


復習1: 歯車の歯数と減速比, 角速度, トルクの計算

■ 物体を回転させようとする能力をトルクという

トルク=回転軸までの距離×(接線方向の)力 [Nm]



%ベクトルでは外積 $\ell \times F$ で計算

■ 歯数が少→多と歯車をつなげると、歯数が多い 歯車の回転は遅く、トルクは大きくなる

減速比= 回転数1 = 角速度1


<u>歯数2</u> トルク2 トルク1



角速度 rad/s: 1秒間に何ラジアン回るか rpm:1分間での回転回数 (revolution per minute)


図出典·wikinedia

1 F4/ 1





■ 次に、DCサーボモータを3 Nmのトルクで回転させると、



出力軸のトルクは

アーム先端が回転の接線方向に発 生する力は


となる。(ただし損失は無視するとする)

FX=T

11

演習1

■ DĊサーボモータが回転し、その先に下図のように歯車、ロボットアームがつながれている 減速比Rは、



歯車1:歯数Z1=10

 $R = \frac{72 - 50}{70} = 5 \text{ (21)}$

100 rpmで入力軸が回転するとき, 歯車2の回転数N/は


その角速度は、

$$\omega = \frac{7}{3} \sim vad/s$$

また,アーム先端の(接線方向の)速度は


$$v = \frac{2}{3}\pi \times \theta.5 = \frac{1}{5}\pi$$
w/s 12

WY=V



$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k}$$
$$= \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix}$$


よく使われる覚え方(たすきがけの形)






復習2:トルク(力のモーメント)のベクトル表現

- 。 位置ベクトルrの先端にFの力が作用するとき、外積 $r \times F$ の向きが回転軸、大きさが $|r \times F|$ のトルクが発生する
- \mathbf{z} rとFがともにx-y平面上ならば、トルクのベクトルの向きは、平面に垂直になる
- ュ トルクの大きさは $|m{r} imes m{F}| = |m{r}| |m{F}| \sin heta$






 Σ_{u} : 手先(ハンド)座標系 Σ_{w} : 対象物iの作業座標系

演習2

下図のように、x-y平面上を動くロボットアームの位置ベクトルrの先端に、カF[N] が作用している。このときのロボットアームのトルクTを求めよ。



復習3:同次変換行列と各座標系で見た手先位置の計算

- 各座標系で見た座標(位置ベクトル)を計算するには、同次変換行列が使われる
- \bullet 座標系 Σ_a で見た位置ベクトルを Σ_o で見た位置ベクトルに変換する

