







【問】 図 のように,圧力  $p_0$ ,絶対温度  $T_0$  の環境と平衡状態にある質量 m の物体を,絶対温度  $T_1$  ( $> T_0$ ) の熱源に接触させて絶対温度  $T_1$  の新しい平衡状態になるまで放置する.そのとき,次の間に答えよ.ただし,この物体の定圧比熱  $c_p$  は一定とする.


- (1) この物体が熱源から吸収した熱量 Q およびその過程で増加した物体のエントロピー  $\Delta S$  を求めよ.
- (2) 問 (1) で求めた物体のエントロピーの増加量  $\Delta S$  は熱源が失ったエントロピー  $\Delta S'$  よりも大きいことを確かめよ.
- (3) この物体を高温熱源,環境を低温熱源として可逆機関を運転する.物体の絶対温度が再び $T_0$ になるまでに可逆機関で得られる仕事Wは次式で与えられることを示せ.

$$W = Q - T_0 \Delta S \tag{1}$$

(4) 問(3) で得られる仕事Wは、物体の内部エネルギーU、エントロピーS、体積Vを用いて

$$W = U_1 + p_0 V_1 - T_0 S_1 - (U_0 + p_0 V_0 - T_0 S_0)$$
(2)

と表されることを示せ、ただし、添え字0と1はそれぞれ絶対温度が $T_0$ ,  $T_1$ と対応する量を表す、



## 第3回 エネルギー変換工学 予習シート





カルノーサイクルについて各自で調べ、理解した点、分からなかった点を記述せよ.

## @カルノーサイクハルフいん

新教奉《理論最大助率电影客·程九系儿, 为儿/一种直感的儿子》(九程想的从 颜粮园力2七

高者热源(下)分数量QH在购入礼,但各处的(下)人数量QL在放出儿,

かしたは熱なす事変換で全く損失がないおれ

>すり、内部がよる代を全て体機勝張い変換できる。等温を化や熱機関内の変化が全て可逆過能で

工程等したとろう 工和ギーの変換を生きの発生などで、 金、教式で表すってんでき、 超添上の表大効率を導き出せるでいること。 そしてみるか日常生活して料率に金乗り役割を 果んているしているって。

[銀解しつらかった2て]