例題 B-21

圧力 1 [MPa] のボイラから飽和水を大気(圧力 0.1 [MPa])にブローするとき、飽和水 1 [kg] から発生する蒸気量を求めよ.




図 1: ボイラから流出する飽和水と飽和蒸気

[解答]

まずは、記号の標記として、表1のように、飽和水の変数を'(ワン・ダッシュ)で、飽和蒸気の変数を"(ツー・ダッシュ)で表すことにする(微分ではないので注意せよ).

表 1: 飽和水と飽和蒸気の記号標記

	ギブスの自由エネルギー	エンタルピー	エントロピー	比体積
飽和水	g'	h'	s'	$\overline{v'}$
飽和蒸気	$g^{\prime\prime}$	h''	s"	v''

本間では、ボイラからの飽和水と飽和蒸気は弁を流れ出るので、流出の前後でエンタルピー h = -定 が成立する. 蒸発熱 ℓ は、エンタルピーを用いて

$$\ell = h'' - h' \tag{1}$$

であるので、クラジウス・クラペイロンの式 $(\Delta s = s'' - s' = \ell/T)$ は

$$s'' - s' = \frac{h'' - h'}{T} \tag{2}$$

のように記述される. さて、1 [MPa] と 0.1 [MPa] における水の物性値は表 2 に示すとおりである. 本間では、図 1 のように、ボイラ内の飽和水が流出の際、x [kg] の蒸気と (1-x) [kg] の飽和水となるとする 1. 上述のように、ボイラからの流出の前後でエンタルピーは一定

 $^{^1}$ 流出する蒸気を $_x$ [kg], 飽和水を(1-x)[kg] とすると、それらの合計は $_1$ [kg] となる、すなわち、割合を意味していることが分かるであろう。

表 2: 1 [KPa] と 0.1 [MPa] における水の物性値

	温度 [°C]	v'	$v'' [\mathrm{m}^3/\mathrm{kg}]$	h'	$h^{\prime\prime}[\mathrm{kJ/kg}]$	s'	s'' [kJ/kg·K]
1 [MPa]	179.9	0.0011	0.1943	762.6	2776.2	2.1382	6.5828
$0.1[\mathrm{MPa}]$	99.6	0.0010	1.694	417.5	2675.4	1.3027	7.3598

(dh=0) であるので、表2の値を用いて、

ボイラ内の飽和水のエンタルピー (1 [MPa]) 流出する飽和水 + 飽和蒸気のエンタルピー (0.1 [MPa])

式(3)を解いて、発生する蒸気量は

$$x = 0.1528 \left[\text{kg} \right] \tag{4}$$

のように求められる.

さて、水から蒸気へ相変化するときのT-s線図 (等圧線)を描いたものが図2である.




図 2: 蒸発・凝縮の T-s 線図 (等圧線)

覚えておこう (蒸発・凝縮のT-s線図, p-v線図) -




図 3: ボイラから流出する飽和水と飽和蒸気

()":飽和蒸気

$$\Rightarrow h'' - h' = \ell \quad (\text{蒸発熱}), \quad s'' - s' = \frac{h'' - h'}{T} \qquad (5)$$




図 4: 蒸発・凝縮の T-s 線図




図 5: 蒸発・凝縮の p-v 線図

例題 B-28

図6のような基本ランキン (Rankine)・サイクルを行う蒸気プラントがある. ボイラの入口と出口, 復水器の入口と出口における作業流体の状態をそれぞれ 1, 2, 3, 4 と表すとき, 次の間に答えよ.

- (1) このサイクルの T-s 線図および h-s 線図の概略を、作業流体の気液飽和曲線とともに示せ、
- (2) 状態 a から圧力が等しい状態 b にいたる等圧過程の平均温度 $\langle T \rangle_{ab}$ を,比エンタルピー h と比エントロピー s を用いて, $\langle T \rangle_{ab} = (h_b h_a)/(s_b s_a)$ と定めると,ランキン・サイクルの熱効率 n は次式で表されることを示せ.

$$\eta = 1 - \frac{\langle T \rangle_{34}}{\langle T \rangle_{12}} \tag{6}$$




図 6: 基本ランキン・サイクル

[解答]

外燃機関と内燃機関の種別を図7に示す.

本問は、図7のうち、外燃機関に属する**ランキン・サイクル**に関する問題である。ランキン・サイクルの特徴を図示すると、図8のようになる。この図8の基本ランキン・サイクルは次の4つの過程からなっている。

- 過程 $1 \rightarrow 2$ (吸熱・蒸発過程): 熱量 $q = h_2 h_1$ を吸熱 (ボイラで水を蒸気に変える, dp = 0)
- 過程 $2 \rightarrow 3$ (膨張過程): 仕事 $w = \int_2^3 \underbrace{v}_{\text{蒸気の体質}} dp = h_2 h_3$ を出す(タービンで 体事に変える,ds = 0)
- 過程 $3 \rightarrow 4$ (排熱・凝縮過程): 熱量 $q' = h_3 h_4$ を放熱(復水器で蒸気を水に変える, $\mathrm{d}p = \mathrm{d}T = 0$)




図 7: 外燃機関と内燃機関の種別

• 過程 $4 \to 1$: タービンから出た仕事を少し($w' = \int_4^1 \underbrace{v}_{\text{**opkit}} \mathrm{d}p^2 = h_1 - h_4$)入れる(給水ポンプ, $\mathrm{d}s = 0$)

図9には、このランキン・サイクルの p-v線図を、図10には T-s線図を、図11には h-s線図(モリエ(Mollier)線図)を描いてある.

このランキン・サイクルの効率 ηは,

$$\eta = \frac{$$
正味の仕事 $}{$ 水が受け取った熱量 $= \frac{w - w'}{q} = 1 - \frac{q'}{q}$ (7)

このランキン・サイクルの全エネルギー Eを考えると、

カ学的エネルギー

$$E = \frac{1}{u+pv}$$

正ンタルピー=熱力学的エネルギー
 $\frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2}u^2$

過程 $1 \to 2$ での位置エネルギー
 gz (8)

であるが,一般に,

$$h \gg \frac{1}{2}u^2, \ gz \tag{9}$$

であるので、このサイクルの全エネルギー E はエンタルピーに等しい:

$$E \approx h \tag{10}$$

したがって、それぞれの過程で吸熱・放熱した熱量、および仕事は、次のようにエンタル

 $^{^2}$ 水の体稿 \ll 蒸気の体稿より $dv \approx 0$ に注意せよ、この仕事 w' は無視できるほど小さい

ピーの差で表される.

過程
$$1 \rightarrow 2$$
 (吸熱・等圧過程): ボイラに入れる熱量 $q = h_2 - h_1$ (11)

過程
$$2 \rightarrow 3$$
: タービンから出る仕事 $w = h_2 - h_3$ (12)

過程
$$3 \rightarrow 4$$
 (排熱・等圧過程): 復水器から出る熱量 $q' = h_3 - h_4$ (13)

過程
$$4 \rightarrow 1$$
: 給水ポンプに入れる仕事 $w' = h_1 - h_4$ (14)

これらの関係を式 (7) に代入して、効率 η は 3

$$\eta = 1 - \frac{h_3 - h_4}{h_2 - h_1} \tag{16}$$

ここで、エンタルピーは

$$h = u + pv \quad \Rightarrow \quad dh = \underbrace{du + p \, dv}_{=T \, ds} + v \, dp = T \, ds + v \, dp$$
 (17)

のように表されるが、過程 $1 \rightarrow 2$ と過程 $3 \rightarrow 4$ は等圧過程 (dp = 0) であるので、

$$dh = T ds (18)$$

したがって,

$$h_2 - h_1 = \int_1^2 T \, \mathrm{d}s = \langle T \rangle_{12} (s_2 - s_1)$$
 (19)

$$h_3 - h_4 = \int_4^3 T \, \mathrm{d}s = \langle T \rangle_{34} \, (s_3 - s_4)$$
 (20)

ただし、 $\langle T \rangle_{12}$ は過程 $1 \to 2$ での平均温度、 $\langle T \rangle_{34}$ は過程 $3 \to 4$ での平均温度である. 式 (19) と式 (20) を式 (16) に代入して、

$$\eta = 1 - \frac{\langle T \rangle_{34} (s_3 - s_4)}{\langle T \rangle_{12} (s_2 - s_1)} \tag{21}$$

となるが、T-s 線図 10 より、 $s_1=s_4$ 、 $s_2=s_3$ より、基本ランキン・サイクルの熱効率 η は

$$\eta = 1 - \frac{\langle T \rangle_{34}}{\langle T \rangle_{12}} \tag{22}$$

となる. ここで、式 (22) の $\langle T \rangle_{34}$ は復水器の温度なのでほぼ一定である. つまり、熱効率 η を大きくするためには、分母の $\langle T \rangle_{12}$ を大きくするしかない.

さて、基本ランキン・サイクルのT-s線図 10 および図 12 (左図) において、過程 3 (タービン) の位置は蒸気の飽和線よりも少し低い位置となっているため、湿った状態である.

$$\eta = 1 - \frac{T_l}{T_h} \tag{15}$$

であったが、この式から、カルノー・サイクルの場合、系の T_h と初圧が高く、 T_l と排圧が低いほど熱効率 η は大きくなる.

³カルノー・サイクルの熱効率は





図 8: 基本ランキン・サイクル

この状態が湿っていることはキャビテーションの発生をもたらし、タービン破損の要因ともなるため、なるべく湿らさないようにしたい.

カルノー・サイクルは理論上もっとも効率の良いサイクルであるが、熱効率を高めることを目指して、基本ランキンサイクルの形状をできるだけカルノー・サイクルのそれに近づけるように考えよう(図 12 参照). そのとき、図 12 (左図)左図の尖り部が余分であるので、この部分を無くすように考え出されたのが再熱ランキン・サイクルである. これは図 13 のように、過程 $5 \rightarrow 6$ を追加する(熱量を加える)ことによって、図 14 のようなT-s 線図となり、1 つの大きな尖り部が複数の小さな尖り部となり、カルノー・サイクルの形状に近づくことが分かる. 他方、図 12 (左図)の左の灰色部を無くすように考え出されたのが再生ランキン・サイクルである. 実際に、再熱(再生)ランキン・サイクルの熱効率は $45 \sim 47$ [%] 程度となり、基本ランキンサイクルのそれ(40 [%] 程度(図 7 参照))よりも高くなることが知られている.



(

図 9: 基本ランキン・サイクルの p-v 線図




図 10: 基本ランキン・サイクルの T-s 線図




図 11: 基本ランキン・サイクルの h-s 線図 (モリエ (Mollier) 線図)




図 12: ランキン・サイクルとカルノー・サイクルの比較(T-s 線図)




図 13: 再熱ランキン・サイクル




図 14: 再熱ランキン・サイクルの T-s 線図