



มีการเชื่อมงานและทาสีในพื้นที่บริเวณเดียวกัน



สะเก็ดไฟจากการเชื่อมกระเด็นไปโดนสีซึ่งมีทินเนอร์ ผสมอยู่ทำให้เกิดเปลวไฟ

ผลที่เกิดขึ้น

เกิดไฟใหม้ตัวกระเช้าทำให้เกิดความเสียหาย





หากมีการทาสีและ<u>เชื่อม</u>งานในบริเวณเดียวกันควรใช้ความระมัดระวัง