

## พลาสติกคลุมล้อติด ทำให้ชุดขับเคลื่อนและเบรกเสียหาย










→หลังจากใช้งานระยะหนึ่ง







THE PARTY

⇒ผ้าใบและเชื่อกคลายตัว

## ทำให้เข้าไปติดในมอเตอร์ขับเคลื่อน









## STOP

ถ้ามีพลาสติกหรือเชือกติด กรุณานำออกโดยทันที หากได้รับความเสียหาย จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลายหมื่นถึงหลายแสนบา**ท** 

ตัวอย่าง ค่าซ่อม Genie Z30 120,000 บาท