



1.	ระดับแบตเตอรี่ที่มี	2.	ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง
3.	รอบของเครื่องหรือมอเตอร์	4.	ชั่วโมงการเปิดเครื่อง
5.	ระดับน้ำหนักบนเครื่อง หากขึ้นไปถึงสีแดงหมายถึงเกินพิกัด		