ISSN-2964-9331

BNPB

INFOBENCANA

Vol. 7, No. 5, Mei 2026

Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual



ISSN 2964-9331

Asap putih kelabu dari aktivitas erupsi Gunung Dukono membumbung tinggi ke angkasa terlihat dari depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (8/5)

PUSAT DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN

ISSN-2964-9331

DAFTAR ISI

INFO BENCANA

Vol. 7 No. 5 MEI 2026

2 REVIEW BENCANA BULAN MEI 2026

5 BANJIR SEMARANG 15 MEI 2026: KRONOLOGI, DAMPAK, DAN PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA PERKOTAAN

9 GUNUNG DUKONO MENGAMUK: TRAGEDI PENDAKI, OPERASI SAR, DAN PELAJARAN DARI LETUSAN TERBESAR 2026

13 BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA

16 BANJIR DI KABUPATEN KUTAI BARAT

19 TANAH LONGSOR DI AGAM, TAPANULI UTARA DAN TAPANULI SELATAN

23 KEKERINGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

26 PREDIKSI BENCANA JUNI 2026

31 INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA MEI 2026

TIM REDAKSI:

Pimpinan Redaksi : Abdul Muhari
Redaktur Pelaksana : Teguh Harjito
Redaktur : Andri Cipto Utomo
Fery Irawan
Editor : Ainun Rosyida
Ni Made Kesuma Astuti
M. Ibrahim Ulinnuha
Ardiyan Rizqi Ananda
Pratama Sispa Sagardi
Kartika Puji Pangesti
Febrianto Kakanur Ichsan
Miftah Aziz Maulani
Nofid Yulianto
Yudhi Firmansyah
Izzar Arrisyad Faatih
Dhita Indah Permadani
Fida Afdhalia
Claudio Sigit Rahardian R.
Yufita Dewi Puspita Sari
Survinky
Editor/Layout Editor : Teguh Setiawan
Ratih Ayu Permata
Anita Rizki Permatasari
Budi Assaudi
Editor Bahasa : Rizal Yahya Lutfian P

ALAMAT REDAKSI


Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB
Graha BNPB-Lantai 12
Jl Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Whatsapp : 0851 5771 7474
Telegram : Data Bencana Indonesia
Web : gis.bnpb.go.id

REVIEW BENCANA BULAN MEI 2026

Periode bulan Mei 2026 tercatat telah terjadi 163 kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia. Kejadian bencana yang terjadi sepanjang bulan Mei didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan persentase mencapai 99,39%. Banjir menjadi kejadian bencana yang paling sering terjadi dengan 97 kejadian atau 59,51% dari total kejadian bencana yang terjadi di bulan Mei. Adapun kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 26 kejadian, cuaca ekstrem 21 kejadian, tanah longsor 18 kejadian, kekeringan dua kejadian, erupsi gunung api satu kejadian, dan gelombang pasang serta abrasi sebanyak satu kejadian selama kurun waktu bulan Mei 2026

STATISTIK BENCANA INDONESIA MEI 2026

Jumlah Kejadian (kejadian)	163
Korban Meninggal (jiwa)	23
Korban Luka-luka (jiwa)	21
Korban Terdampak dan Mengungsi (jiwa)	253.601
Kerusakan Permukiman (unit)	1.074



Gambar 1 Grafik Jumlah Kejadian per Jenis Bencana Bulan Mei 2026

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat (Dit. Koordalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada bulan Mei 2026 tercatat 23 orang meninggal, 21 orang luka-luka dan 253.601 orang menderita serta mengungsi yang disebabkan oleh kejadian bencana. Korban meninggal akibat bencana meliputi masing-masing 11 orang meninggal akibat bencana tanah longsor, tujuh orang akibat banjir, tiga orang akibat erupsi gunung api dan dua orang akibat bencana cuaca ekstrem. Adapun tingginya jumlah korban meninggal dunia dikarenakan adanya bencana tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara pada 5 Mei 2026 yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia serta bencana erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara pada tanggal 8 Mei 2026 yang juga menewaskan tiga orang.

Selain menyebabkan korban jiwa, bencana yang terjadi di bulan Mei juga berdampak pada bangunan rumah dan fasilitas umum. Sebanyak 1.074 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat bencana dengan


Tabel 1 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Dampaknya Bulan Mei 2026*

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka/Sakit	Mengungsi & Terdampak	Kerusakan								
							Rumah				Satuan Pendidikan	Rumah Ibadat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kantor	Jembatan
			Orang				Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Unit				
1	GEOLOGI DAN VULKANOLOGI														
	GEMPA BUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERUPSI GUNUNG API	1	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TSUNAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	HIDROMETEROLOGI I														
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KEKERINGAN	2	-	-	-	2.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	HIDROMETEROLOGI II														
	BANJIR	97	7	-	2	246.631	120	47	276	62.516	1	-	-	-	-
	GELOMBANG PASANG & ABRASI	1	-	-	-	67	-	4	-	15	-	-	-	-	-
	TANAH LONGSOR	18	11	-	9	1.962	14	26	25	5	-	-	-	-	1
	CUACA EKSTREM	21	2	-	-	2.351	49	51	462	-	2	-	-	-	-
	TOTAL	163	23	-	21	253.601	183	128	763	62.536	3	-	-	-	1

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

*) Data per tanggal 7 Juni 2026

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 2 Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Provinsi Bulan Mei 2026


Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

rincian 183 unit rumah mengalami rusak berat, 128 unit rumah rusak sedang dan 763 unit rumah mengalami rusak ringan. Selain itu, banjir yang terjadi di bulan Mei mengakibatkan sedikitnya 62.536 unit rumah terendam. Adapun fasilitas umum yang rusak akibat bencana di antaranya tiga unit satuan pendidikan dan satu unit jembatan

Pada bulan Mei 2026, lima provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Provinsi Jawa Barat mengalami 26 kejadian bencana meliputi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Provinsi Aceh mengalami kejadian bencana sebanyak 14 kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, provinsi Jawa Tengah mengalami 11 kejadian bencana meliputi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Provinsi Sumatera Utara mengalami 10 kejadian bencana meliputi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Adapun Provinsi Sulawesi Tengah mengalami sembilan kejadian bencana yang semuanya adalah bencana banjir.

Perbandingan jumlah kejadian bencana dan dampaknya pada bulan Mei di tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kejadian dan dampak bencana. Frekuensi kejadian bencana mengalami penurunan sebesar 48,09% yaitu turun dari 314 kejadian bencana di tahun 2025 menjadi 163 kejadian di tahun 2026. Korban meninggal dan hilang turun signifikan sebesar 70,51% dengan data pada tahun 2025 terdapat 78 orang meninggal dan hilang akibat bencana sedangkan pada tahun 2026 terdapat 23 orang meninggal dan hilang.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia




Gambar 3 Perbandingan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana Bulan Mei 2025 dan 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Untuk korban luka-luka juga mengalami penurunan yang signifikan juga yakni sebesar 63,16%, turun dari 57 orang di tahun 2025 menjadi 21 orang di tahun 2026. Sementara itu, korban terdampak dan mengungsi di tahun 2026 hampir tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2026 tercatat di tahun 2025 sebanyak 253.491 orang sedangkan di tahun 2026 menjadi 253.601 orang. Adapun kerusakan rumah akibat bencana turut mengalami penurunan yang juga signifikan sebesar yakni dari 3.637 unit rumah rusak di tahun 2025 menjadi 1.074 unit rumah di tahun 2026 atau sebesar 70,47%.

Perbandingan bencana hidrometeorologi antara bulan Mei 2025 dengan 2026 menunjukkan bahwa bencana banjir selalu mendominasi kejadian bencana pada bulan Mei. Secara total, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi pada pulan Mei tahun 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode bulan yang sama di tahun 2025, kecuali untuk bencana kekeringan yang pada periode bulan mei tahun 2025 tidak terjadi sama sekali, akan tetapi pada periode bulan Mei tahun 2026 terjadi sebanyak dua kali.



Gambar 4 Grafik Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi Bulan Mei 2025 dan 2026

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

BANJIR SEMARANG 15 MEI 2026: KRONOLOGI, DAMPAK, DAN PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA PERKOTAAN

Bencana hidrometeorologi masih menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Curah hujan yang tinggi, perubahan tata guna lahan, meningkatnya kawasan terbangun, serta keterbatasan kapasitas infrastruktur pengendali banjir menjadi faktor yang menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia rentan mengalami banjir. Dampak banjir cenderung lebih kompleks pada wilayah perkotaan karena tingginya konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan keberadaan infrastruktur vital yang dapat terganggu ketika terjadi bencana.

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Secara geografis, Kota Semarang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah pesisir dan dataran rendah di bagian utara hingga kawasan perbukitan di bagian selatan. Kondisi tersebut menyebabkan Semarang menghadapi berbagai ancaman hidrometeorologi, seperti banjir, banjir rob, genangan, dan tanah longsor. Selain faktor alam, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan yang pesat juga turut meningkatkan tingkat risiko bencana di kota ini.

Pada 15 Mei 2026, Kota Semarang kembali dilanda banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Hujan deras menyebabkan sejumlah sungai meluap dan mengakibatkan genangan serta banjir di beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Ngaliyan, Semarang Barat, dan Tugu. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat. Peristiwa ini bahkan menimbulkan korban jiwa, dengan dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus banjir.



Gambar 5 Kondisi Banjir di wilayah Semarang

Sumber: BPBD Kota Semarang

Kejadian banjir di Semarang pada Mei 2026 menunjukkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi masih menjadi tantangan serius bagi kawasan perkotaan. Meskipun berbagai upaya pengurangan risiko bencana telah dilakukan, faktor cuaca ekstrem yang disertai tingginya tingkat paparan dan kerentanan masyarakat masih dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, setiap kejadian bencana perlu didokumentasikan dan dikaji sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons penanggulangan bencana di masa mendatang.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas kronologi

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

kejadian banjir Semarang pada 15 Mei 2026, dampak yang ditimbulkan, penyebab terjadinya bencana banjir, serta berbagai pembelajaran yang dapat diambil guna memperkuat upaya pengurangan risiko bencana banjir di kawasan perkotaan. Dengan memahami karakteristik dan dinamika kejadian tersebut, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sehingga dampak bencana serupa dapat diminimalisir pada masa yang akan datang.

Kronologi Kejadian Bencana Banjir di Semarang

Banjir di wilayah Semarang terjadi pada Jumat, 15 Mei 2026, akibat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan area sungai tidak dapat menampung debit air yang berlebih, sehingga mengakibatkan limpasan air dari Sungai Plambon dan Silandak ke wilayah sekitarnya. Daerah yang terdampak banjir antara lain Kelurahan Mangkang dan Mangunharjo, Kecamatan Tugu; Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan; dan Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kelurahan Kembangarum, serta Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat.

Hujan lebat yang terjadi juga mengakibatkan tanggul Sungai Plembon jebol sehingga memperparah kondisi banjir. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota semarang terdapat tiga tanggul jebol di wilayah sebagai berikut.

1. Tanggul Jebol berukuran 20 m di Kel. Mangunharjo;
2. Tanggul Sungai Rt. 03 Rw. 03 (Panjang ±20 m dengan tinggi 5 meter) di Kel. Kembangarum;
3. Tanggul Sungai Rt. 02 Rw. 04 (Panjang ±10 m dengan Ketinggian ±5 m) di Kel. Kembangarum.

Selain karena faktor alam (cuaca ekstrem), banjir ini juga disebabkan karena keunikan geografis lokal. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 14–15 Mei 2026, curah hujan di wilayah Semarang tergolong lebat dengan intensitas mencapai 50–100 milimeter per hari. Tingginya curah hujan tersebut memberikan beban yang besar pada Sub-Sistem Drainase Kali Silandak sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir. Selain dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan, kondisi morfologi atau struktur tanah dan batuan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Ngaliyan juga turut berkontribusi terhadap kejadian banjir.

DAS Ngaliyan memiliki bentuk yang relatif membulat sehingga air hujan yang turun di kawasan perbukitan dapat mengalir dan terkonsentrasi menuju satu titik dalam waktu yang hampir bersamaan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan debit aliran secara cepat dan menghasilkan puncak aliran yang tinggi dalam waktu singkat. Karakteristik tersebut berbeda dengan DAS yang berbentuk memanjang, di mana aliran air cenderung terkumpul secara bertahap sehingga peningkatan debit sungai berlangsung lebih lambat dan risiko banjir tidak terjadi secara tiba-tiba. Dengan demikian, kombinasi antara curah hujan lebat dan karakteristik DAS menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir di wilayah Ngaliyan dan sekitarnya (Sriyana, 2026).

Kondisi alamiah tersebut diperparah oleh fenomena di kawasan hulu, mulai dari alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, hingga semakin berkurangnya lahan resapan air. Ketika hujan lebat menerjang, perubahan tata ruang ini memicu erosi hebat yang tidak dapat dihindarkan. Tanah yang tergerus dari kawasan hulu inilah yang kemudian berubah menjadi sedimentasi lumpur pekat di hilir, lalu menyumbat selokan lingkungan dan memicu luapan air ke pemukiman warga di kawasan Purwoyoso (Nayantaka.id, 2026).

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 6 Evakuasi Korban Meninggal Dunia

Sumber: Polrestabes Semarang

Dalam peristiwa ini, satu orang dinyatakan meninggal dunia (KSM, 22 tahun) warga Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara. Korban ditemukan pada pukul 19.30 WIB di belakang rumah warga di Jalan Sriyatno, RT 02 RW 04, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan (Kompas, 2026). Selain itu, di wilayah Kecamatan Tugu, tepatnya Kelurahan Mangkang Kulon, seorang lanjut usia (M (P), 71 tahun) dilaporkan hanyut terseret arus air akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon, dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh Tim Gabungan. Selain korban meninggal dunia, banjir ini juga berdampak cukup signifikan pada sejumlah penduduk di wilayah terdampak.

Pada Kelurahan Mangkang, sejumlah 1.252 penduduk atau sekitar 313 KK terdampak banjir, ketinggian air di wilayah ini mencapai 100–150 cm. Kemudian, di Kelurahan Purwoyoso, total penduduk yang terdampak sebanyak 25 orang atau sekitar 30 KK, termasuk satu korban meninggal dunia. Selain berdampak pada penduduk, banjir di wilayah ini juga menyebabkan akses jalan rusak.

Banjir juga terjadi Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan jumlah warga terdampak sebanyak 25 orang atau sekitar 30 KK. Selain itu, sebanyak 25 rumah terendam tetapi sudah dinyatakan surut satu hari kemudian. Selanjutnya, masih di wilayah Kecamatan Semarang Barat, tepatnya di Kelurahan Kembangarum, banjir berdampak cukup signifikan di wilayah ini. Sejumlah 76 orang yang terdampak mengungsi dan satu jiwa teridentifikasi mengalami luka-

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

luka. Banjir juga mengakibatkan dua titik tanggul jebol sehingga air meluap dan memperparah kondisi banjir dengan ketinggian mencapai 40–100 cm. Selain itu, sebanyak 11 rumah terdampak, satu rumah rusak berat dan lima rumah terendam.

Pasca terjadinya banjir, pemerintah daerah bersama berbagai instansi terkait segera melakukan kaji cepat untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan mendesak masyarakat, serta menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan guna memastikan seluruh sumber daya dan personel dapat bekerja secara terpadu dalam mendukung penanganan darurat.

Tim Gabungan yang terdiri dari unsur BPBD, TNI, Polri, relawan, dan instansi terkait lainnya melakukan evakuasi serta pencarian warga yang terdampak banjir. Pada saat yang sama, upaya pembersihan material sisa banjir dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan dan membuka kembali akses masyarakat yang sempat terganggu.

Penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan, khususnya tanggul yang jebol, dilakukan melalui koordinasi antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum setempat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan fungsi pengendalian banjir di wilayah terdampak.

Untuk memperkuat tanggul darurat, BPBD Kota Semarang menyalurkan bantuan berupa karung yang digunakan dalam upaya penanganan sementara di lokasi terdampak. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kota Semarang juga menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pangan dan non-pangan bagi warga terdampak dengan total nilai bantuan mencapai Rp 30,49 juta.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat, dapur umum didirikan di Balai RW 04 Kelurahan Kembangarum dan Balai RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat. Dapur umum tersebut berperan dalam menyediakan makanan siap saji bagi warga terdampak dan petugas lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut dan perlu adanya penanganan setelahnya berupa pembersihan material banjir beserta sisa lumpur.

Pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana Perkotaan

Banjir Semarang pada 15 Mei 2026 menunjukkan pentingnya penguatan sistem peringatan dini dan penyebarluasan informasi cuaca kepada masyarakat. Informasi mengenai potensi hujan lebat dan kenaikan debit sungai perlu disampaikan secara cepat serta mudah dipahami agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dan evakuasi.

Kejadian ini juga menegaskan perlunya pengelolaan DAS serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir secara berkelanjutan. Curah hujan yang tinggi, ditambah karakteristik DAS dan jebolnya tanggul di beberapa lokasi, menunjukkan bahwa kapasitas sistem drainase dan infrastruktur pengendali banjir perlu terus dievaluasi serta diperkuat untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak bencana. Edukasi mengenai risiko banjir, jalur evakuasi, dan tindakan penyelamatan diri perlu dilakukan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

secara rutin agar masyarakat mampu merespons situasi darurat dengan lebih tepat.

Terakhir, penanganan banjir yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Sinergi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat penanganan darurat, pemulihan, serta membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

GUNUNG DUKONO MENGAMUK: TRAGEDI PENDAKI, OPERASI SAR, DAN PELAJARAN DARI LETUSAN TERBESAR 2026

Pada Jumat, 8 Mei 2026, pukul 07.41 WIT, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya melalui erupsi besar yang menarik perhatian publik. Letusan tersebut bukan terjadi tanpa peringatan. Berbagai informasi dan imbauan telah disampaikan sebelumnya oleh pihak berwenang. Namun, di tengah peringatan yang ada, masih terdapat sejumlah orang yang memilih mengabaikannya, sehingga meningkatkan risiko keselamatan di kawasan sekitar gunung.

Berdasarkan laporan resmi dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dihimpun dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom erupsi membubung dengan tinggi sekitar 10.000 meter di atas puncak kawah, hampir menyentuh lapisan tropopause. Kolom tersebut berwarna putih, kelabu, hingga hitam pekat, dengan intensitas tebal yang disertai dentuman lemah hingga kuat yang terdengar hingga jarak jauh. Aktivitas kegempaan terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi 967,56 detik, salah satu rekaman terpanjang dan terkuat dalam sejarah pemantauan modern gunung ini.



Gambar 7 Asap putih kelabu dari aktivitas erupsi Gunung Dukono membumbung tinggi ke angkasa terlihat dari depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (8/5)

Sumber: BPBD Halmahera Utara

Letusan 8 Mei ini bukan muncul tiba-tiba. Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa sejak 30 Maret 2026, aktivitas erupsi magmatik eksplosif Gunung Dukono telah meningkat secara signifikan, dengan tercatat 199 kali erupsi dalam rentang waktu tersebut, dengan tinggi kolom yang berkisar antara 50 hingga 400 meter dari puncak. Rata-rata harian bahkan mencapai 95 kejadian erupsi per hari, angka yang seharusnya menjadi tanda untuk meningkatkan kewaspadaan berbagai pihak.

Gunung Dukono sendiri bukanlah pendatang baru dalam daftar gunung api berbahaya Indonesia. Dengan ketinggian 1.087 meter di atas permukaan laut dan kawah aktif

bernama Malupang Warirang, gunung ini tercatat sebagai salah satu gunung api yang paling sering meletus di Indonesia sejak tahun 1550. Karakteristik erupsinya bersifat eksplosif dan efusif bertipe Stromboli–Vulkano, menghasilkan abu, lontaran batu pijar, aliran piroklastika, dan aliran lava. Kombinasi yang mematikan bagi siapapun yang berada di zona berbahaya.

Dampak yang ditimbulkan

Dampak letusan 8 Mei tidak hanya bersifat geologis, tetapi juga menelan korban jiwa dan mengguncang hubungan diplomatik. Saat erupsi terjadi, 20 orang pendaki tengah berada di kawasan Gunung Dukono, terdiri dari sembilan Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura, tiga warga dari Ternate, dan delapan warga lokal dari sekitar gunung. Dari 20 orang tersebut, 17 berhasil selamat dan tiga orang lainnya tidak berhasil turun.

Lima orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat terjangan material vulkanik. Wilayah Kecamatan Galela, khususnya Desa Mamuya, terdampak langsung oleh sebaran abu vulkanik. Aktivitas penerbangan dan transportasi udara di sekitar Ternate dan Halmahera Utara juga terganggu akibat kolom abu yang menjulang tinggi. Secara ekologis, abu vulkanik menyebar mengikuti arah angin, mempengaruhi kualitas udara dan mengganggu aktivitas pertanian serta perikanan warga di beberapa kecamatan sekitar. Kementerian ESDM melalui PVMBG mengingatkan bahwa abu vulkanik dapat menimbulkan gangguan serius pada sistem pernapasan, terutama bagi warga yang terpapar dalam jangka panjang tanpa pelindung.

Evakuasi dan Operasi SAR

Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) yang dilakukan pasca-erupsi 8 Mei menjadi salah satu operasi paling menantang dalam sejarah kebencanaan di Maluku Utara. Tim SAR gabungan melibatkan BPBD Kabupaten Halmahera Utara, Basarnas, TNI/Polri, Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono, tenaga medis, dan relawan setempat harus bekerja dalam kondisi gunung yang masih aktif bererupsi dengan intensitas fluktuatif.



Gambar 8 Tim SAR gabungan melakukan koordinasi pencarian dan pertolongan korban gunungapi Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara,Sabtu (9/5)

Sumber: BPBD Halmahera Utara



Gambar 9 Tim SAR gabungan membawa kantong jenazah korban erupsi gunung api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, Minggu (10/5)

Sumber: Basarnas

Pada hari pertama, 14 dari 20 pendaki berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Tiga pendaki, dua WNA Singapura dan satu WNI berinisial "E" dinyatakan hilang, menjadi fokus pencarian. Tim pertama dipimpin langsung oleh Kalaksa BPBD Halmahera Utara menyisir jalur pendakian hingga jarak sekitar 500 meter dari puncak, sementara tim kedua menyapu wilayah aliran sungai di dekat kawasan puncak. *Drone* dikerahkan untuk memantau kondisi dari udara, mengingat risiko tinggi bagi personel di lapangan.

Pada Sabtu, 9 Mei 2026, jasad WNI berinisial "E" berhasil ditemukan di lokasi sekitar 50 meter dari bibir kawah. Pencarian dua WNA Singapura berlanjut hingga hari berikutnya. Pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 13.00 WIT, kedua jenazah WNA Singapura akhirnya ditemukan di koordinat 1°42'9.90"N / 127°52'48.50"E. Hanya berjarak 13 meter dari titik sinyal darurat SOS yang sebelumnya ditangkap oleh *Basarnas Command Center*. Korban kemudian ditemukan terhimpit batu besar dalam posisi berpelukan. Saksi mata, termasuk pemandu bernama Reza, masih mengalami trauma berat karena menyaksikan langsung kejadian tersebut.

Sampel tulang dari kedua jenazah WNA kemudian dikirim melalui Bandara Sultan Babullah Ternate ke Jakarta untuk diserahkan kepada DVI (*Disaster Victim Identification*) Mabes Polri guna keperluan identifikasi DNA. Dengan ditemukannya seluruh korban pada 10 Mei 2026, operasi SAR resmi dinyatakan ditutup oleh BNPB.

Respons Regulasi: Penutupan Permanen

Respons pemerintah tidak berhenti pada operasi penyelamatan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pariwisata menegaskan kembali penutupan total pendakian Gunung Dukono yang sebenarnya telah

diberlakukan sejak 17 April 2026, melalui Surat Keputusan Nomor 556/061. Surat itu secara eksplisit melarang operator, pengelola, maupun penyedia jasa wisata memberikan izin pendakian kepada siapapun.

Pasca tragedi 8 Mei, Bupati Halmahera Utara memperkuat larangan tersebut dengan menerbitkan surat keputusan penutupan permanen, pendakian Gunung Api Dukono. Kementerian ESDM melalui PVMBG juga menegaskan zona larangan aktivitas dalam radius 4 kilometer dari Kawah Malupang Warirang.

Insiden ini berujung pada proses hukum. Polisi menetapkan pemandu *open trip* bernama Reza Selang (35 tahun sebagai tersangka dengan ancaman dijerat Pasal 474 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia). Selain Reza, pemandu lainnya dengan inisial RS dan JA juga diperiksa, diduga membuka layanan *open trip* tanpa izin resmi dan tidak memiliki sertifikasi pariwisata yang diperlukan.

Pembelajaran dari Bencana Erupsi Gunung Dukono

Tragedi Gunung Dukono Mei 2026 bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana yang sangat bisa dicegah, dan itulah yang membuatnya begitu berat untuk direnungkan. Peringatan resmi bukan sekadar formalitas. Status Level II (Waspada) yang telah ditetapkan PVMBG, ditambah surat penutupan resmi yang sudah diterbitkan sejak 17 April 2026, adalah peringatan nyata berbasis data ilmiah. Ketika otoritas vulkanologi berbicara, tidak ada ruang untuk tawar-menawar atas nama pengalaman, keberuntungan, atau adrenalin.

Industri *open trip* nakal harus ditertibkan. Kasus ini membuka tabir fenomena yang sudah lama mengkhawatirkan: operator wisata petualangan yang beroperasi tanpa izin resmi, tanpa sertifikasi pemandu, dan tanpa protokol keselamatan yang memadai. Pendaki membayar, pemandu memimpin — namun ketika bencana terjadi, tidak ada sistem perlindungan yang bisa diandalkan. Regulasi pariwisata petualangan perlu diperkuat secara serius di seluruh Indonesia.

Pendaki harus mandiri dalam verifikasi keamanan. Jangan hanya mengandalkan pemandu atau *operator tour*. Sebelum mendaki gunung apapun, terutama yang berstatus aktif, pendaki wajib memeriksa status terkini melalui kanal resmi seperti MAGMA Indonesia (magma.esdm.go.id) dan PVMBG. Informasi tersedia gratis dan *real-time,* tidak ada alasan untuk tidak mengaksesnya.

Zona berbahaya adalah zona berbahaya, bukan tantangan. Radius 4 kilometer dari kawah bukan angka sembarang — dihitung berdasarkan kajian ilmiah tentang sebaran batu pijar, aliran piroklastika, dan gas beracun. Memasuki zona tersebut, apapun alasannya, adalah taruhan nyawa yang tidak perlu.

Gunung api aktif tidak menunggu izin. Gunung Dukono tercatat meletus sejak tahun 1550 dan belum pernah berhenti sepenuhnya. Ia tidak punya jadwal. Erupsi 8 Mei terjadi pada pagi hari saat pendaki sudah berada di jalur. Tidak ada waktu yang "aman" untuk mengabaikan peringatan.

Kondisi Erupsi Saat Ini

Gunung Dukono tidak berhenti setelah 8 Mei. Sebaliknya, terus menunjukkan bahwa aktivitasnya belum usai. Pada 11 Mei 2026, sehari setelah operasi SAR ditutup, gunung ini kembali erupsi dua kali. Pada 12 Mei 2026, kolom

letusan tercatat mencapai ketinggian 4.300 meter di atas puncak, angka yang signifikan meski masih di bawah letusan besar 8 Mei.

Pemantauan MAGMA Indonesia dari Kementerian ESDM mencatat erupsi susulan kembali terjadi pada 19 Mei 2026 pukul 06.21 WIT, dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.700 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengonfirmasi bahwa aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih berlangsung dengan intensitas yang perlu diwaspadai.

Status gunung masih berada pada Level II (Waspada, dengan larangan aktivitas dalam radius 4 kilometer dari kawah Malupang Warirang yang tetap berlaku. Pemerintah daerah dan PVMBG terus melakukan pemantauan berkala, dan evaluasi tingkat aktivitas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi vulkanik di lapangan.



Gambar 10 Infografis dan himbauan untuk edukasi masyarakat

Sumber: Akun Instagram Resmi BNPB

BNPB, Kementerian ESDM, dan PVMBG secara bersamaan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada, mematuhi arahan resmi dari pemerintah daerah, serta selalu menyiapkan masker pelindung jika terjadi hujan abu vulkanik di sekitar kawasan terdampak. Tiga nyawa yang hilang di lereng Gunung Dukono pada 8 Mei 2026 tidak boleh menjadi sekadar angka statistik bencana. Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa di negeri dengan 127 gunung api aktif ini, menghormati alam merupakan sebuah kewajiban. Sistem peringatan dini sudah ada dan regulasi sudah diterbitkan, yang dibutuhkan saat ini adalah kepatuhan: dari operator wisata, dari pemandu, dan dari setiap pendaki yang melangkah menuju puncak.

BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN

Pendahuluan

Bencana hidrometeorologi, khususnya banjir bandang, tetap menjadi salah satu ancaman serius bagi keseimbangan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir dan dataran rendah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 13 Mei 2026, tingkat curah hujan yang tinggi memicu terjadinya luapan sungai berskala besar di Kabupaten Luwu Utara. Fenomena ini menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di kawasan permukiman serta membawa lumpur dan sedimen ke

rumah-rumah warga.

Luapan air mengakibatkan kondisi darurat di tujuh kecamatan, dengan tingkat keparahan tertinggi terjadi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan. Berdasarkan data di lapangan, banjir tidak hanya memindahkan luapan air, melainkan juga membawa limbah padat berupa tumpukan kayu, material sisa, dan lumpur pekat dengan kekentalan tinggi yang memblokir jalur logistik utama. Evakuasi pada malam hari menjadi lebih sulit karena terbatasnya jarak pandang dan terputusnya aliran listrik. Kondisi ini menambah risiko serta menimbulkan tekanan bagi kelompok rentan, terutama lansia dan anak-anak.

Parameter Dampak, Demografi Terdampak, dan Kerugian Teoretis

Untuk memahami skala kerusakan ekosistem dan permukiman, diperlukan penyatuan data kuantitatif. Berdasarkan pencatatan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gambaran dampak banjir terhadap kondisi fisik dan masyarakat per akhir Mei 2026 dipaparkan pada Tabel 2.

Bencana ini memicu kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat kelumpuhan total pada sektor pertanian yang merupakan penggerak ekonomi utama di Luwu Utara. Banjir juga menyebabkan ratusan hektar lahan persawahan yang siap panen mengalami gagal panen akibat endapan lumpur yang menutupi area pertanian, serta genangan air jangka panjang pada komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit dan kakao. Kondisi ini berpotensi menurunkan aktivitas dan hasil perekonomian daerah dalam jangka pendek hingga menengah.

Tabel 2 Distribusi Dampak Sektoral Banjir Luwu Utara Mei 2026

Parameter Analisis	**Kuantitas / Indikator Teknis**
Cakupan Wilayah Makro	7 Kecamatan (Termasuk Baebunta Selatan dan Malangke)
Cakupan Wilayah Mikro	29 Desa
Populasi Terdampak	3.685 Kepala Keluarga (KK) / 12.307 Jiwa
Kerusakan Infrastruktur Domestik	3.685 unit rumah tinggal terendam materi akuatik & lumpur
Mortalitas Langsung	0 (Nihil); korban diarahkan ke klaster pengungsian

Sumber: BNPB

Analisis Sebab-Akibat dan Faktor Kerentanan Geografis

Terulangnya bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan adanya hubungan antara faktor anomali iklim global dan penurunan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara ilmiah, terdapat tiga faktor kausalitas utama:

1. **Anomali Presipitasi Ekstrem:** Terjadi lonjakan volume curah hujan di kawasan hulu (tangkapan air) yang melampaui ambang batas infiltrasi tanah, sehingga mengubah air hujan menjadi limpasan permukaan (*surface runoff*) yang masif;
2. **Kegagalan Struktural Tanggul (*Tangible Infrastructure Failure*):** Tanggul tidak cukup kuat untuk menahan besarnya tekanan air, sehingga memicu retakan dan jebolnya tanggul pada titik-titik kritis (*critical nodes*).

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 11 Evakuasi Warga dan Harta Benda Terdampak Banjir
Sumber: Dokumentasi BNPB

3. **Sedimentasi Akumulatif (Pendangkalan):** Terjadi proses pendangkalan alur sungai (*riverbed aggradation*) akibat akumulasi sedimen suspensi dan sisa material lignoselulosa (kayu) dari sisa banjir bandang terdahulu, yang secara drastis menurunkan kemampuan sungai dalam menampung air.

Manajemen Respons Darurat dan Mitigasi Jangka Panjang

Proses percepatan penanganan bencana dilakukan melalui instrumen hukum dengan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, terhitung mulai 18 Mei hingga 16 Juni 2026. Otoritas penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh BNPB kolaboratif bersama BPBD, unsur TNI/Polri, dan elemen masyarakat, serta mengimplementasikan empat klaster penanganan taktis:

1. **Klaster Evakuasi dan Perlindungan:** Mengutamakan penyelamatan populasi rentan (demografi usia lanjut dan anak-anak) ke posko pengungsian terpadu;
2. **Klaster Logistik:** Distribusi bantuan darurat yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar nutrien (pangan siap saji), air bersih (sanitasi), dan perlengkapan tidur;
3. **Klaster Infrastruktur:** Mobilisasi alat berat guna melakukan rekayasa pembersihan material mekanis dan memulihkan konektivitas transportasi jalur logistik utama;
4. **Klaster Kesehatan Masyarakat:** Tindakan pencegahan medis guna menekan epidemiologi penyakit pasca-bencana, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dermatitis, dan gastroenteritis.

Dalam implementasi penanganan di lapangan, BNPB melakukan tindakan nyata dengan mengoordinasikan bantuan logistik dan peralatan secara terpadu. BNPB memobilisasi armada alat berat untuk mempercepat pembersihan material kayu dan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 12 Koordinasi Lapangan Penanganan Banjir Antar OPD Terkait

Sumber: Dokumentasi BNPB



Gambar 13 Rapat Koordinasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir Kab. Luwu Utara Tahun 2026

Sumber: Dokumentasi BNPB

lumpur tebal yang menutup jalur transportasi vital agar distribusi bantuan berjalan lancar. Selain itu, BNPB mendukung kebutuhan dasar pengungsi melalui penyediaan tenda darurat, instalasi alat penjernih air bersih, serta menyalurkan dana siap pakai (DSP) untuk mendukung operasional komando tanggap darurat di daerah.

Selain penguatan logistik, posko darurat bencana banjir juga dioptimalkan sebagai pusat pengumpulan data dan koordinasi lintas sektor di lapangan. Berfungsi sebagai komando taktis, posko ini menjadi titik temu bagi tim reaksi cepat BPBD, relawan lokal, dan unsur TNI/Polri untuk memetakan dinamika kondisi wilayah terdampak secara *real-time*. Pada posko utama ini, seluruh informasi terkait fluktuasi debit air, titik pengungsian baru, hingga klasterisasi kebutuhan mendesak warga dikelola secara terpusat. Langkah ini penting untuk meminimalkan tumpang tindih distribusi bantuan serta memastikan bahwa setiap tindakan penyelamatan dan pemulihan infrastruktur dasar berjalan secara efektif, efisien, serta tepat sasaran.

BANJIR DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Pada Senin, 18 Mei 2026 pukul 10.30 WITA, bencana banjir melanda tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, yaitu Kecamatan Tering, Kecamatan Long Iram, dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn. Banjir dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan debit Sungai Mahakam meningkat dan meluap hingga menggenangi kawasan permukiman penduduk. Selain rumah warga, genangan juga berdampak pada kantor pemerintahan kampung, fasilitas pendidikan dan kesehatan, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Merespons kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Kutai Barat segera melakukan patroli dan pemantauan di wilayah terdampak, melaksanakan kaji cepat untuk mengidentifikasi dampak bencana, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan, instansi terkait, dan aparat kampung guna mengantisipasi evakuasi warga serta melakukan pendataan dampak banjir. Selain itu, pelaporan situasi dilakukan secara berkala kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan darurat.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Long Iram mengalami banjir yang cukup merata dengan tren tinggi muka air (TMA) yang terus meningkat. Pada Long Iram Seberang, ketinggian air mencapai 60

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 14 Foto Udara Konsisi banjir di Kutai Barat

Sumber: BPBD Kab. Kutai Barat

–150 cm, sedangkan di Kampung Anah berkisar antara 70–100 cm. Pada kawasan Long Iram Kota, air menggenangi RT 01 hingga RT 05 dengan ketinggian 30–50 cm. Sementara itu, di Kampung Long Daliq, banjir dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 150 cm.

Kemudian, di Kecamatan Tering, banjir berdampak pada 1.340 unit rumah yang dihuni oleh 1.513 kepala keluarga atau sekitar 5.743 jiwa. Kampung Linggang Tering Seberang menjadi wilayah yang paling terdampak dengan 444 unit rumah terendam dan tinggi muka air mencapai 100 cm. Secara umum, kondisi banjir di wilayah Kecamatan Tering masih menunjukkan tren kenaikan.

Sementara itu, di Kecamatan Mook Manaar Bulatn tercatat sebanyak 852 kepala keluarga atau sekitar 2.530 jiwa terdampak banjir. Wilayah yang terdampak meliputi Kampung Kelumpang, Merayaq, Linggang Marimun, Muara Kalaq, Rambayan, Gadur, dan Muara Jawaq. Ketinggian air di wilayah tersebut berkisar antara 30 hingga 150 cm dan hingga saat ini kondisi air masih terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil pemantauan, banjir di Kabupaten Kutai Barat masih menunjukkan tren peningkatan tinggi muka air di sejumlah lokasi sehingga diperlukan pemantauan berkelanjutan, kesiapsiagaan masyarakat, serta dukungan lintas sektor untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Sebagai bentuk dukungan penanganan darurat, pada Minggu, 31 Mei 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan logistik dan peralatan penanganan darurat banjir kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Penanganan Darurat Wilayah II BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan, di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kutai Barat. Bantuan yang diberikan meliputi 250 paket sembako, 150 paket selimut, 50 paket *hygiene kit*, 150 lembar matras, dan 100 paket peralatan



Gambar 15 Kondisi Banjir di Permukiman

Sumber: BPBD Kab. Kutai Barat

kebersihan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Himbauan kepada masyarakat

Sehubungan dengan meningkatnya debit air Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui BPBD mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Kondisi Sungai dan Genangan Banjir**

   Masyarakat diimbau untuk menghindari aktivitas di sekitar sungai, saluran air, maupun area yang tergenang banjir. Meningkatnya debit air dapat menyebabkan arus menjadi lebih kuat dan berpotensi membahayakan keselamatan;

2. **Lakukan Pengawasan terhadap Anak-Anak dan Kelompok Rentan**

   Orang tua dan anggota keluarga diminta untuk mengawasi anak-anak secara lebih intensif serta memastikan mereka tidak bermain di area banjir, bantaran sungai, maupun lokasi yang berpotensi membahayakan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya;



Gambar 16 Pemberian Bantuan Logistik dan Peralatan Penanganan Darurat Banjir Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Sumber: BPBD Kab. Kutai Barat

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

3. Amankan Peralatan Elektronik dan Dokumen Penting

Apabila air mulai memasuki rumah, segera matikan aliran listrik untuk menghindari risiko korsleting. Pindahkan barang berharga, peralatan elektronik, dokumen penting, dan kebutuhan pokok ke tempat yang lebih tinggi dan aman;

4. Persiapkan Diri untuk Kemungkinan Evakuasi

Masyarakat yang tinggal di daerah rendah, bantaran sungai, atau wilayah dengan ketinggian genangan yang terus meningkat diharapkan menyiapkan perlengkapan darurat, seperti pakaian, obat-obatan, dokumen penting, serta kebutuhan dasar lainnya. Segera lakukan evakuasi apabila kondisi dinilai tidak aman atau sesuai arahan petugas;

5. Pantau Informasi Resmi dan Ikuti Arahan Petugas

Masyarakat diminta untuk selalu mengikuti perkembangan situasi melalui informasi resmi yang disampaikan oleh BPBD, pemerintah daerah, aparat setempat, maupun instansi terkait. Hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan patuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama;

6. Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong Antarwarga

Masyarakat diharapkan saling membantu, terutama kepada warga yang membutuhkan bantuan khusus, serta menjaga semangat gotong royong dalam menghadapi situasi darurat banjir. Koordinasi yang baik antarwarga dapat membantu mempercepat proses penanganan dan mengurangi risiko yang ditimbulkan.

TANAH LONGSOR DI AGAM, TAPANULI UTARA, DAN TAPANULI SELATAN

Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera kembali terjadi longsor. Sepanjang bulan Mei 2026, tercatat tiga kejadian tanah longsor yang ada di Pulau Sumatera. Kejadian longsor tersebut terjadi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat; Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Tanah Longsor di Agam, Provinsi Sumatera Barat

Tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat terjadi pada Selasa, 5 Mei 2026 sejak pukul 18.00 WIB. Curah hujan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama serta kondisi tanah yang labil menjadi pemicu bencana longsor itu terjadi longsoran menimpa rumah warga dan menutupi ruas jalan. Wilayah yang terdampak meliputi dua desa dan dua kecamatan yang ada di Kabupaten Agam yaitu Nagari Sungai Landia, Kecamatan IV Koto dan Nagari Parik Panjang Kecamatan Matur.



Gambar 17 Dampak Rumah Rusak Akibat Tertimbun Material Longsoran

Sumber: BPBD Kabupaten Agam

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 18 BPBD Kabupaten Agam bersama dengan tim gabungan melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimbun material longsoran

Sumber: BPBD Kabupaten Agam

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Agam kejadian tanah longsor mengakibatkan tertimbunnya rumah warga hingga merenggut korban jiwa. Satu orang korban jiwa yang tertimbun longsor ditemukan sudah meninggal dunia. Sebanyak enam orang korban terluka dalam kejadian ini dengan rincian tiga orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan. Hingga tanggal 6 Mei 2026 sebanyak empat orang masih dirawat di rumah sakit sementara dua orang lainnya sudah pulang dan mengungsi sementara di rumah kerabatnya. Selain itu, sebanyak 29 orang atau sekitar 10 KK terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna mengantisipasi terjadinya longsor susulan.

Selain itu, BPBD Kabupaten Agam juga melaporkan bahwa kejadian ini menyebabkan kerugian materiel. Sebanyak tiga unit rumah warga terdampak reruntuhan longsor. Selain itu, reruntuhan longsor juga menutupi ruas jalan sehingga menghambat akses warga.

BPBD Kabupaten Agam bersama dengan Basarnas, PMI Kab. Agam, KSB, dan masyarakat telah melakukan evakuasi kepada seluruh korban telah ditemukan. BPBD bersama dengan pihak pemerintah kecamatan setempat berkoordinasi untuk melakukan pendataan korban. Material longsoran belum dibersihkan sampai saat tanggal 6 Mei 2026 karena terkendala dengan alat berat untuk pembersihkan material longsoran. Ruas jalan yang tertutup material longsoran untuk sementara ini bisa dilewati dengan sistem buka tutup.

Tanah Longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara

Cuaca ekstrem diduga sebagai pemicu terjadinya tanah longsor yang terjadi di Tapanuli Utara, di Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 5 Mei 2026 pukul 16.30 WIB. Tanah longsor terjadi di Desa Hutabarat,

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh BPBD Kabupaten Tapanuli Utara, akibat dari kejadian ini tiga orang meninggal dunia karena tertimbun material longsoran. Selain itu satu orang dilaporan mengalami luka-luka. Selain korban jiwa, peristiwa ini juga menyebabkan akses Jalan Nasional Tarutung-Sipirok putus total karena tertutupi ruruntuhan longsoran sehingga akses warga menjadi terganggu.



Gambar 19 BPBD Kabupaten Tapanuli Utara dan Tim Gabungan melakukan evakuasi warga yang menyangkut di dalam mobil

Sumber: BPBD Kabupaten Tapanuli Utara

Pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan pihak TNI/Polri, Kementerian PUPR melalui BPJN serta perangkat kecamatan, desa dan masyarakat bergotong royong membersihkan material longsoran serta mengevakuasi korban yang tertimbun material longsoran. Alat berat jenis beko loader milik PT NH (Nusantara Hidrotama) diturunkan untuk membantu proses pembersihan material.

Tanah Longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

Hujan deras dari sore hingga malam diduga menjadi pemicu terjadinya tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Senin tanggal 18 Meil 2026 pukul 17.00 WIB. Tanah longsor ini terjadi tepatnya di Kelurahan Wek I, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Tim BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Tim Gabungan bersama masyarakat sebelumnya melakukan pencarian dua korban hilang dan melakukan upaya penerangan serta alat berat untuk upaya pencarian dan

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 20 BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan bersama dengan tim gabungan dan masrayakat melakukan upaya pencarian korban hilang

Sumber: BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan

pembersihan material longsoran. Pada Rabu, 20 Mei 2026 BPBD Kabupaten Selatan melaporkan akibat kejadian tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan menyebabkan dua orang meninggal dunia akibat terbawa longsoran.

Akibat bencana ini Bupati Tapanuli Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/198/KPTS/2026 mengenai Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan hingga 30 Juni 2026. Menyikapi masih tingginya curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia yang memicu rangkaian bencana hidrometeorologi, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman bencana, khususnya bahaya hidrometeorologi basah.

Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, masyarakat diimbau untuk melakukan evakuasi mandiri dan mengetahui jalur evakuasi yang aman. Sedangkan untuk warga yang tinggal di daerah bantaran sungai juga diminta untuk rutin memantau ketinggian muka air serta memperbarui informasi cuaca dari lembaga resmi.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

KEKERINGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, 13 MEI 2026

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau. Kondisi geografis yang didominasi perbukitan dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber air alami menjadikan beberapa wilayah rentan mengalami krisis air bersih ketika curah hujan menurun dalam periode yang cukup panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso melaporkan kejadian bencana kekeringan yang terjadi pada 13 Mei 2026 di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan laporan yang diterima, bencana tersebut berdampak pada 445 jiwa yang mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga saat pelaporan, tidak terdapat korban jiwa akibat kejadian kekeringan tersebut.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan dan upaya penanganan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi serta untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi kekeringan yang berkepanjangan.




Gambar 21 Petugas Pemerintah Daerah mendistribusikan air bersih ke masyarakat

Sumber: BPBD Kabupaten Bondowoso

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan sebagian besar wilayah Jawa Timur mulai memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2026. Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Timur memprediksi awal musim kemarau tahun 2026 terjadi pada Mei di sebagian besar zona musim di Jawa Timur, termasuk wilayah Tapal Kuda yang mencakup Kabupaten Bondowoso. Selain itu, sifat hujan pada musim kemarau tahun 2026 diperkirakan cenderung normal hingga di bawah normal, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekeringan meteorologis dan berkurangnya ketersediaan sumber air.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 22 Peta Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut-turut di Indonesia

Sumber: BMKG

Peta Monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut yang diterbitkan oleh BMKG per 31 Mei 2026, menggambarkan kondisi kekeringan meteorologis mulai berkembang di sejumlah wilayah Indonesia, terutama pada bagian selatan Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi. Warna kuning hingga cokelat yang mendominasi wilayah-wilayah tersebut menunjukkan telah terjadi periode tanpa hujan berturut-turut antara enam hingga lebih dari 30 hari.

Wilayah Kabupaten Bondowoso menunjukkan titik pengamatan pada peta yang didominasi warna kuning hingga oranye, yang menunjukkan jumlah hari tanpa hujan berkisar antara 6–20 hari berturut-turut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Bondowoso telah mengalami periode kering yang cukup signifikan sejak memasuki musim kemarau.

Situasi tersebut sejalan dengan prakiraan BMKG yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bondowoso termasuk wilayah Jawa Timur yang diprediksi menerima curah hujan kategori rendah selama Mei 2026. Berkurangnya curah hujan menyebabkan debit sumber air, mata air, dan sumur masyarakat mulai menurun sehingga meningkatkan potensi terjadinya kekeringan.

Berdasarkan interpretasi peta HTH, wilayah Bondowoso belum menunjukkan kategori kekeringan ekstrem, namun telah memasuki fase awal hingga menengah kekeringan meteorologis. Jika kondisi tanpa hujan terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, maka risiko kekurangan air bersih dan kekeringan pertanian berpotensi meningkat, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air permanen.

Meningkatnya kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan mendorong BPBD Kabupaten Bondowoso untuk melakukan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Dengan menggunakan dua unit truk tangki

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 23 BPBD Kabupaten Bondowoso melakukan penyaluran air bersih menggunakan truk tangki

Sumber: BPBD Kabupaten Bondowoso

berkapasitas masing-masing 5.000 liter, BPBD mendistribusikan air ke sejumlah desa yang mengalami kekurangan air bersih. Langkah ini menjadi bagian dari upaya tanggap darurat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Kekeringan merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama terkait ketersediaan air bersih, kesehatan, pertanian, peternakan, dan aktivitas sosial serta ekonomi. Pada Kabupaten Bondowoso, kondisi hari tanpa hujan yang semakin panjang dan menurunnya curah hujan selama musim kemarau meningkatkan risiko terjadinya bencana kekeringan, khususnya di wilayah yang bergantung pada mata air, sumur dangkal, serta sumber air permukaan.

Dalam situasi bencana kekeringan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan melakukan penghematan penggunaan air serta memprioritaskan pemanfaatan air untuk kebutuhan pokok. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan air hingga musim hujan kembali tiba dan mencegah terjadinya krisis air bersih yang lebih parah.



Gambar 24 Infografis Tips Siaga Bencana Kekeringan

Sumber: BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Selain berdampak pada ketersediaan air, kondisi kekeringan juga dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada area dengan vegetasi kering. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, membuang puntung rokok sembarangan, maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Upaya pencegahan ini penting untuk menghindari terjadinya bencana lanjutan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat

Bagi sektor pertanian, petani perlu menyesuaikan pola tanam dan penggunaan air irigasi berdasarkan informasi prakiraan cuaca dan musim yang dikeluarkan BMKG. Langkah mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal panen yang dapat berdampak pada ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.


Kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Melalui pemanfaatan air secara bijaksana, pelaporan dini kondisi kekeringan, perlindungan sumber daya air, dan kepatuhan terhadap informasi peringatan dini, risiko serta dampak bencana kekeringan di Kabupaten Bondowoso dapat diminimalkan sehingga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

POTENSI BENCANA JUNI 2026

Historis Kebencanaan Bulan Juni (2016–2025)

Secara umum, infografis ini menunjukkan tren frekuensi bencana di bulan Juni yang cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir (2016-2025), dengan karakteristik bencana yang mulai bergeser dari bencana hidrometeorologi basah (banjir, longsor) ke hidrometeorologi kering (karhutla, kekeringan) karena bulan Juni menandai masa transisi atau sudah memasuki musim kemarau di Indonesia.

Bulan Juni di Indonesia secara historis merupakan periode krusial dalam siklus hidrometeorologi. Meskipun secara klimatologis wilayah Indonesia mulai bergeser dari musim hujan ke musim kemarau (pancaroba), data selama satu dekade terakhir (2016–2025) menunjukkan bahwa frekuensi bencana tetap signifikan. Kejadian bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor masih sering tercatat dalam kalender kebencanaan nasional.



Gambar 25 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Bulan Juni di Indonesia

Sumber: BNPB

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Dominasi Jenis Bencana Utama

Berdasarkan legenda warna di bagian bawah, ada tiga jenis bencana yang paling dominan memakan porsi terbesar dalam grafik:

1. Banjir (warna merah) : Tetap konstan muncul setiap tahun dengan jumlah yang cukup besar. Lonjakan tertinggi banjir di bulan Juni terlihat pada tahun 2020, 2024, dan 2025. Hal ini menandakan adanya anomali cuaca atau kemarau basah di tahun-tahun tersebut;
2. Kebakaran Hutan dan Lahan / Karhutla （warna hijau): Mengalami lonjakan yang sangat masif pada tahun 2023 dan 2025. Ini mengindikasikan bahwa pada bulan Juni tahun tersebut, kondisi kekeringan sudah sangat parah atau dipicu oleh fenomena iklim seperti El Niño.
3. Cuaca Ekstrem (warna kuning) & Tanah Longsor (warna biru tua): Kedua bencana ini konsisten menyumbang angka kejadian yang stabil hampir setiap tahun, khususnya pada tahun 2021 dan 2022, porsi tanah longsor (warna biru tua) terlihat mendominasi paruh atas batang grafik.

Bencana dengan Frekuensi Rendah:

1. Kekeringan (warna biru muda): Muncul secara signifikan hanya di tahun-tahun tertentu, seperti 2019, 2023, dan 2024;
2. Gelombang Pasang & Abrasi (warna ungu), Gempa Bumi (warna abu-abu), dan Erupsi Gunung Api (warna oranye/ kuning tua): Muncul dalam jumlah kecil (porsi sangat tipis di ujung atas batang), menunjukkan bahwa bencana geologis atau dinamika pesisir memiliki frekuensi kejadian yang relatif kecil dan stabil di bulan Juni dibandingkan bencana hidrometeorologi.

Dasarian II Juni 2026

Memasuki pertengahan Juni 2026, analisis parameter meteorologi menunjukkan dinamika atmosfer yang perlu diwaspadai. Sebagian besar wilayah Indonesia memang diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah, namun terdapat anomali pada sisi "Sifat Hujan" (akan dijelaskan pada bagian akhir artikel ini).


Distribusi Kuantitas Curah Hujan

Tabel 3 Distribusi Probabilitas Curah Hujan Untuk Periode 11-20 Juni 2026

Kategori Curah Hujan	Rentang (mm/dasarian)	Persentase Wilayah (%)
Rendah	0 – 50	33,59%
Menengah	50 – 150	66,25%
Tinggi	150 – 300	0,16%

Sumber: BMKG

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia



Gambar 26 Peta Prakiraan Curah Hujan Dasarian II Juni 2026

Sumber: BMKG

Pada Dasarian II Juni 2026, umumnya wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori Sangat Tinggi 0.00%, Tinggi 0.16%, Menengah 66.25%, dan Rendah 33.59%. Pada Dasarian II bulan Juni ini tidak ditemuai adanya nilai dan sebaran spasial wilayah di Indonesia dengan curah hujan kategori Tinggi dan Sangat Tinggi.


Analisis Distribusi Spasial per Wilayah :

1. Jawa, Bali, NTB, dan NTT (Kondisi Sangat Kering): Seluruh wilayah ini didominasi oleh warna cokelat tua (0–10 mm) dan cokelat kemerahan (10– 20 mm). Ini menunjukkan bahwa zona Monsun Australia (angin kering) telah aktif sepenuhnya di selatan ekuator, sehingga wilayah ini praktis berada dalam puncak awal musim kemarau dengan potensi hujan yang sangat minim;
2. Sumatera (Variatif Dominan Rendah): Bagian tengah hingga selatan Sumatera (seperti Lampung, Sumsel, Jambi) didominasi warna oranye hingga cokelat (kategori Rendah). Namun, di sepanjang pesisir barat (jalur Bukit Barisan) dan sebagian utara Sumatera (Aceh, Sumut), masih terdapat degradasi warna kuning (kategori Menengah, 50–100 mm);
3. Kalimantan (Kategori Rendah – Menengah): Kalimantan bagian barat, selatan, dan tengah didominasi warna oranye (20–50 mm). Sementara Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur masih menunjukkan warna kuning hingga hijau muda (50–150 mm), menandakan pasokan uap air yang masih cukup di wilayah utara;
4. Sulawesi (Gradasi Tajam): Sulawesi bagian selatan dan tenggara terpantau masuk kategori Rendah (oranye-

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

cokelat). Sebaliknya, Sulawesi Tengah, Barat, dan Utara masih memiliki kantung-kantung curah hujan kategori Menengah hingga Tinggi (warna kuning hingga hijau muda).

5. Papua dan Maluku (Kondisi Basah): Berbeda dengan wilayah barat dan selatan Indonesia, wilayah Papua (terutama bagian tengah/pegunungan dan utara) serta kepulauan Maluku masih didominasi warna kuning, hijau muda, hingga hijau tua. Ini menunjukkan wilayah tersebut masih berada pada periode basah atau dipengaruhi oleh fenomena lokal/suhu muka laut setempat.



Gambar 27 Peta Prakiraan Sifat Hujan Dasarian II Juni 2026

Sumber: BMKG

Pada Dasarian II Juni 2026, umumnya wilayah Indonesia diprediksi mengalami sifat hujan kategori Jauh di Atas Normal 5.27%, Atas Normal 17.20%, Normal 46.81%, dan Bawah Normal 30.72%.

Analisis Distribusi Spasial dan Sifat Hujan per Wilayah

1. Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT (Kondisi Normal hingga Bawah Normal): Wilayah ini didominasi oleh warna kuning terang (Normal) hingga oranye/cokelat muda (Bawah Normal, 51%–84%). Artinya, karena bulan Juni secara klimatologis memang sudah memasuki musim kemarau, kondisi cuaca di Jawa hingga Nusa Tenggara diproyeksikan akan berjalan sesuai fasenya atau bahkan bisa lebih kering dari biasanya;
2. Pulau Sumatera (Dominan Normal hingga Atas Normal): Sebagian besar wilayah Sumatera diselimuti warna kuning (Normal). Namun, yang menarik adalah di sepanjang pesisir barat (jalur Bukit Barisan), Sumatera Utara, hingga Aceh didominasi warna hijau muda hingga hijau tua (Atas Normal, 116%–200%). Ini menunjukkan wilayah utara dan barat Sumatera cenderung lebih basah dibanding rata-rata bulan Juni pada tahun-tahun lalu;

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

3. Pulau Kalimantan dan Sulawesi (Kondisi Normal Berbintik Atas Normal): Secara umum, kedua pulau besar ini didominasi warna kuning (Normal). Namun, terdapat kantung-kantung atau klaster wilayah berwarna hijau (Atas Normal), seperti di Kalimantan Barat bagian utara, Kalimantan Timur, serta sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Ini menandakan adanya potensi hujan lokal yang intensitasnya di atas rata-rata tahunan mereka.
4. Papua dan Maluku (Gradasi Kontras): Wilayah Papua menunjukkan variasi yang sangat kontras. Bagian tengah (pegunungan) hingga utara didominasi warna kuning dan hijau (Normal hingga Atas Normal). Sebaliknya, wilayah Papua bagian selatan (sekitar Merauke dan Laut Arafura) justru berwarna cokelat tua (Bawah Normal, 0%–30%), mengindikasikan wilayah selatan tersebut mengalami kondisi yang jauh lebih kering dari kondisi normalnya.

Anomali Spasial: Kemarau tetapi Basah di Pesisir Barat Sumatera dan Kalimantan

Berbeda dengan peta curah hujan yang mengukur volume air (dalam mm), peta sifat hujan ini membandingkan jumlah curah hujan yang diprakirakan akan terjadi dengan nilai rata-rata klimatologisnya (kondisi normalnya) selama 30 tahun terakhir di bulan Juni.

Secara umum, bulan Juni menandakan Indonesia sudah memasuki musim kemarau karena aktifnya Monsun Australia yang kering. Hal ini terkonfirmasi secara sempurna di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang berwarna cokelat (curah hujan rendah) dengan sifat hujan normal/bawah normal.

Namun, anomali terjadi di sepanjang pesisir barat Sumatera (jalur Bukit Barisan), Aceh, Sumatera Utara, hingga sebagian Kalimantan dan Sulawesi Tengah:

1. Fakta Peta Curah Hujan: Wilayah-wilayah tersebut masih menerima volume hujan kategori Menengah hingga Tinggi (50–300 mm);
2. Fakta Peta Sifat Hujan: Sifat hujannya menunjukkan warna Hijau Tua (Atas Normal, bahkan ada yang >200%);
3. Analisis Anomali: Ini adalah anomali cuaca lokal yang signifikan. Wilayah tersebut mengalami kondisi yang jauh lebih basah daripada rata-rata historis bulan Juni mereka. Hal ini biasanya dipicu oleh suhu muka laut di Samudra Hindia yang masih hangat atau adanya gangguan atmosfer jangka pendek (seperti gelombang aktif atmosfer) yang menahan laju musim kemarau di bagian barat Indonesia.

Anomali Spasial: Kekeringan Ekstrem di Papua Bagian Selatan

Papua umumnya dikenal sebagai wilayah yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun karena faktor topografi Pegunungan Jayawijaya yang memicu hujan orografis. Namun, pada Dasarian II Juni 2026, terjadi anomali di Papua bagian selatan (sekitar Merauke):

1. Peta curah hujan menunjukkan wilayah tersebut masuk kategori Rendah (0–20 mm), dan dipertegas oleh peta sifat hujan yang berwarna Cokelat Tua (Bawah Normal, 0%–30%).
2. Analisis Anomali: Wilayah selatan Papua mengalami peningkatan musim kemarau yang sangat kering, jauh melampaui kondisi normalnya di bulan Juni. Wilayah ini menjadi salah satu titik yang paling anomali di bagian timur Indonesia karena penurunan drastis pasokan hujan.

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia

Infografis Kejadian Bencana (Mei 2026)

BNPB

Selama bulan Mei tahun 2026 telah terjadi 163 kejadian bencana dan menyebabkan 23 orang meninggal dan hilang. Secara kumulatif, lebih dari 253.601 orang menderita & mengungsi. Bencana juga telah mengakibatkan 1.074 unit rumah mengalami kerusakan. Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Banjir merupakan bencana yang dominan terjadi di bulan Mei. Korban meninggal dan hilang paling banyak disebabkan oleh bencana tanah longsor. Kerusakan rumah paling banyak disebabkan oleh bencana cuaca ekstrem.


Peta Kejadian Bencana Bulan Mei 2026



Data Kejadian Bencana Bulan Mei 2026


Jumlah Kejadian Bencana

163 kejadian




Jumlah Korban Meninggal & Hilang

23 jiwa



Persentase Korban yang Menderita & Mengungsi


97,25% diakibatkan oleh banjir



Persentase Kerusakan Rumah

52,32%

diakibatkan oleh cuaca ekstrem



Rekapitulasi Kejadian Bencana

Periode: 1 Januari - 31 Mei 2026

1.03 kejadian bencana

Menderita dan Mengungsi
2.635.474 orang

Meninggal dan hilang
256 Orang


12.138 Rumah rusak

1.932 unit
Rumah Rusak Berat


2.129 unit
Rumah Rusak Sedang

8.077 unit
Rumah Rusak Ringan

Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana
Bulan Januari - Desember
Periode Tahun 2017 - 2026



Perbandingan Kejadian Bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Karhutla, Kekeringan, dan Gelombang Pasang & Abrasi
Bulan Mei 2025 dan 2026



Tanggal Pembuatan: 09/06/2026 **Sumber:** www.dibi.bnpb.go.id per tanggal 7 Juni 2026 **Website:** www.bnpb.go.id **FB:** infoBNPB **Twitter:** @BNPB_Indonesia **Telegram:** DataBencanaIndonesia

BNPB_Indonesia InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id Data Bencana Indonesia