# αναλυτική χημεία

Καλλιακμάνη

9.11.2021

1N-ΣΤΠ\_01

# Δειγματοληψία

Δειγματοληψία ονομάζεται η διεργασία παραλαβής ενός μικρού κλάσματος ενός υλικού απο τη συνολική ποσότητά του, του οποίου η χημική σύσταση είναι ίδια με τη μέση σύσταση του συνόλου του υλικού

αλλιώς

Δειγματοληψία ονομάζεται η διαδικασία επιλογής μερους ενός προς εξέταση υλικού με τέτοιο τρόπο ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό και να παρέχει πληροφορίες για το υλικό

## τύποι υλικών


- βιομηχανικά προϊόντα (γραμμη παραγωγής)
- γεωργικά προϊόντα (στον αγρό)
- γεωλογικά και εδαφολογικά υλικά (καρότα)
- περιβαλλοντικά υλικά
- βιολογικά υλικά (παρακέντηση, απόξεση)
- αρχαιολογικά υλικά
- τρόφιμα
- υλικά εγκληματολογικού ενδιαφέροντος


# χρήσιμοι ορισμοί

- δειγμα (sample): το μέρος ενός υλικού που επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό του συνόλου
- υπόδειγμα(sub-sample): το μέρος ενός δείγματος που έχει επιλεγεί με τέτοιο τρό πο ώστε η υπό μέτρηση ιδιότητα να είναι η ίδια όπως και στο δείγμα
- εργαστηριακό δείγμα(laboratory sample): το δείγμα που αποστέλεται στο εργαστήριο για ανάλυση
- αντιδείγμα (anti-sample): το ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το αρχικό εργαστηριακό δείγμα και το οποίο δεν αναλύεται αλλά φυλάσσεται ως μάρτυρας
- δείγμα δοκιμής(test sample): το υλικό στο οποίο θα εκτελεστεί η δοκιμή (μπορεί να είναι όλο το εργαστηριακό δείγμα ή υπόδειγμά του)
- μέρος δοκιμής(test portion):υπόδειγμα του δείγματος δοκιμής στο οποίο εκτελείται η τελική μέτρηση

# παράμετροι δειγματοληψίας


- το είδος και οι ιδιότητες του υποεξέταση υλικού (φυσική κατάσταση, ομοιογένεια, στατικότητα, συνεχές ή διακριτό)
- ο τύπος του δείγματος που απαιτέιται για τη συγκεκριμένη μέθοδο πράγμα που καθορίζει το σχήμα της δειγματοληψίας (τυχαία, στρωματοποιημένη, σύνθετη)





# παράμετροι δειγματοληψίας

- 3. ειδικές παράμετροι για το δείγμα (επάρκεια δειγμάτων, αβεβαιότητα δειγματοληψίας, αριθμός δειγμάτων σε μη ομοιγενή δειγματοληψία, υποδειγματοληψία)
- 4. η σταθερότητα του δείγματος ( όταν το δείγμα αναλύεται πρέπει να διατηρεί τις ιδιότητες που είχε κατα τη δειγματοληψία)
- 5. ο τρόπος χειρισμού των δειγμάτων
  - συντήρηση και ασφάλεια του δείγματος
  - ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού
  - ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα του δείγματος
  - ύπαρξη τεκμηρίωσης όλων των ενεργειών ώστε η διαδικασία να μπορεί να αναπαραχθεί



Για την έρευνα συλλέχθηκαν ποσοτικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (περίοδος 4-30 Ιουλίου 2019), προσαρμοσμένων στους δύο πληθυσμούς - γυναίκες (299 αξιοποιήσιμες απαντήσεις) και επιχειρήσεις (107 αξιοποιήσιμες απαντήσεις). Επιπλέον, συλλέχθηκαν ποιοτικά στοιχεία μέσω τριών focus groups (15, 17 & 18 Ιουλίου 2019) στα οποία συμμετείχαν συνολικά 25 γυναίκες και συγκεκριμένα: (α) γυναίκες σε αρχικά στάδια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους - «focus group γυναικών», (β) γυναίκες σε πγετικές θέσεις - «focus group προτύπων» και (γ) στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - «focus group επιχειρήσεων».

# σφάλμα

ως <u>σφάλμα</u> ορίζουμε το μέγεθος της αβεβαιότητας που προκύπτει από κάθε φυσική μέτρηση.

Τα σφάλαμτα μπορεί να είναι

- 1. προσδιορίσιμα ή συστηματικά (systematic errors) μπορούν να μετρηθούν και να υπολογιστούν.
- 2. <u>μη προσδιορίσιμα ή τυχαία</u> (random errors) μπορούν να ταυτοποιηθούν αλλά κυμαίνονται κατά τυχαίο τρόπο



# ανάλυση συστηματικών σφαλμάτων

#### προέλευση συστηματικών σφαλμάτων

- 1. προσωπικά σφάλματα (επανέλεγχος)
- 2. ενόργανα σφάλματα (σωστή βαθμονόμηση)
- 3. σφάλματα μεθόδου(ανάλυση πρότυπων δειγμάτων, ανεξάρτητη ανάλυση, προσδιορισμός τυφλού δείγματος, μεταβολή μεγέθους δείγματος


#### τύποι συστηματικών σφαλμάτων

- 1. Σταθερά
- 2. Αναλογικά

# τυχαίο και συστηματικό σφάλμα

χωρίς συστηματικό - μικρό τυχαίο υψηλή εγκυρότητα υψηλή ακρίβεια

με συστηματικόμικρό τυχαίο χαμηλή εγκυρότητα υψηλή ακρίβεια



χωρίς συστηματικόμεγάλο τυχαίο υψηλή εγκυρότητα χαμηλή ακρίβεια


με συστηματικόμεγάλο τυχαίο χαμηλή εγκυρότητα χαμηλή ακρίβεια

# ορισμοί στατιστικών παραμέτρων

η μέση τιμή, η αριθμητική μέση τιμή και ο μέσος όρος χ (Mean): η αριθμητική τιμή που αποκτήθηκε με διαίρεση του αθροίσματος των τιμών μιας σειράς μετρήσεων προς τον αριθμό των μετρήσεων

$$\overline{X} = \frac{\sum X}{N}$$

η διάμεση τιμή X (median): μιας σειράς μετρήσεων είναι το αποτέλεσμα γύρω από το οποίο κατανέμονται εξίσου όλες οι άλλες τιμές, δηλαδή οι μισές τιμές είναι μεγαλύτερες και οι μισές μικρότερες απο τη διάμεση τιμή



#### Median (Middle) Mode (Most)

The number which is in the middle or the middle value.

11 7 11 18 9 7 6 23 7 6777911111823

Median: 9

The number that appears the most.

11 7 11 18 9 7 6 23 7 6777911111823

Mode: 7

#### Mean (Average)

The total of the numbers divided by how many numbers there are.

11 7 11 18 9 7 6 23 7

11+7+11+18+9+7+6+23+7=99

99/9 = 11

Mean: 11

### Range (Difference)

The difference between the largest and the smallest number.

11 7 11 18 9 7 6 23 7

Large: 23 Small: 6

23 - 6 = 17

Range: 17

# ακρίβεια-επαναληψιμότητα

Ο όρος ακρίβεια (accuracy) σημαίνει την εγγύτητα μια μέτρησης προς την αποδεκτή τιμή και εκφράζεται με όρους σφάλματος

Επαναληψιμότητα (precision) ορίζεται ως η συμφωνία μεταξύ των αριθμητικών τιμών δύο ή περισσότερων μετρήσεων που έγιναν με τον ίδιο τρόπο

Το <u>εύρος</u> w (range)σε μια σειρά δεδομένων είναι η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής

# μέτρηση της ακρίβειας

Η ακρίβεια μέτρησης συχνά περιγράφεται με

• το απόλυτο σφάλμα Ε

$$E = x_i - \mu$$

χ<sub>i</sub>: μέτρηση

μ: αποδεκτή ή πραγματική τιμή


• το σχετικό σφάλμα E<sub>r</sub>

$$E_r = E*100/\mu$$


#### Ακρίβεια και επαναληψιμότητα

Ακρίβεια (Accuracy): δείχνει πόσο κοντά στην αληθινή τιμή είναι το αποτέλεσμα μιας μέτρησης


Επαναληψιμότητα (Precision): δείχνει πόσο κοντά μεταξύ τους είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων



Καλή ακρίβεια Καλή επαναληψιμότητα



Κακή ακρίβεια Καλή επαναληψιμότητα



Κακή ακρίβεια Κακή επαναληψιμότητα

# μέτρηση της επαναληψιμότητας


- Απόκλιση από τη μέση τιμή (deviation) x<sub>i</sub>=x
- Εύρος (range) w=x<sub>max</sub>-x<sub>min</sub>
- Τυπική απόκλιση (standard deviation) σ
- Διακύμανση σ<sup>2</sup>

# Standard Deviation Examples Standard Deviation = $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ ( $\sigma$ )

# τυπική απόκλιση σ

#### Standard Deviation





κατανομή Gauss

	Х	x^2				
	15	225				
	9	81				
	23	529				
	12	144				
	17	289				
	76	1268				
		₩	77			
	$\bar{r} =$	$\frac{\sum x}{n} =$	/b — =	15.2		
		n	5	10.2		
	T ~ 2	$(\nabla x)$	2	1268	$(76)^2$	1
$\sigma = \frac{1}{2}$	$\sum x^2$	$\left(\frac{\sum x}{x}\right)$	=	_		
V	n	$\setminus n$	V	5	$-\sqrt{5}$	
	F2 6	(15 2	$\frac{1}{12}$	2526	221 (	<del></del>
$=\sqrt{2}$	<u> </u>	(15.2	$J^2 = \chi$	255.0	<del>- 231.0</del>	)4
$=\sqrt{2}$	2.56 =	4.75				

η: αριθμός μετρήσεων

χ: τιμή μέτρησης

¬x: μέση τιμή (mean)

σ: τυπική απόκλιση

Σ: σύνολο