OO 공장의Scale 불량 인자 확인 및분류

A반 강연주

추진 배경 및 목적

OO 공장의 Scale 불량 발생 증가의 원인 파악 및 개선 기회 도출

- 00공장의 압연 공정에서 scale 불량 급증으로 인한 불량률 증가
- 압연 공정 결과 데이터를 바탕으로 scale 불량률 증가의 원인 파악 및 개선 기회 도출

잠재적 인자 선정

Scale 발생	가열로 가열대 온도	가열로 균열대 온도	가열로 추출 온도	Hot Scale Breaker	사상 압연 온도	압연 간 Descaling 횟수	판두께
없살	저 () 고	저 介 고	저 介 고	적용 () 미적용	저 介 고	증가 수 감소	한

- Scale 불량에 영향을 미치는 잠재 인자 선정 및 방향성 확인
- 도출된 잠재 인자와 분석 결과 비교 예정

변수 탐색

- 목표 변수
- SCALE : Scale 불량여부
- 설명 변수
- 1. 판의 특성
- 1) 화학적 특성
- STEEL_KIND : 강종
- 2) 물리적 특성
 - PT THK: plate의 두께
 - PT WDTH: plate의 폭
 - PT LTH: plate의 길이
 - PT WGT : plate의 중량

2. 기타 특성

- ROLLING DATE : 작업시각
- SPEC : 제품 규격
- WORK GR: 작업조

3.가열로 특성

- FUR NO: 가열로 호기
- FUR NO ROW : 가열로 작업 순번
- FUR HZ TEMP: 가열로 가열대 온도
- FUR HZ TIME: 가열로 가열대 시간
- FUR SZ TEMP: 가열로 균열대 온도
- FUR SZ TIME: 가열로 균열대 시간
- FUR TIME: 가열로 시간
- FUR EXTEMP : 추출 온도

4. 압연 특성

- ROLLING_TEMP_T5 : 압연 온도
- HSB(Hot_Scale_Breaker): 강편의 표면에 산화작용으로 생긴 스케일을 제거하는 기구
- ROLLING_DESCALING : 압연 중 descaling 횟수

랜덤 포레스트

데이터 분석 방향 및 기법

- 분석 방향
- 다양한 분류 모델을 통해 Scale 불량 발생에 영향을 주는 인자 도출
- 도출된 영향인자와 잠재
 요인과의 일치, 방향성 확인
- 분류 모델의 특징을 이해 및모델의 성능 개선 방안 도출

● 분석 기법



데이터 전처리

1. 결측치 처리

결측 처리 df raw.isnull().sum(axis=0) PLATE NO ROLLING DATE SCALE SPEC STEEL KIND PT THK PT WDTH PT LTH PT WGT FUR NO FUR NO ROW FUR HZ TEMP FUR HZ TIME FUR SZ TEMP FUR SZ TIME FUR TIME FUR EXTEMP ROLLING TEMP T5 ROLLING DESCALING WORK GR dtype: int64

2. 타입 분석

```
# 변수별 타입 분석
df raw.dtypes
PLATE NO
                       object
ROLLING DATE
                       object
SCALE
                       object
SPEC
                       object
STEEL KIND
                       object
                      float64
PT THK
PT WDTH
                        int64
PT LTH
                        int64
PT WGT
                        int64
FUR NO
                       object
FUR NO ROW
                        int64
FUR HZ TEMP
                        int64
FUR HZ TIME
                        int64
FUR SZ TEMP
                        int64
FUR SZ TIME
                        int64
FUR TIME
                        int64
FUR EXTEMP
                        int64
ROLLING TEMP T5
                        int64
                       object
ROLLING DESCALING
                       int64
WORK GR
                       object
dtype: object
```

3. Scale 양품 → 0, 불량 → 1 변환

```
# scale 양품은 0, 불량은 1로 바꾸기
df_raw['SCALE'] = df_raw['SCALE'].map(lambda x : 0 if x == "양품" else 1)
```


4. 일부 칼럼 제거 - 고유명, 중복, 시간데이터 불필요하다고 판단

```
# 불필요 변수 제거
df_raw.drop(["PLATE_NO","SPEC","FUR_EXTEMP","ROLLING_DATE"],axis=1, inplace=True)
```

5. 연속형, 범주형 변수 구분

```
# 인속형 변수, 범주형 변수 구분
df_raw_numeric=df_raw.select_dtypes(exclude='object')
df_raw_object=df_raw.select_dtypes(include='object')
```

6. 이상치 제거




Box plot

```
그리기
# 이상치 제거
df_raw_numeric.boxplot(figsize=(15,6))
```

이상치 제거

```
# 이상치 제거
df_raw.sort_values(by=["ROLLING_TEMP_T5"], axis=0, ascending=True)[0:20]
```


Plate 의 특성에 따른 양품/불량 경향성 by Histogram




- 가열로 가열대 온도 1150도 이상에서 불량률 급격히 증가
- 가열로 균열대 온도 1145도 이상에서 불량률 급격히 증가
- 압연온도 1000도 이상에서는 불량률 100%

Plate 의 특성에 따른 양품/불량 비율 by Histogram

Plate의 두께



● Plate 의 폭




□ 50 < Plate 두께 < 80, 낮은 불량률 ☆ 2600 < Plate의 폭 <3450, 낮은 불량률
</p>


탐색적 분석

Plate의 특성에 따른 양품/불량 비율 by Histogram

Plate 의 길이




● Plate 의 중량




⇒ Plate 길이 < 2800 or Plate 길이 > 4500 , 낮은 불량률 ♥Plate의 중량 < 20000, 낮은 불량률

양품 강종의 비율 by Pie Chart and Bar Chart

• 양품인 강종의 비율



• 각 강종별 양품 비율



⇒ C0 가 가장 높은 양품 비율


▶ 강종 중 C0의 비중이 가장 높음▶ 각 강종 중 C0의 불량률이 가장 높음

⇔C0가 불량률이 가장 큼

탐색적 분석


HSB 적용 여부/ 작업조에 따른 불량률 평가

HSB



⇒ HSB 미적용시 불량률 100%

• 작업조에 따른 분류



□ 2,3 조에 비해 1,4조에서 불량률이 다소 큼

가열로에 따른 불량률 평가

• 가열로 호기에 따른 분류

• 가열로 작업 순번에 따른 분류

```
FUR_NO 1호기 2호기 3호기

SCALE

0 166 166 151

1 73 70 88

FUR_NO 1호기 2호기 3호기

SCALE

0 0.695 0.703 0.632

1 0.305 0.297 0.368
```

FUR_NO_ROW 1 2
SCALE
0 239 244
1 120 111

FUR_NO_ROW 1 2
SCALE
0 0.666 0.687
1 0.334 0.313

□ 각 가열로의 불량률 3호기(36.8%) >1호기(30.5%) >2호기(29.7%

로지스틱 선형회귀

Warning: Maximum number of iterations has been exceeded.

Current function value: 0.257840

Iterations: 35


Function evaluations: 51 Gradient evaluations: 40


Logit Regression Results

Dep. Variable: Model: Method: Date: Time: converged: Covariance Type:	SCALE Logit MLE Tue, 24 Nov 2020 19:57:39 False nonrobust		No. Observations: Df Residuals: Df Model: Pseudo R-squ.: Log-Likelihood: LL-Null: LLR p-value:			5 0 4 3 4 1 1	
	coef	std	err	z	P> z	[0.025	0.975]
Intercept	-0.2550	38.	733	-0.007	0.995	-76.170	75.660
C(STEEL_KIND)[T.C3]	-0.1095	4.4	358	-0.023	0.982	-9.631	9.412
C(STEEL_KIND)[T.T0]	-1.1989	2.	180	-0.550	0.582	-5.472	3.074
C(STEEL_KIND)[T.T1]	-1.3454	2.0	997	-0.642	0.521	-5.456	2.765
C(STEEL KIND)[T.T5]		3.194		-0.624	0.533	-8.252	4.267
C(STEEL_KIND)[T.T7]	-0.4482	3.7	292	-0.136	0.892	-6.900	6.004
C(STEEL_KIND)[T.T8]		2.3	383	0.534	0.594	-3.400	5.943
C(FUR NO)[T.2호기]	0.0929	0.553		0.168	0.867	-0.991	1.177
C(FUR NO)[T.3호기]	1.1418	0.599		1.988	0.056	-0.031	2.315
C(HSB)[T.적용]	-9.4529	2.865		-3.300	0.001	-15.068	-3.838
C(WORK GR)[T.2조]	-1.3316	0.667		-1.996	0.046	-2.639	-0.024
C(WORK GR)[T.3조]	-0.6299	0.669		-0.941	0.347	-1.942	0.682
C(WORK GR)[T.4조]	-0.5604	0.620		-0.903	0.366	-1.776	0.656
PT THK	-0.0635	0.044		-1.436	0.151	-0.150	0.023
PT WDTH	-0.0007	0.0	901	-1.101	0.271	-0.002	0.001
PT LTH	-6.362e-05	4.84e	-05	-1.314	0.189	-0.000	3.12e-05
PT WGT	1.614e-05	1.05e	-05	1.540	0.123	-4.4e-06	3.67e-05
FUR NO ROW	0.0353	0.4	164	0.076	0.939	-0.874	0.945
FUR HZ TEMP	0.0541	0.029		1.840	0.066	-0.004	0.112
FUR HZ TIME	-0.0007	0.006		-0.103	0.918	-0.013	0.012
FUR SZ TEMP	-0.0735	0.057		-1.293	0.196	-0.185	0.038
FUR SZ TIME	-0.0187	0.012		-1.502	0.133	-0.043	0.006
FUR TIME	-0.0019			-0.263	0.793	-0.016	0.012
ROLLING TEMP_T5	0.0461	0.011		4.094	0.000	0.024	0.068
ROLLING DESCALING	-0.7491	0.3	276	-2.712	0.007	-1.290	-0.208

'ROLLING_TEMP_T5' 외의 설명변수 의 p-value > 0.05

의사 결정 나무






- ☆ 압연온도> HSB 적용 여부,>가열로 균열대 온도
- 💶 모델의 정확도: 96.5%

랜덤 포레스트/ 그래디언트 부스팅


● 랜덤 포레스트



<u>☆</u> 중요도 : *압연온도> 판의 두께 >판의* 폭


Train 정확도 : 91.2%,
 Test 정확도 : 87.4%


• 그래디언트 부스팅



⚠ 중요도 : 압연온도> HSB적용> 가열로 균열대 온도


중요도 높은 변수를 활용한 의사 결정 나무 모델






- ⚠ 압연온도> HSB 적용 여부>가열로 균열대 온도
- 💶 모델의 정확도: 99.6%

의사 결정 나무





- ☆ 압연온도> HSB 적용 여부>압연 중 descaling 횟수
- 💶 모델의 정확도: 96.5%

분석 결과를 기준으로 분석 주제와 관련된 결론 또는 아이디어 제시 등을 제시합니다

- Plate의 물리적 특징은 회사 내에서 조절이 어렵지만 불량률에 중요한 요인을 미치므로 주문시 상대 회사에 권유 요구
- C0 강종의 경우 불량률이 높으므로 강종 종류의 변경이 요구 된다.
- HSB는 미적용시 불량률이 100%이므로 반드시 HSB 적용을 필요로 한다.
- 4번의 분류 모델에서 가장 중요한 변수는 압연 온도이다. 따라서 압연 온도는 불량률이 가장 낮은 800~900도로 유지해야 한다.
- 공정 과정 외에 작업조 차이에 따라 불량률의 차이를 보이므로 근로자에 대한 정확한 지침이 필요하다.

Lesion Learn

실습 과정을 통해 배운 또는 느낀 통찰, 아이디어, 애로사항 등을 정리합니다

- 후판에 대한 도메인 지식이 부족하여 문제를 이해하는 것에 어려움이 있었다.
- 스마트 팩토리 데이터를 직접 분석하면서 관련 과정에 대한 이해도가 깊어졌다.
- 회사 내에서 변경 가능한 변수에 대한 추가적인 데이터의 축척이 필요하다고 생각하였다.