

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 5, корп. 1-1А, пом. 842В.

Тел./факс: +7(495) 726-89-54

www.maksproekt.ru

E-mail: <u>info@maksproekt.ru</u>

Юр. адрес: 123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 5, корп. 1-1A, пом. 842B;

ИНН/КПП: 7722653509 / 771001001; ОГРН: 1087746849915; Банк: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва;

БИК: 044525745;

P/c: 40702810800000036957; K/c: 30101810345250000745; OKTMO: 45388000; OKПО: 87589576.

	№
Ha №	OT

Справка

по прохождению Главгосэкспертизы по объекту: «Строительство детской областной клинической больницы в г. Твери» по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, к. 4.

На данный момент проблемными являются следующие вопросы:

- 1. Не представлены экологические изыскания по химическому составу подземных грунтовых вод, а также санитарно-защитным зонам на ситуационном плане.
- 2. Из-за отсутствия действующего убежища Го и ЧС эксперт Главгосэкспертизы требует проект размещения убежища для эвакуации больных и персонала ДОКБ.
- 3. Эксперт раздела КР требует предоставить официальное техническое обследование Перинатального центра.
- 4. По Конструктивным решениям (КР) в связи с отсутствием нормативов эксперт требует разработки Специальным технических условий (СТУ) на стеклянный навес в центральной зоне комплекса (Расчетное обоснование эксперту было предоставлено).
- 5. Эксперт раздела КР требует экспертного заключения на том расчета снеговых нагрузок в сторонних организациях (ЦНИИСК им. Кучеренко, НИОСП им. Герсиванова).
- 6. Эксперт раздела КР требует расчеты конструкций вспомогательных зданий и сооружений, которые заказываются Генподрядчиком на заводе-изготовителе как единое инвентарное сооружение (Кислородная станция, БКТП, Площадка для хранения отходов, Котельная, Очистные сооружения).
- 7. Газовая котельная не согласована всеми экспертами Главгосэкспертизы, отсутствует информация по земельному участку под подвод газа к котельной.

С уважением, Генеральный директор АО «МАКСПроект»



М.А. Канавин.