

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Вагжанова, д.13, г. Тверь, 170100 Тел./факс: (4822) 34-14-74 E-mail: reg_bez@web.region.tver.ru www.perбезтверь.рф ОКПО 81536975, ОГРН: 1076952015018 ИНН/КПП: 6950061404/695001001

14.03.2018	$N_{\overline{0}}$	1290-3
на №	от	

Губернатору Тверской области

И.М. Рудене

Уважаемый Игорь Михайлович!

Bo исполнение Вашего поручения об усилении антитеррористической защищенности административного Правительства Тверской области, расположенного по адресу ул. Советская, 44 прошу Вас рассмотреть вопрос о приобретении и установке дополнительных технических средств для проверки ручной клади посетителей и стационарного арочного металлодетектора, а действующих турникетов замены на турникеты стеклянными створками увеличенной высоты, исключающие несанкционированного преодоления. возможность ИХ С целью осуществляющих сотрудников охраны, дежурство центральном входе, прошу рассмотреть вопрос об оснащении поста пулестойким стеклом. Технические характеристики оборудования и предполагаемая схема размещения приведены в Приложении.

Прошу Вашего решения.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.


Начальник Главного управления

Ame

В.И. Попенко

Перечень оборудования предлагаемого для установки при входе в административное здание, расположенное по адресу ул. Советская, 44 (центральный вход)

- 1. Турникет электромеханический PERCo-ST-01(стоимость 465 136,93 рублей) высота створок 1,3 м или эквивалент
- 2. Стекло пулестойкое СЗМ-2 (В-2) по ГОСТ 51136-2008 (стоимость 8 500,00 руб/м2) для установки на посту охраны и в проходе между колонной и стеной (согласно прилагаемой схеме)



Перечень оборудования предлагаемого для установки при входе в административное здание, расположенное по адресу ул. Советская, 44 (приемная граждан)

- 1. Металлодетектор БЛОКПОСТ РС Z 600|1200|1800 [Р] РАСШИРЕННЫЙ (ширина прохода 1000 см) (стоимость 245~700,00) или эквивалент
- 2. Стационарная досмотровая рентгеновская установка* "КАЛАН-2М" (стоимость - 1 240 000,00 рублей) или эквивалент
- 3. Турникет электромеханический Praktika-t-04(стоимость 427 524,00 рублей) с картоприемником, высота створок 1,3 м или эквивалент
- 4. Электромагнитный замок на входную дверь с выводом кнопки экстренной блокировки на пост охраны на случай явной угрозы проникновения в здание посторонних лиц
- 5. Решетка металлическая на пост охраны для защиты сотрудника охраны от нападения с внешней стороны (согласно прилагаемой схеме)

^{*}Для работы на рентгеновской установке (независимо от модели и производителя) необходимо получить лицензию в Роспотребнадзоре, для чего в том числе обучить не менее двух специалистов работе на установке и оплатить государственную пошлину.

