DANA24 Arquitectos Voluntarios








Seleccionar Municipio Resultado Urgente Total


Multiple values 1 to 5

ALBAL

ALBAL

Result	Referencia	Calle	Numero	Viviendas	Uso Actual																									
CON DAÑOS	3043505YJ2634S	CL CATARROJA	11	1	residential														•		•			•	(2		
CON DAÑOS Y	3242206YJ2634S	CL LUIS ARNAU	5	25	residential																•			•				0		
RIESGO	3542117YJ2634S	CL BUENAVISTA	12	0	industrial													•				•		•	(0		
	3542119YJ2634S	CL BUENAVISTA	16	0	industrial													•				•		•	(0		
	3542410YJ2634S	CL BUENAVISTA	11	0	industrial													•				•		•	(5	
	3542411YJ2634S	CL BUENAVISTA	9	0	residential													•						•	(0		
	3544607YJ2634S	AV CARLOS FERRIS	13	1	residential													•				•		•	(0		
	3544610YJ2634S	AV CARLOS FERRIS	5	1	residential													•				•		•	(0		
	3642801YJ2634S	CL SAN EUSEBIO	18	0	industrial													•				•		•	(0		
						0 1	2	3	4 0	2	4	0	1	2 (0 1	2	3 4	0	1 2	3 -1	. 0	1 2	2	0	0	1	2 3	3 0	2	4 6
						Sótano				PBa	ija	F	achada	а	Per	ímet	ro	S_U	rgent	e P	B_U	gente	e F	_Urgente	U	RGEI	NTE	No	Oper	ativo





Sótano: Total anomalías en Sótano PBaja: Total anomalías en Planta Baja Fachada: Total anomalías en Fachada

Perímetro: anomalías en perimetro de edifiacion

S_Urgente: Requiere actuación urgente en Sótano **PB_Urgente**: Requiere actuación urgente en Planta Baja **F_Urgente**: Requiere actuación urgente en Fachada

URGENTE: Número de elementos que requieren actuación urgente

No Operativo: Número de elementos no operativos (cocina, baños,

dormitorios, estar, exterior)

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalias o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.

DANA24 **Arquitectos Voluntarios**

Zona afectada







Seleccionar Municipio ALBAL

GREEN Con Daños Colapso Inspecciones 32 16 11 0 66 24%

PERIMETRO PLANTA BAJA FACHADA SOTANO

Fachada Perimetro PlantaBaja Sotano ALBAL Abastecimientos accesibilidad 0 Acera Practicable Baños 10 Cocina Deformacion actuacion Deformacion daños Desprendimientos actuacion 0 0 Desprendimientos daños Dormitorios 0 3 Electricidad Estar 10 Exterior 0 0 Fisuras actuacion Fisuras daños 0 Gas Humedad Inundado Mobiliario Urbano 0 Saneamientos Seguridad Ciudadana © Mapbox © OSM Vallado

All ALBAL | AII

Daños Estructurales					Е	spacio:	s no op	erativo	os		Instala	aciones	5	Pe	erímetr	0	acce	hum	inun	segu	
																			32		
																					20
			6			9	10	9	10			8						6		_	
1	5	4		3	2					4	1		0	3	0	1	1			5	
Deformacion actuacion	Deformacion daños	Desprendimient os actuacion	Desprendimient os daños	Fisuras	Fisuras daños	Baños	Cocina	Dormitorios	Estar	Exterior	Abastecimientos	Electricidad	Gas	Saneamientos	Acera Practicable	Mobiliario Urbano	Vallado	accesibilidad	Humedad	Inundado	Seguridad Ciudadana

DANA24

Arquitectos Voluntarios







Datos del Edificio

CON DAÑOS



Observaciones:

Zaguán y sótano entrada agua

Técnico 1: Antonio Llansol Senent

Técnico 2:

Fecha de inspección:

Referencia Catastral: 3043501YJ2634S

Dirección: CL MAURO GUILLEM, 4, ALBAL

Tipologia: Plurifamiliar en bloque

Uso: residential

Número Viviendas: 60

Volver a la vista general

Download PDF



Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalias o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.