

Identificación de la inspección: 6730eb8e9c42b39965399bee

Grupo: MAPEO ALBAL

Misión: Mapeo 1

Capa de la misión: ALBAL_46007

Descripción misión:

Inspector: Jesús Villaescusa Gil

E-mail: jesuvillas@gmail.com

N.Teléfono: 627384829

Referencia: 3542119YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 16, ALBAL

Creada: November 10th 2024, 6:21:18 pm

Estado: FINISHED - November 12th 2024, 10:31:48 am

Resultado: RED - November 10th 2024, 6:21:18 pm

Descripción inspección:

Total fotos: 5

Identificación del formulario:	672e7fe327d61b4022858808		
Título del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Descripción del formulario:	Ficha de mapeo rápido de anomalías CTAV - Registro de habitabilidad del inmueble V1		
Formulario actualizado:	November 12th 2024, 3:13:47 pm		
4. Datos representante del edificio	Nombre	Paco Muñoz	
	Teléfono	627549088	
5. Zonas mapeada del edificio	Tipo mapeo	Interior y exterior	
7. Mapeo anomalías sótano	Sótano inundado	false	
	7.1 Deformación	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.2 Fisuras	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.3 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	7.4 Humedad Ambiente	¿Tiene daños?	false
	7.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
	7.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
	7.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false
	7.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false
8. Mapeo anomalías planta baja	8.1 Deformación	¿Tiene daños?	false
		¿Requiere actuación urgente?	false
	8.2 Fisuras	¿Tiene daños?	true
		¿Requiere actuación urgente?	true
	Zona	Elemento vertical	

Comentarios Medianera y tabiquerías afectadas, peligro de derrumbe

8.3 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
	¿Requiere actuación urgente?	false
8.4 Humedad Ambiente	¿Tiene daños?	true
8.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
8.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false
8.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	true
	Comentarios	Cortocircuitos
8.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false
8.9 Accesibilidad / Ascensor	¿Tiene daños?	false
8.10 Espacios no operativos	Cocina	false
	Baños	false
	Dormitorios	false
	Estar	false
	Patio exterior	false

9. Mapeo anomalías fachada

9.1 Condiciones de seguridad ciudadana	¿Faltan puertas, ventanas y/o paramentos?	true
	¿Tiene daños?	false
9.2 Deformación	¿Requiere actuación urgente?	false
	¿Tiene daños?	false
9.3 Fisuras	¿Tiene daños?	false
	¿Requiere actuación urgente?	false
9.4 Desprendimientos	¿Tiene daños?	false
	¿Requiere actuación urgente?	false
9.5 Instalaciones saneamientos	¿Tiene daños?	false
9.6 Instalaciones abastecimientos	¿Tiene daños?	false

	9.7 Instalaciones electricidad	¿Tiene daños?	false
	9.8 Instalaciones gas	¿Tiene daños?	false
10. Otras anomalías en el perímetro de la edificación	Acera practicable	false	
	Mobilirario urbano	false	
	Vallado	false	
Observaciones legales	El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalías o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.		

Número de foto: 1/5

Referencia: 3542119YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 16, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:19 am

URL de la imagen: https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjA2NzViZWM4MzhmN2E3MGVKN2QiLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSlSmIhd-CI6MTczMTQyMDgyNywiZXhwIjoxNzNxNTkzNjI3fQ.HUDOI4sMe2_a-Y_F2729JGD-klboQf29kL5wQ6k3WcKE



Número de foto: 2/5

Referencia: 3542119YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 16, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:21 am

URL de la imagen: <https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpXVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjA2OTViZWM4MzhmN2E3MGVkODciLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSIslmlhdCI6MTczMTQyMDgyNywiZXhwIjoxNzNxNTkzNjI3fQ.A8liQayGA86rRul6ZQ6XVch-PvY-6fvB2aH1i-n654>



Número de foto: 3/5

Referencia: 3542119YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 16, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:22 am

URL de la imagen: https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjA2YTViZWM4MzhmN2E3MGVkOGMiLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSlslmlhd-CI6MTczMTQyMDgyNywiZXhwIjoxNzNxNTkzNjI3fQ.19nAthY1XwC9cEaHml6IPNIBig_kmld-WKs-ISivKQM



Número de foto: 4/5

Referencia: 3542119YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 16, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:23 am

URL de la imagen: <https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjA2YjViZWM4MzhmN2E3MGVkJOTEiLCJ0eXBIIjoicGljdHVyZSIslmlhd-CI6MTczMTQyMDgyNywiZXhwIjoxNzNxNTkzNjI3fQ.479Bq7SrrSMRvGRoFBiqUrjQbf8Yo-TLe9IkNbatlw>



Número de foto: 5/5

Referencia: 3542119YJ2634S

Nombre: CL BUENAVISTA, 16, ALBAL

Título foto:

Descripción foto:

Fecha foto: November 12th 2024, 10:31:24 am

URL de la imagen: <https://ctav.civilio.net/api/picture/eyJhbGciOiJIUzI1NilsInR5cCl6IkpxVCJ9eyJfaWQiOiI2NzMjMjA2YzViZWM4MzhmN2E3MGVkOTYiLCJ0eXBlljoicGljdHVyZSlslmh-Cl6MTczMTQyMDgyNywiZXhwIjoxNzNxNTkzNjI3fQ.NWfHGwZQdtoVpAZlelrC2TXQd-WivuG-3ftuOvMJ8maw>

