

## Informe Turnos Avisos + Ordenes Sestap

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-12-02-01

Nº Aviso: 1209731582 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Nº Orden: 119912895 Estado: PLAN CNF carro 2 HC1

08.01.2026 20:56:00 CET IKER ALVAREZ (860976)

Se comprueba meter el carro N°2 a bajo horno y sacarlo a puente, el patín que ataca los limitadores de puente está muy justo y no toca el limitador de pos.lento a puente, no podemos bajar más el limitador, se sobredimensiona la roldana para que actúe y entre la velocidad lenta, el carro entra y sale bien.

Nº Notificación 42976574 L.Notif: 1 Trabajo: 60,0 MIN GAMERO MIKEL

Nº Notificación 42976574 L.Notif: 2 Trabajo: 60,0 MIN ALVAREZ IKER

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-12-01-01-01

Nº Aviso: 1209731565 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Nº Orden: 119912888 Estado: PLAN CNF Carro N°1 HC1

08.01.2026 20:50:35 CET IKER ALVAREZ (860976)

Se comprueba el sentido de giro del motor lado sestao del carro recto, al darle marcha vemos que gira al reves, se cambia la fase S por la fase T en el CCM, se le da marcha y ya giran en el mismo los dos motores, se recogen consumos de los dos motoreos:

Motor lado sestao Motor lado Ria

Fase R--> 12A Fase R--> 9A

Fase S--> 12A Fase S--> 9A

Fase T--> 12A Fase T--> 9A

Se comprueba tambien el ataque del patin en los limitadores de pos.puente, se retira la cinta de la roldana del limitador pos.puente y se realizan movimientos, el patin ataca bien en todos los limitadores.

Nº Notificación 42976567 L.Notif: 1 Trabajo: 75,0 MIN GAMERO MIKEL

Nº Notificación 42976567 L.Notif: 2 Trabajo: 75,0 MIN ALVAREZ IKER

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-03-ED

Nº Aviso: 1209731521 Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez

Nº Orden: 119912718 Estado: PLAN CNF Trafo de servicio

08.01.2026 20:42:18 CET IKER ALVAREZ (860976)

Se bajan de la toma 12 a la toma 9 el trafo de servicios por tener en 397V la instalación se deja en 383V, antes de arrancar la instalación habría que subir otra vez a la toma 12.

Nº Notificación 42976557 L.Notif: 1 Trabajo: 60,0 MIN GAMERO MIKEL

Nº Notificación 42976557	L.Notif: 2	Trabajo: 60,0 MIN ALVAREZ IKER	
Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01	HORNO ELECTRICO ARCO 1	Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209729451	Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez	Checklist previo al arranque HEA1	
Nº Orden: 119909032	Estado: PLAN CNF PNR	Checklist previo al arranque HEA1	
08.01.2026 12:18:37 CET IKER CAMINO (893597)			
Se realiza el checklist previo al arranque de HEA1, se entrega la hoja al JdT.			
Nº Notificación 42969294	L.Notif: 1	Trabajo: 1,0 HRA SUAREZ IGOR	
Nº Notificación 42969294	L.Notif: 2	Trabajo: 1,0 HRA CAMINO IKER	
Ub.Tec.: SE-ST-COM0-02-01	OTROS	Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209728093	Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez	Epis relevo 2	
Nº Orden: 119907496	Estado: PLAN	Epis relevo 2	
Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CE	COMPONENTES ELÉCTRICOS	Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209731956	Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Cable imán HEA2.		
Nº Orden: 119914185	Estado: PLAN CNF	Cable imán HEA2.	
09.01.2026 03:43:39 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554			
S.Nos avisan que el cable del imán esta pelado.Vemos que el forro rojo esta recogido y deja la manguera al aire.			
O.Cable imán HEA2.			
Nº Notificación 42976652	L.Notif: 7	Trabajo: 2,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR	
Nº Notificación 42976652	L.Notif: 8	Trabajo: 2,0 HRA ZAMACONA ASIER	
09.01.2026 03:45:19 161806			
R.Reparamos y protegemos la manguera en las zonas más afectadas.Vamos estirando el forro rojo hasta que cubrimos la manguera por completo.Se protege con cinta de vidrio las zonas más expuestas.Queda el cable reparado			
Nº Notificación 42976652	L.Notif: 9	Trabajo: 2,0 HRA SANCHEZ AINGERU	
Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-12-01	CARRO 1	Gr. Plan.: AE2	
Nº Aviso: 1209729535	Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato HC1 carro 1 motor LS		
Nº Orden: 119908976	Estado: PLAN	HC1 carro 1 motor LS	
08.01.2026 12:35:37 CET ARITZ UGARTE (645934)			
S: Carro a un solo motor.			

O: Motor lado Sestao con dos devanados a tierra.

**Ub.Tec.:** SE-ST-EAF1-02-ED-EB-01-03      **PORTAELECTRODOS**      **Gr. Plan.:** AE2  
**Nº Aviso:** 1209729099    **Clase Aviso:** 40 MttoCorr - Anomalía Anomalía roja      REPARACION BRAZO HEA2 ENERO2026  
**Nº Orden:** 119908777    **Estado:** SCE      REPARACION BRAZO HEA2 ENERO2026

**Ub.Tec.:** SE-ST-EAF1-01-10      **CATFIS**      **Gr. Plan.:** AE2  
**Nº Aviso:** 1209673865    **Clase Aviso:** 40 MttoCorr - Anomalía Anomalía roja      MATERIAL CATFIS 18/12 PARA TALLER  
**Nº Orden:** 119760694    **Estado:** SCE CNF      MATERIAL CATFIS 18/12 PARA TALLER

08.01.2026 11:10:57 1095750  
sacado ya  
**Nº Notificación** 42588203    L.Notif: 1      Trabajo: 1,0 HRA GARCIA AITOR

**Ub.Tec.:** SE-ST-EAF1-01-ED-EA-01-03      **CELDA DE SALIDA**      **Gr. Plan.:** AE2  
**Nº Aviso:** 1209731959    **Clase Aviso:** 60 Aviso General      General      Desconsignar HEA1  
**Nº Orden:** 119914187    **Estado:** SCE CNF      Desconsignar HEA1  
09.01.2026 03:46:57 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554  
Se desconsigna el seccionador de salida.Se rearma la celda de maniobra y se conecta el disyuntor de entrada.

**Nº Notificación** 42976654    L.Notif: 1      Trabajo: 1,0 HRA ZAMACONA ASIER  
**Nº Notificación** 42976654    L.Notif: 2      Trabajo: 1,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR  
**Nº Notificación** 42976654    L.Notif: 3      Trabajo: 1,0 HRA SANCHEZ AINGERU

**Ub.Tec.:** SE-ST-COM0      **COMUNES ACERIA**      **Gr. Plan.:** AE2  
**Nº Aviso:** 1209731715    **Clase Aviso:** 60 Aviso General      General      Preventivos  
**Nº Orden:** 119913369    **Estado:** SCE CNF      Preventivos  
08.01.2026 23:21:10 CET AINGERU SANCHEZ (161806) Tel. 944894554 4554  
Se realiza el preventivo del catfish de HEA1 y del MOTANK de HEA2.

**Nº Notificación** 42979297    L.Notif: 1      Trabajo: 3,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR  
**Nº Notificación** 42979297    L.Notif: 2      Trabajo: 3,0 HRA ZAMACONA ASIER  
**Nº Notificación** 42979297    L.Notif: 3      Trabajo: 3,0 HRA SANCHEZ AINGERU

Ub.Tec.:	SE-ST-EAF1-01-40	CARRO COLADA	Gr. Plan.: AE2
Nº Aviso:	1209731713	Clase Aviso: 60 Aviso General	General
Nº Orden:	119913368	Estado: SCE CNF	Desconsignar carro HEA1
08.01.2026 22:52:32 CET	AINGERU SANCHEZ (161806)	Tel. 944894554 4554	
Se desconsigna y se normaliza el carro de colar de HEA1.			
Nº Notificación:	42979296	L.Notif: 1	Trabajo: 1,0 HRA ZUNZUNEGUI AITOR
Nº Notificación:	42979296	L.Notif: 2	Trabajo: 1,0 HRA ZAMACONA ASIER
Nº Notificación:	42979296	L.Notif: 3	Trabajo: 1,0 HRA SANCHEZ AINGERU
Ub.Tec.:	SE-ST-COM0-IW-01	DEPURACION HUMOS HEA1	Gr. Plan.: AE4
Nº Aviso:	1209729379	Clase Aviso: 60 Aviso General	General
Nº Orden:	119909026	Estado: SCE CNF	Parada dep humos principal
08.01.2026 12:14:02 CET	IKER CAMINO (893597)		
Para la parada a petición del JdT, se para toda la depuración principal, al llenarse de humo la nave arrancamos de nuevo los ventiladores 1 y 2, las rotatitas y el transporte pneumatico, queda así.			
Nº Notificación:	42969288	L.Notif: 1	Trabajo: 1,0 HRA SUAREZ IGOR
Nº Notificación:	42969288	L.Notif: 2	Trabajo: 1,0 HRA CAMINO IKER
Ub.Tec.:	SE-ST-COM0-IW-09	ZONA 9	Gr. Plan.: AE4
Nº Aviso:	1209729347	Clase Aviso: 60 Aviso General	General
Nº Orden:	119909020	Estado: SCE CNF	Dep nueva, zona 9, Parada.
08.01.2026 12:10:38 CET	IKER CAMINO (893597)		
Para la parada se paran ambos ventiladores principales de la dep nueva, las rotativas y la redler. Se quita alimentación de la redler y las rotativas en el CCM de depuración. Queda completamente parada.			
Nº Notificación:	42969279	L.Notif: 1	Trabajo: 1,0 HRA SUAREZ IGOR
Nº Notificación:	42969279	L.Notif: 2	Trabajo: 1,0 HRA CAMINO IKER
Ub.Tec.:	SE-ST-EAF1	HORNOS ELECTRICOS DE ARCO	Gr. Plan.: AE2
Nº Aviso:	1209729340	Clase Aviso: 60 Aviso General	General
Nº Orden:	119908992	Estado: SCE CNF	Consignaciones parada
08.01.2026 12:08:17 CET	IKER CAMINO (893597)		
Se consignan:			

HC1, seccionador y carros.

HC2, seccionador y carros.

HEA2, seccionador, carro operativo.

HEA1 seccionador desconsignado, carro operativo, trip sin meter.

AUMA HEA2 consignada.

Para trabajos de mto mecánico secador de baterias 4, cuando finalizan se desconsigna.

CD01 se consigna para trabajos de Jofra.

Nº Notificación 42969271 L.Notif: 1 Trabajo: 4,0 HRA SUAREZ IGOR

Nº Notificación 42969271 L.Notif: 2 Trabajo: 4,0 HRA CAMINO IKER

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-EI

EPIS ACERIA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209728962 Clase Aviso: 70 PeticIÓN Producción Producción

EPIS ENERO 2026

Nº Orden: 119908579 Estado: SCE

EPIS ENERO 2026

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-62-08

TEMPERATURA Y SISTEMA DE TOMA DE MUESTRA Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209728961 Clase Aviso: 70 PeticIÓN Producción Producción

MATERIAL LANZAS 2026

Nº Orden: 119908760 Estado: SCE

MATERIAL LANZAS 2026

Ub.Tec.: SE-ST-COM0-EI

EPIS ACERIA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209673413 Clase Aviso: 70 PeticIÓN Producción Producción

EPIS DICIEMBRE

Nº Orden: 119760427 Estado: SCE CNF

EPIS DICIEMBRE

Nº Notificación 42587517 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIAAITOR

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-62-08

TEMPERATURA Y SISTEMA DE TOMA DE MUESTRA Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1208708707 Clase Aviso: 70 PeticIÓN Producción Producción

MATERIAL LANZAS 2025

Nº Orden: 117760709 Estado: SCE CNF

MATERIAL LANZAS 2025

Nº Notificación 37670215 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA GARCIAAITOR