

Informe Turnos Avisos + Ordenes Sestap

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-ED-EB-02-14 **CENTRAL AGUA DESIONIZADA** **Gr. Plan.: AE2**
Nº Aviso: 1209696967 **Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez** **Comprobación de agua desionizada HEA1**
Nº Orden: 119820479 **Estado: PLAN CNF** **Comprobación de agua desionizada HEA1**
27.12.2025 21:31:16 CET IKER CAMINO (893597)
Se comprueba la conductividad del circuito de rectificadores de HEA1 durante la tarde estando en 1,72 y la presión en 1,81bar.

Nº Notificación 42748315 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA SUAREZ IGOR
Nº Notificación 42748315 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA CAMINO IKER

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-12-04-04 **INYECCION 3** **Gr. Plan.: AE2**
Nº Aviso: 1209696966 **Clase Aviso: 20 MttoPrev - Predictiv Una sola vez** **Carbonjet sin aporte de carbón DN50**
Nº Orden: 119820478 **Estado: PLAN CNF** **Carbonjet sin aporte de carbón DN50**
27.12.2025 21:27:36 CET IKER CAMINO (893597)
Vemos en el HMI la DN50 del carbonjet 3 en rojo, junto a mto mecánico bajamos y vemos que la valvula abre pero no llega a tocar bien el micro de abierta, mto mecánico la desmonta y vemos que abre pero no completamente en horizontal, lo que le falta por llegar a actuar el micro, para realizar pruebas ajustamos un poco el ataque y conseguimos que marque abierta. No conseguimos habilitarlo, en el programa en el FC33 vemos que por la M191.0 no nos deja, tirando hacia atras vemos que la M187.4 activa la M191.0, la M187.4 es una comparación del peso del dispenser, marca mas de 1400kg cuando no debería de marcar mas de 1300kg, se comenta al relevo.

Nº Notificación 42748314 L.Notif: 1 Trabajo: 1,5 HRA SUAREZ IGOR
Nº Notificación 42748314 L.Notif: 2 Trabajo: 1,5 HRA CAMINO IKER

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-12-04-04 **INYECCIÓN 3** **Gr. Plan.: AE2**
Nº Aviso: 1209697420 **Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato More 3 HEA2**
Nº Orden: 119823093 **Estado: PLAN CNF** **More 3 HEA2**
28.12.2025 05:47:56 CET IKER ALVAREZ (860976)
S: No para de cargar.
O: Limitiadores DN50 invertidos.

Nº Notificación 42754249 L.Notif: 1 Trabajo: 360,0 MIN GAMERO MIKEL
28.12.2025 05:48:06 860976
R: Durante toda la noche se realizan multiples pruebas con el more 3, la DN50 esta todo el rato inyectando carbon y el transporte de carbon actuaba al revés, tras mirar con determinacion toda la parte electrica llegamos a la conclusion de que los limitadores de la

DN50 estan al reves, se intercambia en las bornas D3X2 borna 566 abierta por la cerrada D3X2 567 y se normaliza la DN50 actuando correctamente.

A:

Nº Notificación 42754249 L.Notif: 2 Trabajo: 360,0 MIN ALVAREZ IKER

Ub.Tec.: SE-ST-SLM0-CR-01

GRUA CD-01

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209697329 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Grua CD-01

Nº Orden: 119823092 Estado: PLAN CNF Grua CD-01

28.12.2025 05:37:35 CET IKER ALVAREZ (860976)

S: Grua parada.

O: Fallo Rele 1F2

Nº Notificación 42754248 L.Notif: 1 Trabajo: 60,0 MIN GAMERO MIKEL

28.12.2025 05:37:45 860976

R: Avisa el gruista que no puede mover la grua y que se ha quedado con una cuchara vacia colgando y que le da fallo fusible 1F2,
cuando subimos vemos que esta en fallo el rele 1F2, se resetea el fallo haciendo un reset a la grua y ya nos permite mover la grua,
no vuelve a fallar en toda la noche.

A:

Nº Notificación 42754248 L.Notif: 2 Trabajo: 60,0 MIN ALVAREZ IKER

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-10-01

ACCIONAMIENTO CATFIS

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209697328 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato catfis HEA2

Nº Orden: 119823091 Estado: PLAN CNF catfis HEA2

28.12.2025 05:34:31 CET IKER ALVAREZ (860976)

S: rotura trasmision brazo

O: Rotura.

Nº Notificación 42754247 L.Notif: 1 Trabajo: 60,0 MIN GAMERO MIKEL

28.12.2025 05:34:41 860976

R: Al entrar al relevo nos comentan que se ha averiado la trasmision del brazo, cuando los mecanicos terminan de cambiar el brazo y colocar el nuevo metemos una linea nueva se pasa el patron y se comprueba que marque bien el encoder de la probeta en el CCM, el encoder marca bien se realizan pruebas siendo todas buenas.

A:

Nº Notificación 42754247 L.Notif: 2 Trabajo: 60,0 MIN ALVAREZ IKER

27.12.2025 13:51:38 893618

R:Se resetea el time out y pueden abrirlo sin problemas

Nº Notificación 42736338 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF0-CR-02-CC-01-02

MOTOR 1

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696499 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato AB-02 parada

Nº Orden: 119818333 Estado: PLAN CNF AB-02 parada

27.12.2025 13:30:45 CET LEONTI ALEXANDRU MATEAS (893618)

S:Avisan que no les funciona la elevación

O:Motor 1 AB-02

Nº Notificación 42736329 L.Notif: 1

Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON

27.12.2025 13:31:19 893618

R:comprobamos que con el motor 2 la maniobra entra correctamente , le indicamos al gruista que tiene que hacer la maniobra a un solo

motor y en velocidad lenta, una vez consigue liberar la cesta movemos la grúa a su posición parking para que puedan cargar con AB-01.

Subimos a la grúa,tenemos error interno 6 en el variador del motor 1, se resetea y se comprueba que funciona correctamente con ambos

motores, se entrega grúa a producción.

Nº Notificación 42736329 L.Notif: 2

Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EA-01-03

CELDA DE SALIDA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696498 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Seccionador HEA2 no entra

Nº Orden: 119818332 Estado: PLAN CNF PNR Seccionador HEA2 no entra

27.12.2025 13:25:50 CET LEONTI ALEXANDRU MATEAS (893618)

S:Nos dicen que tienen time out

O:Seccioandor HEA2

Nº Notificación 42736328 L.Notif: 1

Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON

27.12.2025 13:26:21 893618

R:Comprobamos que no tenemos time out, se resetea por si acaso, reseteamos alarmas nidec y realizamos la operación de cerrar el seccionador desde operator,funciona correctamente.

Nº Notificación 42736328 L.Notif: 2

Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-08-01-01

LANZA TOMA TEMPERATURA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696497 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Fallo celox HC1

Nº Orden: 119818331 Estado: PLAN CNF Fallo celox HC1

27.12.2025 13:22:53 CET LEONTI ALEXANDRU MATEAS (893618)

S:La lanz automática no ide celox

O:Lanza automática HC1

Nº Notificación 42736327 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON

27.12.2025 13:23:26 893618

R:Al medir celox con la lanza automática no miden pero si lo hace con la manual estos miden correctamente.

Se comprueba la lanza automatica y da valores correctos tanto para t^a como para Mv.

El ciclo pasado tuvimos el mismo problema y cambiamos la lanza pero los problemas persistieron.

No podemos seguir con ello puesto que tenemos que atender otra averia y el operador tiene que proceder a trabajar la cuchara.

Nº Notificación 42736327 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-62-08-01-01-15

LANZA AUTOMATICA

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696496 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Medidas incorrectas en HC2

Nº Orden: 119818330 Estado: PLAN CNF Medidas incorrectas en HC2

27.12.2025 13:18:22 CET LEONTI ALEXANDRU MATEAS (893618)

S:Avisan que han tenido problemas con las ultimas medidas

O:Lanza automatica

Nº Notificación 42736326 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON

27.12.2025 13:18:57 893618

R:Nos piden comprobar la lanza por que las medidas que han obtenido no les cuadran con lo que deberia salir además destacan que hay

una diferencia de 4° entre la manula y la automática.

Se comprueba la lanza automatica dadno valorees correctos.

Una vez que sacan la cuchara a torre nos piden cambiar la lanza, se monta una nueva y se comprueba dando valores correctos al igual

que la que hemos quoitado.

A:Los tornillo de la mordaza inferior estan doblados por loq eu hay que sacar y meter la mordaza a golpes,lo que provocara que la

rosca de los tornilos se deteriore,convendria enderezarlos.

Por otra parte si nuestro comprobador es nuestra herramienta para verificar el estado de las lanzas y si aún con él comprobamos que

la lanza esta correcta pero aun asi no es suficiente y tenemos que cambiarlas, para que sirven las comrpobaciones que tenemos que

realziar diariamente?

Nº Notificación 42736326 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-SLM1-61-ED-EA-02-04

RELE IT 400

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696491 Clase Aviso: 30 MttoCorr - Avería Urgente / Inmediato Disparo celda maniobra HC1

Nº Orden: 119818328 Estado: PLAN CNF Disparo celda maniobra HC1

27.12.2025 13:10:09 CET LEONTI ALEXANDRU MATEAS (893618)

S:Dispara la celda por sobreintensidad

O:Celda maniobra

Nº Notificación 42736324 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON
27.12.2025 13:10:46 893618

R:Tenemos alarma por sobreintensidad con valores de :

-F1:4,7
-FF2:6,4
-F3:5,0
-Fn:0

Se resetea y se entrega horno.

Nos comenta el operador que le dispara al intentar calentar, el electrodo 3 tarda en bajas significativamente mas que los demás.

Se le indica al operador que el arranque lo realice en una toma más alta por si y que subra progresivamente una vez este calentando.

Nº Notificación 42736324 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EA-01-03-01

SECCIONADOR

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696969 Clase Aviso: 60 Aviso General General
Nº Orden: 119820860 Estado: SCE CNF Desconsignación HEA2

27.12.2025 21:32:54 CET IKER CAMINO (893597)

Tras el cambio de panel se desconsigna el seccionador de salida de HEA2.

Nº Notificación 42748316 L.Notif: 1 Trabajo: 0,5 HRA SUAREZ IGOR

Nº Notificación 42748316 L.Notif: 2 Trabajo: 0,5 HRA CAMINO IKER

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01-ED-EB-02

RECTIFICADORES

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696560 Clase Aviso: 60 Aviso General General Seguimiento agua inducancias
Nº Orden: 119819423 Estado: SCE CNF Seguimiento agua inducancias

Nº Notificación 42736339 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON

27.12.2025 13:53:23 893618

Se realiza seguimiento del agua de inductancias y de la conductividad, valores normales.

Nº Notificación 42736339 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-01

HORNO ELECTRICO ARCO 1

Gr. Plan.: AE2

Nº Aviso: 1209696548 Clase Aviso: 60 Aviso General General HMI more bloqueado
Nº Orden: 119819421 Estado: SCE PNR CNF HMI more bloqueado

Nº Notificación 42736337 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON
27.12.2025 13:47:53 893618
Se reinicia y queda funcioando
Nº Notificación 42736337 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU

Ub.Tec.: SE-ST-EAF1-02-ED-EA-01 CIRCUITO DE ALTA DE 30KV Gr. Plan.: AE2
Nº Aviso: 1209696547 Clase Aviso: 60 Aviso General General Consignación HEA2
Nº Orden: 119819420 Estado: SCE PNR CNF Consignación HEA2

Nº Notificación 42736336 L.Notif: 1 Trabajo: 1,0 HRA ANDRADE NELSON
27.12.2025 13:46:44 893618
Por petición de mto.mecánico se consigna el seccioandor de sálida de HEA2
Nº Notificación 42736336 L.Notif: 2 Trabajo: 1,0 HRA MATEAS LEONTI ALEXANDRU