《基础物理实验》实验报告

学号 00000000 姓名 我是谁 实验日期 2025.04.08 星期_二 下午

固体杨氏模量的测量

一、实验目的

- 1. 掌握光杠杆放大的原理和特性
- 2. 理解固体杨氏模量的意义

二、实验仪器

杨氏模量测试仪、光杠杆、望远镜。

三、实验原理

材料受力后会发生形变,在弹性限度内,材料的应力和应变之比是 一个常数,叫做弹性模量,条形物体的沿纵向的弹性模量叫杨氏模量。 它的大小标志了材料的刚性。

$$E = \frac{\frac{F}{S}}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{FL}{S\Delta L}$$
 (1)

在样品截面积 S 上的作用应力为 F,测量引起的相对伸长量 $\frac{\Delta L}{L}$,即可 计算出材料的杨氏模量 E。因一般伸长量 ΔL 很小,故采用光 $\stackrel{L}{\Rightarrow}$ 放大法 将其放大。光杠杆是一个带有可旋转的平面镜的支架,平面镜的镜面与 三个足尖决定的平面垂直,其后足即杠杆的支脚与被测物接触。当杠杆 支脚随被测物上升或下降微小距离 ΔL 时,镜面法线转过一个微小的 θ 角,而入射到望远镜的光线转过 2θ 角,如图 1 所示:

根据图 1 和公式 (4) 可知:



图 1: 实验原理图

$$an \theta = \frac{\Delta L}{l} \approx \theta$$
 (2)

$$\tan 2\theta = \frac{b}{D} \approx 2\theta$$
 (3)

泰勒级数展开公式:

$$\tan \theta = \theta + \frac{\theta^3}{3} + \frac{2\theta^5}{15} + \frac{17\theta^7}{315} + \cdots, \quad \mathbf{\Xi}|\theta| < \frac{\pi}{2}$$
 (4)

将公式 (2)、(3) 代入公式 (1) 中可以得到:

$$E = \frac{2DLF}{SIh} \tag{5}$$

其中: L 为金属丝的长度, D 为平面镜与直尺之间的距离, l 为光杠杆的臂长, b 为望远镜中所观察的到的标尺移动 的距离,S 为钢丝的截面积,通过测量钢丝的直径求得。

四、实验内容

1. 调节仪器

- (a) 调节放置光杠杆的平台与望远镜的相对位置,使光杠杆镜面法线与望远镜轴线大体重合。调节支架底脚螺丝,确保平台水平,调平台的上下位置,使管制器顶部与平台的上表面共面。
- (b) 光杠杆的调节: 光杠杆和镜尺组是测量金属丝伸长量的关键部件, 光杠杆的镜面和足尖应平行, 使用时足尖放在平台的沟槽内, 后锥形足尖放在管制器的槽中, 之后再调节平面镜的仰角使镜面垂直, 即光杠杆镜面法线与望远镜轴线大体重合。
- (c) 镜尺组的调节:调节望远镜、直尺和光杠杆三者之间的相对位置,使望远镜和光杠杆平面镜处于同等高度。要注意:按先粗调后细调的原则。利用望远镜上的准星瞄准光杠杆平面镜中的标尺像,使其能将标尺上的刻度反射到望远镜里,然后再细调。调节望远镜目镜视度圈,使目镜内分划板刻线清晰,再用手轮调焦使标尺像清晰。调节望远镜进行读数时要消除视差。如果没有找到标尺像,请不要过急调节调焦手轮,重新瞄准光杠杆平面镜中的标尺像,重复上述调试过程。
- (d) 光杠杆、望远镜、标尺调整好以后,整个实验中防止位置变动。加减砝码要交叉轻放轻取避免晃动、倾斜,使钢丝与管制器之间发生摩擦,待钢丝静止后再读数。

2. 测量

- (a) 测量钢丝长度,应注意两端点的位置,上端起于夹钢丝的两个半圆柱的下表面,下端止于管制器的上表面。
- **(b)** 记录望远镜中标尺的读数作为钢丝的起始长度。在砝码托上逐次加 1kg 砝码(可加到 9kg),观察每增加 1kg 时望远镜中标尺上的读数 r_i ,然后再将砝码逐次减去,记下对应的读数 r_i' ,取两组对应数据的平均值 $\overline{r_i}$ 。
- (c) 用米尺测量金属丝的长度 L 和平面镜与直尺之间的距离 D,以及光杠杆的臂长 l 各 1 次。用千分尺测金属丝直径 d,上、中、下各测 2 次,共 6 次,0.570mm < d < 0.620mm。
- 3. 逐差法: 用逐差法处理数据得到 1kg 时对应的 b 值, 并求 $\frac{\Delta E}{E}$, 给出 E 的最终表达式。 $\Delta m=5\,g,~\Delta L=0.05\,mm,~\Delta D=0.05\,mm,~\Delta l=0.05\,mm,~\Delta b=0.05\,mm,~\Delta d=0.001\,mm$

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2}$$
 (6)

五、数据记录

原始数据见附录。

六、数据处理

使用逐差法处理数据:

$$L = 853.8 \ mm = 0.8538 \ m;$$

 $D = 1353.2 \ mm = 1.3532 \ m;$
 $l = 72.3 \ mm = 0.0723 \ m.$

$$b = \frac{\sum_{n=1}^{4} (r_{i+4} - r_i)}{4 \times 4}$$

$$= \frac{(3.275 - 0.62 + 3.91 - 1.31 + 4.58 - 1.96 + 5.2 - 2.665) cm}{16} = 0.651 cm = 6.51 \times 10^{-3} m$$

$$S = \frac{\pi \overline{d}^2}{4} = \frac{3.14 \times (0.6055 \ mm)^2}{4} = 0.288 \ mm^2 = 2.88 \times 10^{-7} \ m^2$$

$$F = mg = 1 \ kg \times 9.7887 \ m/s^2 = 9.7887 \ N \quad \frac{\Delta F}{F} = \frac{\Delta mg}{mg} = \frac{\Delta m}{m} = \frac{5 \times 10^{-3} \ kg}{1 \ kg} = 5 \times 10^{-3}$$

$$E = \frac{2DLF}{Slb} = \frac{2 \times 1.3532 \ m \times 0.8538 \ m \times 9.7887 \ N}{2.88 \times 10^{-7} \ m^2 \times 0.0723 \ m \times 6.51 \times 10^{-3} \ m} = 1.67 \times 10^{11} \ Pa = 167 \ GPa$$

$$\begin{split} \frac{\Delta E}{E} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{0.05\,mm}{1353.2\,mm}\right)^2 + \left(\frac{0.05\,mm}{853.8\,mm}\right)^2 + \left(\frac{0.05\,mm}{72.3\,mm}\right)^2 + \left(5\times10^{-3}\right)^2 + \left(\frac{0.05\,mm}{6.51\,mm}\right)^2 + \left(\frac{2\times0.001\,mm}{0.6055\,mm}\right)^2} \\ &= 9.766\times10^{-3} \\ \Delta E &= E\times\frac{\Delta E}{E} = 1.67\times10^{11}\,Pa\times9.766\times10^{-3} = 1.63\times10^9\,Pa\approx0.02\times10^{11}\,Pa\\ E &= (1.67\pm0.02)\times10^{11}\,Pa \\ U &= \frac{|E_{\parallel l}-E_{\frac{l}{2}}|}{E_{\frac{l}{2}}} = \frac{|1.67\times10^{11}\,Pa-2.00\times10^{11}\,Pa|}{2.00\times10^{11}\,Pa}\times100\% = 16.5\% \end{split}$$

七、误差分析

- 1. 测量镜尺距离时米尺在空中悬空,无法保证完全拉直,可能会导致测量误差;
- 2. 测量金属丝原长时,端点定位不准,米尺需要弯曲折叠才能测量,导致误差;
- 3. 砝码轻微抖动和金属丝弹性滞后导致望远镜读数波动;
- 4. 光杠杆未放平,导致微小误差;
- 5. 望远镜并未固定死,触碰会有微小位移,导致误差。

八、思考题

好处: 放大率提高, 微小形变更易观测, 灵敏度增加, 降低读数误差。

限度: 增大 D 使得实验装置需更大空间,不便于操作; 系统受外界振动或气流干扰导致的微小扰动都会放大,使最终读数不准确; 减小 l 会导致相同拉力下光杠杆仰角 θ 过大从而导致近似 $an \theta = \theta$ 不适用。

综合来看,保证 θ 足够小以确保近似有效,在实验条件允许范围内,平衡放大率与稳定性,选择适中的 D 和 l。

九、实验结论

经光杠杆放大法测得固体杨氏模量 $E = (1.67 \pm 0.02) \times 10^{11} \ Pa$,相对误差为: 16.5%