MEDICIÓN DEL NIVEL SONORO EN EL TRABAJO







CONCLUSIÓN

6 Importancia de la medición del ruido:

- Protección de la salud auditiva.
- **E** Cumplimiento normativo.
- 🛆 Prevención de riesgos laborales.





MÁS INFORMACIÓN:

- institut de Seguretat Auditiva de Barcelona
- 933 59 34 04
- C/Artesania, 55 08042 Barcelona
- www.isab.site







IMPORTANCIA Y NORMATIVA

✓ Es fundamental medir el nivel de ruido para cumplir con la normativa y proteger la salud.

Normativa aplicable:

- Eley de Prevención 31/1995: Identificar, eliminar y evaluar riesgos.
- iii Real Decreto 286/2006: Ruido en el lugar de trabajo.

Condiciones de medición:

- 🧣 Realizada por personal cualificado.
- ¶ Representativa y siguiendo una estrategia de muestreo.
- Se recomienda medir sin el trabajador presente.



RIESGOS DEL RUIDO EN EL TRABAJO

∜ Efectos en la salud:

- N Pérdida de audición irreversible.
- 😩 Estrés y fatiga.
- • Problemas de comunicación y concentración.

Medidas preventivas:

- * Reducción del ruido en la fuente.
- iii Diseño ergonómico del entorno de trabajo.





PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

📆 ¿Cuándo se realizan las mediciones?

- 🙎 Inspecciones laborales.
- Antes de comprar una máquina nueva.
- Verificación de medidas correctoras.

📊 Según la normativa:

- 🕪 LAeq,d > 85 dB(A): Medición anual.
- I) LAeq,d > 80 dB(A): Medición cada 3 años.
- Cambios en el entorno de trabajo.

¿Cómo se realizan las mediciones?

- <u>©</u> Lugares fijos: Micrófono a la altura de la oreja.
- **Lugares móviles**: Uso de dosímetros.

Tipos de ruido y técnicas:

- **Estable**: Mediciones cortas.
- Periódico: Cobertura de varios ciclos.
- *** Impacto**: Uso de sonómetros especializados.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN

- **Sonómetros**: Miden el nivel global de ruido.
- **Sonómetros integradores**: Calculan promedios de ruido.
- **Dosímetros personales**: Miden la exposición individual al ruido.
- **<u>iii** Ejemplo</u>: En una fábrica metalúrgica, se usan dosímetros personales para evaluar la exposición de los operarios.



Calibración:

- Interna: Con calibrador acústico antes y después de cada medición.
- <u>im</u> Externa: Realizada anualmente por una empresa especializada.

II Condiciones óptimas:

- / Temperatura: 20°C
- 🦠 Presión: 1013 hPa
- Nuido ambiental < 60 dB(A)