Change Order Report For Project Keyboard_Pr

Keyboard_Project.PrjPcb And Keyboard_Project.PrjPcb

Action Object	Change Document	Status
Remove Components		
Remove =	FroMil.PcbDoc	
Remove \îADÇ	Fro MiÀ l.PcbDoc	
Remove BACKÎÂĐÇ	Fro MiÀ l.PcbDoc	
Remove CTRL	Fro MiÀ l.PcbDoc	
Remove Designator107	romili.PcbDoc	
Remove ENTERÎADÇ	Fromili.PcbDoc	
Remove LEFT	FromiÀ.PcbDoc	
Remove NoîàĐÇã	Fro MiÀ l.PcbDoc	
Remove NENTERÎÂĐÇÖá	Fro MiÀ l.PcbDoc	
Remove NPLUSÎÂĐÇÃ	Fro MiÀ l.PcbDoc	
Remove SPACEÎÂDÇ	FroMil.PcbDoc	

EQUID 13-60Ä-13/2022 3:44:07 PM Page 1 of 9

	Object	Change Document Status
Add Cor	nponents	
Add	C1	To Mil.PcbDoc
Add	C2	To Mil. PcbDoc
Add	C3	To Mil. PcbDoc
Add	C4	To Mil. PcbDoc
Add	C5	To MAI. PcbDoc
Add	C6	To ¼Ål.PcbDoc
Add	C7	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	C8	To Will.PcbDoc
Add	C9	To Wall.PcbDoc
Add	C10	To ¼ÁÍ.PcbDoc
Add	C11	To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	C12	To Mil. PcbDoc
Add	C13	To Mil. PcbDoc
Add	CAN1	To Will.PcbDoc
Add	D1	To Will.PcbDoc
Add	D2	To Will.PcbDoc
Add	D3	To Will.PcbDoc
Add	D4	To Will Pet Dec
Add	D5	To Will Pet Dec
Add	D6	To Mil. PcbDoc
Add Add	D7 D8	To Will.PcbDoc To Will.PcbDoc
Add	D9	To Will PebDoc
Add	D10	To Will.PcbDoc
Add	D11	To Will.PcbDoc
Add	D12	To Will PebDoc
Add	D13	To Mil. PcbDoc
Add	D14	To Mil. PcbDoc
Add	D15	To Will. PcbDoc
Add	D16	To WALPCDDoc
Add	D17	To ¼Ål.PcbDoc
Add	D18	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	D19	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	D20	To ¼ÁÍ.PcbDoc
Add	D21	To ¼M.PcbDoc
Add	D22	To Mil. PcbDoc
Add	D23	To MM.PcbDoc
Add	D24	To Will.PcbDoc
Add	D25	To Will.PcbDoc
Add	D26	To Will Pel De-
Add	D27	To Will Pob Doc
Add Add	D28 D29	To ¼Ål.PcbDoc To ¼Ål.PcbDoc
Add	D30	To Will. PebDoc
Add	D31	To Will. PcbDoc
Add	D32	To Mil. PcbDoc
Add	D33	To Mil. PcbDoc
Add	D34	To Mil. PcbDoc
Add	D35	To Mil. PcbDoc
Add	D36	To Mil. PcbDoc
Add	D37	To Will.PcbDoc
Add	D38	To Will.PcbDoc
Add	D39	To Will.PcbDoc
Add	D40	To ¼M.PcbDoc
Add	D41	To ¼À.PcbDoc
Add	D42	To MAI. PcbDoc
Add	D43	To Mil.PcbDoc
Add	D44	To Will.PcbDoc
Add	D45	To Will.PcbDoc
Add	D46	To Will.PcbDoc
Add	D47	To Will.PcbDoc
Add	D48	To WALPCDDoc
Add	D49	To Will Peb Dec
Add	D50	To Will PebDoc
Add Add	D51 D52	To Will.PcbDoc To Will.PcbDoc
Add	D53	To Wall.PcbDoc
Add	D54	To Will PebDoc
Auu	UUH	IO /MRI.F GDDUC

Status

Action Object

Page 2 of 9

	Object	Change Document Status
Add Co	mponents	
Add	D55	To Will.PcbDoc
Add	D56	To Will.PcbDoc
Add	D57	To Mil. PcbDoc
Add	D58	To WAI.PcbDoc
Add	D59	To WAI.PcbDoc
Add	D60	To WAI.PcbDoc
Add	D61	To WAI.PcbDoc
Add	D62	To WALPcbDoc
Add	D63	To WAI.PcbDoc
Add	D64	To Will.PcbDoc
Add	D65	To Mil.PcbDoc
Add	D66	To Will.PcbDoc
Add	D67	To MAI.PcbDoc
Add	D68	To Will PcbDoc
Add	D69	To Mil. PobDoc
Add Add	D70 D71	To Mil.PcbDoc To Mil.PcbDoc
Add	D72	To Will.PcbDoc
Add	D73	To WAILPCODDC
Add	D74	To WAILP CODDCC
Add	D75	To WAILPCODDC
Add	D76	To WAILP CODDCC
Add	D77	To Will.PcbDoc
Add	D78	To WAILPobDoc
Add	D79	To WAI.PcbDoc
Add	D80	To ¼Àl.PcbDoc
Add	D81	To WAI.PcbDoc
Add	D82	To ¼À.PcbDoc
Add	D83	To Will.PcbDoc
Add	D84	To WAI.PcbDoc
Add	D85	To Mil.PcbDoc
Add	D86	To WAILPcbDoc
Add	D87	To Mil.PcbDoc
Add	D88	To Mil.PcbDoc
Add	D89	To Mil. PobDoc
Add Add	D90 D91	To Mil.PcbDoc To Mil.PcbDoc
Add	D91 D92	To WAILPCODOC To WAILPCODOC
Add	D93	To WAILPCODOC
Add	D94	To WAIL CODOC
Add	D95	To WAILPobDoc
Add	D96	To Will.PcbDoc
Add	D97	To Will.PcbDoc
Add	D98	To ¼Àì.PcbDoc
Add	D99	To Will.PcbDoc
Add	D100	To Will.PcbDoc
Add	D101	To Mil.PcbDoc
Add	D102	To Will.PcbDoc
Add	D103	To Mil.PcbDoc
Add	D104	To Mil.PcbDoc
Add	D105	To Will Pub Doc
Add	D106	To Mil. PobDoc
Add Add	D107 DR	To Wall.PcbDoc To Wall.PcbDoc
Add	FUSB2	To WAI.PCDDoc
Add	FUSB	To WAI.PCDDoc
Add	HC-1	To WAILPCODOC
Add	INPUT?	To Will.PcbDoc
Add	J1	To WAIL CODOC
Add	JTAG_SW	To WAILPobDoc
Add	LIFT	To WAILPobDoc
Add	OLED	To Will.PcbDoc
Add	Q1	To MAI.PcbDoc
Add	Q2	To WAI.PcbDoc
Add	Q3	To WAI.PcbDoc
Add	R1	To WAI.PcbDoc
Add	R2	To MAI.PcbDoc
Add	R3	To ¼ÅÎ.PcbDoc

Status

Action Object

Page 3 of 9

	0 kJ 00 t	eriange 2 countries	
Add Cor	mponents		
Add	R4	To ¼iÀl.PcbDoc	
Add	R5	To WAI.PcbDoc	
Add	R6	To MAI.PcbDoc	
Add	R7	To MAI.PcbDoc	
Add	R8	To WALPcbDoc	
Add	R9	To Will.PcbDoc	
Add	R10	To Will.PcbDoc	
Add	R11	To ¼Àì.PcbDoc	
Add	R12	To Will.PcbDoc	
Add	R13	To Will.PcbDoc	
Add	R14	To XiA).PcbDoc	
Add	R15	To XiA).PcbDoc	
Add	R16	To XiA).PcbDoc	
Add	R17	To MA.PcbDoc	
Add	R18	To Mill.PcbDoc	
Add	R19	To ¼ÂÎ.PcbDoc	
Add	R20	To ¼ÂÎ.PcbDoc	
Add	R21	To ¼ÂÎ.PcbDoc	
Add	R22	To ¼ÂÎ.PcbDoc	
Add	R23	To ¼iÀì.PcbDoc	
Add	R24	To ¼iÀì.PcbDoc	
Add	RCTRL	To ¼ÀÌ.PcbDoc	
Add	RES	To XiAI.PcbDoc	Footprint Not Found SPST-2
Add	SRES	To XiAI.PcbDoc	
Add		To ¼ÀÌ.PcbDoc	
Add	U1	To XiAI.PcbDoc	
Add	U2	To MA.PcbDoc	
Add	UART5	To ¼ÀÌ.PcbDoc	
Add	USART1	To ¼ÀÌ.PcbDoc	
Add	USART3	To ¼ÀÌ.PcbDoc	
Add	USB1	To ¼ÀÌ.PcbDoc	
Add	Y1	To ¼ÅÌ.PcbDoc	

Status

Action Object

 BQAID: 13-60I-13/2022
 3:44:07 PM

Page 4 of 9

	Object	Change Document Status
Add Nets		
Add	BUTTON_AD(PA3)	To Mil.PcbDoc
Add	CAN2_RX(PB5)	To Will. PcbDoc
Add	CAN2_TX(PB6)	To Mil. PcbDoc
Add	CAN_H	To MAIL Cabboo
Add	CAN_L	To Mil. PcbDoc
Add	DIN_1_1	To Mil.PcbDoc
Add	DIN_2_1	To WALLPCbDoc
Add	DIN_3_1	To Will.PcbDoc
Add	DIN_3_2	To Will.PcbDoc
Add	DIN_3_3	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	DIN_3V3_1(PB7)	To ¼Ål.PcbDoc
Add	DIN_3V3_2(PB8)	To ¼Âl.PcbDoc
Add	DIN_3V3_3(PB9)	To MAI.PcbDoc
Add	DIN_5V0_1	To Will.PcbDoc
Add	DIN_5V0_2	To MA.PcbDoc
Add	DIN_5V0_3	To Will.PcbDoc
Add	GND_BT	To Will.PcbDoc
Add	HC_KEY	To WALPCDDoc
Add	HC_RX	To Will PebDoc
Add Add	HC_TX KEY_POS1	To ¼ÅÎ.PcbDoc To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	KEY_POS1 KEY_POS2	To Wall.PcbDoc
Add	KEY_POS3	To Will PebDoc
Add	KEY_POS4	To Will PebDoc
Add	KEY_POS5	To Will PebDoc
Add	KEY_POS6	To Mil. PcbDoc
Add	KEY_POS7	To Mill. PcbDoc
Add	KEY_POS8	To Mil. PcbDoc
Add	KEY_POS9	To Will. PcbDoc
Add	KEY_POS10	To Will.PcbDoc
Add	KEY_POS11	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	KEY_POS12	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	KEY_POS13	To ¼M.PcbDoc
Add	KEY_POS14	To ¼Âl.PcbDoc
Add	KEY_SEG1	To ¼Âl.PcbDoc
Add	KEY_SEG2	To MA.PcbDoc
Add	KEY_SEG3	To Will.PcbDoc
Add	KEY_SEG4	To Will.PcbDoc
Add	KEY_SEG5	To Will.PcbDoc
Add	KEY_SEG6	To Will Pob Doc
Add Add	KEY_SEG7 KEY_SEG8	To ¼ÅÎ.PcbDoc To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	L_VCC	To Will PebDoc
Add	LED1(PA2)	To Mil. PcbDoc
Add	LED2(PB0)	To Will PebDoc
Add	Net0_2	To Mil.PcbDoc
Add	Net0_4	To Mil. PcbDoc
Add	Net0_6	To Mil. PcbDoc
Add	Net1_2	To Mil. PcbDoc
Add	Net1_4	To Will.PcbDoc
Add	Net1_6	To ¼Ål.PcbDoc
Add	Net2_2	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	Net2_4	To ¼M.PcbDoc
Add	Net3_2	To MA. PcbDoc
Add	Net3_4	To Mil.PcbDoc
Add	Net4_2	To Will.PcbDoc
Add	Net4_4	To Will.PcbDoc
Add	Net5_2	To Will PcbDoc
Add	Net5_4	To Will Pel Dec
Add	Net6_2	To Will PebDoc
Add	Net6_4	To Will.PcbDoc
Add	Net7_2 Net7_4	To Will PebDoc
Add Add	Net7_4 Net8_2	To Will.PcbDoc To Will.PcbDoc
Add	Net8_4	To Will.PcbDoc
Add	Neto_4 Net9_2	To Will.PcbDoc
Add	Net'_2	To Will PebDoc
Add	Net'_4	To Will. PcbDoc
, 144	1101_1	10 Num 00000

Status

Action Object

Page 5 of 9

71011011	Object	Change Document Status
Add Not		
Add Net		To Will.PcbDoc
Add	Net'_6 Net,_2	To Mail PobDoc
Add	Net,_4	To Will PebDoc
Add	Net,_4	To Will PebDoc
Add	Net2	To Mil. PcbDoc
Add	Net4	To Mil. espec
Add	Net2	To MA. PobDoc
Add	Net. 4	To Mil. especi
Add	Net/_2	To Mil. PcbDoc
Add	Net/_4	To MÅ, PcbDoc
Add	Net;_2	To ¼Ål.PcbDoc
Add	Net;_6	To Wil.PcbDoc
Add	Net[_2	To Wil.PcbDoc
Add	Net[_4	To ¼ÀÎ.PcbDoc
Add	Net[_6	To WAI.PcbDoc
Add	Net_2	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	Net_6	To MÁ.PcbDoc
Add	Net]_2	To MAI.PcbDoc
Add	Net_2	To MA.PcbDoc
Add	Net_4	To MA.PcbDoc
Add	NetA_2	To Will Poble
Add	NetA_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetA_6	To Mil.PcbDoc
Add	NetB_2	To Wil.PcbDoc
Add	NetB_4	To Will PLD
Add Add	NetB_6	To ¼ÅÎ.PcbDoc To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	NetBACK_2 NetC2_1	To Mail PobDoc
Add	NetC6_1	To Will PebDoc
Add	NetC_2	To Will PebDoc
Add	NetC_4	To Wall-PebDoc
Add	NetC_6	To MAIL CODOC
Add	NetCAPS_2	To Mil. PcbDoc
Add	NetD1_1	To Mil. PcbDoc
Add	NetD2_1	To MÅ.PcbDoc
Add	NetD3_1	To Wil.PcbDoc
Add	NetD4_1	To Wil.PcbDoc
Add	NetD5_1	To Wall.PcbDoc
Add	NetD7_1	To WAI.PcbDoc
Add	NetD8_1	To MA.PcbDoc
Add	NetD9_1	To MA. PcbDoc
Add	NetD10_1	To Will Poble
Add	NetD11_1	To Mil.PcbDoc
Add	NetD12_1	To Will Pob Doc
Add Add	NetD13_1	To ¼ÃÎ.PcbDoc To ¼ÃÎ.PcbDoc
	NetD14_1	To Will PebDoc
Add Add	NetD15_1 NetD16_1	To Will PobDoc
Add	NetD17_1	To Will PebDoc
Add	NetD17_1	To Will PebDoc
Add	NetD32_1	To MAIL CODOC
Add	NetD33_1	To MAIL CODOC
Add	NetD34_1	To MAIL CSDOC
Add	NetD35_1	To MAIL CSDOC
Add	NetD36_1	To Mil. PcbDoc
Add	NetD37_1	To Wil.PcbDoc
Add	NetD38_1	To ¼ÅÎ,PcbDoc
Add	NetD39_1	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetD40_1	To ¼ÀÌ.PcbDoc
Add	NetD41_1	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetD47_1	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetD48_1	To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	NetD49_1	To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	NetD50_1	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetD51_1	To MAI.PcbDoc
Add	NetD52_1	To MAI.PcbDoc
Add	NetD53_1	To MA.PcbDoc
Add	NetD54_1	To ¼Å.PcbDoc

Status

Action Object

BQAID 13-60Å-13/2022 3:44:07 PM Page 6 of 9

	Object	Change Document Status
Add Note		
Add Nets		
Add	NetD57_1	To Will PcbDoc
Add	NetD58_1	To Will PcbDoc
Add	NetD59_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD60_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD62_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD64_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD65_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD69_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD70_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD71_1	To WAI.PcbDoc
Add	NetD72_1	To MAI.PcbDoc
Add	NetD73_1	To Will.PcbDoc
Add	NetD74_1	To Nill.PcbDoc
Add	NetD75_1	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetD76_1	To ¼Âl.PcbDoc
Add	NetD77_1	To Mil.PcbDoc
Add	NetD78_1	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetD79_1	To ¼Âl.PcbDoc
Add	NetD80_1	To WAI.PcbDoc
Add	NetD81_1	To WAI.PcbDoc
Add	NetD82_1	To Mil.PcbDoc
Add	NetD83_1	To WAI.PcbDoc
Add	NetD84_1	To WAI.PcbDoc
Add	NetD85_1	To WAI.PcbDoc
Add	NetD86_1	To ¼À.PcbDoc
Add	NetD87_1	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetD88_1	To MAI.PcbDoc
Add	NetD89_1	To ¼À.PcbDoc
Add	NetD90_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD91_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD92_1	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetD93_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD94_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD95_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD96_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD97_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD98_1	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetD99_1	To Mil.PcbDoc
Add	NetD100_1	To ¼À.PcbDoc
Add	NetD101_1	To ¼À.PcbDoc
Add	NetD102_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD103_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD104_1	To MAI.PcbDoc
Add	NetD105_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD106_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD107_1	To ¼Àl.PcbDoc
Add	NetD_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetD_6	To WAI.PcbDoc
Add	NetDEL_4	To MAI.PcbDoc
Add	NetDOWN_4	To MAI.PcbDoc
Add	NetDOWN_6	To MAI.PcbDoc
Add	NetDR_1	To Will.PcbDoc
Add	NetE_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetE_6	To Will.PcbDoc
Add	NetEND_4	To Will.PcbDoc
Add	NetESC_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetF1_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetF2_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetF3_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetF4_4	To Will.PcbDoc
Add	NetF5_4	To Mil.PcbDoc
Add	NetF6_4	To Will.PcbDoc
Add	NetF7_4	To Will.PcbDoc
Add	NetF8_4	To Will.PcbDoc
Add	NetF9_4	To Will.PcbDoc
Add	NetF10_4	To Will.PcbDoc
Add	NetF11_4	To Will.PcbDoc
Add	NetF_4	To Will.PcbDoc
	<u>-</u>	

Status

Action Object

ۂÃÍÒ 13-6ÔÃ-13/2022 3:44:07 PM Page 7 of 9

ACTION		Change Document Status
Add Net	c	
Add	NetFN_1	To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	NetFN_4	To WAILP CODOC
Add	NetFN_6	To MAIL CSDOC
Add	NetFUSB2_1	To MA.PcbDoc
Add	NetFUSB_2	To MAI. PcbDoc
Add	NetG_4	To Wil.PcbDoc
Add	NetH_4	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetHC-1_24	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetHC-1_26	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetHOME_4	To MA.PcbDoc
Add	NetHOME_6	To WAI PcbDoc
Add	Netl_4	To MAI. PcbDoc
Add	Netl_6	To MA.P.cbDoc
Add	NetINS_6	To MA.PcbDoc
Add Add	NetJ_4 NetJTAG_SW_1	To ¼ÅÎ.PcbDoc To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	NetJTAG_SW_1 NetJTAG_SW_2	To Wall-PobDoc
Add	NetK_4	To MAIL CODOC
Add	NetLALT_4	To Mil. PcbDoc
Add	NetLALT_6	To MAIL CSDOC
Add	NetLCTRL_4	To MAIL OSDOC
Add	NetLIFT_6	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetLSHIFT_4	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetM_6	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetMENU_4	To MA.PcbDoc
Add	NetN0_4	To MA.PcbDoc
Add	NetN0_6	To MAI.PcbDoc
Add	NetN1_4	To MAI. PcbDoc
Add	NetN1_6	To MA.P.cbDoc
Add Add	NetN2_4 NetN3_4	To ¼ÅÎ.PcbDoc To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	NetN4_4	To Wall-PobDoc
Add	NetN4_6	To WAILP CODOC
Add	NetN5_4	To Mil. PcbDoc
Add	NetN7_4	To MAIL OSDOC
Add	NetN7_6	To MAI. PcbDoc
Add	NetN8_4	To ¼Ål.PcbDoc
Add	NetN*_4	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetN*_6	To ¼Åì.PcbDoc
Add	NetN/_6	To ¼Ål,PcbDoc
Add	NetNUMLOCK_6	To MAI. PcbDoc
Add	NetO_4	To MA.P.cbDoc
Add	NetPAUSE_6	To MA.PcbDoc
Add Add	NetPGDN_4	To Mil.PcbDoc To Mil.PcbDoc
Add	NetPRTSC_4 NetPRTSC_6	To Will PebDoc
Add	NetQ_4	To Wall-PebDoc
Add	NetQ_6	To WAI.PcbDoc
Add	NetR1_1	To MAIL CSDOC
Add	NetR3_1	To ¼Ål,PcbDoc
Add	NetR21_2	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetR22_1	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	NetR_4	To MA.PcbDoc
Add	NetRALT_6	To MA.P.cbDoc
Add	NetT_4	To MA.P.cbDoc
Add	NetU_6	To MA.PcbDoc
Add	NetX_6	To WALPODOC
Add Add	NRST OLED_CLK(PA5)	To WALPebDoc To WALPebDoc
Add	OLED_CC(PA4)	To Wall-PobDoc
Add	OLED_MOSI(PA7)	To Will PebDoc
Add	OLED_RST(PA6)	To Will PebDoc
Add	PHO_OSC_IN	To WALL CSDOC
Add	PH1_OSC_OUT	To Mil. PcbDoc
Add	SWCLK(PA14)	To MAI. PcbDoc
Add	SWDIO(PA13)	To ¼ÅÎ.PcbDoc
Add	UART5_RX	To ¼ÅÌ.PcbDoc
Add	UART5_TX	To ¼ÅÌ.PcbDoc

Status

Action Object

Page 8 of 9

Add N	l ets		
Add	USART1_RX	To Mil.PcbDoc	
Add	USART1_TX	To Mil.PcbDoc	
Add	USART3_RX	To Mil.PcbDoc	
Add	USART3_TX	To Will.PcbDoc	
Add	USB_D+_1	To Mil.PcbDoc	
Add	USB_D+_2	To Mil.PcbDoc	
Add	USB_D1	To Mil.PcbDoc	
Add	USB_D2	To Mil.PcbDoc	
Add	USB_OTG_FS_DM_D+	To Mil.PcbDoc	
Add	USB_OTG_FS_DM	To Mil.PcbDoc	
Add	VCC3V3_BT	To Mil.PcbDoc	
Add	VCC	To ¼À.PcbDoc	

Status

Action Object

Add Co	omponent (lasses
Add	Ö÷°ä	To Wall.PcbDoc
Add	À¶ÑA°ÍÉý¾Í	To Will.PcbDoc
Add	1∕aÅÌÉ∵Ãè	To ¼il.PcbDoc

Add R	ooms		
Add	Room โ÷ล (Scope=InComponentClass('โ÷ล')) TopLayer	To MAI.PcbDoc	
Add	Room Min (दिश्री (Scope=InComponentClass('Min (दिश्री')) TopLayer	To Wall.PcbDoc	
Add	Room ได้ได้เลื่อ (Scope=InComponentClass('ได้ได้'ได้')) TopLayer	To MAI.PcbDoc	

 6QAIOb 13-60A-13/2022
 3:44:07 PM

Page 9 of 9