

Registriert: 9. Mai 2013

Erhaltene Likes 874
Beiträge 2.037
Karteneintrag ja

12. Januar 2014, 21:01 #308

## Zitat von Count Zer0

Gibt ja auch einige Programme die aus dem Basic-ROM irgendwelche Routinen benutzen ohne das dieses Basic überhaupt läuft.

Von daher ist Updaterei schonmal ganz schlecht.

Und mal ganz nebenbei war Commodore das vollkommen egal was die Leute mit den Maschinen anstellen, da war noch nicht Update gegen Rooterei.

Was wohl am meisten gegen laufende Patcherei spricht ist die Zunahme an Software die dann nicht mehr funktioniert weil sie auf vollendete Tatsachen besteht.

Die Coder waren ja schon immer Schlampen und haben sich gerne aus den ROMs bedient wenn es schon daliegt.

Wenn dann natürlich einige Offsets anders sind ist doof..

## WENIGER ANZEIGEN

Im Falle des KERNALs hat das vergleichbar wenig Leute davon abgehalten, sich angepaßte Versionen davon in den Rechner zu stecken. Zur Not kann man es ja umschaltbar machen.

Ansonsten ist es natürlich sinnvoll, einen Patch so zu gestalten, daß er nicht ganze Blöcke von Unterroutinen verschiebt - üblicherweise werden gezielt in der fehlerhaften Routine nur ein paar Bytes so verändert, so daß z.B. ein "Rucksack" in einem vorher nicht genutzten Bereich angesprungen wird. Auf diese Weise bekommen die meisten Nutzer (gleich welcher Art) gar nicht mit, daß die Routine jetzt anders - und vor allem jetzt richtig! - arbeitet.

Allerdings kam mir aufgrund deiner Beiträge ein durchaus denkbarer 'Anwendungszweck' des BASIC ROMs in den Sinn, der mit meiner ersten Fassung des Patches nicht zurechtkäme, im wesentlichen deswegen, weil in dem dortigen Rucksack ein (neuer) Sprungbefehl drin steht. Aber in dem freien Bereich der für den Rucksack genutzt wurde ist noch etwas mehr Platz, und darum 'machen wir es jetzt richtig' ...

Hier ist die gepatchte Routine zum Multiplizieren eines einzelnen Mantissenbytes. Geändert wurde nur der Befehl bei \$BA5B:

## Code

1.	.BA59	D0	03		BNE	\$BA5E						
2.	.BA5B	4C	5A	BF	JMP	\$BF5A	;	**	war	vorher	JMP	\$B983
3.	.BA5E	4Α			LSR	Α						
4.	.BA5F	09	80		ORA	#\$80						
5.	.BA61	Α8			TAY							
6.	.BA62	90	19		ВСС	\$BA7D						
7.	.BA64	18			CLC							
8.	.BA65	Α5	29		LDA	\$29						
9.	.BA67	65	6D		ADC	\$6D						
10.	.BA69	85	29		STA	\$29						
11.	.BA6B	Α5	28		LDA	\$28						
12.	.BA6D	65	6C		ADC	\$6C						
13.	.BA6F	85	28		STA	\$28						

```
14. .BA71 A5 27
               LDA $27
15. .BA73 65 6B
               ADC $6B
16. .BA75 85 27
               STA $27
17. .BA77 A5 26
               LDA $26
18. .BA79 65 6A
               ADC $6A
19. .BA7B 85 26
               STA $26
20. .BA7D 66 26
               ROR $26
21. .BA7F 66 27
               ROR $27
22. .BA81 66 28
               ROR $28
23. .BA83 66 29
               ROR $29
24. .BA85 66 70
               ROR $70
25. .BA87 98
                TYA
26. .BA88 4A
                 LSR A
27. .BA89 D0 D6
                 BNE $BA61
28. .BA8B 60
                 RTS
```

Weniger anzeigen

Die neue Routine bei \$BF5A sieht jetzt so aus:

## Code

1.	.BF5A	Α5	29	LDA	\$29
2.	.BF5C	85	70	STA	\$70
3.	.BF5E	Α5	28	LDA	\$28
4.	.BF60	85	29	STA	\$29
5.	.BF62	Α5	27	LDA	\$27
6.	.BF64	85	28	STA	\$28
7.	.BF66	Α5	26	LDA	\$26
8.	.BF68	85	27	STA	\$27
9.	.BF6A	Α0	01	LDY	#\$01
10.	.BF6C	98		TYA	
11.	.BF6D	4Α		LSR	Α
12.	.BF6E	85	26	STA	\$26
13.	.BF70	60		RTS	