检测报告 第1页

设备编号 SP-001，已进入检测流程。

检测报告 第2页

设备编号 SP-001，已进入检测流程。

检测报告 第3页

文字检测结论：设备主板损坏，建议更换主板。

图1：主板检测照片。