Compute Firmware Bundle 2.76 リリースノート

HCI

Aksel Davis, Michael Wallis
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/rn_compute_firmware_2.76.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Compute Firmware Bundle 2.76 リリースノート 1
新機能 1
Compute Firmware Bundle 2.76 をダウンロードします 2
セキュリティの脆弱性を解決 2
解決済みの問題と既知の問題 2

Compute Firmware Bundle 2.76 リリースノート

ダウンロード可能なコンピューティングノードファームウェアパッケージには、 BIOS と BMC の最新機能拡張、バグ修正、およびサポートされているすべての NetApp HCI コンピューティングノードに対するハードウェアサポートが含まれています。

新機能

バージョン 2.76 には一般的なバグ修正が含まれています。

ファームウェアコンポーネントが更新されました

このファームウェアパッケージには、次のファームウェアバージョンが含まれています。これらのファームウェアバージョンは、太字で更新されています。

コンポーネント	**H300E** 、 **H500E** 、 **H700E** の各機能をサポートします	**H410C**	**H610C**	**H615C**
BIOS	NA2.1	* NATP3.9 *	3B03	3B080.CO
BMC の場合	6.8400	6.71.18	4.00.07	4.68.07
NIC / Mellanox	14.25.1020	14.25.1020	14.25.1020	14.24.1000

ファームウェアコンポーネントの変更

以下は、新しい各ファームウェアコンポーネントの改善点と変更点の詳細です。

ノードとファームウェアコンポーネント	改善点と変更点
* NATP3.9 *	• CSESF-284 Tatooine + BMC 6.71.18 は、 PPR 関数の正常な動作イベントが発生してもレポートしません。 • CSESF-289 NA3.7 BIOS では、 hPPR （ハード PPR ）の成功を報告することはできません。 • SKX ucode を 0x6906 に、 CLX ucode を 0x2F01 に更新。

Mellanox NIC ファームウェアドライバの互換性

Mellanox ファームウェアのバージョン 14.25.1020 および 14.24.1000 の更新版は、次のバージョンの VMware ESXi ドライバとのみ互換性があります。

- * ESXi 7.0 * ： H300E / H500E / H700E / H410C ：バージョン 4.19.16.1
- * ESXi 7.0 * ： H610C / H615C ：バージョン 4.17.15.16

- * ESXi 6.7 * ：バージョン 4.17.15.16
- * ESXi 6.5 * ：バージョン 4.16.13.5

> バージョン 2.76 にアップグレードする前に、 ESXi ドライバの現在のバージョンを確認してください。ドライバが最新でない場合は、まずドライバをアップグレードします。次に、コンピューティングノードのコンピューティングファームウェアをバージョン 2.76 にアップグレードします。にアクセスします "コンピューティングノードのドライバを更新" ESXi ドライバを含むコンピューティングノードのドライバを更新する手順については、を参照してください。

NetApp Deployment Engine 1.8P1 では ESXi バージョン 7.0 は導入されませんが、 ESXi 7.0 はセルフインストールオプションまたは手動アップグレードオプションとしてサポートされます。ホスト OS を手動でインストールまたはアップグレードする場合、ネットアップはこれらの OS のドライバとファームウェアを制御できません。

Compute Firmware Bundle 2.76 をダウンロードします

Compute Firmware Bundle をダウンロードするには：

1. に進みます "NetApp HCI のダウンロードページです"。
2. ドロップダウンリストから * Compute_Firmware_Bundle* を選択します。
3. [Go*] をクリックします。

にアクセスします "コンピューティングノードのファームウェアを更新します" コンピューティングノードのファームウェアを更新する手順については、を参照してください。

セキュリティの脆弱性を解決

このリリースで解決されたセキュリティの脆弱性は次のとおりです。

- CVE2020-0548 、 CVE20-0549 を参照してください
- CVE2019-11157 、 CVE2019-14607

解決済みの問題と既知の問題

を参照してください "Bugs Online のツール" 解決済みの問題と新しい問題の詳細については、を参照してください。

BOL ツールへのアクセス

1. に移動します "BOL ツール" ドロップダウンリストから * Element Software * を選択します。



2. キーワード検索フィールドに「 Compute Firmware Bundle 」と入力し、「 * New Search * ：



3. 解決済みまたはオープン状態のバグのリストが表示されます。次のように結果をさらに絞り込むことができます。



Export to CSV

Fav	Title	Severity	Fixed In Versions	Found In Versions	Bug ID	Status	Created On
	Title	All	Fixed In Versions	Found In Versions	Bug ID	All	
☆	Element File System /var/log has free sp...			12.0, 12.2	PE-12117	Fixed	07-Jan-2021
☆	NetApp SolidFire Enterprise SDS: Metada...			12.2	PE-11698	Rejected	02-Nov-2020
☆	SolidFire eSDS: Element does not provide...			12.2	ELEM-15189	Fixed	23-Sep-2020
☆	After upgrading to Element 11.8 or 12.0 ...			11.3.2, 11.5.1, 11.8, 11.3, 11.5, 12.0	PE-10956	Fixed	19-Aug-2020
☆	Element version 11.5 or earlier allows n...			10.4, 11.0, 10.0, 10.6, 10.5, 11.3, 11.5, ...	ELEM-14003	Rejected	13-Aug-2020
☆	Unspecified error in the NetApp Element ...			12.0, 12.2	ELEM-12709	Rejected	23-Apr-2020
☆	ESXi host incorrectly polls for SMART da...			11.0, 11.2, 12.0, 11.5.1, 11.3.2, 11.1.1, ...	ELEM-8770	New	03-Oct-2019
☆	Single Failed Drive Can Show Multiple Fa...			11.0, 11.2, 12.0, 11.3, 11.5.1, 11.8, 12.1, ...	ELEM-3534	New	14-Aug-2017

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI および NetApp Element のファームウェアとドライバのバージョン ソフトウェア"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.