# 疑難排解外掛程式
# VCP

NetApp
February 08, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vcp/vcp_reference_troubleshoot_vcp.html on February 08, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

疑難排解vCenter外掛程式 . . . 1
外掛程式登錄成功、但圖示不會出現在Web用戶端中 . . . 1
使用VMware vCenter Server 6.7U1升級VMware vCenter Server 4.8或更新版本之後發生NetApp Element錯誤 . . . 2
使用登錄UI登錄外掛程式時發生錯誤 . . . 2
使用登錄UI更新外掛程式時發生錯誤 . . . 3
無法升級NetApp副檔名的錯誤訊息 . . . 3
移除外掛程式成功完成、但仍有圖示 . . . 3
變更管理密碼後、無法取消註冊或移除外掛程式 . . . 4
外掛程式管理工作失敗、或ESXi主機無法存取磁碟區 . . . 4
在Firefox 59.0.2瀏覽器上使用vCenter外掛程式時發生故障 . . . 4
刪除資料存放區作業失敗 . . . 4
叢集配對無法使用配對金鑰連線 . . . 5
QoSSIOC狀態的錯誤訊息 . . . 5
QoSSIOC服務顯示為可用但無法使用 . . . 5
QoSSIOC已啟用資料存放區、但無法使用 . . . 5

# 疑難排解vCenter外掛程式

您必須瞭解NetApp Element VMware vCenter Server的部分常見問題、以及解決這些問題的步驟。


- 外掛程式登錄成功、但圖示不會出現在Web用戶端中
- 使用VMware vCenter Server 6.7U1升級VMware vCenter Server 4.8或更新版本之後發生NetApp Element錯誤
- 使用登錄UI登錄外掛程式時發生錯誤
- 使用登錄UI更新外掛程式時發生錯誤
- 無法升級NetApp副檔名的錯誤訊息
- [移除外掛程式成功完成、但仍有圖示]
- [變更管理密碼後、無法取消註冊或移除外掛程式]
- 外掛程式管理工作失敗、或ESXi主機無法存取磁碟區
- 在Firefox 59.0.2瀏覽器上使用vCenter外掛程式時發生故障
- [刪除資料存放區作業失敗]
- [叢集配對無法使用配對金鑰連線]
- QoSSIOC狀態的錯誤訊息
- QoSSIOC服務顯示為可用但無法使用
- QoSSIOC已啟用資料存放區、但無法使用
- "vCenter外掛程式部署在升級至VMware vSphere 7.0 Update 3之後失敗"


## 外掛程式登錄成功、但圖示不會出現在Web用戶端中

說明

註冊顯示為成功、但從vSphere Web Client看不到外掛程式圖示。

修正動作：**NetApp Element** 適用於**vCenter**外掛程式**4.10**及更早版本

- 登出vSphere Web Client、然後重新登入。可能需要關閉並重新開啟瀏覽器。
- 清除瀏覽器快取。
- 從vCenter、從Windows系統管理工具的「服務」功能表重新啟動vSphere Web Client服務、或重新啟動vCenter。
- 請確定您擁有與vCenter管理員角色相關的所有必要預設管理權限。
- 檢查外掛程式的ZIP檔案是否已成功下載至vCenter：
  a. 在vCenter中開啟「vSphere_client_virgo．log」。6.5和6.7版的vCenter記錄檔位於下列位置：
     - Flash安裝：/var/log/VMware/vSphere-client/logs/vSphere_client_virgo
     - HTML5安裝：/var/log/VMware/vSphere-ui/logs/vSphere_client_virgo．log
  b. 如果失敗訊息指出郵遞區號下載失敗、請再次下載郵遞區號。

> 您可能需要修正無法連線或不良的URL。更新外掛程式登錄或取消登錄、然後以修正後的URL重新登錄外掛程式。如果您指定HTTP URL而不變更「owHTTP」設定、也可能發生無法下載ZIP的情況。

- 驗證網路連接埠。確保管理節點可從vCenter雙向存取所需的連接埠。
- 檢查vCenter的MOB擴充記錄 ("com.solidfire"伺服器）、其中包含外掛程式ZIP的下載位置URL：
  a. 將URL貼到瀏覽器中。
  b. 確認外掛程式ZIP可以下載。
     - 如果可以下載外掛程式ZIP、請繼續下一步。
     - 如果無法下載外掛程式ZIP、請檢查vCenter Server與管理節點之間的網路問題。
  c. 如果無法下載外掛程式、請將MOB記錄中的「最大指紋」與瀏覽器中顯示的ZIP URL憑證SHA-1進行比較：
     i. 如果MOB中的登錄記錄有不正確或過時的URL或SHA-1、請取消登錄外掛程式、然後重新登錄外掛程式。
     ii. 如果問題仍然存在、而且無法連線到ZIP、請檢查ZIP URL、以判斷所使用的管理節點位址是否有問題。在某些情況下、可能需要使用外掛程式的登錄公用程式來自訂URL、以便下載ZIP檔案。

# 使用VMware vCenter Server 6.7U1升級VMware vCenter Server 4.8或更新版本之後發生NetApp Element 錯誤

說明

使用VMware vCenter Server 6.7U1升級至Element vCenter外掛程式4.8或更新版本之後、您可能會遇到下列問題：

- 叢集未列在外掛程式擴充點的「叢集」區段中。
- 「叢集」和「* QoSSIOC設定*」區段中會出現伺服器錯誤。

修正行動

還原叢集和QoSSIOC設定：

1. 登出vCenter。
2. 登出後、請等待三到五分鐘、然後重新登入。
3. 在目前的vSphere Client檢視中、選取重新整理圖示。
4. 停用快取並重新整理瀏覽器、例如使用Ctrl+F5。
5. 檢查叢集和QoSSIOC設定是否已還原。

   如果問題持續發生、您需要 "重新新增Element Plug-in 5.0或更新版本的叢集" 或 "重新新增元素外掛程式4.10或更早版本的叢集"。

# 使用登錄UI登錄外掛程式時發生錯誤

說明

使用登錄公用程式時、在vCenter伺服器上登錄外掛程式時發生錯誤。已安裝金鑰為「com.solidfire」的外掛程式。

修正行動

在註冊公用程式中、使用*更新外掛程式*而非*註冊外掛程式*。

# 使用登錄UI更新外掛程式時發生錯誤

說明

使用登錄公用程式時、針對vCenter伺服器更新外掛程式時發生錯誤。未安裝金鑰為「com.solidfire」的外掛程式來進行更新。

修正行動

在註冊公用程式中、使用* Register Plug-In 而非 Update Plug-In *。

# 無法升級NetApp副檔名的錯誤訊息

訊息

```
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could
not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is
javax.persistence.PersistenceException:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection.
```

說明

在從6.0版升級至6.5版的Windows vCenter Server期間、您會看到一則警告訊息、指出NetApp擴充功能無法升級、或無法與新的vCenter Server搭配使用。完成升級並登入vSphere Web Client之後、當您選取vCenter外掛程式擴充點時、就會發生錯誤。發生此錯誤的原因是儲存執行時間資料庫的目錄已從6.0版變更為6.5版。vCenter外掛程式無法建立執行時間所需的檔案。

修正行動

1. 取消註冊外掛程式。
2. 移除外掛程式檔案。
3. 重新啟動vCenter。
4. 登錄外掛程式。
5. 登入vSphere Web Client。

# 移除外掛程式成功完成、但仍有圖示

說明

移除vCenter外掛程式套件檔案成功完成、但外掛程式圖示仍可在vSphere Web Client中看到。

修正行動

登出vSphere Web Client、然後重新登入。可能需要關閉並重新開啟瀏覽器。如果登出vSphere Web Client無法解決問題、則可能需要重新啟動vCenter伺服器Web服務。此外、其他使用者可能也有現有的工作階段。所有使

用者工作階段都必須關閉。

# 變更管理密碼後、無法取消註冊或移除外掛程式

說明

變更用於登錄外掛程式之vCenter的管理密碼之後、就無法取消登錄或移除vCenter外掛程式。

修正行動

若為外掛程式2.6、請前往vCenter外掛程式*登錄*/取消登錄*頁面。按一下「*更新」按鈕以變更vCenter IP位址、使用者ID和密碼。

若為外掛程式2.7或更新版本、請在外掛程式的mNode設定中更新vCenter管理員密碼。

對於外掛程式4.4或更新版本、請在外掛程式的QoSSIOC設定中更新vCenter管理員密碼。

# 外掛程式管理工作失敗、或**ESXi**主機無法存取磁碟區

說明

建立、複製及共用資料存放區工作失敗、或ESXi主機無法存取磁碟區。

修正行動

- 檢查ESXi主機上是否有軟體iSCSI HBA存在、以及是否已啟用該軟體、以進行資料存放區作業。
- 檢查磁碟區是否未刪除或指派給不正確的磁碟區存取群組。
- 檢查Volume存取群組的主機IQN是否正確。
- 檢查關聯的帳戶是否具有正確的CHAP設定。
- 檢查Volume狀態是否為作用中、Volume存取是否為「ReadWrite」、「512e」是否設為「true」。

# 在**Firefox 59.0.2**瀏覽器上使用**vCenter**外掛程式時發生故障

訊息

「名稱：http錯誤回應原始訊息：HTTP失敗回應 https://vc6/ui/solidfire-war-4.2.0-SNAPSHOT/rest/vsphere//servers: 500內部伺服器錯誤傳回訊息：伺服器錯誤。請再試一次、或聯絡NetApp支援部門

說明

此問題發生於使用Firefox的vSphere HTML5 Web用戶端。vSphere Flash用戶端不受影響。

修正行動

在瀏覽器URL中使用完整FQDN。VMware需要IP、簡短名稱和FQDN的完整轉送和反轉解析。

# 刪除資料存放區作業失敗

說明

刪除資料存放區作業失敗。

修正行動

檢查是否已從資料存放區刪除所有VM。您必須先從資料存放區刪除VM、然後才能刪除資料存放區。

# 叢集配對無法使用配對金鑰連線

說明

使用配對金鑰進行叢集配對時發生連線錯誤。「建立叢集配對」對話方塊中的錯誤訊息表示沒有通往主機的路由。

修正行動

手動刪除在本機叢集上建立的未設定叢集配對程序、然後再次執行叢集配對。

# QoSSIOC狀態的錯誤訊息

說明

外掛程式的QoSSIOC狀態會顯示警告圖示和錯誤訊息。

修正行動

- 「無法到達IP位址」：IP位址無效或未收到任何回應。確認位址正確、管理節點已上線且可供使用。
- 「無法通訊」：可以連線到IP位址、但無法呼叫該位址。這可能表示QoSSIOC服務未在指定的位址執行、或防火牆可能會封鎖流量。
- 「無法連線至SIOC服務」：在管理節點上的「/opt/sidfire/sioc/data/logs/」（舊管理節點上的「/var/log/log」或「/var/log/solidfire/」）中開啟「shIO.log」、以驗證SIOC服務是否已成功啟動。SIOC服務啟動可能需要50秒以上。如果服務未成功啟動、請再試一次。

# QoSSIOC服務顯示為可用但無法使用

說明

QoSSIOC服務設定顯示為「UP」、但QoSSIOC無法使用。

元件**vCenter**外掛程式**5.0**或更新版本的修正行動

從「還原遠端外掛程式」>「組態」索引標籤的「* QoSSIOC設定*」索引標籤NetApp Element 中、選取「重新整理」按鈕。視需要更新IP位址或使用者驗證資訊。

元件**vCenter**外掛程式**4.10**或更早版本的修正行動

從「還原組態」擴充點的「* QoSSIOC設定*」索引標籤NetApp Element 中、選取「重新整理」按鈕。視需要更新IP位址或使用者驗證資訊。

# QoSSIOC已啟用資料存放區、但無法使用

說明

已啟用資料存放區的QoSSIOC、但QoSSIOC無法使用。

修正行動

檢查資料存放區是否已啟用VMware SIOC：

1. 在管理節點上的「/opt/sidfire/sioc/data/logs/」中開啟「sho.log」（在較舊的管理節點上為「/var/log」或「/var/log/solidfire/」）。
2. 搜尋此文字：

```
SIOC is not enabled
```

3. 請參閱 "本文" 針對您的問題採取的修正行動。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。