Documento 2. Bitácora de servicio técnico externo — ClimaTech S.A.

Expediente CASO-102-DPCI-2024 (sintético). Fecha: 15-oct-2024. Técnico: TECNICO_PROVEEDOR_01.

Llamada de emergencia recibida a las 22:25 h del 14 de octubre. Llegada al Data Center a las 23:45 h (demora por tráfico y falta de pase de acceso en la caseta). La bomba de refrigeración del Chiller 2 estaba apagada manualmente desde las 20:30 h, no quemada. Se reencendió y la temperatura se normalizó a 18 °C a las 00:30 h del 15 de octubre. No se reemplazaron piezas.

Material ficticio elaborado exclusivamente para fines de capacitación. No contiene información real de la DPCI ni de personas reales.