Documento 4. Informe ejecutivo de la Subdirección de Operaciones

Expediente CASO-102-DPCI-2024 (sintético). Fecha: 18-oct-2024.

La interrupción del 14 de octubre fue provocada por un defecto irrecuperable en la bomba del Chiller 2 de ClimaTech S.A., que generó un sobrecalentamiento a las 22:10 h. El proveedor demoró más de hora y media en responder al llamado de las 22:15 h y llegó a las 23:45 h por su falta de disponibilidad. La intervención del técnico de guardia evitó daños mayores al apagar el clúster a tiempo.

Material ficticio elaborado exclusivamente para fines de capacitación. No contiene información real de la DPCI ni de personas reales.