ЖилИнтерСфера
управляющая компания

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛИНТЕРСФЕРА»
350072, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. С. Есенина, дом 108/6, литер Б1, пом. 7
e-mail: zhilintersfera@mail.ru
ИНН 2311337579 КПП 231101001
От «21» 09 2026 г. № 0359/26
На №_____от «___» _____20___г.

Разова Л.А.
г. Краснодар, ул. Ратной Славы, д. 56 кв. 28

ООО «УК «Жилинтерсфера» рассмотрело Вашу претензию относительно отсутствия горячего водоснабжения и сообщает следующее.

В связи с возникшей неисправностью оборудования котельной управляющей организацией была проведена проверка и диагностика. По результатам диагностики установлено, что для восстановления нормальной работы оборудования необходимо произвести замену неисправной детали. В настоящее время необходимая запасная часть заказана, и ООО УК «Жилинтерсфера» ожидает ее поступления. После получения запасной части будет произведена ее замена, выполнена проверка работоспособности оборудования и, при необходимости, проведены дополнительные регулировочные работы. Таким образом, работы по устранению неисправности находятся в процессе исполнения. Причина невозможности незамедлительного восстановления нормальной работы оборудования связана с необходимостью замены неисправной детали и ожиданием ее поставки.

Доводы, изложенные в Вашей претензии, о том, что отсутствие горячего водоснабжения свидетельствует о нарушении санитарно-эпидемиологических требований либо создает угрозу сохранности инженерных систем многоквартирного дома, своего подтверждения не нашли. В рассматриваемой ситуации прекращение подачи горячего водоснабжения обусловлено технической неисправностью оборудования котельной. Подача горячей воды до устранения неисправности и восстановления надлежащей работы оборудования не может осуществляться в штатном режиме, поскольку это может привести к возникновению дополнительных повреждений оборудования и инженерных систем. В связи с этим временное прекращение подачи горячего водоснабжения обусловлено необходимостью проведения технических мероприятий и направлено на устранение неисправности и предотвращение возможных дополнительных последствий.

В Вашей претензии указано, что допустимая продолжительность перерыва в предоставлении горячего водоснабжения составляет не более 8 часов. ООО «УК «Жилинтерсфера» не оспаривает установленные законодательством требования в отношении продолжительности перерывов в предоставлении коммунальной услуги. Вместе с тем в данном случае отсутствие горячего водоснабжения вызвано

аварийной неисправностью оборудования котельной, для устранения которой требуется замена неисправной детали. Управляющая организация не оставила неисправность без внимания: оборудование обследовано, причина неисправности установлена, необходимая запасная часть заказана. В настоящее время ООО «УК «Жилинтерсфера» ожидает ее поступления для выполнения ремонтных работ. Таким образом, управляющая организация принимает необходимые меры для восстановления предоставления коммунальной услуги, а работы по устранению неисправности находятся на контроле.

Относительно Вашего требования о проведении перерасчета платы за горячее водоснабжение сообщаем, что основания для проведения перерасчета в заявленном Вами порядке отсутствуют. Расчет платы за горячее водоснабжение по Вашей квартире производится в установленном порядке с учетом показаний индивидуального прибора учета. По Вашей квартире передаются показания по объему потребленной воды, на основании которых производится расчет. При определении тепловой составляющей горячего водоснабжения применяется расчетный показатель 0,059 Гкал на 1 м3 горячей воды.

При этом отсутствие горячего водоснабжения в определенный период не означает автоматического изменения показаний индивидуального прибора учета. Управляющая организация не вправе самостоятельно изменять показания прибора учета либо определять за потребителя фактический объем потребления горячей воды. Соответственно, проведение перерасчета возможно только при наличии предусмотренных законодательством оснований и соответствующих данных, позволяющих определить объем коммунальной услуги, подлежащий исключению из расчета. Кроме того, отсутствие горячего водоснабжения в период проведения ремонтных мероприятий не означает, что управляющая организация может произвольно определить объем фактически потребленной коммунальной услуги за конкретный период.

Отдельно обращаем внимание, что ООО «УК «Жилинтерсфера» не отказывается от ответственности за оборудование котельной, поскольку указанное оборудование находится на обслуживании управляющей организации. Напротив, после выявления неисправности ООО «УК «Жилинтерсфера» организовало проведение необходимых мероприятий: неисправность установлена, определена необходимость замены детали, запасная часть заказана. В настоящее время ожидается ее поступление. После получения детали будет произведена ее замена и проверена работоспособность оборудования. Таким образом, в рассматриваемой ситуации отсутствие горячего водоснабжения связано с технической неисправностью оборудования и необходимостью проведения ремонтных работ.

ООО «УК «Жилинтерсфера» принимает необходимые меры для устранения неисправности. В настоящее время ожидается поступление заказанной запасной части, после чего ремонтные работы будут выполнены в максимально короткий срок.

Учитывая изложенное, доводы Вашей претензии в части ненадлежащего исполнения ООО «УК «Жилинтерсфера» обязанностей по содержанию и обслуживанию оборудования не соответствуют фактическим обстоятельствам, поскольку управляющей организацией неисправность выявлена, необходимые ремонтные мероприятия организованы, а запасная часть для восстановления оборудования заказана.

Генеральный директор
ООО УК «Жилинтерсфера» Н.Р. Разумов