



SHT30 Thermometer




Power In
6V IN1
2 1
GND

Power Monitor
PWR1
1 2
+5V


BAT Voltage
BAT1
2 1
GND
+BATT



PULL UP





ADC



File: untitled.kicad_sch

ESP32 Power In 5V über LDO ineffizient
Plan A. Buck converter 3.3, geht das?
plan B: LDO, oder sogar dual mit LDO/Boost über jumper

BAT monitoring



-Verzerrung Spannungsteiler durch ADC Innenwiderstanding -> Widerstand verkleinern wenn nötig
-Anti Aliasing -> Für DC?
-Bestehende IC anschauen -> Nicht verfolgt.
-wofür pullup
-0.150s ladezeit überprüfen

Sheet: /
File: ESP32_Shield 2.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev:

Id: 1/2