
РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК Модель 16К30



Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных и винторезных работ, включая точение конусов и нарезание резьб (метрических, дюймовых, модульных и питчевых) в условиях единичного производства.

На станке обрабатываются черные и цветные металлы с высокими скоростями резания резцами из быстрорежущей стали и твердых сплавов.

Изменение частоты вращения шпинделя и двух подач может осуществляться без останова вращения при резании.


основные данные

Расстояние между центрами, мм .	1400; 2000; 2800	Подача суппорта, <i>мм/об</i> :
Наибольший диаметр обрабатываемо-		I ряд: продольные
го изделия, <i>мм</i> : над станиной	630	продольные 0,055 0,11 0,085 0,17 0,107 0,214
над станиной	350	0,12 $0,24$ $0,15$
Наибольший диаметр прутка, проходя-		0,30 0,34 0,68
щего через отверстие в шпинделе,		0,43 $0,86$ $0,48$
MM	70	0,97 0,60 1,20
Наибольшая масса изделия, обрабаты- ваемого в центрах, кг	200 0	поперечные
Внутренний конус шпинделя	Метрический 100	0,07 $0,044$ $0,088$ $0,05$ $0,1$ $0,062$
Нарезаемые резьбы:	•	0,03 $0,1$ $0,002$ $0,124$ $0,148$ $0,28$
метрические, мм	1—288	0,18 0,36 0,2
дюймовые, число ниток на 1".	56—0,25 0,25—88	0,4 $0,25$ $0,50$
модульные, <i>модуль</i>	224—1	верхних салазок 0,013 0,027 0,021
Наибольшая высота резца, устанавли-		0,042 $0,026$ $0,052$
ваемого в резцедержателе, мм .	32	0,03 0,06 0,0375
Суппорт		$egin{array}{cccc} 0,075 & 0,085 & 0,170 \ 0,107 & 0,214 & 0,12 \end{array}$
		0,24 $0,15$ $0,3$
Наибольшее перемещение, мм:	1200; 1800; 2600	II ряд:
• • •	, ,	продольные) Приведенные выше
поперечное	470	HORODOWILLO HOROWAND HORODO
Цена одного деления лимба, <i>мм</i> : при продольном перемещении .	1	верхних салазок в два раза
		Наибольший допустимый крутящий
при поперечном перемещении . Перемещение на один оборот лим-	0,1	момент на шпинделе, <i>кгс·м</i>
ба, <i>мм</i> :		Допустимые тяговые нагрузки на механизмы подач, кгс:
продольное	200	при продольной подаче 1700
поперечное	5	при поперечной подаче 1200
Быстрое перемещение, м/мин:		Допустимая тяговая нагрузка на
продольное	4,1	резцовые салазки 840
поперечное	1,7	Примечание. При использовании механизма увеличе-
Резцовые салазки		ния шага все подачи при скоростях шпинделя до 80 оборотов
Гезцовые салазки		увеличивается в 16 раз, а от 31,5 до 315 оборотов — в 4 раза.
Наибольшее перемещение, мм	200	
Наибольший угол поворота, град .	± 90	Привод, габарит и масса станка
Цена одного деления: шкалы поворота, град	1	Питающая электросеть:
		род тока Переменный
лимба, <i>мм</i>	0,05	тре хфа зный
ба, мм	5	частота, ги 50
		напряжение, в
Задняя бабка		Тип автомата на вводе
Наибольшее перемещение пиноли, мм	240	ного аппарата, a 100
Поперечное смещение, мм	±10	Электродвигатели:
Внутренний конус пиноли	Морзе 6	привода главного движения: тип
	•	мощность, $\kappa \epsilon \tau$
Механика станка		частота вращения, <i>об/мин</i> 1460
Количество скоростей шпинделя	24	быстрого хода суппорта:
Частота вращения шпинделя, об/мин:	3 8 10 12 5	тип
I ряд 6	,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5	мощность, <i>квт</i>
Іряд6	16 20 25 31, 5 40 5 0 63 8 0	мощность, <i>квт</i> 0,8 частота вращения, <i>об/мин</i> 2815 Насос охлаждения:
I ряд 6	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200	мощность, квт 0,8 частота вращения, об/мин
I ряд 6	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500	мощность, <i>квт</i> 0,8 частота вращения, <i>об/мин</i>
I ряд 6 1 2 6	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250	мощность, квт 0,8 частота вращения, об/мин
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250 10 12,5 16	мощность, квт 0,8 частота вращения, об/мин 2815 Насос охлаждения: ПА-22 мощность 0,12 частота вращения, об/мин 2800 производительность, л/мин 22 емкость бака, л 40
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250	мощность, квт 0,8 частота вращения, об/мин 2815 Насос охлаждения: ПА-22 мощность 0,12 частота вращения, об/мин 2800 производительность, л/мин 22 емкость бака, л 40 Насос централизованной смазки:
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125	мощность, квт 0,8 частота вращения, об/мин 2815 Насос охлаждения: ПА-22 мощность 0,12 частота вращения, об/мин 2800 производительность, а/мин 22 емкость бака, а 40 Насос централизованной смазки: тип БГ11-22 и Г11-11А
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 60 200 250	мощность, квт 0,8 частота вращения, об/мин 2815 Насос охлаждения: ПА-22 мощность 0,12 частота вращения, об/мин 2800 производительность, л/мин 22 емкость бака, л 40 Насос централизованной смазки:
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 60 200 250 15 400 500	мощность, квт
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 60 200 250	мощность, квт частота вращения, об/мин 2815 Насос охлаждения: тип
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 60 200 250 15 400 500 30 800 1000 50 1600	мощность, квт частота вращения, об/мин 2815 Насос охлаждения: тип
I ряд	16 20 25 31,5 40 50 63 80 00 125 160 200 50 315 400 500 30 800 1000 1250 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 60 200 250 15 400 500 30 800 1000 50 1600	мощность, квт частота вращения, об/мин 2815 Насос охлаждения: тип


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ГОСТ, обозначени е	Наименование комплектующих изделий	Количест во	Основной параметр
16K30	Станок в сборе	1	
Изд	челия и документация, входящие в комплект и сто	имость станка	a
	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий	1	1
	Втулка	1	
ΓΟCT 13598—68	Втулка переходная	1	
ΓΟCT 8742-62	Центр	1	1-5-H
ΓΟCT 1321 4 —67	Центр	2	
ΓΟCT 1284—68	Ремень	5	B-1900T
ΓΟCT 2640—44*	Электронасос	1	ПА-22
ΓΟCT 3643—54	Шприц штоковый	1	Емкость 200 <i>см</i> ³
ГОСТ 17199—71	Отвертка	1	
ГОСТ 4751—67	Винты грузовые	12	M12; 16; 24
ГОСТ 11737—66	Ключ для деталей с шестигранным углуб- лением «под ключ»	6	S = 5; 6; 8; 10; 12; 17
ΓΟCT 2839—71	Ключ гаечный с открытым зевом двусто- ронний	6	$S=8\times10; 12\times14; 17\times19$ 22×24; 27×30; 32×36
ΓΟCT 16984—71	Ключ радиусный для круглых гаек шлицевых	3	Ø 45—52; 75—85; 90—95
ГОСТ 16985—71	Ключ шарнирный для круглых гаек шлицевых	1	Ø 115—220
	Ключ с виутренним квадратом	1	S = 17
C86-501	Ключ с наружным квадратом	1	S = 14
	Головка под пресс-масленку	1	
	Колесо зубчато е	8	
Издел	ия, входящие в комплект станка, но поставляемые	е за отдельну	ю плату
	Патрон четырехкулачковый	1	
	Люнет неподвижный	1	
	Люнет подвижный	1	
	Патрон поводковый	1	
Изделия и д	окументация, поставляемые по особому заказу и з	а отдельную	плату
	Люнет неподвижный усиленный	1	
	Руководство по эксплуатации	2	

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА. ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ФУНДАМЕНТ СТАНКА





Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

