07~08 秋季学期大三期末考试题

电机学

电机学是一门功在平时的科目,考前突击成效不大,尤其是像 5 字班高压和电机学考试 只隔了一天。电机学考试最重要的不是会不会,而是心态。因为学姐学长一届一届传下来说 电机学多么多么恐怖,使得大家刚上大一就对这门课产生了恐惧。电机学考试需要想的东西 比较多,所以保持清醒的头脑和平稳的心态才是考试成功的关键。其实如果投入足够的学习 和复习时间,电机学和其它课程也没什么本质区别。学弟学妹们不必害怕的:)

由于我考试时候比较紧张,很多题目想不起来了,仅在题型上提供参考。

一、填空(11 题, 46 分)	
1、同步发电机气隙增大,同步电抗怎么变化,电压调整率怎么变化_	o
2、凸极同步发电机, \underline{Xad} =1.6, \underline{Xaq} =1.2, $\underline{X}_{\underline{\circ}}$ =0.2,R=0,在 1/2 转速下做短路实	₽验,则 F _{f1}
产生的电动势是 U_N 的	同步电抗压
降是 Fa 产生的电动势的倍。	
3、用他励直流电动机作为原动机,拖动同步电机发电,与无限大电网并联运行,	,采用暗灯
法观察。直流电机的电枢端电压、励磁电流和同步电机的励磁电流可调,发现灯光	5明暗交替,
应该如何调节。并网运行以后,如果要使	渝出的有功
和无功功率都增大 20%, 如何调节(定性回答)。	
4、同步电机以电动机惯例,向矢量图如图,则该电机工作在	状态;此时
Fa	
F_{fl}	
向外发出无功功率。	
5 、异步电机,恒转矩负载,不计空载和附加转矩,电网电压下降 5 %, F_{12} 相对-	与转子的转
速怎么变,定子电流怎么变,同步电抗怎么变	o
6、8 极直流发电机空载运行,采用单叠绕组,端电压是 U0。此时励磁电流和转	速均变成一
半,改成单波绕组,则空载端电压与 U0 比较U0 (大于、小于、等	手)。
7、三相 6 极异步电机,电网频率 $50Hz$,转子电流的频率是 $f=2.5Hz$,则转子转速是_	,
电机工作在	
8、一个考查异步电机机械特性的简单题,只要把 Ts 、 Tm 、 Sm 与 U 的关系弄清楚	就没问题。
11、一个多项选择题	
二、计算题	
题目都很长,具体是什么想不起来了,不过只要把作业题(尤其是补充题!	!!) 都弄懂
就没什么问题。难度与补充题相当。	, HINIE
1 、同步发电机并网运行,采用标幺值,给定额定功率 P_N ,功率因数,功角 θ ,	U_N , I_N
(1) 额定运行时,画时空相矢量图,求同步电抗 Xs	1, 1,
(2) 功角变为θ,,励磁电流增大了20%,求电枢电流,功率因数	
2、异步电机	
3、异步电机	
4、并励直流电机	