





6. 完成主视图(半剖视)并作左视图(全剖视)。





6. 完成主视图(半剖视)并作左视图(全剖视)。

















13. 补画剖视图中缺少的实线(俯视图正确)。




13. 补画剖视图中缺少的实线(俯视图正确)。





14. 求作左视图(取半剖视)。








【补】14














2. 求作移出断面图,将通孔和键槽表示清楚。



2. 求作移出断面图,将通孔和键槽表示清楚。



1. 求作主视方向的外形图(B向视图),不画虚线。



1. 求作主视方向的外形图(B向视图),不画虚线。

