作业4总结

本次作业同学们完成较好, 主要是有两方面问题需要进一步讨论

数据预处理

不少同学都对各种分类模型进行了超参数调优,但是比较少的同学提及了对数据的预处理。一方面,我们提供的数据中包含全0列,应当适当对这些数据进行清洗;另一方面,我们提供的数据维度较高,是否将全部数据都送给模型进行学习是最佳的选择?我们所提供的数据是系统的运行数据,潮流、电压等特征彼此是相互决定的,这些数据之间本身存在一定的相关性,如果对输入特征先进行筛选或者降维,会不会使得训练的变得更容易,更容易调整超参数呢?

假阴与假阳

首先需要界定的是对于我们本次作业更关心的到底是假阴还是假阳。阳性往往被定义为我们关心的事件,所以对于我们这个例子中,不稳定是我们需要格外关心的事件,所以按照一般的惯例,不稳定应当被定位为阳性。所以,将不稳定预测为稳定应当是假阴性,而不是假阳性。值得说明的是,假阳性和假阴性的定义跟01的赋值无关,很多同学认为我们作业里是将0预测为1是更严重的,所以我们关注的是假阳性,这样的理解是有偏差的。

另外如何根据precision和recall来改善模型呢? 同学们主要有3种做法

- 1. 调整样本权重,给不稳定的样本增加更多的权重,模型训练会让不稳定样本的判断结果更加准确
- 2. 改变阈值,对于稳定的判定阈值提高,对稳定样本的预测概率提升到一定水平,才能认为样本稳定
- 3. 改变目标函数,模型训练的目标改为F1得分或者recall等直接可以反映假阴性或假阳性的指标

也有同学,根据ROC曲线,判断目前得到的模型的accuracy和recall是否实现了一个比较好的tradeoff