## 探究式学习课《电机分析、设计与控制》课程报告及要求

# 课程报告1:每人独立完成

撰写电机设计报告(1):

每位同学独立完成 RMxprt 电机建模和 Maxwell 电机仿真分析,并撰写一份阶段报告(电机设计分析报告)。报告包括必要的图、表,包括电机基本设计方案介绍、RMxprt 电机设计模型及说明,电机的电气参数及分析、Maxwell 仿真结果及分析,目前所设计的电机存在的问题及分析,未来可能的优化方案探讨等内容。报告简明扼要即可!

请9月30日晚上24点之前提交,包括Ansys模型源文件、报告的word版本。 第五周进行阶段课程展示(用word或者ppt都可以)

## 课程报告 2: 分组完成,但是每人都需要在网络学堂提交。

撰写电机设计报告(2):

完成 RMxprt 电机建模和 Maxwell 电机仿真分析,并撰写一份阶段报告(电机设计分析报告)。报告包括必要的图、表,包括电机基本设计方案(主要尺寸、额定值),RMxprt 电机设计模型及说明,电机的电气参数及分析、Maxwell 仿真结果及分析,定子、转子、永磁体的加工图纸(AutoCAD 图);目前所设计的电机存在的问题及分析,未来可能的优化方案探讨等内容。

报告简明扼要即可!

请第6周周日晚上24点之前提交,包括Ansys模型源文件、报告的word版本。

# 课程报告3(期末报告):每人独立完成。

# 撰写电机设计、制作及测试报告

基于电机的设计、制作和测试结果,撰写一份课程报告,包括电机的详细设计方案、主要电磁性能的分析结果、绕组接线图、电机制作过程中的图片,电机的实验测试结果及分析。

请在报告最后,写出本课程的学习感受,对本课程的建议等。

请第 16 周周日晚上 24 点之前提交,包括 Ansys 模型源文件、报告的 word 版本。

# 探究式学习课《电机分析、设计与控制》课程探索任务

以下任务为课程补充任务,同学自愿完成,无需提交。

### 第2周探索任务:

硅钢片材料及类型,包括但是不限于如下内容:

- 1) 牌号含义(如: DW315-50)
- 2) 厚度、损耗、叠压系数对性能的影响,常见数值范围
- 3) 常见硅钢片的磁通密度选择

### 第3周探索任务:

永磁体材料类型、特性(B-H 曲线、磁能积),描述永磁体材料特性的关键性能指标 永磁电机的气隙磁通密度、齿部磁通密度、轭部磁通密度及其影响因素 影响电机运行时的 B 值的因素(永磁体充磁、厚度,气隙……)

#### 第4周探索任务:

#### 第6周探索任务:

永磁电机转子的极弧系数,极弧系数对电机电动势的影响 永磁体的形状、充磁方向的选择 永磁体材料、厚度与磁通密度的关系

#### 第7周探索任务:

永磁电机的齿槽转矩、斜槽(斜极)及其作用 永磁电机的磁路分析,包括齿部、轭部等。 磁通密度、分布对电机的损耗、整体和局部温升的影响。

#### 第6周探索任务:

电机绕组铜线的选型(线径、电流密度、温度),槽满率(含义及大致范围),调研电机线圈的下线方式。

### 第8周探索任务:

永磁电机的机械结构、影响功率密度的主要因素

永磁电机的加工和制造过程:参考 B 站视频《永磁电机转子永磁体嵌入工艺》《看宝马 i3 的电机是如何制造的》

永磁体的安装、固定方式。

#### 第9周探索任务:

请调研永磁电机的散热方式及散热新技术;调研发卡绕组、扁线绕组的技术优势及应用。

## 第10周探索任务:

电机位置测量方法、位置传感器类型及原理调研