ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HÒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC18F4431 THEO PHƯƠNG PHÁP VECTOR KHÔNG GIAN

SVTH : NGUYỄN HUỲNH QUANG

MSSV : 40202088

CBHD : TS. PHAN QUỐC DỮNG

BỘ MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

TP Hồ Chí Minh, 01/2007

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

		•		-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
 _	_				_	_	_	_	_	_	_																	_	_	_	_			_	_	_	_				_	_	_	_	_
 		-	-	-				-		_	_	_	_	-	-	-	-	_	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_			_	-	-			-	-	-	-	-				•
 		-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-					-	-	-				
 			_	_								_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_						_	_				
 		-	-	-				-		-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	-				•
 		-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-					-	-	-				
 			_	_							_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_						_	_				
																																													•
 		-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-					-	-	-				
 			_	_								_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_						_	_				
																																													•
 		-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-					-	-	-				
 			_	_								_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_						_	_			_	
																						_	·_	ı	<u>د</u> ر	À.	_	h	, I	١,	in	h	41	ام ما	ر د	. ~		1	_	×	<u>~</u>	_) (· ^	7
																						ı	μ	Г	7(J	C	H	ı	۷I	ш	н,	U	lc	11	ıy		ı	n	ıd	H	_	Ú	U	1

Giáo viên hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Tp Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2007 Giáo viên phản biện

LỜI CẨM ƠN!

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Thầy Cô trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian tôi học tập tại trường.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các Thầy, Cô Khoa Điện - Điện Tử: thầy Lê Minh Phương, thầy Phan Quốc Dũng và thầy Trần Thanh Vũ..... đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn, những người anh em (Lê Trung Nam, Võ Văn Vũ, Tiết Vĩnh Phúc.....) những người đã cùng gắn bó, cùng học tập và giúp đỡ tôi trong những năm qua cũng như trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Cuối cùng, tôi cảm ơn gia đình, những người thân, người yêu (Đ.T.T.N) và đặc biệt là thân mẫu đã cho tôi những điều kiện tốt nhất để học tập trong suốt thời gian dài.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2007

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:	2
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KĐB VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN	
1.1> TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ:	2
1.1.1) Giới thiệu:	2
1.1.2) Çấu tạo:	
1.1.3) Ứng dụng:	3
1.2> CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỀN ĐỘNG CƠ KĐB:	
CHƯƠNG 2:	5
GIỚI THIỆU VỀ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN V/f=const	
2.1> BIẾN TẦN NGƯỜN ÁP:	5
2.2> PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN V/f:	
2.2.1) Phương pháp E/f	
2.2.2) Phương pháp V/f	6
2.3> PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ SIN PWM:	
2.3.1) Giới thiệu:	
2.3.2) Các công thức tính toán:	9
2.3> PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN (SVM)	
2.3.1) giới thiệu chung:	10
2.3.2) Sơ đồ sắp xếp các vector V0 -> V7 trên trục Va; Vb; Vc	11
2.3.2) Giới thiệu vector Vs :	
2.3.3) Cách tính toán thời gian để tạo ra vector \overrightarrow{Vs} :	
2.4> KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN:	
2.4.1) Giản đồ đóng ngắt các khóa để tạo ra Vector Vs trong từng sector:	
2.4.2) Sơ đồ tóm tắt của quá trình điều chế:	19
2.4.3) Tính toán góc update của vector Vs theo phương pháp điều khiển V/f	
CHƯƠNG 3:	22
GIỚI THIỆU VỀ PIC® Microcontrollers (MCUs)	22
3.1>TÔNG QUAN:	22
3.1.1> Những đặc điểm nổi bậc PIC18F4431:	24
3.1.2> Những đặc điểm chính:	25
3.2>TÓM TẮT TRỰC PHẦN CỰNG:	
3.2.1> Sơ đồ chân MCU PIC18F4431 :	
2.2.3) Chức năng của từng chân: 3.3> CÁC MODULE CƠ BẢN:	
3.3.1> Power control PWM module :	
3.3.2> Analog to digital converter module (A/D):	
	4 0
CHƯƠNG 4:	_
THIẾT KẾ PHẦN CỰNG	51
4.1> YÊU CẦU CƠ BẢN :	
4.2> SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG :	
4.3> MẠCH ĐỘNG LỰC:	
4.3.1) Bộ chỉnh lưu:	
4.3.2) Bộ nghịch lưu:	
4.3.3) Mạch lái (driver) & cách ly:	
T.4' IVI/10 UILU NI IILN	ປອ

4.2.1) Sơ đồ khối mạch điều khiển:	59
4.2.2) Các tín hiệu vào của mạch điều khiển:	59
4.2.3) Tín hiệu đầu ra của mạch điều khiển:	59
CHƯƠNG 5:	60
LÂP TRÌNH	60
5.1> GIẢI THUẬT LẬP TRÌNH :	60
5.1.1) Chương trình chính:	
5.1.2) Chương trình ngắt:	
5.2> GÍẢI THÍCH GIẢI THUẬT :	62
5.2.1) Chương trình chính:	
5.2.2) Chương trình ngắt :	62
CHƯƠNG 6:	64
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	64
6.1> PHẦN CỨNG:	64
6.1.1> Mạch động lực:	
6.1.2> Mạch điều khiển:	65
6.2> PHẦN MỀM GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG:	
6.2.2) Mô tả:	67
6.3> DẠNG SÓNG ĐIỆN ÁP NGÕ RA:	
6.4> HƯỚNG PHÁT TRIỀN:	68
6.4.1) Khắc phục những khuyết điểm hiện tại:	68
CHƯƠNG 7:	69
TÀI LIỆU THAM KHẢO	69
CHƯƠNG 8:	70
PHU LUC	70
8.1> SƠ ĐỒ MẠCH (VỀ TRÊN ORCAD):	
8.1.1) Sơ đồ mạch cách ly	
8.1.2 Sơ đồ mạch lái:	
8.1.3) Sơ đồ mạch nghịch lưu :	
8.1.4) Sơ đồ mạch điều khiển :	
8.2> CHƯƠNG TRÌNH VIẾT CHO PIC18F4431 :	76
8.3> CODE PHẦN MỀM GIAO TIẾP NGƯỜI SỬ DỤNG:	


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KĐB VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN

1.1> TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ:

1.1.1) Giới thiêu:

Động cơ điện không đồng bộ ba pha (AC Induction Motor) được sử dụng rất phổ biến ngày nay với vai trò cung cấp sức kéo trong hầu hết các hệ thống máy công nghiệp. Công suất của các động cơ không đồng bộ có thể đạt đến 500 kW (tương đương 670 hp) và được thiết kế tuân theo quy chuẩn cụ thể nên có thể thay đổi dễ dàng các nhà cung cấp.

1.1.2) Cấu tạo:



Hình 1.1: Cấu tạo bên trong động cơ KĐB

1.1.2a) Phần tĩnh: Stato có cấu tạo gồm vỏ máy, lỏi sắt và dây quấn

+ Vỏ máy:

Vỏ máy có tác dụng cố định lõi sắt và dây quấn, không dùng để làm mạch dẫn từ. Thường vỏ máy được làm bằng gang. Đối với máy có công suất tương đối lớn (1000kW) thường dùng thép tấm hàn lại làm thành vỏ máy. Tuỳ theo cách làm nguội máy mà dạng vỏ cũng khác nhau.

+ lõi sắt:

Lõi sắt là phần dẫn từ. Vì từ trường đi qua lõi sắt là từ trường quay nên để giảm tổn hao: lõi sắt được làm bằng những lá thép kỹ thuật điện ép lại.

+ Dây quấn:

Dây quấn stator được đặt vào các rãnh của lõi sắt và được cách điện tốt với lõi sắt.

1.1.2b) Phần quay (roto):

Rotor có 2 loại chính : rotor kiểu dây quấn và rotor kiểu lòng sóc.

+ rotor kiểu dây quấn:

Rôto có dây quấn giống như dây quấn của stator. Dây quấn 3 pha của rôto thường đấu hình sao còn ba đầu kia được nối vào vành trượt thường làm bằng đồng đặt cố định ở một đầu trục và thông qua chổi than có thể đấu với mạch điện bên ngoài. Đặc điểm là có thể thông qua chổi than đưa điện trở phụ hay suất điện động phụ vào mạch điện rôto để cải thiện tính năng mở máy, điều chỉnh tốc độ hoặc cải thiện hệ số công suất của máy. Khi máy làm việc bình thường dây quấn rotor được nối ngắn mạch. Nhược điểm so với động cơ rotor lòng sóc là giá thành cao, khó sử dụng ở môi trường khắc nghiệt, dễ cháy nổ ...

+ rotor kiểu lồng sóc:

Kết cấu loại dây quấn này rất khác với dây quấn stator. Trong mỗi rãnh của lõi sắt rotor đặt vào thanh dãn bằng đồng hay nhôm dài ra khỏi lõi sắt và được nối tắt lại ở hai đầu bằng hai vành ngắn mạch bằng đồng hay nhôm làm thành một cái lồng mà người ta quen gọi là lồng sóc

1.12c) Khe hở không khí:

Vì rotor là một khối tròn nên khe hở đều. Khe hở trong máy điện không đồng bộ rất nhỏ để hạn chế dòng điện từ hóa lấy từ lưới và như vậy mới có thể làm cho hệ số công suất của máy cao hơn.

1.1.3) Ứng dụng:

Máy điện không đồng bộ là loại máy điện xoay chiều chủ yếu dùng làm động cơ điện(đặc biệt là loại rotor lồng sóc) có nhiều ưu điểm hơn so với động cơ DC. Do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ nên động cơ không đồng bộ là loại máy được dùng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, đời sống hằng ngày.

Trong công nghiệp, động cơ không đồng bộ thường được dùng làm nguồn động lực cho các máy cán thép loại vừa và nhỏ, cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ . . .

Trong nông nghiệp, được dùng làm máy bơm hay máy gia công nông sản phẩm. ...

Trong đời sống hằng ngày, động cơ không đồng bộ ngày càng chiếm một vị trí quan trọng với nhiều ứng dụng như: quạt gió, động cơ trong tủ lạnh, máy quay dĩa,..

Tóm lại, cùng với sự phát triển của nền sản xuất điện khí hóa và tự động hóa, phạm vi ứng dụng của động cơ không đồng bộ ngày càng rộng rãi.

3

1.2> CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB:

So với máy điện DC, việc điều khiển máy điện xoay chiều gặp rất nhiều khó khăn bởi vì các thông số của máy điện xoay chiều là các thông số biến đổi theo thời gian, cũng như bản chất phức tạp về mặt cấu trúc máy của động cơ điện xoay chiều so với máy điện một chiều.

Các phương pháp điều khiển phổ biến:

- Điều khiển điện áp stator
- Điều khiển điện trở rôto
- Điều khiển tần số
- Điều khiển công suất trượt rôto

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN V/f=const

2.1> BIẾN TẦN NGUỒN ÁP:

Được sử dụng hầu hết trong các biến tần hiện nay. Tốc độ của động cơ không đồng bộ tỉ lệ trực tiếp với tần số nguồn cung cấp. Do đó, nếu thay đổi tần số của nguồn cung cấp cho động cơ thì cũng sẽ thay đổi được tốc độ đồng bộ, và tương ứng là tốc độ của động cơ.

Tuy nhiên, nếu chỉ thay đối tần số mà vẫn giữ nguyên biên độ nguồn áp cấp cho động cơ sẽ làm cho mạch từ của động cơ bị bão hòa. Điều này dẫn đến dòng từ hóa tăng, méo dạng điện áp và dòng điện cung cấp cho động cơ gây ra tổn hao lõi từ, tổn hao đồng trong dây quấn Stator. Ngược lại, nếu từ thông giảm dưới định mức sẽ làm giảm moment của động cơ.

Vì vậy, khi giảm tần số nguồn cung cấp cho động cơ nhỏ hơn tần số định mức thường đi đôi với giảm điện áp cung cấp cho động cơ. Và khi động cơ hoạt động với tần số định mức thì điện áp động cơ được giữ không đổi và bằng định mức do giới hạn của cách điện của Stator cũng như của điện áp nguồn cung cấp, moment của động cơ sẽ bị giảm.

2.2> PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN V/f:

2.2.1) Phương pháp E/f

Ta có công thức sau:

$$a = \frac{f}{f_{dm}} \tag{2.1}$$

- + Với f: tần số hoạt động của động cơ,
- + f_{dm}: tần số đinh mức của đông cơ.

Giả sử động cơ hoạt động dưới tần số định mức (**a<1**). Từ thông động cơ được giữ ở giá trị không đổi. Do từ thông của động cơ phụ thuộc vào dòng từ hóa của động cơ, nên từ thông được giữ không đổi khi dòng từ hóa được giữ không đổi tại mọi điểm làm việc của động cơ.

Ta có phương trình tính dòng từ hóa tại điểm làm việc định mức như sau:

$$I_{m} = \frac{\mathsf{E}_{dm}}{\mathsf{f}_{dm}} \cdot \frac{1}{2\pi \mathsf{L}_{m}} \tag{2.2}$$

+ Với L_m là điện cảm mạch từ hóa

Tai tần số làm việc f:

$$I_{m} = \frac{E}{a.f_{dm}} \cdot \frac{1}{2\pi L_{m}} \tag{2.3}$$

Từ 2 phương trình trên suy ra điều kiện để dòng điện từ hóa không đổi:

$$\frac{E}{a} = E_{dm} \Rightarrow \frac{E}{f} = \frac{E_{dm}}{f_{dm}} = const$$
 (2.4)

Như vậy từ thông động cơ được giữ không đổi khi tỉ lệ E/f được giữ không đổi (E/f = const).

2.2.2) Phương pháp V/f

Tuy nhiên trong thực tế, việc giữ từ thông không đổi đòi hỏi mạch điều khiển rất phức tạp. Nếu bỏ qua sụt áp trên điện trở và điện kháng tản mạch stator, ta có thể xem như U \approx E. Khi đó nguyên tắc điều khiển E/f=const được thay bằng phương pháp V/f=const.

Trong phương pháp V/f=const (gọi ngắn là V/f), như đã trình bày ở trên thì tỉ số V/f được giữ không đổi và bằng giá trị tỉ số này ở định mức.

Ta có công thức moment định mức ứng với sơ đồ đơn giản của động cơ:

$$M = \frac{3}{\omega_{db}} \cdot \left[\frac{V_{dm}^2 \cdot \frac{R_2'}{s}}{\left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + \left(X_1 + X_2'\right)^2} \right]$$
 (2.5)

Và moment cực đai ở chế đô đinh mức:

$$M_{\text{max}} = \frac{3}{2 \cdot \omega_{\text{db}}} \cdot \left[\frac{V_{\text{dm}}^2}{R_1 \pm \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}} \right]$$
 (2.6)

Khi thay các giá trị định mức bằng giá trị đó nhân với tỉ số a $(a\omega_{dm}, aV_{dm}, aX)$, Ta có được công thức moment của động cơ ở tần số f khác định mức:

$$M = \frac{3}{\omega_{db}} \cdot \left[\frac{V_{dm}^2 \cdot \frac{R_2}{a.s}}{\left(\frac{R_1}{a} + \frac{R_2}{as}\right)^2 + \left(X_1 + X_2^{'}\right)^2} \right]; (a < 1)$$
 (2.7)

Và moment cực đại ở tần số f khác định mức:

$$M_{max} = \frac{3}{2.\omega_{db}} \cdot \frac{V_{dm}^{2}}{\frac{R_{1}}{a} \pm \sqrt{\left(\frac{R_{1}}{a}\right)^{2} + \left(X_{1} + X_{2}^{'}\right)^{2}}}, a < 1$$
 (2.8)


Dựa theo công thức trên ta thấy, các giá trị X_1 và X_2 ' phụ thuộc vào tần số, trong khi R_1 lại là hằng số. Như vậy, khi hoạt động ở tần số cao, giá trị $(X_1+X_2')>> R_1/a$, sụt áp trên R_1 rất nhỏ nên giá trị E suy giảm rất ít dẫn đến từ thông được giữ gần như không đổi. Moment cực đại của động cơ gần như không đổi.

Tuy nhiên, khi hoạt động ở tần số thấp thì giá trị điện trở R_1/a sẽ tương đối lớn so với giá trị của (X_1+X_2 '), dẫn đến sụt áp nhiều ở điện trở stator khi moment tải lớn. Điều này làm cho E bị giảm và dẫn đến suy giảm từ thông và moment cực đại.

Để bù lại sự suy giảm từ thông ở tần số thấp. Ta sẽ cung cấp thêm cho động cơ một điện áp U_{\circ} để cung cấp cho động cơ từ thông định mức khi f=0. Từ đó ta có quan hệ như sau:

Với K là một hằng số được chọn sao cho giá trị U cấp cho động cơ bằng U_{dm} tại $f=f_{\text{dm}}$.

Khi **a>1** ($f>f_{dm}$), Điện áp được giữ không đổi và bằng định mức. Khi đó động cơ hoạt động ở chế độ suy giảm từ thông.




Hình 2.1: đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa moment và điện áp theo tần số trong phương pháp điều khiển V/f=const.

2.3> PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ SIN PWM:

2.3.1) Giới thiệu:

Để tạo ra một điện áp xoay chiều bằng phương pháp SIN PWM, ta sử dụng một tín hiệu xung tam giác tần số cao đem so sánh với một điện áp sin chuẩn có tần

số f. Nếu đem xung điều khiển này cấp cho một bộ biến tần một pha thì đó ngõ ra sẽ thu được một dạng điện áp dạng điều rộng xung có tần số bằng với tần số nguồn sin mẫu và biên độ hài bậc nhất phụ thuộc vào nguồn điện một chiếu cung cấp và tỉ số giữa biên độ sóng sin mẫu và sóng mang. Tần số sóng mang phải lớn hơn tần số của sóng sin mẫu. Sau đây là hình vẽ miêu tả nguyên lý của phương pháp điều rộng sin một pha:




Hình 2.2: nguyên lý của phương pháp điều rộng SIN một pha

Khi:

$$\begin{split} V_{control} > V_{tri} & \text{ thì } V_{AO} = \frac{V_{dc}}{2} \\ V_{control} < V_{tri} & \text{ thì } V_{AO} = -\frac{V_{dc}}{2} \end{split} \tag{2.9}$$

Như vậy, để tạo ra nguồn điện 3 pha dạng điều rộng xung, ta cần có nguồn sin 3 pha mẫu và giãn đồ kích đóng của 3 pha sẽ được biểu diễn như hình vẽ dưới đây:



Hình 2.3: nguyên lý của phương pháp điều rộng SIN 3 pha và dạng sóng điện áp ngõ ra

2.3.2) Các công thức tính toán:

Ta cần tính được biên độ hài bậc nhất của điện áp ngõ ra từ tỉ số biên độ giữa sóng mang và sóng tam giác

Ta có công thức sau tính biến độ của hài bậc nhất:

$$U_{SIN(1)} = ma. \frac{U_{DC}}{2}$$
 (2.10)


Trong đó ma là tỉ số giữa biên độ sóng sin mẫu và biên độ sóng mang – còn gọi là tỉ số điều biên.

$$ma = \frac{U_{SINsmp}}{U_{corn}}$$
 (2.11)

2.3> PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN (SVM)


2.3.1) giới thiệu chung:

Sau đây là sơ đồ nguyên lý của bộ biến tần sử dụng 6 khóa transitor công suất :



Hình 2.4: Sơ nguyên lý đồ bộ nghịch lưu 3 pha

Đối với phương pháp điều rộng xung vector không gian, bộ nghịch lưu được xem như là một khối duy nhất với 8 trạng thái đóng ngắt riêng biệt từ 0 đến 7.



Hình 2.5: Trạng thái đóng ngắt các khóa bộn nghịch lưu

Bảng tóm tắt:

Vector điện	Trạn	g thái của khóa	a các	Đ	iện áp ph	na	Điện áp dây					
áp	Q1	Q3	Q5	Van	Vbn	Vcn	Vab	Vbc	Vca			
V0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
V1	1	0	0	2/3	-1/3	-1/3	1	0	-1			
V2	1	1	0	1/3	1/3	-2/3	0	1	-1			
V3	0	1	0	-1/3	2/3	-1/3	-1	1	0			
V4	0	1	1	-2/3	1/3	1/3	-1	0	1			
V5	0	0	1	-1/3	-1/3	2/3	0	-1	1			
V6	1	0	1	1/3	-2/3	1/3	1	-1	0			
V7	1	1	1	0	0	0	0	0	0			


Ghi chú: đô lớn điện áp phải nhân với VDC

2.3.2) Sơ đồ sắp xếp các vector V0 -> V7 trên trục Va; Vb; Vc

Đối với nguồn áp ba pha cân bằng, ta luôn có phương trình sau:

$$u_a(t) + u_b(t) + u_c(t) = 0$$
 (2.12)

Và bất kỳ ba hàm số nào thỏa mãn phương trình trên đều có thể chuyển sang hệ tọa độ 2 chiều vuông góc. Ta có thể biểu diễn phương trình trên dưới dạng 3 vector gồm: [ua 0 0]T trùng với trục x, vector [0 ub 0]T lệch một góc 1200 và vector [0 uc]T lệch một góc 2400 so với trục x như hình sau đây.




Hình 2.6: Biểu diễn vector không gian trong hệ tọa độ x-y

Từ đó ta xây dựng được phương trình của vector không gian trong hệ tọa độ phức như sau

$$u(t) = \frac{2}{3} \left(u_a + u_b . e^{j(2/3)\pi} + u_c . e^{-j(2/3)\pi} \right)$$
(2.13)


+ Ta xét trường hợp bộ nghịch lưu ở trạng thái đầu V1:



Hình 2.7: Bộ nghịch lưu ở trạng thái V1


Ta có: Ra≈Rb≈Rc => Va= 2/3 Vdc ; Vb=Vc= -1/3 Vdc

Xét trên hệ tọa độ $\alpha-\beta$: trong đó $\overrightarrow{Vs}=\overrightarrow{V1}=K*(\overrightarrow{Va}+\overrightarrow{Vb}+\overrightarrow{Vc})$; K=2/3 là hệ số biên hình




Hình 2.8: Vector điện áp V1 trên tọa độ $\alpha - \beta$

+ Tương tự như vậy với các vector V2-> V6, ta có giản đồ sau:



Hình 2.9: Vector điện áp V1->V6 trên giản đồ $\alpha - \beta$


+ Ngoài ra, chúng ta còn 2 trường hợp đặc biệt là vector V0 =V7= 0




Hình 2.10: V7 & V0

2.3.2) Giới thiệu vector Vs:

Ý tưởng của việc điều chế vector không gian là tạo nên sự dịch chuyển liên tục của *vector không gian tương đương* của vector điện áp bộ nghịch lưu trên quỹ đạo đường tròn, tương tự như trường hợp của vector không gian của đại lượng 3 pha hình sin tạo được. Với sự dịch chuyển của đều đặn của vector không gian trên quỹ đạo tròn các sóng hài bậc cao được loại bỏ và biên độ áp ra trở nên tuyến tính. Vector tương đương ở đây chính là vector trung bình trong thời gian một chu kỳ lấy mẫu Ts của quá trình điều khiển bộ nghịch lưu áp



Hình 2.11: Vector Vs trên hệ trục $\alpha - \beta$



Hình 2.12: Điện áp 3 pha ngõ ra trong miền thời gian tương ứng Hình 2.11

Vector \overrightarrow{Vs} liên quan đến các trạng thái khóa transtior trong bộ biến tần nguồn áp VSI (Voltage Source Inverter). Trong phương pháp SVM thì VSI được đóng ngắt ở tần số rất lớn (F_{PWM}). F_{PWM} quyết định thời gian lấy mẫu Ts cho vector \overrightarrow{Vs} (Ts=1/ F_{PWM})

Có rất nhiều cách đóng ngắt các khóa BJT để tạo ra vector \overrightarrow{Vs} từ các vector $\overrightarrow{V0}$; $\overrightarrow{V1}$; $\overrightarrow{V2}$; $\overrightarrow{V3}$; $\overrightarrow{V4}$; $\overrightarrow{V5}$; $\overrightarrow{V6}$; $\overrightarrow{V7}$.

\overline{V}_{2} \overline{V}_{2} \overline{V}_{3} \overline{V}_{1} \overline{V}_{3} \overline{V}_{4} \overline{V}_{1} \overline{V}_{3} \overline{V}_{4} \overline{V}_{5} \overline{V}_{1} \overline{V}_{4} \overline{V}_{5} \overline{V}_{1} \overline{V}_{2} \overline{V}_{3} \overline{V}_{4} \overline{V}_{5} \overline{V}_{5} \overline{V}_{1} \overline{V}_{2} \overline{V}_{3} \overline{V}_{4} \overline{V}_{5} \overline{V}_{5} \overline{V}_{1} \overline{V}_{2} \overline{V}_{3} \overline{V}_{4} \overline{V}_{5} \overline{V}_{7} \overline{V}_{7}

2.3.3) Cách tính toán thời gian để tạo ra vector \overrightarrow{Vs} :

Hình 2.13: Vs ở sector 1

Xét góc 1 phần sáu đầu tiên của hình lục giác được tạo bởi đỉnh của ba vector $\overrightarrow{V0}$; $\overrightarrow{V1}$; $\overrightarrow{V2}$. Giả sử trong khoản thời gian Ts , ta cho tác dụng vector $\overrightarrow{V1}$ trong khoản thời gian T_A,vector $\overrightarrow{V2}$ trong khoản thời gian T_B; vector $\overrightarrow{V0}$ trong khoản thời gian còn lại trong chu kỳ lấy mẫu (Ts- T_A-T_B). Vector tương đương được tính bằng vector trung bình của chuỗi tác động liên tiếp trên:

$$\overrightarrow{Vs} = \left(\frac{T_A}{Ts}\overrightarrow{V1}\right) + \left(\frac{T_A}{Ts}\overrightarrow{V2}\right) + \left(\frac{T_{0/7}}{Ts}\overrightarrow{V_{0/7}}\right)$$
(2.14)

$$T_{S} = T_{A} + T_{B} + T_{0/7}$$
 (2.15)

Ta có tỉ lệ biên độ được định nghĩa như sau :

$$m = \frac{V_S}{\frac{2}{3}Vdc} \tag{2.16}$$

+ trong đó Vs điện áp (pha) ngõ ra của bộ biến tần (Va, Vb, Vc)


Chiếu phương trình (2.14) lên trục X - Y; sử dụng thêm phương trình (2.16) và tỉ số m (2.15)

$$\begin{cases} T_{1} = T_{s} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} m \cdot \sin(\pi/3 - \Psi) \\ T_{2} = T_{s} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} m \cdot \sin(\Psi) \\ T_{0-7} = T_{s} - T_{1} - T_{2} \end{cases}$$
(2.17)

=> Như vậy trong khoản thời gian lấy mẫu \mathbf{Ts} , thời gian tồn tại của các trạng thái T_A ; T_B ; $T_{0/7}$ dựa vào tỉ số \mathbf{m} và góc pha Ψ của vector Vs (hay nói cách khác là dựa vào độ lớn và vị trí của vector Vs trong không gian)

2.4> KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN:


Thông thường, một trong những tiêu chuẩn để lựa chọn giản đồ đóng kích linh kiện là sao cho giảm thiểu tối đa số lần chuyển mạch của linh kiện =>giảm tổn hao trong quá trình đóng ngắt chúng. Số lần chuyển mạch sẽ ít nếu ta thực hiện trình tự điều khiển sau:




2.4.1) Giản đồ đóng ngắt các khóa để tạo ra Vector Vs trong từng sector:


Các khóa công suất trong từng nhánh đóng ngắt đối nghịch nhau. Để đơn giản hóa sơ đồ, ta chỉ vẽ trạng thái của 3 khóa công suất phía trên. Ba khóa còn lại có trạng thái đối nghịch với 3 khóa trên theo từng cặp như sau :

- + S0 S1
- + S2 S3
- + S4 S5












S5








Hình 2.15 : Giản đồ đóng ngắt các khóa khi Vs ở sector 1-> 6

To/

V0

2.4.2) Sơ đồ tóm tắt của quá trình điều chế:



Hình 2.15: Sơ đồ tóm tắt của quá trình điều chế

Như vậy vector trung bình (Vs) được điều khiển theo quỹ đạo đường tròn. Chiều quay có thể thuận hay nghịch theo chiều kim đông hồ. Đường tròn nội tiếp hình lục giác là quỹ đạo của vector ko gian lớn nhất mà phương pháp điều chế vector không gian của bộ nghịch lưu áp hai bậc có thể đạt được trong phạm vi điều khiển tuyến tính. Bán kính đường tròn này chíng bằng biên độ thành phần cơ bắng điện áp (pha) tải

Hay
$$\left| \overrightarrow{Vs} \right| = \left| \overrightarrow{V_A} \right| = \left| \overrightarrow{V_C} \right| = \frac{Vdc}{\sqrt{3}}$$

$$\left\{ T_1 = T_s \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} m \cdot \sin(\pi/3 - \Psi) \right\}$$

$$\left\{ T_2 = T_s \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} m \cdot \sin(\Psi) \right\}$$

$$T_{0-7} = T_s - T_1 - T_2$$
 Trong đó:
$$+ m = \frac{Vs}{2Vdc} \quad \text{là tỉ số điều biên}$$
 VO


+ T_s là chu kỳ điều rộng xung

+ Ψ là góc lệch giữa V_A và V_B

2 \\s\ 1 \\(\frac{(2.18)}{\squares} \\ \varphi_0 \\ \varphi_0 \\ \squares \\ \frac{(2/3)*_{Vac}}{6} \\ 5

V5 V6

2.4.3) Tính toán góc update của vector Vs theo phương pháp điều khiển V/f:



Hình 2.16: góc update của vector Vs

1) Đầu tiên ta chia các sector (mỗi sector 60°), thành **n** phần bằng nhau: => Góc chia nhỏ nhất trong 1 sector:

$$\alpha_{\min} = \frac{60}{n} (\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{p}}) \tag{2.19}$$

2) Tại tần số đặt f => (T=1/f):

Vector Vs quay 360 $^{\circ}$ trong thời gian T Vector Vs quay $\mathbf{?}^{\circ}$ trong thời gian T_{PWM}

$$\alpha' = \frac{T_{PWM}}{T} 360^{\circ}$$
 (độ): góc update của vector Vs (2.20)

3) Xây dựng $\alpha' = K * \alpha_{\min} = update_angle$ (K là số nguyên)

$$=> \frac{T_{PWM}}{T} 360^{\circ} = K * \frac{60}{n}$$
$$=> K = \frac{T_{PWM}}{T} * 360 * \frac{n}{60}$$

Mà T=1/f


$$=> K = \frac{1}{f_{PWM}}.360.\frac{n}{60}.f$$

Ta chọn TPWM= 5 KHz ; n=512 giá trị trong 1 sector

=>
$$K = \frac{1}{5000}.360.\frac{512}{60}.f$$

=> $K = 0.6144f$ = step size (2.21)

Ta có tần số f đặt thay đổi từ 0 -> 60 Hz




Hình 2.17: Update vector Vs with stepsize

Vậy góc của Vs được tính bởi công thức sau :

Vector update step size = DEGREE CONSTANT x required Motor Speed (Hz)

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PIC[®] Microcontrollers (MCUs)

3.1>TÔNG QUAN:




Họ vi điều khiển PIC và dsPIC do hãng <u>MICROCHIP</u> chế tạo và sản xuất với công nghệ hiện đại, phù hợp cho các ứng dụng đơn giản cho đến phức tạp. Đặc biệt ngoài ngôn ngữ lập trình assembler như các MCU khác, người dùng có thể lập trình PIC trên ngôn ngữ C quen thuộc thông qua các phần mềm hỗ trợ (PIC18C; CCS C;)

Gồm các ho như sau:

- 8 bit:
 - + PIC10
 - + PIC12
 - + PIC16
 - + PIC18
- 16 bit:
 - + PIC24F
 - + PIC24H
 - + dsPIC30
 - + dsPIC33

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PIC® Microcontrollers (MCUs)

Tùy theo các ứng dụng cụ thể mà người dùng có thể chọn ra Chip phù hợp (theo hướng dẫn của nhà sản xuất tại trang chủ của microchip). Trong đó PIC18F4431 là IC chuyên dùng để điều khiển động cơ 3 pha theo đề nghị của của Microchip



3.1.1> Những đặc điểm nổi bậc PIC18F4431:

■ 14 bit Power Control PWM module:

- + Có đến 4 kênh (mỗi kênh gồm 1 cặp xung đối nghịch)
- + Thời gian dead time linh hoạt
- + update từng duty cycle => ngỗ ra PWM đáp ứng nhanh

+....

Motion Feedback Module:

- + Có 3 kênh capture độc lập:
 - các chế độ hoạt động linh hoạt cho việc đo đạc độ rụng xung
 - Module hỗ trợ Hall Sensor
 - Special event trigger cho các module khác
- + Quadrature Encorder interface:
 - 2 pha vào và 1 ngõ vào index từ encorder
 - hỗ trơ đo đạc vận tốc

■ High speed, 200Ksps 10-bit A/D Converter:

- + Có 9 kênh A/D
- + 2 kênh lấy mẫu tức thời
- + Lấy mẫu liên tuc:1; 2 hay 4 kênh được lưa chọn

+

■ Flexible Oscillator Structure:

- + 4 chế độ thạch anh (hỗ trợ đến 40 MHz)
- + 2 nguồn xung lock ngoài lên đến 40 MHz
- + Chế đô thach anh nôi :
 - Có 8 tần số người dùng có thể lưa chon : từ 31Khz -> 8 MHz
 - OSCTUNE có thể bù cho sư lệch tần số (?)

+.....

■ Peripheral Highlights:


- + Chiu dòng cao : sink/source (25mA/25ma)
- + 3 nguồn ngắt ngoài
- + 2 module Capture / Compare / PWM (CCP)
 - Capture 16 bit, độ phân giải tối đa 6.25 ns (T_{CY}/6)
 - Compare 16 bit, độ phân giải tối đa 100 ns (T_{CY})
 - PWM output: đô phân giải từ 1 -> 10 bít
- + Module USART:
 - Hỗ trợ RS-485, RS-232 và LIN1.2
 - Auto weak-up on start bit
 - Auto-Bound detect
- + RS-232 sử dụng khối dao động nội (ko cần thach anh ngoài)

3.1.2> Những đặc điểm chính:

- + Là CPU sử dụng tập lệnh RISC và có tốc độ xử lý cao , công suất thấp nhờ sử dụng công nghệ CMOS FLASH/EEPROM.
- + Tập lệnh có 75 lệnh.
- + Một chu kỳ lệnh bằng 4 chu kỳ xung . Sử dụng bộ dao động 40 Mhz thì chu kỳ lênh là 0.1 us .
- + Tần số bộ dao động cho phép tới 40Mhz.
- + **8K x 14** word bộ nhớ FLASH lập trình.
- + 768 byte bô nhớ RAM, trong đó bô nhớ EEPROM lên đến 256 byte.
- + Trang bị tới 34 ngắt với 8 cấp độ ngắt
- + 5 port I / O.
- + Trang bị 3 bộ định thời: 2 bộ 8 bit,1 bộ 16 bit.
- + 2 module Capture/Compare/PWM.
- + Bộ chuyển đổi 10 bit ADC với tốc độ 5-10us.
- + Cổng serial đồng bộ với chế độ SPI(Master) và I2C (Master/Slave) thực hiện bằng phần cứng .
- + Chế độ chuyển nhận đồng bộ/bất đồng bộ với 9 bit địa chỉ kiểm tra.
- + Cổng song song (PSP) 8bit .
- + Các chế độ định địa chỉ:trực tiếp, gián tiếp, và tương đối.
- + Cho phép đọc/ghi bộ nhớ chương trình.
- + Có chế đô bảo vê mã lập trình.
- + Chế độ SLEEP(tạm nghỉ) để tiết kiệm điện năng .
- + Cho phép chọn lựa chế độ dao động (nội , ngoại).
- + 2 chân cho phép gỡ rối hoạt động của vi điều khiển.
- + Lập trình thông qua cổng serial với điện thế chỉ 5 V.
- + Tầm điện thế hoạt động rộng: từ 2 đến 5.5V. Dòng cấp khoảng 25mA.
- + Được sản xuất với nhiều loại khác nhau cho cùng 1 mã vi điều khiển, tuỳ thuộc vào số tính năng được trang bị thêm. Các kiểu đế cắm:PDIP(40 chân), PLCC và QFP (cùng 44 chân).


3.2>TÓM TẮT TRÚC PHẦN CỨNG:

3.2.1> Sơ đồ chân MCU PIC18F4431 :



- Note 1: RC3 is the alternate pin for T0CKI/T5CKI; RC4 is the alternate pin for SDI/SDA; RC5 is the alternate pin for SCK/SCL.
 - 2: Low-voltage programming must be enabled.
 - RD4 is the alternate pin for FLTA.
 - 4: RD5 is the alternate pin for PWM4.

3.2.2> Sơ đồ các khối chức năng:



2.2.3) Chức năng của từng chân:

a)_PORT A:

- + Là port I/O . Có tất cả 6 chân, từ RA0 đến RA5. Trong đó RA2 và RA3 có thể dùng tiếp nhận điện áp Vref+ và Vref-.
- + RA4 còn là ngõ vào xung clock cho Timer0. RA5 có thể làm chân chọn slave cho port serial đồng bộ.

b) PORT B:

- + Là port I/O ,có thể được lập trình bởi phần mềm để làm chức năng kéo lên cho tất cả ngõ vào.
- + RB0 có thể làm chân ngắt ngoài.
- + RB3 có thể làm ngõ vào lập trình điện thế thấp.
- + Các chân còn lại có thể làm ngõ vào ngắt trên chân,lập trình với xung và dữ liêu serial.

c) PORT C:

- + Là port I/O, có 8 chân:
- + RC0 dùng làm ngõ ra bộ dao động Timer1 hoặc ngõ vào xung timer1.
- + RC1 ,RC2 có cùng 3 chức năng: làm ngõ ra PWM / chân Compare(so sánh) / chân capture (lấy mẫu).RC1 còn là ngõ vào bô dao đông Timer1.
- + RC3 là ngõ vào xung tuần tự đồng bộ/ hoặc ra (với chế độ SPI và I2C).
- + RC4 làm chân nhận data (chế độ SPI) hay data I/O (chế độ I2C).
- + RC5 có thể xuất data SPI (chế độ SPI).
- + RC6 có thể làm chân phát bất đồng bộ (USART) hoặc xung đồng bộ.

d) PORT D:

+ Là port I/O ,có thể làm port slave song song khi giao tiếp với 1 bus vi xử lý.

e)_PORT E:

Port I/O này thường dùng điều khiển chọn/đọc/ghi cho port slave song song.

f) Các chân khác:

- + Chân 13(OSC1/CLKIN) tiếp nhận xung ngoài cho bộ dao động thạch anh bên trong.
- + Chân 14(OSC2/CLKOUT) làm ngõ ra bộ dao động thạch anh.Ở chế độ RC,chân này có tần số bằng ¼ của OSC1.
- + Chân 1 : làm ngõ vào reset .
- + Chân 12, 31 là nối đất Vss.Chân 11, 32 là chân cấp nguồn Vdd.

• Mô tả các I/O trích từ datasheet :

PIC18F4331/4431 PINOUT I/O DESCRIPTIONS TABLE 1-3:

TABLE 1-3: PIC1				יו זטי	DESC	CRIPTIONS					
Pin Name		n Numb		Pin	Buffer	Description					
1 111 1401110	DIP	TQFP	QFN	Туре	Туре	Becenpiten					
MCLR/VPP/RE3 MCLR VPP	1	18	18	I P	ST	Master Clear (input) or programming voltage (input). Master Clear (Reset) input. This pin is an active-low. Reset to the device. Programming voltage input.					
RE3				'n	ST	Digital input. Available only when MCLR is disabled.					
OSC1/CLKI/RA7 OSC1	13	30	32	Ι	ST	Oscillator crystal or external clock input. Oscillator crystal input or external clock source input. ST buffer when configured in RC mode, CMOS otherwise.					
CLKI				ı	CMOS	External clock source input. Always associated with pin function OSC1. (See related OSC1/CLKI, OSC2/CLKO pins.)					
RA7				I/O	TTL	General purpose I/O pin.					
OSC2/CLKO/RA6 OSC2	14	31	33	0	_	Oscillator crystal or clock output. Oscillator crystal output. Connects to crystal or resonator in Crystal Oscillator mode.					
CLKO				0		In RC mode, OSC2 pin outputs CLKO, which has 1/4 the frequency of OSC1 and denotes the instruction cycle rate.					
RA6				I/O	TTL	General purpose I/O pin.					
RA0/AN0 RA0 AN0	2	19	19	I/O I	TTL Analog	PORTA is a bidirectional I/O port. Digital I/O. Analog input 0.					
RA1/AN1 RA1 AN1	3	20	20	I/O 	TTL Analog	Digital I/O. Analog input 1.					
RA2/AN2/VREF-/CAP1/ INDX RA2 AN2 VREF- CAP1 INDX	4	21	21	I/O - - -	TTL Analog Analog ST ST	Digital I/O. Analog input 2. A/D Reference Voltage (Low) input. Input capture pin 1. Quadrature Encoder Interface index input pin.					
RA3/AN3/VREF+/ CAP2/QEA RA3 AN3 VREF+ CAP2 QEA	5	22	22	I/O - -	TTL Analog Analog ST ST	Digital I/O. Analog input 3. A/D Reference Voltage (High) input. Input capture pin 2. Quadrature Encoder Interface channel A input pin.					
RA4/AN4/CAP3/QEB RA4 AN4 CAP3 QEB	6	23	23	I/O 	TTL Analog ST ST	Digital I/O. Analog input 4. Input capture pin 3. Quadrature Encoder Interface channel B input pin.					
RA5/AN5/LVDIN RA5 AN5 LVDIN	7	24	24	I/O — —	TTL Analog Analog	Digital I/O. Analog input 5. Low-voltage Detect input.					

Legend: TTL = TTL compatible input

ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels

OD = Open-Drain (no diode to VDD)

CMOS = CMOS compatible input or output

I = Input Ρ = Power

PIC18F4331/4431 PINOUT I/O DESCRIPTIONS (CONTINUED) TABLE 1-3:

Pin Name	Pi	Pin Number			Buffer	Description
riii Naine	DIP	TQFP	QFN	Туре	Type	Description
						PORTB is a bidirectional I/O port. PORTB can be software programmed for internal weak pull-ups on all inputs.
RB0/PWM0 RB0 PWM0	33	8	9	I/O O	TTL TTL	Digital I/O. PWM output 0.
RB1/PWM1 RB1 PWM1	34	9	10	I/O O	TTL TTL	Digital I/O. PWM output 1.
RB2/PWM2 RB2 PWM2	35	10	11	I/O O	TTL TTL	Digital I/O. PWM output 2.
RB3/PWM3 RB3 PWM3	36	11	12	I/O O	TTL TTL	Digital I/O. PWM output 3.
RB4/KBI0/PWM5 RB4 KBI0 PWM5	37	14	14	I/O 	TTL TTL TTL	Digital I/O. Interrupt-on-change pin. PWM output 5.
RB5/KBI1/PWM4/ PGM RB5 KBI1 PWM4 PGM	38	15	15	1/0 - 0 1/0	TTL TTL TTL ST	Digital I/O. Interrupt-on-change pin. PWM output 4. Low-voltage ICSP programming entry pin.
RB6/KBI2/PGC RB6 KBI2 PGC	39	16	16	I/O /O	TTL TTL ST	Digital I/O. Interrupt-on-change pin. In-Circuit Debugger and ICSP programming clock pin.
RB7/KBI3/PGD RB7 KBI3 PGD	40	17	17	I/O /O	TTL TTL ST	Digital I/O. Interrupt-on-change pin. In-Circuit Debugger and ICSP programming data pin.

Legend: TTL = TTL compatible input
ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels

O = Output

OD = Open-Drain (no diode to VDD)

CMOS = CMOS compatible input or output

I = Input

= Power

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PIC® Microcontrollers (MCUs)

TABLE 1-3: PIC18F4331/4431 PINOUT I/O DESCRIPTIONS (CONTINUED)

Pin Name	Pi	n Numb	oer	Pin	Buffer	Description
Fili Name	DIP	TQFP	QFN	Туре	Type	Description
						PORTD is a bidirectional I/O port, or a Parallel Slave Port (PSP) for interfacing to a microprocessor port. These pins have TTL input buffers when PSP module is enabled.
RD0/T0CKI/T5CKI RD0 T0CKI T5CKI	19	38	38	I/O 	ST ST ST	Digital I/O. Timer0 external clock input. Timer5 input clock.
RD1/SDO RD1 SDO	20	39	39	I/O O	ST —	Digital I/O. SPI Data out.
RD2/SDI/SDA RD2 SDI SDA	21	40	40	I/O I/O	ST ST ST	Digital I/O. SPI Data in. I ² C Data I/O.
RD3/SCK/SCL RD3 SCK SCL	22	41	41	I/O I/O I/O	ST ST ST	Digital I/O. Synchronous serial clock input/output for SPI mode. Synchronous serial clock input/output for I ² C mode.
RD4/FLTA RD4 FLTA	27	2	2	I/O I	ST ST	Digital I/O. Fault interrupt input pin.
RD5/PWM4 RD5 PWM4	28	3	3	I/O O	ST TTL	Digital I/O. PWM output 4.
RD6/PWM6 RD6 PWM6	29	4	4	I/O O	ST TTL	Digital I/O. PWM output 6.
RD7/PWM7 RD7 PWM7	30	5	5	I/O O	ST TTL	Digital I/O. PWM output 7.

Legend: TTL = TTL compatible input

ST = Schmitt Trigger input with CMOS levels

O = Output

OD = Open-Drain (no diode to VDD)

CMOS = CMOS compatible input or output

I = Input

P = Power

3.3> CÁC MODULE CƠ BẢN:

3.3.1> Power control PWM module:

Power Control PWM module đơn giản là tạo ra nhiều xung đồng bộ có độ rộng thay đổi được (PWM : Pulse Width Modulation). Các ngõ ra PWM ứng dụng trong điều khiển động cơ và các ứng dụng chuyển đổi công suất . Module PWM này hỗ trợ điều khiển các ứng dụng sau :

- + Động cơ KĐB 1 pha và 3 pha
- + Swithched Reluctance Motor
- + Động cơ DC không chổi than
- + UPS (Uninterruptible Power Suppliers)
- + Mutiple DC Brush motor

■ Các thông số cơ bản của module PWM:

- + Có 8 ngõ I/O PWM với 4 duty cycle khác nhau
- + Độ phân giải 14 bit dựa trên PWM periode
- + Thời gian dead time có thể lập trình (ứng dụng trong trường PWM đối nghịch => chống trùng dẫn)
- + Ngắt hỗ trợ update không đối(asymmertrical update) xứng trong chế độ canh giữa (center aligned mode)

Sơ đồ khối của module PWM

FIGURE 17-1: POWER CONTROL PWM MODULE BLOCK DIAGRAM Internal Data Bus PWMCON0 PWM Enable and Mode PWMCON1 Dead Time Control DTCON FLTCON Fault Pin Control OVDCON<D/S> PWM Manual Control PWM Generator #3⁽¹⁾ PDC3 Buffer PDC3 **⊠** PWM7⁽²⁾ Channel 3 Comparator Dead Time Generator -**⊠** PWM6⁽²⁾ and Override Logic⁽²⁾ PWM Generator PTMR Channel 2 PWM5 Dead Time Generator ■ PWM4 Output and Override Logic Driver Comparator Block PWM Generator #1 Channel 1 **⊠** PWM3 Dead Time Generator PTPER ■ PWM2 and Override Logic PWM Generator #0 Channel 0 **⊠** PWM1 Dead Time Generator **⊠** PWM0 PTPER Buffer and Override Logic FLTA PTCON FLTB(2) Special Event Comparator Special Event Trigger Postscaler SEVTDIR PTDIR SEVTCMP Note 1: Only PWM Generator #3 is shown in detail. The other generators are identical; their details are omitted for clarity. 2: PWM Generator #3 and its logic, PWM channels 6 and 7, and FLTB and its associated logic are not implemented on PIC18F2X31 devices.

FIGURE 17-2: PWM MODULE BLOCK DIAGRAM, ONE OUTPUT PAIR, COMPLEMENTARY MODE





FIGURE 17-3: PWM MODULE BLOCK DIAGRAM, ONE OUTPUT PAIR, INDEPENDENT MODE



Trong module PWM có 4 bộ tạo duty cycle riêng biệt, chúng được đánh số từ 0 -> 3. Module này có 8 ngõ ra, được đánh số từ 0->7. Trong chế độ đối nghịch các pin chẳn – pin lẻ là 1 cặp. VD: PWM0 sẽ đối nghịch với PWM1; PWM2 sẽ đối nghịch với PWM3;

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PIC® Microcontrollers (MCUs)

Bộ tạo dead time sẽ chèn 1 khoản " off" giữa lúc xung PWM của pin này đang cạnh xuống và xung PWM của chân đối nghịch đang đang ở cạnh lên (trong 1 cặp chân đối nghịch). Điều này ngăn chặn trùng dẫn => các khóa công suất được bảo vệ

3.3.1a) Các thanh ghi điều khiển:

Hoạt động của module PWM được điều khiển thông qua 22 thanh ghi khác nhau. 8 trong số đó được dùng để điều chỉnh các thông số của module:

- + PWM timer control register 0 (PTCON0)
- + PWM timer control register 1 (**PTCON1**)
- + PWM control register 0 (**PWCON0**)
- + PWM control register 1 (**PWCON1**)
- + Dead time control register (**DTCON**)
- Output overide register(OVDCOND)
- + Output state register (**OVDCONS**)
- + Fault configrration register (FLTCONFIG)

7 cặp (14 thanh ghi) còn lại : hiệu chỉnh thông số đặc biệt:

- + PWM time base registers (**PTMRH** and **PTMRL**)
- PWM periode registers (PTPERH and PTPERL)
- + PWM special event compare register (**SEVTCMPH** and **SEVTCMPL**)
- + PWM duty cycle #0 register (PDC0H and PDC0L)
- + PWM duty cycle #1 register (PDC1H and PDC1L)
- + PWM duty cycle #2 register (PDC2H and PDC2L)
- + PWM duty cycle #3 register (PDC3H and PDC3L)

Những cặp thanh ghi trên đều double buffers


3.3.1b) Các module chức năng:

PWM module hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động phù hợp cho yêu cầu điều khiển động cơ. PWM module được tổng hợp từ các khối chức năng sau:

- PWM Time Base
- + PWM Time Base Interrrupts
- + PWM Period
- + PWM Duty Cycle
- + Dead Time Generators
- + PWM Output Overrides
- + PWM Fault Inputs
- + PWM Special Event Trigger

3.3.1c) PWM Time Base:

PWM time base được cung cấp 12 bit timer với chức năng prescaler and postcaler. Sơ đồ khối đơn giản của PWM time base được trình bày trong hình 17-4. PWM time base được hiệu chỉnh thông qua 2 thanh ghi PTCON0 và PTCON1. Time base được enabled hay disabled bởi set hay clear bit PTEN trong thanh ghi PTCON1. Chú ý, cặp thanh ghi PTMR (PTMRH:PTMRL) sẽ không bị clear khi bit PTEN bị clear trong phần mềm !!!



PWM time base có 4 chế độ hoạt động như sau

- + Free running mode => edge aligned PWM
- + Single shot mode => center aligned PWM
- + Continous Up/Down count mode => support electronically commtated motors
- + Continous Up/Down count mode with interrupts for double updates

4 chế độ trên được lựa chọn thông qua bit PTMOD1:PTMOD0 trong thanh ghi PTCON0.

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PIC® Microcontrollers (MCUs)

REGISTER 17-1: PTCON0: PWM TIMER CONTROL REGISTER 0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 PTOPS3 PTOPS2 PTOPS1 PTOPS0 PTCKPS1 PTCKPS0 PTMOD1 PTMOD0 bit 7 bit 0 bit 7-4 PTOPS3:PTOPS0: PWM Time Base Output Postscale Select bits 0000 =1:1 Postscale 0001 =1:2 Postscale 1111 =1:16 Postscale bit 3-2 PTCKPS1:PTCKPS0: PWM Time Base Input Clock Prescale Select bits 00 =PWM time base input clock is Fosc/4 (1:1 prescale) 01 =PWM time base input clock is Fosc/16 (1:4 prescale) 10 =PWM time base input clock is Fosc/64 (1:16 prescale) 11 =PWM time base input clock is Fosc/256 (1:64 prescale) bit 1-0 PTMOD1:PTMOD0: PWM Time Base Mode Select bits 11 =PWM time base operates in a Continuous Up/Down mode with interrupts for double PWM updates. 10 =PWM time base operates in a Continuous Up/Down Counting mode. 01 =PWM time base configured for Single-shot mode. 00 =PWM time base operates in a Free Running mode. Legend: R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0' -n = Value at POR '1' = bit is set '0' = bit is cleared x = bit is unknown REGISTER 17-2: PTCON1: PWM TIMER CONTROL REGISTER 1 R/W-0 R-0 U-0 U-0 U-0 PTEN PTDIR bit 7 bit 0 bit 7 PTEN: PWM Time Base Timer Enable bit 1 = PWM time base is ON o = PWM time base is OFF PTDIR: PWM Time Base Count Direction Status bit bit 6 1 = PWM time base counts down. o = PWM time base counts up. bit 5-0 Unimplemented: Read as '0'. Legend: R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0' n = Value at POR '0' = bit is cleared '1'= bit is set x = bit is unknown

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PIC® Microcontrollers (MCUs)

REGISTER 17-3: PWMCON0: PWM CONTROL REGISTER 0

U-0		R/W-1 ⁽¹⁾		R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
-	PWMEN2	PWMEN1	PWMEN0	PMOD3 ⁽³⁾	PMOD2	PMOD1	PMOD0
bit 7							bit 0

bit 7 Unimplemented: Read as '0'.

bit 6-4 PWMEN2:PWMEN0: PWM Module Enable bits(1)

- 111 = All odd PWM I/O pins enabled for PWM output(2).
- 110 =PWM1, PWM3 pins enabled for PWM output.
- 101 = All PWM I/O pins enabled for PWM output(2)
- 100 =PWM0, PWM1, PWM2, PWM3, PWM4 and PWM5 pins enabled for PWM output.
- 011 =PWM0, PWM1, PWM2 and PWM3 I/O pins enabled for PWM output.
- 010 =PWM0 and PWM1 pins enabled for PWM output.
- 001 =PWM1 pin is enabled for PWM output.
- 000 =PWM module disabled. All PWM I/O pins are general purpose I/O.

bit 3-0 PMOD3:PMOD0: PWM Output Pair Mode bits

For PMOD0:

- 1 = PWM I/O pin pair (PWM0, PWM1) is in the Independent mode.
- o = PWM I/O pin pair (PWM0, PWM1) is in the Complementary mode.

For PMOD1:

- 1 = PWM I/O pin pair (PWM2, PWM3) is in the Independent mode.
- o = PWM I/O pin pair (PWM2, PWM3) is in the Complementary mode. For PMOD2:
- 1 = PWM I/O pin pair (PWM4, PWM5) is in the Independent mode.
- 0 = PWM I/O pin pair (PWM4, PWM5) is in the Complementary mode.
 For PMOD3⁽³⁾:
- 1 = PWM I/O pin pair (PWM6, PWM7) is in the Independent mode.
- 0 = PWM I/O pin pair (PWM6, PWM7) is in the Complementary mode.

Note 1: Reset condition of PWMEN bits depends on PWMPIN device configuration bit.

- 2: When PWMEN2:PWMEN0 = 101, PWM[5:0] outputs are enabled for PIC18F2X31 devices; PWM[7:0] outputs are enabled for PIC18F4X31devices. When PWMEN2:PWMEN0 = 111, PWM outputs 1, 3 and 5 are enabled in PIC18F2X31devices; PWM outputs 1, 3, 5 and 7 are enabled in PIC18F4X31 devices.
- 3: Unimplemented in PIC18F2X31 devices; maintain these bits clear.

Legend: R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as '0' -n = Value at POR '1' = bit is set '0' = bit is cleared x = bit is unknown


3.3.1d) PWM Time Base Interrrupts:

PWM timer tạo ra interrupts dựa trên chế độ hoạt động được lựa chọn bởi những bit PTMOD<1:0> và những bit postscaler<3:0>

■ Interrupts trong chế độ FREE RUNNING:

PWM time base ở chế độ time base (PTMOD<1:0>=00), sự kiện interrupts xảy ra khi giá trị trong thanh ghi PTPER bằng giá trị của thanh ghi PTMR. Giá trị của thanh ghi PTMR sẽ được được đưa về zero ngay xung clock sau đó.


Sử dụng postscaler lớn hơn 1:1 sẽ giảm tần số của các sự kiện interrupts .



■ Interrupts trong chế độ SINGLE SHOT:

Khi bit PTMOD<1:0>=01 =>PWM time base ở chế độ single shot. Sự kiện interrupts xảy ra khi giá trị trong thanh ghi PTPER bằng giá trị của thanh ghi PTMR. Giá trị của thanh ghi PTMR sẽ được được đưa về zero ngay xung clock sau đó.


Những bit postscaler ko có tác dụng gì khi timer ở chế độ này.



■ Interrupts trong chế độ COUNTINOUS UP/DOWN COUTING:

Khi bit PTMOD<1:0>=10 =>PWM time base ở chế độ countinous up/down counting. Sự kiện interrupts xảy ra khi giá trị trong thanh ghi PTMR bằng zero, và PWM time base bắt đầu đếm lên .

Những bit lựa chọn postscaler có thể sử dụng trong chế độ này của timer để làm giảm tần số của sự kiện interrupts .




■ Interrupts trong chế độ DOUBLE UPDATE:

Chế độ này chỉ có trong Up/Down Counting mode (PTMOD<1:0>=11). Sự kiện interrupts xảy ra mỗi khi giá trị thanh ghi PTMR tương đương với zero hay khi giá trị thanh ghi PTMR trùng với giá trị thanh ghi PTPER.

Chế độ double update cung cấp cho người dùng thêm 2 chức năng trong chế đô center-align mode:

- + Bandwidth có độ lớn gấp đôi vì PWM duty cycle được update 2 lần trong mỗi chu kỳ (periode)
- + Có thể tạo ra được dạng sóng PWM center-align không đối xứng, điều này rất hữu dụng trong việc hạn chế tối đa sự méo dạng của dạng sóng ngõ ra trong 1 số ứng dụng điều khiển động cơ



42


3.3.1e) PWM Period:


PWM periode được đinh nghĩa bởi cặp thanh ghi PTPER (PTPERH và PTPERL). PWM periode có độ phân giải 12 bit. PTPER là cặp thanh ghi double buffered sử dụng để set chế độ đếm của PWM time base.

Nội dung của PTPER buffer được nạp vào thanh ghi PTPER ở các thời điểm sau:

- Free running mode và Single shot modes: thanh ghi PTMR được đưa về zero sau khi trùng giá trị với thanh ghi PTPER
- Up/down counting mode: khi PTMR bằng zero. Giá trị được lưu trong PTPER buffer tự động nạp vào thanh ghi PTPER khi PWM time base được disabled (PTEN=0)

FIGURE 17-9: PWM PERIOD BUFFER UPDATES IN FREE RUNNING COUNT MODE Period value loaded from PTPER Buffer register New PTPER value = 007 Old PTPER value = 004






3.3.1f) PWM duty cycle:

PWM duty cycle được xác định bởi các thanh ghi PDCx (PDCxH và PDCxL). Có tổng cộng 4 cặp thanh ghi PWM duty cycle cho 4 cặp xung PWM.

- + PDC0 (PDC0L và PDC0H)
- + PDC1 (PDC1L và PDC1H)
- + PDC2 (PDC2L và PDC2H)
- + PDC3 (PDC3L và PDC3H)

Giá trị trong mỗi thanh ghi xác định khoản thời gian mà ngõ ra PWM đó tích cực.


Trong chế độ Edge-aligned, PWM periode bắt đầu tại Q1 và kết thúc khi thanh ghi duty cycle trùng với giá tri PTMR.




• Duty cycle register buffer:

4 thanh ghi PWM duty cycle đều được double buffered. Mỗi duty cycle block, đều có thanh ghi duty clycle buffer mà có thể truy xuất bởi người dùng. Thang ghi duty cycle buffer thứ hai sẽ giữ giá trị so sánh với PWM periode hiện tại.

Trong chế độ edge-aligned PWM output, giá trị duty cycle mới sẽ được update mỗi khi giá trị thai thanh ghi PTMR và PTPER trùng nhau. Sau đó PTMR sẽ được reset như trong hình 17-12. Nội dung của duty cycle buffer sẽ tự động cập nhật vào thanh ghi duty cycle khi PWM time base bi disable (PTEN=0)



Khi PWM time base ở chế độ Up/Down couting, giá trị duty cycle mới sẽ được update khi giá trị thanh ghi PTMR bằng zero và PWM time base bắt đầu đếm lên. Nội dung của duty cycle buffer sẽ tự động cập nhật vào thanh ghi duty cycle khi PWM time base bị disable (PTEN=0). Hình 17-13 trình bày giản đồ thời gian khi duty cycle được update ở chế độ Up/Down counting . Trong chế độ này PWM periode phải được sẵn sàng để nạp và tính toán trước PWM duty cycle mới trước khi các thay đổi có hiệu lực.



Khi PWM time base ở chế độ Up/Down couting với double update mode, giá trị duty cycle mới sẽ được update khi giá trị thanh ghi PTMR bằng zero và khi giá trị hai thanh ghi PTMR và PTPER trùng nhau. Nội dung của duty cycle buffer sẽ tự động được nap vào thanh ghi duty cycle khi một trong hai điều kiên trên xảy ra.


UPDATES Duty cycle value loaded from buffer register PWM output PTMR Value New values written to duty cycle buffer.

FIGURE 17-14: DUTY CYCLE UPDATE TIMES IN UP/DOWN COUNTING MODE WITH DOUBLE


3.3.1g) Bô tao thời gian dead time:

Trong bộ biến tần, khi các xung PWM ở chế độ đối nghịch để điều khiển các khóa công suất phía cao; phía thấp trong cùng 1 nhánh, phải chèn 1 khoản thời gian dead time. Khoản thời gian dead time đó làm cho ngõ ra PWM đối nghịch đều ở trạng thái không tác động trong 1 khoản thời gian ngắn=> tránh trùng dẫn khi khóa này đang ON, khóa kia đang OFF


Mỗi cặp xung PWM đối nghịch đều có một counter 6 bit đếm xuống, để chèn khoản dead time vào xung PWM. Mỗi bộ tạo dead time có bộ phát hiện canh lên và canh xuống được kết nối vợi bô so sánh duty cycle. Dead time được nap vào timer khi phát hiện PWM ở canh lên hay canh xuống. Tùy vào xung PWM đang ở canh lên hay cạnh xuống, mà 1 khoản thời gian chuyển tiếp được làm trễ cho đến khi timer đếm về zero.



CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ PIC® Microcontrollers (MCUs)



■ Thanh ghi DTCON:



Bảng tóm tắt các thanh ghi có liên quan của POWER CONTROL PWM MODULE:

TABLE 17-6: REGISTERS ASSOCIATED WITH THE POWER CONTROL PWM MODULE

Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on: POR, BOR	Value on all other Resets
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INTOIE	RBIE	TMROIF	INTOIF	RBIF	0000 000x	0000 0001
IPR3	_	_	_	PTIP	IC3DRIP	IC2QEIP	IC1IP	TMR5IP	1 1111	1 1111
PIE3	_	_	_	PTIE	IC3DRIE	IC2QEIE	IC1IE	TMR5IE	0 0000	0 0000
PIR3	_	-	_	PTIF	IC3DRIF	IC2QEIF	IC1IF	TMR5IF	0 0000	0 0000
PTCON0	PTOPS3	PTOPS2	PTOPS1	PTOPS0	PTCKPS1	PTCKPS0	PTMOD1	PTMODO	0000 0000	0000 0000
PTCON1	PTEN	PTDIR	_	_	_	_	_	_	00	00
PTMRL ⁽¹⁾	PWM Time	Base (lower	8 bits)						0000 0000	0000 0000
PTMRH ⁽¹⁾	1	-	1	_	PWM Time	Base (upper	4 bits)		0000	0000
PTPERL(1)	PWM Time	Base Period	d (lower 8 bits)						1111 1111	1111 1111
PTPERH ⁽¹⁾	1	_	1	PWM Time Base Period (upper 4 bits)						1111
SEVTCMPL(1)	PWM Spec	ial Event Co	mpare (lower 8	npare (lower 8 bits)					0000 0000	0000 0000
SEVTCMPH ⁽¹⁾	1	ı	PWM Special Event Compare (upper 4 bits)				0000	0000		
PWMCON0	-	PWMEN2	PWMEN1	PWMEN0	PMOD3 ⁽²⁾	PMOD2	PMOD1	PMOD0	-101 0000	-101 0000
PWMCON1	SEVOPS3	SEVOPS2	SEVOPS1 SEVOPS0 SEVTDIR - UDIS OSYNC					0000 0-00	0000 0-00	
DTCON	DTPS1	DTPS0	Dead Time A Value register						0000 0000	0000 0000
FLTCONFIG	BRFEN	FLTBS ⁽²⁾	FLTBMOD ⁽²⁾ FLTBEN ⁽²⁾ FLTCON FLTAS FLTAMOD FLTAEN				0000 0000	0000 0000		
OVDCOND	POVD7 ⁽²⁾	POVD6 ⁽²⁾	POVD5	POVD4	POVD3	POVD2	POVD1	POVD0	1111 1111	1111 1111
OVDCONS	POUT7 ⁽²⁾	POUT6(2)	POUTS POUT4 POUT3 POUT2 POUT1 POUT0				0000 0000	0000 0000		
PDC0L ⁽¹⁾	PWM Duty	Cycle #0L re	gister (lower 8 bits)						00 0000	00 0000
PDC0H ⁽¹⁾	_	_	PWM Duty Cycle #0H register (upper 6 bits)						0000 0000	0000 0000
PDC1L ⁽¹⁾	PWM Duty	Cycle #1L re	gister (lower 8 bits)						0000 0000	0000 0000
PDC1H ⁽¹⁾	_	_	PWM Duty Cycle #1 H register (upper 6 bits)					00 0000	00 0000	
PDC2L ⁽¹⁾	PWM Duty	Cycle #2L re	egister (Lower 8 bits)					0000 0000	0000 0000	
PDC2H ⁽¹⁾	_	_	PWM Duty Cycle #2H register (Upper 6 bits)					00 0000	00 0000	
PDC3L ^(1,2)	PWM Duty	Cycle #3L re	egister (Lower 8 bits)						0000 0000	0000 0000
PDC3H ^(1,2)	_		PWM Duty Cycle #3H register (Upper 6 bits)					00 0000	00 0000	

Legend: - = Unimplemented, u = Unchanged. Shaded cells are not used with the power control PWM.

3.3.2> Analog to digital converter module (A/D):

Bộ A/D có 5 ngõ vào cho PIC 28 chân và 8 cho các PIC khác . Tín hiệu analog được lấy mẫu và giữ bởi tụ điện , sau đó đưa vào bộ chuyển đổi . Bộ này tạo ra 1 kết quả số tương ứng . Giá trị này là 1 số 10 bit.

Bộ A /D có ngõ vào so sánh áp cao và thấp ,và có thể lựa chọn thông qua kết hợp Vdd , Vss , RA2 hay RA3. Bộ A/D có điểm đặc biệt là có thể hoạt động trong khi vi điều khiển ở trạng thái SLEEP . Để làm được điều này , xung clock A/D phải được nhận từ bộ dao động RC nội của bộ A/D.


Note 1: Double-buffered register pairs. Refer to text for explanation of how these registers are read and written to.

^{2:} Unimplemented in PIC18F2X31 devices; maintain these bits clear. Reset values shown are for PIC18F4X31 devices.

Module A/D có 9 thanh ghi:

- + A/D Result High Register (ADRESH)
- + A/D Result Low Register (ADRESL)
- + A/D Control Register0 (ADCON0)
- + A/D Control Register1 (ADCON1)
- + A/D Control Register2 (ADCON2)
- + A/D Control Register3 (ADCON3)
- + A/D chennel Select Register (ADCHS)
- + Analog I/O Select Register 0 (ANSEL0)
- + Analog I/O Select Register 1 (ANSEL1)


Sơ đồ khối bộ A/D:



Các bước sau để làm việc với bộ A/D:

- 1_Thiết lập bộ A/D:
 - + Thiết lập các chân analog / so sánh áp và I/O số (ADCON1).
 - + Chọn kênh ngõ vào A/D (ADCONO).
 - + Chon xung clock bô A/D (ADCONO).
 - Kích hoạt A/D (ADCONO).
- 2 Thiết lập ngắt A/D nếu sử dụng
 - + xoá bit ADIF.
 - + Set bit ADIE.
 - + set bit PEIE
 - + set bit GIE
- 3_Chờ thời gian đáp ứng cần thiết.
- 4_Bắt đầu chuyển đổi : set bit ADCONO<2>.
- 5_Chờ chuyến đối A/D hoàn thành bằng cách hỏi vòng bit ADCONO<2> có bị xoá chưa hay chờ ngắt A/D
 - 6_Đọc kết quả từ cặp thanh ghi ADRESH : ADRESL , xoá bit ADIF nếu cần .
- 7_Lặp lại từ bước 1 hay 2 nếu có yêu cầu. Thời gian chuyến đối A/D mỗi bit gọi là T_{AD}.

Một khoảng chờ tối thiểu 2T_{AD} được yêu cầu trước khi lần đáp ứng kế tiếp bắt đầu.



Các thanh ghi ADRESH : ADRESL chứa 10 bit kết quả của chuyển đổi A/D . Khi sự chuyển đổi A/D hoàn tất , kết quả đưa vào cặp thanh ghi này , bit ADCON0 <2> bị xoá và cờ ngắt ADIF được set. Cặp thanh ghi này rộng 16 bit . Do đó nếu bit ADFM =1 :lấy 10 bit bean phải và ADFM = 0 thì lấy 10 bit bên trái , các bit còn lại bằng 0. Nếu A/D bị vô hiệu , các thanh ghi này có thể dùng như 2 thanh ghi đa mục đích


CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

4.1> YÊU CẦU CƠ BẢN:

"Thiết kế bộ biến tần truyền thống (6 khóa) ba pha điều khiển động cơ KĐB 1.5 kW "
Thông số tiểu biểu của động cơ 1.5 kW (2 HP) ở tần số 50 Hz như sau :

	Các thông số	Đơn vị	Động cơ đấu Δ / sao
P _{đm}	Công suất định mức	(KW)	1.5
V_{dm}	Điện áp định mức	(Vac)	380/220
I _{đm}	Dòng điện định mức	(A)	5.9/3.4
$\cos \varphi$	Hệ số công suất		0.81
RPM	Vân tốc	(vòng /phút)	1420

4.2> SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG :



Hình 4.1: Sơ đồ khối của hệ thống

4.3> MẠCH ĐỘNG LỰC:

4.3.1) Bộ chỉnh lưu:

Yêu cầu:

Điện áp V_{DC} đầu ra của bộ chỉnh lưu:

+Trong phương pháp SVPWM thì :
$$|\overrightarrow{V_A}| = |\overrightarrow{V_B}| = |\overrightarrow{V_C}| = \frac{V_{DC}}{\sqrt{3}}$$

+Để động cơ vận hành ở chế độ định mức (Υ) => trị biên độ $V_{\it phg} = (380*\sqrt{2})/\sqrt{3}$


=>
$$V_{DC} \approx \sqrt{3} * \left| \overline{V_{pha}} \right| \approx 540(V)$$

+Để động cơ vận hành ở chế độ định mức (Δ) trị biên độ $V_{\it pha}=(220*\sqrt{2})/\sqrt{3}$

$$=>V_{DC}\approx\sqrt{3}*\left|\overrightarrow{V_{pha}}\right|\approx311(V)$$

- Trị tức thời của VDC được nắn tương đối phẳng
- Gọn nhẹ, giá thành rẻ

=> Ta sử dụng phương pháp chỉnh lưu cầu với 6 diode (có thể chỉnh lưu 1 pha , hay 3 pha)



Trị trung bình điện áp đầu ra khi chỉnh lưu cầu 3 pha (không điều khiển):

$$V_{DC} = \frac{3\sqrt{6*Vpha}}{\pi}\cos\alpha \approx$$
 515 (V) \approx V_{DC} yêu cầu (ĐC chế độ đấu sao)

+V_{pha} : trị hiệu dụng áp pha nguồn (220 VAC)


 $+\alpha = 0$: bộ chỉnh lưu không điều khiển

✓ Ghi chú:


Trong điều kiện thực tế, nếu chỉ có nguồn 1 pha để thực hiện chỉnh lưu thì điện áp VDC sau chỉnh lưu :

$$V_{DC} = \frac{2\sqrt{2}*Vpha}{\pi}\cos\,\alpha \approx 200(V) \implies \text{Động cơ sẽ không thể vận hành hết định mức cả hai chế độ}$$

4.3.2) Bộ nghịch lưu:



Có hai lựa chọn chính cho việc sử dụng khoá đóng cắt công suất trong điều khiển đông cơ đó là MOSFET và IGBT. Cả hai loại MOSFET và IGBT đều là linh kiện được điều khiển bằng điện áp, nghĩa là việc dẫn và ngưng dẫn của linh kiện được điều khiển bằng một nguồn điện áp nối với cực gate của linh kiện thay vì là dòng điện trong các bộ nghịch lưu sử dụng transitor như trước đây. Vì vậy cách sử dụng loại linh kiện này làm cho việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn.




Thông thường MOSFET được sử dụng với các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, tuy nhiên MOSFET không có khả năng chịu dòng điện cao. Trong khi đó IGBT thích hợp với các ứng dụng ở tốc độ thấp, tuy nhiên IGBT có khả năng chịu được dòng điện cao. Vì vậy tuỳ vào đặc điểm của ứng dụng mà có sự lựa chọn linh kiện phù hợp.


Các yêu cầu chính đặt ra cho linh kiện sử dụng làm bộ nghịch lưu :

- Điện áp VDS (Mosfet) hay VCE (IGBT) > V_{DC}
- Dòng điện qua linh kiện > dòng định mức của động cơ ≈ 10A ở nhiệt độ hoạt động
- Chịu được tần số đóng ngắt cao

=> IRFP460P được lựa chọn : thốa mãn các yếu tố trên, có thể mua dễ dàng và giá thành rẻ!









4.3.3) Mạch lái (driver) & cách ly:

a) Mạch lái:

Có hai phương án chính để lái MOSFET hay IGBT:

- Biến áp xung
- IC lái

Trong các phương án có biến áp xung, trường hợp xung điều khiển có cạnh tác động kéo dài hoặc tần số thấp, biến áp xung sớm đạt trạng thái bão hòa và ngõ ra của nó không phù hợp yêu cầu điều khiển. Do đó ta nên sử dụng loại high voltage bootstrap diver ICs.

Trong đó : IR2136 là loại IC chuyên dụng để lái MOSFET và IGBT của hãng IR - International Rectifier. IC này có 3 kênh output độc lập (mỗi kênh gồm high side and low side) dùng cho các ứng dụng 3 pha.

International TOR Rectifier

Data Sheet No. PD60166 revS

IR2136/IR21362/IR21363/IR21365/ IR21366/IR21367/IR21368 (J&S) & (PbF)

Features


3-PHASE BRIDGE DRIVER

- Floating channel designed for bootstrap operation Fully operational to +600V
- Tolerant to negative transient voltage dV/dt immune

 Gate drive supply range from 10 to 20V (IR2136/IR21368),

 11.5 to 20V (IR21362) or 12 to 20V (IR21363/IR21365/
- IR21366/IR21367)

 Undervoltage lockout for all channels
- · Over-current shutdown turns off all six drivers
- · Independent 3 half-bridge drivers
- Matched propagation delay for all channels
- Cross-conduction prevention logic
- Lowside outputs out of phase with inputs. High side outputs out of phase (IR2136/IR21363/IR21365/ IR21366/IR21367/IR21368) or in phase (IR21362) with inputs.
- 3.3V logić compatible
- Lower di/dt gate driver for better noise immunity
- Externally programmable delay for automatic fault clear
- Also available LEAD-FREE




Feature Comparison: IR2136/IR21362/IR21363/ IR21365/IR21366/IR21367/IR21368

Part	IR2136	IR21362	IR21363	IR21365	IR21366	IR21367	IR21368
Input Logic	HIN, LIN	HIN/LIN	HIN, LIN	HIN, LIN	HIN, LIN	HIN, LIN	HIN,LIN
Ton (typ.)	400ns	400ns	400ns	400ns	250ns	250ns	400ns
Toff (typ.)	380ns	380ns	380ns	380ns	180ns	180ns	380ns
V _{IH} (typ.)	2.7V	2.7V	2.7V	2.7V	2.0V	2.0V	2.0V
V _{IL} (typ.)	1.7V	1.7V	1.7V	1.7V	1.3V	1.3V	1.3V
Vitrip+	0.46V	0.46V	0.46V	4.3V	0.46V	4.3V	4.3V
UV CC/BS+	8.9V	10.4V	11.2V	11.2V	11.2V	11.2V	8.9V
UV CC/BS-	8.2V	9.4V	11.0V	11.0V	11.0V	11.0V	8.2V

Description

The IR2136/IR21363/IR21365/IR21366/IR21366/IR21366/IR21366/IR21368(J&S) are high votage, high speed power MOSFET and IGBT drivers with three independent high and low side referenced output channels for 3-phase applications. Proprietary HVIC technology enables ruggedized monolithic construction. Logic inputs are compatible with CMOS or LSTTL outputs, down to 3.3V logic. A current trip function which terminates all six outputs can be derived from an external current sense resistor. An enable function is available to terminate all six outputs simultaneously. An open-drain FAULT signal is provided to indicate that an overcurrent or undervoltage shutdown has occurred. Overcurrent fault conditions are cleared automatically after a delay programmed externally via an RC network connected to the RCIN input. The output drivers feature a high pulse current buffer stage designed for minimum driver cross-conduction. Propagation delays are matched to simplify use in high frequency applications. The floating channel can be used to drive N-channel power MOSFETs or IGBTs in the high side configuration which operates up to 600 volts.



b) mạch cách ly:

Các mạch phát ra tính hiệu để điều khiển mạch công suất dùng bán dẫn phải được cách ly về điện. Điều này có thể thực hiện bằng opto hoặc bằng biến áp xung.


+ Biến áp xung:

Gồm một cuộn dây sơ cấp và có thể nhiều cuộn thứ cấp. Với nhiều cuộn dây phía thứ cấp, ta có thể kích đóng nhiều transistor mắc nối tiếp hoặc song song.

Biến áp xung cần có cảm kháng tản nhỏ và đáp ứng nhanh. Trong trường hợp xung điều khiển có cạnh tác động kéo dài hoặc tần số thấp, biến áp xung sớm đạt trạng thái bão hòa và ngõ ra của nó không phù hợp yêu cầu điều khiển.

+ Opto:

Gồm nguồn phát tia hồng ngoại dùng diode (IR - LED) và mạch thu dùng phototransistor. Do đó thõa mãn yêu cầu cách ly về điện, đồng thời đáp ứng của opto tốt hơn máy biến áp xung.



=> ta lựa chọn phương án dùng OPTO. Yêu cầu đặt ra đối với opto là phải chịu được tần số đóng ngắt khá cao (>5KHz) mà điện áp xung ngõ ra ko bị méo dạng. Trong đó, **HCPL-2630** là optocouplers của hãng fairchild có tần số đóng ngắt lên thỏa mãn yêu cầu trên.



July 2005

Single-channel: 6N137, HCPL-2601, HCPL-2611 Dual-Channel: HCPL-2630, HCPL-2631 High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers

Features

- Very high speed-10 MBit/s
- Superior CMR-10 kV/µs
- Double working voltage-480V
- Fan-out of 8 over -40°C to +85°C
- Logic gate output
- Strobable output
- Wired OR-open collector
- U.L. recognized (File # E90700)

Applications


- Ground loop elimination
- LSTTL to TTL, LSTTL or 5-volt CMOS
- Line receiver, data transmission
- Data multiplexing
- Switching power supplies
- Pulse transformer replacement
- Computer-peripheral interface

Description


The 6N137, HCPL-2601/2611 single-channel and HCPL-2630/2631 dual-channel optocouplers consist of a 850 nm AlGaAS LED, optically coupled to a very high speed integrated photodelector logic gate with a strobable output. This output reatures an open collector, thereby permitting wired OR outputs. The coupled parameters are guaranteed over the temperature range of -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$. A maximum input signal of 5 mA will provide a minimum output sink current of 13mA (fan out of 8).

An Internal noise shield provides superior common mode rejection of typically 10kV/µs. The HCPL- 2601 and HCPL- 2631 has a minimum CMR of 5 kV/µs. The HCPL-2611 has a minimum CMR of 10 kV/µs.


Package



Schematic



6N137 HCPL-2601 HCPL-2611




Truth Table (Positive Logic)

Input	Enable	Output
Н	Н	L
L	Н	Н
Н	L	Н
L	L	Н
Н	NC	L
L	NC	Н

A 0.1µF bypass capacitor must be connected between pins 8 and 5. (See note 1)

4.2> MẠCH ĐIỀU KHIỂN:

4.2.1) Sơ đồ khối mạch điều khiển:



4.2.2) Các tín hiệu vào của mạch điều khiển:

- Nút ấn điều khiển động cơ:
 - + RUN
 - + STOP
 - + F/R
 - + Biến trở điều chỉnh tốc đô
- Nút ấn điều khiển LCD:
 - + MODE
 - + UP
 - + DOWN
 - + LEFT
 - + RIGHT
 - + SELECT
- Tín hiệu hồi tiếp: (*)
 - Dòng điện của động cơ
 - + Điện áp động cơ
 - Tốc độ động cơ
 - + Nhiệt độ của khóa BJT
- Tín hiệu điều khiển từ PC

4.2.3) Tín hiệu đầu ra của mạch điều khiển:


- + 6 xung PWM điều khiển bộ nghịch lưu
- + Hiển thị trạng thái hoạt động của mạch thông qua đèn LED
- + Hiển thị các thông số điều khiển bằng LCD
- + Xuất tín hiệu cho PC

Ghi chú: (*) => sẽ phát triển sau

CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH


5.1> GIẢI THUẬT LẬP TRÌNH :

5.1.1) Chương trình chính:





5.1.2) Chương trình ngắt:



PWM int

Ghi chú: PTIF

- + interrupt flag bit
- + biến này được set lên 1 khi giá trị PTMR=0 và đếm lên (trong chế độ center aligned)

(2)

V

CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH

5.2> GIẢI THÍCH GIẢI THUẬT:

5.2.1) Chương trình chính:

- (1) Chương trình bắt đầu khi cấp nguồn cho PIC
- (2) Xác lập các thông số ban đầu:
 - + I/O pin
 - + A/D module
 - + Timer
 - + Power Contrl PWM module
 - + Interrupts event
- (3) Xử lý nút ấn RUN
- (4) Trạng thái IDLE: hiển thị LED báo trạng thái idle, đồng thời qua lại phần (3) kiểm tra xem nút RUN có được ấn hay không
- (5) Đọc giá trị f yêu cầu từ biến trở (mode 1); LCD (mode 2) hoặc PC (mode 3)
- (6) Khi tần số f yêu cầu thay đổi: tính toán các biến số Vref, stepsize. Hai thông số này dùng để update các giá trị về độ lớn và bước nhảy của vector Vs khi chương trình ngắt PWM xảy ra. Vref dùng để tính toán tỉ số điều biên m = Vref/Vdc. Stepsize xác định góc update của vector Vs
- (7) Kiếm tra xem button nào được ấn (STOP, F/R.....) => xử lý button được ấn
- + STOP button: => set các duty cycle về zero => qua lại vị trí (4) : IDLE
- + F/R button: => gọi hàm RAM_DOWN giảm tốc động cơ về zero => đảo chiều quay vector Vs => gọi hàm RAM_UP tăng tốc động cơ đến tần số đặt
- +

5.2.2) Chương trình ngắt:

- (1) Khi cờ ngắt được set lên 1, sao lưu trạng thái của vi điều khiển
- (2) Góc của vector Vs = giá trị góc ban đầu + góc update (bước nhảy). Độ lớn của vector Vs được xác định trên tần số đặt (=> tỉ số điều biên m)
- (3) Có tổng cộng 6 sector. Mỗi sector 60 độ được chia thành 512 phần bằng nhau. Khi vector Vs quét hết sector hiện tại (stepsize > 512), chuyển sang Vs sector mới => (4)
- (4) Vs chuyển sang sector mới và reset giá trị stepsize. (stepsize = stepsize 512). Hình ... trình bày cụ thể vấn đề này.

CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH

- (5) Và (6) reset giá trị của sector khi Vs qua hết 1 vòng.
- (7) xác định thời gian TA, TB, T0/2 và (Ts T0/2)
- (8) Nạp các giá trị trên vào thanh ghi PWM duty cycle

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

6.1> PHẦN CỨNG:

6.1.1> Mạch động lực:



Hình 6.1: Mạch động lực

+ Ưu điểm:

Mạch động lưc vận hành ổn định động cơ 2 HP (đấu Δ ; không tải) ở tất cả các chế độ điều khiển thông thường(RUN, STOP, đảo chiều, thay đổi tốc độ.....).

+ Khuyết điểm:

- Nhiệt độ các khóa công suất khá cao (70-80 ° C)
- Chưa có khâu hồi tiếp dòng ,hồi tiếp tốc độ, hồi tiếp nhiệt độ khóa công suất

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

+ Giải pháp khắc phục:

- Nhiệt độ các khóa công suất khá cao => thay thế các khóa công suất bằng loại chất lượng tốt, đáp ứng tôt hơn
- Phát triển thêm khâu hồi tiếp dòng => ngăn chặn quá dòng động cơ
- Phát triển khâu hồi tiếp tốc độ => điều khiển vòng kín động cơ
- Phát triển khâu hồi tiếp nhiệt độ của khóa công suất => ngăn chặn hiện tượng quá nhiệt

6.1.2> Mạch điều khiển:




Hình 6.2: Mach điều khiển

Ưu điểm:


Mạch điều khiển có khả năng đáp ứng các yêu cầu điều khiển động cơ trong thực tế:

- + Các buttons điều khiển động cơ: RUN, STOP, đảo chiều, biến trở hiệu chỉnh tốc độ......
- + Các buttons điều khiển LCD: set các thông số cài đặt (thời gian tăng tốc, giảm tốc.....)
- + LCD : hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ
- + giao tiếp với PC: nhận giá trị tốc độ đặt từ PC, hiển thị trạng thái hoạt động của motor lên máy tính

6.2> PHẦN MỀM GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG:



Hình 6.3: phần mềm điều khiển



Hình 6.4: phần mềm điều khiển (lúc động cơ hoạt động)

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

6.2.2) Mô tả:

Phần mềm điều khiển được viết trên ngôn ngữ Visiual Basic 6.0 Phần mềm giao tiếp với vi xử lý PIC18F thông qua cổng COM (chuẩn RS232)


Các nút điều khiển:

- + RUN / SEND: Khởi động động cơ / gởi tần số yêu cầu đến vi xử lý
- + **STOP**: dừng động cơ
- + CHANGE: đảo chiều động cơ


Các ô hiển thị và nhập liệu:

- + f request: ô nhập liệu tần số từ bàn phím
- + fout: hiển thị giá trị tần số ngõ ra
- + **V out**: hiển thị dạng điện áp ngõ ra (V/f = const)
- + Status: hiển thị trạng thái động cơ (RUNNING, STOP...)
- + **Direction**: hiển thị chiều quay của động cơ (thuận ; nghịch)


6.3> DẠNG SÓNG ĐIỆN ÁP NGÕ RA:



Hình 6.5: điện áp pha ngõ ra (tải R)



Hình 6.6: điện áp pha ngõ ra (tải R)



Hình 6.7: điện áp dây ngõ ra (tải động cơ)

6.4> HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

6.4.1) Khắc phục những khuyết điểm hiện tại:

- + Phần cứng: đã đề cập tại phần 6.1.1 trang 63
- + Phần mềm (giao tiếp người sử dụng và PIC18F):
 Phát triển thêm phần cài đặt các thông số (PID cho đều khiển vòng kín)
- + Phương pháp điều khiển: Điều khiển vòng kín


CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO


- [1] Ts. Phan Quốc Dũng , Truyền Động Điện
- [2] Ts. Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất 1
- [3] Jon Buroughs, AN900: Controlling 3 phase induction motors using the PIC18F4431, Microchip Techology Inc
- [4] Rakesh Parekh, AN955:V/f Control of 3 phase induction motor using space vecter modulation, Microchip Techology Inc
- [5] Prof. Ali Keyhani, Pulse-Width Modulation (PWM) Techniques lecture 25, Department of Electrical and Computer Engineering The Ohio State University
- [6] PIC18F4431 datasheet
- [7] CCSC User Manual
- [8] Flex LCD Driver Aministrator of CCS Forum
- [9]

CHƯƠNG 8: PHỤ LỤC


8.1> SƠ ĐỒ MẠCH (VỀ TRÊN ORCAD):

8.1.1) Sơ đồ mạch cách ly







8.1.2 Sơ đồ mạch lái:




8.1.3) Sơ đồ mạch nghịch lưu :







8.1.4) Sơ đồ mạch điều khiển:


8.1.4.a) Phần chính:



8.1.4.b) Phần hiển thị và giao tiếp máy tính nút ấn:







8.2> CHƯƠNG TRÌNH VIẾT CHO PIC18F4431:

Chương trình sau đây được viết trên ngôn ngũ CCS

```
// MODE 1: R VAR => dieu khien = RUN , FR, STOP button va`R VAR
    MODE 2: AUTO
//
//
              1) nhap gia tri f1 (freq1)
II
              2) nhap gia tri f2 (freq2)
//
              3) nhap gia tri T ramp up
//
              4) nhap gia tri T ramp down
II
              =>dieu khien = RUN, FR, STOP button va` mode 2 toc do (thong
button //thay doi toc do= "^" key)
    MODE 3: PC control
#include<18F4431.h>
                                //Header file in project manager of MPLAB
#device *=16 adc=8 HIGH INTS=TRUE
         HS, NOWDT, NOPROTECT, PUT, NOBROWNOUT, NOLVP
#fuses
#use delay (clock=2000000)
                                //use delay function
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include<flex LCD.C>
                                // Other files in project manager of MPLAB
//PTPER*4*sqrt(3)*SIN {data[0] -> data[511] }
int16 const
             data[512]={
         14, 21, 28, 35, 43, 50, 57,
    7,
                       106, 114, 121, 128, 135,
71, 78, 85, 92, 99,
142, 149, 156, 163, 170, 177, 184, 192, 199, 206,
213, 220, 227, 234, 241, 248, 255, 262, 269, 277,
284, 291, 298, 305, 312, 319, 326, 333, 340, 347,
354, 361, 368, 376, 383, 390, 397, 404, 411, 418,
425, 432, 439, 446, 453, 460, 467, 474, 481, 488,
495, 502, 509, 516, 523, 530, 537, 544, 551, 558,
565, 572, 579, 586, 593, 600, 607, 614, 621, 628,
635, 642, 649, 656, 663, 670, 677, 684, 691, 698,
705, 712, 719, 726, 733, 740, 747, 754, 760, 767,
774, 781, 788, 795, 802, 809, 816, 823, 830, 836,
843, 850, 857, 864, 871, 878, 885, 891, 898, 905,
912, 919, 926, 933, 939, 946, 953, 960, 967, 973,
980, 987, 994, 1001,1007,1014,1021,1028,1035,1041,
1048,1055,1062,1068,1075,1082,1089,1095,1102,1109,
1116,1122,1129,1136,1142,1149,1156,1163,1169,1176,
1183,1189,1196,1203,1209,1216,1223,1229,1236,1242,
1249,1256,1262,1269,1275,1282,1289,1295,1302,1308,
1315,1322,1328,1335,1341,1348,1354,1361,1367,1374,
1380,1387,1393,1400,1406,1413,1419,1426,1432,1439,
1445,1452,1458,1465,1471,1477,1484,1490,1497,1503,
1509,1516,1522,1529,1535,1541,1548,1554,1560,1567,
```

```
1573,1579,1586,1592,1598,1605,1611,1617,1623,1630,
1636,1642,1648,1655,1661,1667,1673,1680,1686,1692,
1698,1704,1710,1717,1723,1729,1735,1741,1747,1754,
1760,1766,1772,1778,1784,1790,1796,1802,1808,1814,
1820.1826.1832.1839.1845.1851.1857.1863.1868.1874.
1880,1886,1892,1898,1904,1910,1916,1922,1928,1934,
1940,1946,1951,1957,1963,1969,1975,1981,1986,1992,
1998,2004,2010,2015,2021,2027,2033,2038,2044,2050,
2056,2061,2067,2073,2078,2084,2090,2095,2101,2107,
2112,2118,2124,2129,2135,2140,2146,2151,2157,2163,
2168.2174.2179.2185.2190.2196.2201.2207.2212.2218.
2223,2228,2234,2239,2245,2250,2256,2261,2266,2272,
2277,2282,2288,2293,22982304,2309,2314,2320,2325,
2330,2335,2341,2346,2351,2356,2361,2367,2372,2377,
2382,2387,2392,2398,2403,2408,2413,2418,2423,2428,
2433,2438,2443,2448,2453,2458,2463,2468,2473,2478,
2483,2488,2493,2498,2503,2508,2513,2518,2522,2527,
2532,2537,2542,2547,2551,2556,2561,2566,2571,2575,
2580, 2585, 2589, 2594, 2599, 2604, 2608, 2613, 2618, 2622,
2627,2631,2636,2641,2645,2650,2654,2659,2664,2668,
2673,2677,2682,2686,2691,2695,2699,2704,2708,2713,
2717,2722,2726,2730,2735,2739,2743,2748,2752,2756,
2761,2765,2769,2773,2778,2782,2786,2790,2795,2799,
2803,2807,2811,2815,2820,28242828,2832,2836,2840,
2844,2848,2852,2856,2860,2864,28682872,2876,2880,
2884,2888,2892,2896,2900,2903,2907,2911,2915,2919,
2923,2927,2930,2934,2938,2942,2945,2949,2953,2957,
2960,2964,2968,2971,2975,2978,2982,2986,2989,2993,
2996,3000
              };
#define
         RUN
                        PIN C0
                                      //all BUTTON is active LOW
                        PIN E0
#define
         FR
#define
         STOP
                        PIN E1
                        PIN E2
#define
          MENU
                                      // back to previous level in MENU
#define
                        PIN C1
         OK
                        PIN C2
#define
         UP
                        PIN C3
#define
         DOWN
                        PIN C4
#define
         BACK
#define
         NEXT
                        PIN C5
                             -----caculation varible
//----
              f_float=0,temp_float=0;
float
              Vs angle;
signed long
                             //long=int16
              update_angle;
long
long
              M, Vref, Vdc=311;
              TS=2000,TA,TB,Tz;
                                      //TS=PTPER*4
long
```

```
// Fpwm=5Khz=> PTPER=500;
                              // real TS is PTPER*0.2uS, when Fosc=20M)
                              //Tz = T0/2
unsigned int
               temp_int=0,sector,adc,count_timer1_interupt;
int
               f,f req;
               first run flag, direction flag;
int1
                             ----- varible in MODEs
int
               mode select=1:
               return 2 mode select;
int
int
              f1,f2;
int
    T ramp up=10,T ramp down=5,T ramp up ms=50,T ramp down ms=25;
    //default value
          eeprom check;
int
          f select=0;
                             //as defaultf select=0 => f1; f select=1 => f2( use in
int1
mode2)
//----
                             -----TEMP varible
int32
          count=0,interrupt_number=0;
int1
          disable update freq=0; //1= active
#INT PWMTB HIGH //It will generate code to save and restore the machine state,
and will clear the interrupt flag
void PWM INTERRUPT()
                              //caculating base on "Vref" and "stepsize"
interrupt number=interrupt number+1;
     TB=data[Vs angle];
                             //data=PTPER*4*sqrt(3)*SIN;
                         // at 1st RUN: n=0
     TA=data[511-Vs angle];
     M=Vref*16/Vdc;
                      // mutiply 16=> will shift right 4 bit later
     TA=TA*M;
     TB=TB*M;
    TA=(TA>>4)&0x0FFF;
                                  //4TA
     TB=(TB>>4)&0x0FFF;
                                   //4TB
     Tz=(TS-TA-TB)/2;
                             //TS=4TS
     if(direction flag==1)
                             //FORWARD direction//
          Vs angle=Vs angle+update angle;
          if(Vs angle>511)
               Vs_angle=Vs_angle-511;
               sector=sector+1;
               if(sector>6)
                             //sector (1)->(6)
                    sector=1;
          }
    }
```

```
else
                        //REVERSE direction//
         Vs angle=Vs angle-update angle; //n<0 => overflow to value (2^16)-
"negative value" if n is unsigned int
         if(Vs_angle<0)
              Vs angle=Vs angle+511;
              sector=sector-1;
              if(sector==0)
                             //sector (1)->(6)
                   sector=6;
         }
    }
    switch (sector)
         case 1:
                   set_power_pwm0_duty(TS-Tz);
                   set power pwm2 duty(Tz+TB);
                   set power pwm4 duty(Tz);
                   break;
         case 2:
                   set_power_pwm0_duty(TA+Tz);
                   set power pwm2 duty(TS-Tz);
                   set_power_pwm4_duty(Tz);
                   break;
         case 3:
                   set power pwm0 duty(Tz);
                   set power_pwm2_duty(TS-Tz);
                   set_power_pwm4_duty(Tz+TB);
                   break;
         case 4:
                   set power pwm0 duty(Tz);
                   set power pwm2 duty(Tz+TA);
                   set_power_pwm4_duty(TS-Tz);
                   break;
         case 5:
                   set_power_pwm0_duty(Tz+TB);
                   set_power_pwm2_duty(Tz);
                   set_power_pwm4_duty(TS-Tz);
                   break;
         case 6:
                   set power pwm0 duty(TS-Tz);
                   set power pwm2 duty(Tz);
                   set_power_pwm4_duty(Tz+TA);
                   break;
    }
#INT TIMER1
void READ_AD_RESULT()
                            //With an internal clock at 20mhz and with the
T1_DIV_BY_8 mode, the timer will increment every 1.6us. It will overflow every
104.8576ms.
{
         if(count timer1 interupt==10) //
                                            1s
         {
              adc=read adc();
```

```
f reg=adc/4;
                                          //required motor speed in Hz {adc=0-
255 = f reg = 1-60 (Hz)
              if(f req > 60)
                  {f req=60;}
              count_timer1_interupt=1;
         }
         if(disable update freq==1)
         {count timer1 interupt=9;}
         else
         {count timer1 interupt=count timer1 interupt+1;}
}
void PORTS INIT()
                       //1
     set tris a(0b00000001);
                                     //RA0 as input (AD converter)
     set tris b(0b11000000);
                                     //PWM0=>PWM5 as output
                                //PWM6,PWM7 as input
                                     //portC as BUTTON input
    set tris c(0b11111111);
    set tris d(0b0000000);
                                     //portD as output for display led
void PWM MODULE INIT()
                            //2
    setup power pwm pins(PWM COMPLEMENTARY,PWM COMPLEMENTAR
Y,PWM COMPLEMENTARY,PWM OFF);
                            //module 0(PWM0,PWM1) = COMPLEMENTARY
                            //module 1(PWM2,PWM3) = COMPLEMENTARY
                            //module 2(PWM4,PWM5) = COMPLEMENTARY
                            //module 3(PWM6,PWM7) = OFF
     setup power pwm(PWM CLOCK DIV 4|PWM UP DOWN|PWM DEAD CL
OCK_DIV_4,1,0,500,0,1,10);
                            // 1) mode:PWM CLOCK DIV 4; PWM UP DOWN;
PWM DEAD CLOCK DIV 4,
                            // 2) postscale:1
                            // 3) time base:=> first value of timebase
                            // 4) period:chu ky` xung 6 PWM =500 =>200uS
                            // 5) compare:0
                            // 6) compare postscale:1
                            // 7) dead time:10 => Tdeatime=10*0.2=2uS
    set_power_pwm0_duty(0);
    set power pwm2 duty(0);
    set_power_pwm4_duty(0);
}
void INTERRUPTS INIT()//3
                                //INT PWM will be enable after run button is
pressed!
```

```
{
     enable interrupts(INT TIMER1);
     enable interrupts(GLOBAL);
}
void ADC_INIT()
                         //4
     setup adc ports(sAN0);
                                        //AN0 as analog INPUT
     setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
     set adc channel(0);
     delay_us(10);
}
void TIMER INIT()
                         //5
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
set timer1(62500);
                                        //All timers count up. When a timer
reaches the maximum value it will flip over to 0 and continue counting (254, 255, 0, 1,
2...)
                                        //62500*1.6 us =0.1s
void PARAs_CAL()
     f float=f;
     temp float=f float*3;
     Vref=temp float;
                                        //Vref(Vphase; motor in deltal mode) at f
frequency to maintain V/f=cont=(220*sqrt(2)/sqrt(3))/60=3
     temp float=0.6144*f float;
                                        //0.6144=Tpwm*360*n/60; n=512
     update_angle=temp_float;
                                        //stepsize is INTERGER after this line
void RAM DOWN SPEED()
     while(f>f req)
          f=f-1;
          PARAs CAL();
          delay_ms(T_ramp_down_ms);
                                                 // 0.05s/Hz
          if(f<f_req)
          {
                                //f=f req when ram speed finished!
               f=f req;
          }
               switch(mode_select)
                    case 1:
                              lcd_gotoxy(4,0);
                              printf(lcd putc,"%2.0d",f req);
```

```
lcd gotoxy(10,0);
                           printf(lcd_putc,"%2.0d",f);
                                break;
                     case 2:
                                lcd gotoxy(10,0);
                           printf(lcd_putc,"%2.0d",f);
                                break;
                     case 3:
                                fputc(f);
                                           //send value of f for PC
                                lcd_gotoxy(4,0);
                                printf(lcd_putc,"%2.0d",f_req);
                                lcd gotoxy(10,0);
                           printf(lcd_putc,"%2.0d",f);
                                break;
                }//end switch
     }
void RAM_UP_SPEED()
     while(f<f_req)
          f=f+1;
          PARAs_CAL();
                                                      // 0.1s/Hz
          delay_ms(T_ramp_up_ms);
          if(f>f_req)
          {
                                     //f=f_req when ram speed finished!
                f=f_req;
          }
                switch(mode select)
                     case 1:
                                lcd_gotoxy(4,0);
                                printf(lcd_putc,"%2.0d",f_req);
                                lcd_gotoxy(10,0);
                           printf(lcd_putc,"%2.0d",f);
                                break;
                     case 2:
                                lcd gotoxy(10,0);
                           printf(lcd_putc,"%2.0d",f);
                                break;
                     case 3:
                                           //send value of f for PC
                                fputc(f);
                                lcd_gotoxy(4,0);
                                printf(lcd_putc,"%2.0d",f_req);
                                lcd_gotoxy(10,0);
                           printf(lcd_putc,"%2.0d",f);
                                break;
                }//end switch
```

```
}
void defaul value in EEPROM() //use in MODE2: AUTO; P18F has 256 bytes
eeprom which address from 0x00 -> 0xFF
{
    write_eeprom(0X00,100); //temp_eeprom for checking at 1st reading
    write_eeprom(0X10,30); //f1
    write eeprom(0X20,60); //f2
    write_eeprom(0X03,6); //T_ramp_up
    write eeprom(0x04,3);
                           //T ramp down
void MAIN ()
    PORTS_INIT();
                                      //1
                                      // this subrotine in flex LCD.C file
    lcd init();
    PWM MODULE INIT();
                                          //2
    INTERRUPTS_INIT();
                                          //3
    ADC_INIT();
                                          //4
                                     //5
    TIMER_INIT();
MODE SELECT:
    return_2_mode_select=0;
                                     //return 2 mode select=0 as default
    ;return 2 mode select=1 when mode button is pressed
    switch (mode_select)
         case 1:
                   lcd gotoxy(1,1);
              printf(lcd_putc,"< M1:Read_AD >");
                   lcd gotoxy(1,0);
              printf(lcd putc,"
                                   ok");
                   while(1)
                       if(!input(OK))
                            output_bit(PIN_D3,1);
                            delay ms(200);
                            output bit(PIN D3,0);
                            goto MODE R VAR;
                       if(!input(NEXT))
                            output_bit(PIN_D3,1);
                            delay ms(200);
                            output_bit(PIN_D3,0);
                            mode select=2;
                            goto MODE_SELECT;
                       }
```

```
if(!input(BACK))
                    output_bit(PIN_D3,1);
                    delay ms(200);
                    output_bit(PIN_D3,0);
                    mode select=3;
                    goto MODE_SELECT;
          break;
case 2:
          lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"< M2:Set freq >");
          lcd_gotoxy(1,0);
     printf(lcd_putc,"
                            ok");
          while(1)
          {
               if(!input(OK))
                    output_bit(PIN_D3,1);
                    delay_ms(200);
                    output_bit(PIN_D3,0);
                    goto MODE_AUTO;
               if(!input(NEXT))
                    output_bit(PIN_D3,1);
                    delay_ms(200);
                    output_bit(PIN_D3,0);
                    mode select=3:
                    goto MODE_SELECT;
               if(!input(BACK))
                    output_bit(PIN_D3,1);
                    delay_ms(200);
                    output_bit(PIN_D3,0);
                    mode_select=1;
                    goto MODE SELECT;
               }
          }
          break;
case 3:
          lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"< M3:COMPUTER >");
          lcd_gotoxy(1,0);
     printf(lcd_putc,"
                            ok");
          while(1)
          {
               if(!input(OK))
                    output_bit(PIN_D3,1);
                    delay_ms(200);
```

```
output bit(PIN D3,0);
                           goto MODE COMPUTER;
                       if(!input(NEXT))
                           output bit(PIN D3,1);
                           delay_ms(200);
                           output_bit(PIN_D3,0);
                           mode select=1;
                           goto MODE_SELECT;
                       if(!input(BACK))
                           output_bit(PIN_D3,1);
                           delay ms(200);
                           output bit(PIN D3,0);
                           mode select=2;
                           goto MODE SELECT;
                      }
                  break;
                   MODE R VAR
MODE R VAR:
    lcd gotoxy(1,1);
    printf(lcd putc,"T ramp up :?? s");
                                    //clear screen
    lcd_gotoxy(1,0);
    printf(lcd putc,"
                          ");
                                //clear screen
T RAMP UP MODE1:
    while(1)
    {
             if(!input(OK))
                                                  // OK button is pressed?
         {
                           output_bit(PIN_D3,1);
                           delay ms(200);
                           output bit(PIN D3,0);
             goto NEXT_MODE1;
         if(!input(UP))
                                              // UP button is pressed?
                           output bit(PIN D3,1);
                           delay ms(200);
                           output_bit(PIN_D3,0);
             T_ramp_up=T_ramp_up+1;
                  if(T_ramp_up>20)
                  {T_ramp_up=5;}
         if(!input(DOWN))
                                                  // DOWN button is
pressed?
```

```
{
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
               T ramp up=T ramp up-1;
                    if(T ramp up<5)
                                                                 //6Hz is
minimum frequency for motor can RUN
                    {T_ramp_up=20;}
          }
          lcd gotoxy(13,1);
                                                  //print new value of f1
          printf(lcd_putc,"%2.0d",T_ramp_up);
          if(!input(NEXT))
                                                  // OK button is pressed?
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay_ms(500);
                              output bit(PIN D3,0);
               T_ramp_up_ms=T_ramp_up*5;
               goto T_RAMP_DOWN_MODE1;
          }
          if(!input(MENU))
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay_ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
               goto MODE_SELECT;
                                             //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
     }//end while T ramp up mode1:
T_RAMP_DOWN_MODE1:
     lcd gotoxy(1,0);
     printf(lcd_putc,"T ramp down:?? s");
while(1)
          if(!input(UP))
                                                  // UP button is pressed?
                              output bit(PIN D3,1);
          {
                              delay ms(200);
                              output_bit(PIN_D3,0);
               T ramp down=T ramp down+1;
                    if(T ramp down>20)
                    {T_ramp_down=5;}
          if(!input(DOWN))
                                                       // DOWN button is
pressed?
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay_ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
```

```
T ramp down=T ramp down-1;
                   if(T ramp down<3)
                                                              //6Hz is
minimum frequency for motor can RUN
                   {T ramp down=20;}
         }
                                               //print new value of f1
         lcd_gotoxy(13,0);
         printf(lcd_putc,"%2.0d",T_ramp_down);
         if(!input(NEXT))
                                                // OK button is pressed?
                            output_bit(PIN_D3,1);
         {
                            delay ms(200);
                            output bit(PIN D3,0);
              T_ramp_down_ms=T_ramp_down*5;
              goto NEXT MODE1;
         }
         if(!input(MENU))
                            output bit(PIN D3,1);
                            delay_ms(200);
                            output_bit(PIN_D3,0);
              goto MODE SELECT; //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
    }//end while T ramp down mode1:
NEXT MODE1:
MODE_R_VAR_return_from_stop_button:
    lcd gotoxy(1,1);
     printf(lcd putc,"M1 freq READY "); //clear screen
    lcd_gotoxy(1,0);
     printf(lcd putc,"Rv ?? 2 RUN "); // ?? wil be cleard when value update
//----- DEFAULT VALUE -----
    first run flag=1;
    direction flag=1;
    f=0,f req=0;
    Vs angle=0;
                                           //default value for 1st Vs; direction=1
    update angle=0;
    sector=1;
    count_timer1_interupt=10; // get 1st value of A/D
    while (1) //MAIN of MODE 1
```

```
lcd gotoxy(4,0);
     printf(lcd_putc,"%2.0d",f_req); //int_timer1 is enable as default to read AD
result =>f req
     if(return 2 mode select==1)
                                        //return_2_mode_select=0 as default
     ;return_2_mode_select=1 when mode button is pressed
               goto MODE_SELECT;
                                            //return to MODE select
     if(!input(MENU))
                              output_bit(PIN_D3,1);
          {
                              delay ms(200);
                              output bit(PIN D3.0);
               goto MODE SELECT;
                                            //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
          //RUN Button is pressed ? ------
          if(!input(RUN))
          {
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay_ms(200);
                              output_bit(PIN_D3,0);
          enable interrupts(INT PWMTB);//int PWM must be enable after RUN
button is pressed to prevent HIGH CURRENT (don't know why it is, just seen it in
testing if int PWM enable b4 run button is pressed !!!)
          lcd gotoxy(1,1);
          printf(lcd putc,"
                                  ");
                                        //clear screen
          lcd gotoxy(1,0);
          printf(lcd putc,"
                                  ");
          lcd gotoxy(1,1);
          printf(lcd_putc,"M1 freq fo DIR"); //clear screen
          lcd gotoxy(1,0);
          printf(lcd_putc,"AD ?? ?? ?"); // ?? wil be cleard when value update
          switch(direction flag)
                                                  // direction display
                    {
                         case 1:
                                   lcd gotoxy(15,0);
                              printf(lcd putc,"F");
                                   break;
                         case 0:
                                   lcd gotoxy(15,0);
                              printf(lcd_putc,"R");
                                   break;
                    }
               if(first_run_flag==1) //RAM UP SPEED at 1st RUN
               {
                    RAM UP SPEED();
```

```
//disable RUN button when motor is
                    first run flag=0;
RUNNING
               }
                                             //end if(!PIN E0)
                               -----END of "RUN Button is pressed ?"
          while (first run flag==0)
          RAM_UP_SPEED();
          RAM_DOWN_SPEED();
               if(!input(FR))//FR Button is pressed ? ------
               {
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
               disable interrupts(INT TIMER1);
                                                       //stop reading A/D
               temp_int=f_req;
                                                       //save current f_req
               f req=0;
               RAM DOWN SPEED();
               direction_flag=direction_flag+1; //complement
direction_flag=direction_flag+1
                    switch(direction_flag)
                                                  //change direction display
                         case 1:
                                   lcd_gotoxy(15,0);
                              printf(lcd_putc,"F");
                                   break:
                         case 0:
                                   lcd gotoxy(15,0);
                              printf(lcd putc,"R");
                                   break;
                    }
               f_req=temp_int;
                                                       //restore f_req
               RAM UP SPEED();
               enable_interrupts(INT_TIMER1); //enable reading A/D }//----END of "FR Button is pressed
?"
               if(!input(STOP))
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
STOP_MOTOR_MODE1:
                                                            //lable for MODE
button is pressed => stop motor
               //disable_interrupts(INT_TIMER1);
                                                       //stop reading A/D
               disable update freq=1;
```

```
f req=0;
           RAM_DOWN_SPEED();
           first run flag=1;
                                         //prepare for RAM UP if
RUN button is pressed next time
           //enable_interrupts(INT_TIMER1);
                                         //enable reading A/D
           disable_update_freq=0;
           disable_interrupts(INT_PWMTB);
                                         // it'll enable later when
run button is pressed
           goto MODE_R_VAR_return_from_stop_button;
                                                //return to
current mode
           if(!input(MENU))
                      output bit(PIN D3,1);
                      delay_ms(200);
                      output_bit(PIN_D3,0);
               return 2 mode select=1;
               goto STOP_MOTOR_MODE1;
       }//end while(first run=0)
   }//while(1)
END of MODE R_VAR
MODE AUTO
MODE AUTO:
lcd gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"T ramp up :?? s"); //clear screen
   lcd_gotoxy(1,0);
   printf(lcd_putc,"
                          //clear screen
T_RAMP_UP_MODE2:
   while(1)
   {
       if(!input(OK))
                                     // OK button is pressed?
                      output_bit(PIN_D3,1);
                      delay ms(200);
                      output_bit(PIN_D3,0);
           goto NEXT_MODE2;
       }
```

```
if(!input(UP))
                                                   // UP button is pressed?
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay ms(200);
                              output_bit(PIN_D3,0);
               T ramp up=T ramp up+1;
                    if(T_ramp_up>20)
                    {T_ramp_up=5;}
          if(!input(DOWN))
                                                        // DOWN button is
pressed?
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
               T ramp up=T ramp up-1;
                    if(T_ramp_up<5)
                                                                  //6Hz is
minimum frequency for motor can RUN
                    \{T \text{ ramp up=20};\}
          }
          lcd gotoxy(13,1);
                                                   //print new value of f1
          printf(lcd_putc,"%2.0d",T_ramp_up);
          if(!input(NEXT))
                                                   // OK button is pressed?
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay ms(500);
                              output_bit(PIN_D3,0);
               T ramp up ms=T ramp up*5;
               goto T RAMP DOWN MODE3;
          }
          if(!input(MENU))
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay_ms(200);
                              output bit(PIN_D3,0);
               goto MODE SELECT;
                                             //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
     }//end while T ramp up mode3:
T RAMP DOWN MODE2:
     lcd gotoxy(1,0);
     printf(lcd_putc,"T ramp down:?? s");
while(1)
                                                   // UP button is pressed?
          if(!input(UP))
          {
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay ms(200);
```

```
output bit(PIN D3,0);
               T ramp down=T ramp down+1;
                    if(T ramp down>20)
                    {T_ramp_down=5;}
          if(!input(DOWN))
                                                      // DOWN button is
pressed?
                             output_bit(PIN_D3,1);
                             delay_ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
               T_ramp_down=T_ramp_down-1;
                   if(T_ramp_down<3)</pre>
                                                                //6Hz is
minimum frequency for motor can RUN
                   {T ramp down=20;}
          }
          lcd gotoxy(13,0);
                                                 //print new value of f1
          printf(lcd_putc,"%2.0d",T_ramp_down);
          if(!input(NEXT))
                                                 // OK button is pressed?
                             output_bit(PIN_D3,1);
          {
                             delay_ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
               T_ramp_down_ms=T_ramp_down*5;
               goto NEXT_MODE2;
          }
          if(!input(MENU))
                             output bit(PIN D3,1);
                             delay_ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
               goto MODE SELECT;
                                            //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
     }//end while T ramp down mode2:
NEXT MODE2:
MODE_AUTO_return_from_stop_button:
     if(return 2 mode select==1)
                                       //return 2 mode select=0 as default
     ;return_2_mode_select=1 when mode button is pressed
          {
               goto MODE SELECT;
                                            //return to MODE select
          }
     disable interrupts(INT TIMER1);
                                            //disable reading AD from R VAR
```

```
lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd putc,"
                               ");
                                     //clear screen
     lcd gotoxy(1,0);
                              ");
     printf(lcd putc,"
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"M2 f1
                               ->"); //clear screen
     lcd gotoxy(1,0);
     printf(lcd_putc,"Au ??
                                 "); // ?? wil be cleard when value update
     eeprom_check=read_eeprom(0x00);
     if(eeprom check!=100)
                                                     //100 is default set for
eeprom check
          defaul_value_in_EEPROM();
                                                     //load default value
f1_select:
     //f1=read eeprom(0x10);
                                                     //read f_req2 value in eeprom
     f1=30;
     while(1)
          if(!input(OK))
                                                     // OK button is pressed?
                               output_bit(PIN_D3,1);
          {
                               delay ms(200);
                               output bit(PIN D3,0);
                goto NEXT_MODE2;
          if(!input(UP))
                                                     // UP button is pressed?
                               output_bit(PIN_D3,1);
                               delay ms(200);
                               output_bit(PIN_D3,0);
               f1=f1+1;
                     if(f1>60)
                     {f1=6;}
          if(!input(DOWN))
                                                          // DOWN button is
pressed?
                               output bit(PIN D3,1);
          {
                               delay ms(200);
                               output_bit(PIN_D3,0);
               f1=f1-1;
                     if(f1<6)
                                                          //6Hz is minimum
frequency for motor can RUN
                     {f1=60;}
          }
```

```
lcd gotoxy(4,0);
                                                     //print new value of f1
          printf(lcd_putc,"%d",f1);
          if(!input(NEXT))
                                                     // OK button is pressed?
                               output bit(PIN D3,1);
                               delay_ms(200);
                               output_bit(PIN_D3,0);
                     write_eeprom(0X10,f1);
                                                               //save the value of f1
in eeprom for using when POWER ON next time
                     goto f2_SLECT;
          }
          if(!input(MENU))
                               output bit(PIN D3,1);
          {
                               delay ms(200);
                               output_bit(PIN_D3,0);
                goto MODE SELECT;
                                               //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
     }//end while f1_select:
f2_SLECT:
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd putc,"
                               ");
                                     //clear screen
     lcd gotoxy(1,0);
                               ");
     printf(lcd putc,"
     lcd gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"M2 f2
                                 "); //clear screen
     lcd gotoxy(1,0);
     printf(lcd_putc,"Au ?? ok");// ?? wil be cleard when value update
     //f2=read eeprom(0x20);
                                                     //read frep2 value in eeprom
     f2=60;
     while(1)
                                                     // UP button is pressed?
          if(!input(UP))
                               output bit(PIN D3,1);
                               delay ms(200);
                               output_bit(PIN_D3,0);
          f2=f2+1;
                if(f2>60)
                \{f2=6;\}
          if(!input(DOWN))
                                                          // DOWN button is
pressed?
```

```
{
                             output_bit(PIN_D3,1);
                             delay ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
         f2=f2-1;
               if(f2<6)
                                                 //6Hz is minimum frequency for
motor can RUN
               \{f2=60;\}
          }
          lcd gotoxy(4,0);
                                                 //print new value of f1
          printf(lcd_putc,"%d",f2);
          if(!input(OK))
                                                 // OK button is pressed?
                             output bit(PIN D3,1);
                             delay_ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
          write eeprom(0X20,f2);
          goto NEXT_DEFAULT_VALUE_MODE3;
          if(!input(MENU))
                             output_bit(PIN_D3,1);
                             delay_ms(200);
                             output_bit(PIN_D3,0);
              goto MODE_SELECT;
                                            //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
     }//end while f2 select:
NEXT_DEFAULT_VALUE_MODE3:
//----- DEFAULT VALUE ------
     first run flag=1;
     direction_flag=1;
     f=0,f req=0;
     Vs angle=0;
                                            //default value for 1st Vs; direction=1
     update angle=0;
     sector=1:
     //count_timer1_interupt=10; => different from MODE1: we don't need to
interupt timer to get AD result
          lcd_gotoxy(1,1);
                                                      // AVAILABLE to RUN
screen IN mode 2 AUTO
          printf(lcd putc,"
                                  ");
          lcd_gotoxy(1,0);
          printf(lcd putc,"
                                  ");
```

```
lcd_gotoxy(1,1);
          printf(lcd putc,"M1 f1 f2 READY ");
          lcd gotoxy(1,0);
          printf(lcd putc,"Au ?? ?? 2 RUN "); // ?? wil be cleard when value update
          lcd gotoxy(4,0);
          printf(lcd_putc,"%2.0d",f1);
          lcd gotoxy(7,0);
                                                        //print value of f1
          printf(lcd putc,"%2.0d",f2);
     while (1) //MAIN of MODE 2
          if(!input(MENU))
                               output_bit(PIN_D3,1);
                               delay ms(200);
                               output bit(PIN D3,0);
               goto MODE_SELECT;
                                             //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
          //RUN Button is pressed ? -----
          if(!input(RUN))
                               output bit(PIN D3,1);
          {
                               delay ms(200);
                               output bit(PIN D3,0);
               enable interrupts(INT PWMTB);//int PWM must be enable after
RUN button is pressed to prevent HIGH CURRENT (don't know why it is, just seen it
in testing if int PWM enable b4 run button is pressed !!!)
               lcd_gotoxy(1,1);
               printf(lcd putc,"
                                        ");
                                              //clear screen
               lcd gotoxy(1,0);
                                        ");
               printf(lcd_putc,"
               lcd gotoxy(1,1);
               printf(lcd_putc,"M2 f1 f2 fo_DIR"); //clear screen
               lcd_gotoxy(1,0);
               printf(lcd_putc,"Au ?? ?? ?? ? "); // ?? wil be cleard when value
update
                                                              //print value of f1
               lcd gotoxy(4,0);
               printf(lcd putc,"%2.0d",f1);
               lcd gotoxy(7,0);
                                                              //print value of f1
               printf(lcd_putc,"%2.0d",f2);
                                                        // direction display
               switch(direction flag)
                               case 1:
                                         lcd gotoxy(15,0);
```

```
printf(lcd_putc,"F");
                                     break;
                            case 0:
                                     lcd gotoxy(15,0);
                                 printf(lcd putc,"R");
                                     break;
                       }
              if(first_run_flag==1) //RAM UP SPEED at 1st RUN
                  f_req=f1;
                                     //as defauflt of MODE2
                  RAM_UP_SPEED();
                  first run flag=0;
                                     //disable RUN button when motor is
RUNNING
                     -----END of "RUN Button is pressed ?"
         while (first_run_flag==0)
              if(!input(FR))//FR Button is pressed ? ------
                            output_bit(PIN_D3,1);
                  {
                            delay_ms(200);
                            output_bit(PIN_D3,0);
                  temp_int=f_req;
                                                        //save current f req
                  f req=0;
                   RAM DOWN SPEED();
                   direction flag=direction flag+1; //complement
direction flag=direction flag+1
                       switch(direction_flag)
                                                   //change direction display
                            case 1:
                                     lcd_gotoxy(15,0);
                                 printf(lcd_putc,"F");
                                     break;
                            case 0:
                                     lcd_gotoxy(15,0);
                                 printf(lcd putc,"R");
                                     break;
                       }
                  f req=temp int;
                                                        //restore f req
                  RAM_UP_SPEED();
              }//----END of "FR Button is pressed
?"
              if(!input(STOP))
                            output_bit(PIN_D3,1);
```

```
delay ms(200);
                            output_bit(PIN_D3,0);
STOP MOTOR MODE2:
                                                             //lable for
MODE button is pressed => stop motor
                   disable interrupts(INT TIMER1);
                                                        //stop reading A/D
                   f req=0;
                   RAM_DOWN_SPEED();
                   first_run_flag=1;
                                                        //prepare for
RAM UP if RUN button is pressed next time
                   disable_interrupts(INT_PWMTB);
                                                        // it'll enable later
when run button is pressed
                   enable interrupts(INT TIMER1);
                                                        //enable reading A/D
                   goto MODE_AUTO_return_from_stop_button;
              //return to current mode
              }
              if(!input(MENU))
                            output_bit(PIN_D3,1);
                            delay_ms(200);
                            output_bit(PIN_D3,0);
                   return_2_mode_select=1;
                   goto STOP_MOTOR_MODE2;
              }
              if(!input(NEXT))
                                                        //change freq = f2
(f1) as muplti speed mode ( mode2)
                            output_bit(PIN_D3,1);
                            delay ms(200);
                            output bit(PIN D3,0);
                   f_select=f_select+1;
                                                        //complement bit
f select
                   if(f select==0)
                       f_req=f1;}
                   else
                   { f_req=f2;}
                   RAM UP SPEED();
                                                             // RAM SPEED
to reach the new request frequency
                   RAM_DOWN_SPEED();
         }//end while(first_run=0)
    }//while(1)
```

```
//
                                                                       //
                    MODE COMPUTER
//=======
MODE COMPUTER:
disable_interrupts(INT_TIMER1);
                                        //disable reading AD from R VAR
disable_interrupts(INT_PWMTB);
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd putc,"T ramp up :?? s");
                                        //clear screen
     lcd_gotoxy(1,0);
     printf(lcd_putc,"
                             ");
                                   //clear screen
T_RAMP_UP_MODE3:
    while(1)
          if(!input(OK))
                                                  // OK button is pressed?
          {
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay_ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
               goto NEXT_MODE3;
          if(!input(UP))
                                                  // UP button is pressed?
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay ms(200);
                              output_bit(PIN_D3,0);
               T_ramp_up=T_ramp_up+1;
                    if(T_ramp_up>20)
                    {T_ramp_up=5;}
          if(!input(DOWN))
                                                       // DOWN button is
pressed?
                              output bit(PIN D3,1);
                              delay_ms(200);
                              output bit(PIN D3,0);
               T_ramp_up=T_ramp_up-1;
                    if(T_ramp_up<5)
                                                                 //6Hz is
minimum frequency for motor can RUN
                    {T_ramp_up=20;}
         }
          lcd gotoxy(13,1);
                                                  //print new value of f1
          printf(lcd_putc,"%2.0d",T_ramp_up);
          if(!input(NEXT))
                                                  // OK button is pressed?
                              output_bit(PIN_D3,1);
                              delay ms(500);
                              output_bit(PIN_D3,0);
```

```
T_ramp_up_ms=T_ramp_up*5;
               goto T_RAMP_DOWN_MODE3;
          }
          if(!input(MENU))
                             output_bit(PIN_D3,1);
                             delay_ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
               goto MODE_SELECT;
                                            //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
     }//end while T ramp up mode3:
T RAMP DOWN MODE3:
     lcd_gotoxy(1,0);
     printf(lcd putc,"T ramp down:?? s");
while(1)
          if(!input(UP))
                                                 // UP button is pressed?
          {
                             output_bit(PIN_D3,1);
                             delay_ms(200);
                             output_bit(PIN_D3,0);
               T_ramp_down=T_ramp_down+1;
                   if(T ramp down>20)
                   {T_ramp_down=5;}
          if(!input(DOWN))
                                                      // DOWN button is
pressed?
                             output bit(PIN D3,1);
                             delay_ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
               T ramp down=T ramp down-1;
                   if(T_ramp_down<3)</pre>
                                                                //6Hz is
minimum frequency for motor can RUN
                   {T ramp down=20;}
          }
          lcd gotoxy(13,0);
                                                 //print new value of f1
          printf(lcd_putc,"%2.0d",T_ramp_down);
          if(!input(NEXT))
                                                 // OK button is pressed?
                             output_bit(PIN_D3,1);
          {
                             delay ms(200);
                             output bit(PIN D3,0);
               T_ramp_down_ms=T_ramp_down*5;
               goto NEXT_MODE3;
          }
```

```
if(!input(MENU))
                            output bit(PIN D3,1);
                            delay_ms(200);
                            output bit(PIN D3,0);
              goto MODE_SELECT; //return to MAIN menu (motor is
running => user press stop BUTTON => want to return to main menu)
    }//end while T ramp down mode3:
NEXT_MODE3:
//----- DEFAULT VALUE ------
    first_run_flag=1;
    direction flag=1;
    f=0,f req=0;
    Vs angle=0;
                                          //default value for 1st Vs; direction=1
    update_angle=0;
    sector=1;
    lcd_gotoxy(1,1);
    printf(lcd_putc,"M3 freq fo DIR"); //clear screen
    lcd gotoxy(1,0);
    printf(lcd_putc,"PC ?? ?? ); // ?? wil be cleard when value update
loop mode3:
    f_req=fgetc();
    if(first_run_flag==1)
         enable interrupts(INT PWMTB);
         first_run_flag=0;
    if(f req==0) //stop button is pressed
         RAM DOWN SPEED();
         first run flag=1;
         disable_interrupts(INT_PWMTB);
    }
    if(f_req==70) //Change direction button is pressed
         temp_int=f;
                                                    //save current f out =
f_req !!!
         f req=0;
         RAM DOWN_SPEED();
```

```
direction_flag=direction_flag+1; //complement
direction flag=direction flag+1
          switch(direction_flag)
                                        //change direction display
                              case 1:
                                        lcd_gotoxy(15,0);
                                   printf(lcd_putc,"F");
                                        break;
                              case 0:
                                        lcd gotoxy(15,0);
                                   printf(lcd_putc,"R");
                                        break;
          f req=temp int;
                                                  //restore f req
          RAM_UP_SPEED();
     }
     RAM_UP_SPEED();
                                        //ram up speed at 1st RUN and then ......
     RAM_DOWN_SPEED();
     goto loop_mode3;
}//main
8.3> CODE PHẦN MỀM GIAO TIẾP NGƯỜI SỬ DUNG:
Option Explicit
Dim Y
               As Double
                                 'varible in chart drawing
Dim Xx
               As Double
Dim i
               As Double
Dim dir_flag
               As Integer
Dim strtemp
              As String 'varible ONCOMM event
Dim strdata
              As String
Dim datavu
              As String
               As String
Dim j
Dim intdigvu
              As Integer
Dim digdata
              As Integer
Private Sub Change_direction_button_Click()
If (dir flag = 0) Then
  Text direction = "FORWARD"
```

```
dir flag = 1
Else
  Text direction = "REVERSE"
  dir flag = 0
End If
  MSComm1.Output = Chr(70) 'send the request 70 as Change direction code to
PIC
End Sub
Private Sub RUN SEND button Click()
j = txt_f_request.Text
                      'send the request value of frequency to PIC
If (i > 60) Then
  MsgBox ("Frequency must be in range from 0 to 60 Hz")
  txt f request = ""
  txt f request.SetFocus
Else
  MSComm1.Output = Chr(j)
End If
If (RUN SEND button.Caption = "RUN") Then
  RUN SEND button.Caption = "SEND" 'Change caption of RUN button
  RUN SEND button.BackColor = &H8000000F
  Text motor status = "RUNNING"
End If
End Sub
Private Sub STOP_button_Click()
MSComm1.Output = Chr(0)
                                 'send the request value of frequency(=0) to PIC
If (RUN_SEND_button.Caption = "SEND") Then
RUN SEND button.Caption = "RUN" 'Change caption
RUN SEND button.BackColor = &HFF00&
Text motor status = "STOP"
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
dir flag = 1
```

```
'Dong Serial Port neu no mo
  If frmMain.MSComm1.PortOpen = True Then
   frmMain.MSComm1.PortOpen = False
  End If
'Cau hinh lai Serial Port
   frmMain.MSComm1.RThreshold = 1
                                            'Khi nhan 1 ki tu don se phat sinh su
kien CommEvent
   frmMain.MSComm1.CommPort = 1
                                             'Dung PORT1
                                           'Doc toan bo buffer
   frmMain.MSComm1.InputLen = 0
   frmMain.MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
    frmMain.MSComm1.PortOpen = True
                                             'Mo cong
'Form hien giua man hinh
    frmMain.Move (Screen.Width - frmMain.Width) / 2, (Screen.Height -
frmMain.Height) / 2
......
' Chart SETTING
 Strip1.CursorColor = RGB(255, 0, 0)
  'Left = (Main.Width - Width) / 2
  'Top = (Main.Height - Height) / 2
  Xx = Now
  For i = 0 To Strip1. Variables - 1
    Strip1.VariableID = i
    '.5 seconds
    Strip1.VariableDeltaX = 1 / 24 / 60 / 60 / 2 '.5 seconds interval
    Strip1.VariableLastX = Xx 'Set LastX to current time
  Next
  Strip1.XTicMode = 1 'Set X Mode to Date/Time Display
  '30 seconds
  Strip1.XSpan = 1 / 24 / 60 / 60 * 30 '30 seconds of display on plot
End Sub
Private Sub MSComm1 OnComm()
  With frmMain.MSComm1
    Select Case .CommEvent
       Case comEvReceive
       'Nhan du lieu tu vi dieu khien
         strtemp = .Input
         strdata = Left(strtemp, 1)
         datavu = Right(strtemp, 1)
```

```
digdata = Asc(strdata)
            intdigvu = Asc(datavu)
            'txtFreg = digdata
            'txt_f_out = intdigvu
                                'xuat du lieu ra o txt upload cua
            txt_f_out = digdata
            txt_u_out = digdata * 3.66 ' V/f=const
       End Select
  End With
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
    Strip1.AddXY 0, Now, Y
    Y = digdata 'data will be printed in chart
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
                                   'send stop signal for PIC to stop motor
  MSComm1.Output = Chr(0)
  MSComm1.PortOpen = False
                                    'Dong cong
```

End Sub