Fir Freq. method workshop pair som gar ud med 1) Specifikke forhold udv. metoden: 2) Hurfor der er fortaget elesign på en given måle? Minardon. Ford: Pos 09 mey frelwonser 3) Hvilke mulighebr/begrowsninger dette medfore? 4) therfor resultator ser ud som de gor? 1)- N-point langue of filter -Sample k= (N-1). -Valg hvor din knækfrevens skal være. -Onsket fe = 1500 Hz, fs = 8000+12ergo BW = 3. N=15 actual fe: (BW. 8000 = 1500 => BW=2.6. Gil = 3 BW. fs=fc 2) Vi ser uden fransistion band opnoin vi ik reas. I Derfor foreges med transistion band i steps. i 3) Mulighet: Lineare phase, arbritare filter design, fuld kontrol af Amp. response. 4) Trial and error -> forskellig BW og forskellig transistion bounds for at homme tattere por regs.