# Diseño de equipos electrónicos

**HITO - 2** 

#### Inverter de Corriente Modular Multinivel

- Linares Gonzalo Ezequiel 61427
- Gullino Agustín Luís 61885
- Bustelo Windauer Nicolás 61431
- Sergi Damián Ezequiel 61467





#### Inverter de Corriente Modular Multinivel

#### Orientado al control de motores trifásicos

#### ¿Por qué?

- Este dispositivo no requiere capacitores, contrario a los inverter de tensión. Esto implica un MTBF mucho mejor.
- Con los superconductores a temperatura ambiente estos dispositivos pueden alcanzar un tamaño reducido. Hoy en día el límite en la fabricación existe debido a la necesidad de inductores de gran tamaño.
- El control por corriente permite una alta confiabilidad, ya que ante una falla de cortocircuito del motor la corriente queda limitada por el controlador de forma nativa






### Requerimientos del cliente:

ID	Descripción	Origen
REQ-01	El controlador del motor deberá manejar una tensión nominal de salida de 96V	Concreto
REQ-02	El controlador del motor no debe superar una potencia máxima de 1000W	Concreto
REQ-03	El controlador del motor deberá manejar una potencia nominal de al menos $500\mathrm{W}$	Concreto
REQ-04	La corriente de salida del controlador nunca podrá exceder la corriente pico máxima admisible del motor de 55A	Concreto
REQ-05	La corriente de salida del controlador no podrá exceder la corriente máxima de trabajo continuo del motor de 22A.	Concreto
REQ-06	Las dimensiones físicas máximas del controlador del motor no deberán superar 20cmx10cmx10cm.	Concreto

### Requerimientos del cliente:

REQ-07	El controlador deberá realizar un control por torque	Concreto
REQ-08	El controlador deberá tener protecciones de sobrecorriente para la alimentación de la entrada.	Concreto
REQ-09	El controlador deberá tener protecciones de sobretensión para la alimentación de la entrada.	Concreto
REQ-10	El montaje del controlador deberá proveer protección contra vibraciones.	Tácito
REQ-11	El montaje del controlador deberá proveer protección contra aceleraciones inferiores a 2g.	Tácito
REQ-12	El controlador deberá funcionar con un rango de tensión de entrada de entre 92V y 116V.	
REQ-13	La comunicación entre el controlador de corriente y la interfaz externa se realizará utilizando el protocolo CAN	Concreto

#### Solución Propuesta:





Esquema circuital propuesto:

**BATERÍAS CONTROLES ALIMENTACIÓN** CONTROLES **FUENTE DE** CONVERSOR **FPGA** CORRIENTE DC/DC ENABLE DISPARO CORRIENTE CORRIENTE ALIMENTACIÓN ENABLE LECTURA PRINCIPAL TENSIÓN DISPARO DE CORRIENTE MÓDULO SENSOR COM. CORRIENTE LECTURA CIRCUITO CORRIENTE TENSIÓN DISPARO SMT 3 SMT 2 MÓDULO DE POTENCIA N MÓDULO DE POTENCIA 1 **MOTOR** COM. SENSOR **TENSIÓN** 

## Factibilidad Tecnológica: MOSFETs

MOSFETS							
Nombre	IPN80R1K2P7ATMA1	IPD50R650CEAUMA1	IPD50R2K0CEAUMA1				
Vds max [V]	800	500	500				
Id max [A]	4,5	9	2,4				
Rds typ [mohm]	1200	650	20				
Price Unit	\$1,06	\$0,87	\$0,56				

## Factibilidad Tecnológica: FPGA o Microcontrolador

Procesador principal								
Nombre	UPduino v3.1	ESP 32	Kinetis FRDM-64					
I/O	39	40	38					
Frec de clock [MHz]	12	160	100					
Logica [V]	3,3	3,3	3,3					
Price Unit	\$33	\$5,6	\$60					

## Factibilidad Tecnológica: Alimentación FPGA

	Conversor DC/DC					
Nombre	PQDE6W-Q110-S12-T					
Tipo	Conversor universal					
Tensión de salida	12V					
Potencia	6W					
Price Unit	\$22					

### Factibilidad Tecnológica: Comunicación en SMT

CPLD					
Nombre	ISPGAL22V10AB				
Cantidad de Macroceldas	10				
Velocidad [ns]	7,5				
Price Unit	\$1,8				

## Factibilidad Tecnológica: Conversores para comunicaciones

Conversores Single Ended a Diferencial					
Nombre	SN65LVDS31PWR				
Tipo	LVDS				
Data Rate	200Mbps				
Price Unit	\$2,68				

### Factibilidad Tecnológica: Sensado de corriente

	Sensores de corriente				
Nombre	ACS70331				
Sensibilidad	400mV/A				
Ancho de banda [KHz]	1000				
Price Unit	\$2,82				

## Factibilidad Tecnológica: Medicion de tension y corriente

	ADCs				
Nombre	MCP33141				
Bits	12				
Ancho de banda	250KHz				
Price Unit	\$1,42				

## Factibilidad Tecnológica: Inductores

	Núcleo				
Nombre	B66317G0250X187				
Material	N87				
Al [nh/vuelta]	1850				
Price Unit	\$0,72				




## Factibilidad Tecnológica: DFMEA


	Subsistema	Modo Potencial de Falla	Efecto Potencial de Falla	Severidad	Causas potenciales de fallo	Ocurrencia	Controles preventivos actuales	Controles de detección actuales	Detección	RPN	
	Design DFMEA										
1	FPGA	Apagado por condiciones de operación	La FPGA se podria apagar generando un comportamiento inesperado en los transistores	7	La FPGA no recibe la suficiente tensión	3	Verificar el funcionamiento correcto de la fuente de tension	El motor se detiene de forma inesperada	3	63	
2	Circuital	Falla en el blindaje	Mal funcionamiento	5	Ruido electromagnético	2	El montaje debe poseer buen blindaje electromagnético de la misma manera que la circuitería sensible	El comportamiento del controlador se comporta erróneamente de forma errática	6	60	
3	Circuital	Falla en el blindaje	Mal funcionamiento de equipos cercanos	4	Emisiones Electromagnéticas	2	El montaje debe poseer buen aislamiento electromagnético	Los equipos externos se comportan erróneamente de forma errática	6	48	
4	Montaje	Falla en la aislación	Electrocución al tacto	5	Golpes, raspones de la carcasa	4	Protecciones contra golpes	Midiendo el potencial del montaje	2	40	
5	Montaje	Mal sujetado/Suelto	Daño a los equipos cercanos y autodestrucción	8	Mal ajuste al chasis	2	Verificar la sujeción luego de cada 5km recorridos en el karting	Observar el estado del controlador	2	32	
6	Sensor de tensión	Medicion erronea	Quemado de alguna fase del motor	7	Ruido electromagnético	2	Transmision diferencial de la señal, cercania entre la FPGA y el sensor	Muestra del valor leido por medio de UART	2	28	
7	SMT	Mal accionamiento de los transistores de disparo (shoot-through inverso)	Destrucción de los transistores	9	Incorrecto encendido de los transistores en el SMT	3	Simulación de estados del código a largo plazo y verificación del mismo a muy baja corriente	Por inspección del circuito de SMT	1	27	
8	SMT	Detección incorrecta de secuencia de transistores de disparo	La señal de salida se deforma respecto de lo esperado	7	Fallo en la programacion de la FPGA	2	Test unitarios de cada parte del codigo	Se observa un comportamiento errático en la aceleración del motor del karting	1	14	
9	Alimentacion	Sobretensión	Daño completo al circuito	9	Ruido en el control de la alimentacion	1	Circuito de protección de sobretensión	Por inspección del circuito de protección	1	9	

3	Workaje	Ivial Sujetado/Suelto	autodestrucción	0	1
6	Sensor de tensión	Sensor de tensión Medicion erronea Quemado de algun		7	
7	SMT	Mal accionamiento de los transistores de disparo (shoot-through inverso)	Destrucción de los transistores	9	
8	SMT	Detección incorrecta de secuencia de transistores de disparo	La señal de salida se deforma respecto de lo esperado	7	
q	Alimentacion	Sobretensión	Daño completo al circuito	q	Т

#### Factibilidad Tiempos:




#### Factibilidad Tiempos:




#### Factibilidad Tiempos:

With a confidence interval of 95%
The lowerbound threshold is and the upperbound threshold is 234



## Factibilidad Tiempos: Diagrama de Gantt



#### Socios claves

Centros de investigación, Fabricantes de semiconductores

#### Actividades claves

I+D, Servicio 24hs

Recursos claves

Patentes.

Componentes

confiables y baratos

#### Propuesta de valor

Control por torque, Fiabilidad

#### Relaciones con el cliente

Servicio al cliente, Atención personalizada

#### Canales

Página web, Publicidad online, Marketplace componentes electrónicos

#### Segmentos de clientes

Fabricantes de productos que utilizan motores BLDC

#### Estructura de costes

Costes de administración, empleados y legales, Coste de los transistores y inductores

#### Fuente de ingresos

Venta de controladores estándar, Diseño personalizado, Servicio técnico


Costos del desarrollo						
Concepto	Descripción	Costo (USD)				
Módulo de potencia	Son 3 módulos máximo	249,33				
FPGA	Modulo principal	8,5				
Conversor DC/DC FPGA	Producto comercial	4,76				
Gabinete	PLA aprox. 500gr	10				
4 Pasantes	Part-time 4hs/día durante 193 días a USD 6/hr	18528				
Estación de soldadura	Herramienta para la fabricación	92				
Total		18892,59				

Datos Proyecto						
Inversión Inicial	\$18,528.00					
Años (n)	5					
IG	30%					
Costo Oportunidad (K) /trema	15%					
Costo x unidad	\$280.00					
Precio de venta	\$500.00					
Sueldos	\$480.00					

Estado de Flujos Operativos								
	cantidad de ventas	20	50	80	100	150		
	0	1	2	3	4	5		
Ventas	\$ -	\$ 10,000	\$ 25,000	\$ 40,000	\$ 50,000	\$ 75,000		
Costos	\$ -	\$ (5,120)	\$ (13,520)	\$ (21,920)	\$ (27,520)	\$ (41,520)		
Amortización	\$ -	\$ (118)	\$ (118)	\$ (118)	\$ (118)	\$ (118)		
UAII	\$ -	\$4,762	\$ 11,362	\$ 17,962	\$ 22,362	\$ 33,362		
IG	\$ -	\$ (1,428)	\$ (3,408)	\$ (5,388)	\$ (6,708)	\$ (10,008)		
UN	\$ (18,528)	\$ 3,333	\$ 7,953	\$ 12,573	\$ 15,653	\$ 23,353		
		111			The state of the s			

• TREMA: 15%

• Impuesto a las Ganancias: 30%



PROYECTO RENTABLE

#### Responsabilidad Civil:



## **PREGUNTAS**

