

# Rapport Séance 2

## 1-Nettoyage de la maquette

L'une des exigences était de refaire le câblage complet du toit de la ruche. Je me suis donc munit d'outils nécessaires (fer à souder + pince coupante) pour rendre la maquette propre afin de repartir sur une bonne base.

## 2-Installation du logiciel microCab 12

J'ai recuper le Zip sur ce site: <https://bvcircuits.com/tools/micro-cap-spice/>

## 3-Reproduire le schéma sur microCab 12

Le logiciel ne permet pas d'ajouter des moteurs....

## 4-DataSheets

Ajout des datasheets des résistance et des ventilateurs dans le github pour plus d'efficacité

## 5-Dessouder les cables qui relie les capteurs

A l'aide d'une pince et d'un faire j'ai dessouder les cpaterus

## 6-Ressouder les capteurs

J'ai recuperer des gaines thermiques au FabLab pour ressouder les capteurs proprement . Je me suis arreter a une patte d'un capteurs