

Rapport Séance 4

1-Ajouter des pins a la carte

Pour tester le pcb il m'a fallu ajouter souder des pins directement sur le pcb

2-Percer les couvercle du toit chauffant pour y faire passer les câbles

Avec sean , nous nous sommes rendu au FabLab pour percer la planche qui accueillera la carte afin d'y faire passer tous les câbles(alimentation des résistances, des ventilateurs , des capteurs de températures.

3-Ressouder l'alimentation au PCB

Un court-circuit a été découvert par Nicolas. Il me faudra ressouder les câbles d'alimentation qui avaient précédemment étaient soudés par le groupe de l'an dernier.

Prochaines étapes :

- Utilisez l'outil que monsieur peter va mettre à votre disposition pour placer les charnières sur la maquette.
- ressouder les cables d'alim