Proyecto Integrador de Sistemas Embebidos

Adell Nicolas Fabian nicolas.fabian2005@gmail.com Gil Soria Ian ianlucasgilsoria@gmail.com Instituto: EEST N° 7

Resumen— El proyecto a realizar tiene el objetivo de desarrollar una aplcicacion con FreeRTOS, que cumpla con las siguientes tareas: medir intensidad lumínica con un modulo de luz BH1750 – Tener un botón que seleccione un valor del 25% al 75% de intensidad lumínica y otro que haga decrementar este valor cada vez que se presiona - Alternar

I. INTRODUCCION

El fin de este documento es explicar el funcionamiento del proyecto integrador del curso Sistemas Embebidos realizado por ambos estudiantes, a fin de demostrar los conocimientos aprendidos en el transcurso del mismo, y aplicarlos como muestra de las practicas realizadas previamente.

II. RESUMEN

El código funciona como una aplicación en C para un sistema embebido utilizando FreeRTOS y periféricos para controlar un sistema de iluminación en función de la intensidad de luz medida, junto a funcionalidades de visualización y control. Este sistema esta diseñado para ejecutarse en un LPC845 en MCUXpresso tiene el soporte de librerías para periféricos y comunicación.

III. FUNCIONAMIENTO

A. Inicializacion del sistema y perifericos

BOARD_BootClockFRO30M() establece el reloj de sistema a 30 MHz.

project_init() es una función que inicializa los periféricos esenciales: I2C, el ADC, el PWM y el display de 7 segmentos.

Esta configuración define el entorno de hardware y la velocidad de reloj con la que trabajan las tareas y periféricos.

B. Definición de Tareas y Semáforos en FreeRTOS Cada tarea tiene una función específica y se ejecuta en paralelo, permitiendo que el sistema realice varias acciones simultáneamente:

task_button: Detecta la pulsación de un botón y alterna entre mostrar el "setpoint" (referencia de temperatura) o la intensidad de luz en el display de 7 segmentos. Utiliza (queue_show_setpoint) para almacenar el valor de si se debe mostrar el setpoint o la intensidad de luz.

task_display: Controla la visualización en el display de 7 segmentos. Alterna la visualización entre el setpoint y la intensidad de luz dependiendo del valor de show_setpoint, task_measure_light: Lee los datos de un sensor de luz

conectado mediante I2C para medir la intensidad de luz en lumenes. Los datos se almacenan en queue_light_intensity para después ser usados en otras tareas.

task_change_setpoint: Cambia el "setpoint" del sistema al detectar las pulsaciones de los botones: BTN_1 y BTN_2. Este valor se usa para ajustar el sistema de iluminación. Se utiliza un semáforo (semphr) para contar las pulsaciones y generar un "setpoint" que se guarda en queue_setpoint. task_print_information: Muestra por consola la información sobre el tiempo, la intensidad de luz medida, el setpoint y la intensidad del LED. Es la tarea encargada de monitorear el estado del sistema.

task_change_blue_led_intensity: Ajusta la intensidad de un LED azul en función del potenciómetro conectado al puerto de ADC. La intensidad del LED se controla mediante PWM y se almacena el valor de ciclo de trabajo en queue duty cycle.

C. Funciones de inicialización de Periféricos

i2c_init(): Configura la comunicación I2C y el sensor de luz BH1750. Prepara el sensor para realizar lecturas de la intensidad de la luz del LED.

adc_init(): Configura el puerto ADC para leer el valor del potenciómetro; Valor usado para ajustar la intensidad del LED mediante PWM.

pwm_init(): Configura el temporizador y el PWM para controlar la intensidad del LED. El temporizador se inicializa con una frecuencia de 1 kHz y permite que varie la intensidad del LED.

display_init(): Configura los pines para el display de 7 segmentos. Inicializa los pines como salidas y asegura que estén apagados inicialmente.

buttons_init(): Configura los botones como entradas y crea colas y semáforos para almacenar el estado de los botones y el "setpoint".

D. Inicio de Scheduler en FreeRTOS

La función vTaskStartScheduler() inicia el scheduler de FreeRTOS, permitiendo que las tareas se ejecuten de acuerdo a sus prioridades y tiempos asignados.

E. Flujo de Funcionamiento

- Se mide la intensidad de luz usando el sensor BH1750 (task measure light).
- El usuario puede ajustar el "setpoint" usando botones (task change setpoint).
- Se visualiza en el display la intensidad de luz o el "setpoint" según lo indicado por el botón de usuario (task_button y task_display).

- La intensidad del LED azul se ajusta en función de la posición de un potenciómetro (task change blue led intensity).
- Los datos actuales se registran en la consola para su monitoreo (task_print_information).

IV. CONCLUSION

Es un programa para un LPC845 basado en un sistema de control de iluminación con retroalimentación y ajuste de intensidad. Mediante FreeRTOS, el sistema realiza mediciones de luz, ajusta puntos de referencia, controla la intensidad del LED y maneja la visualización en el display de 7 segmentos

