# Trabajo practico integrador

### Objetivo

Realizar un prototipo que busque el elemento más cercano en un ángulo de 180° y lo señale con un puntero laser. El sistema recibirá comandos y enviará información con un celular o computadora a través de una interfaz bluetooth.

#### Desarrollo

#### Armado

- 1. Se recomienda utilizar un sensor de ultrasonido HC-SR04 de tipo Arduino como el de la Figura 1.
- 2. Se recomienda utilizar servo-motores como el de la Figura 2.
- 3. Se recomienda utilizar un laser KY-008 como el de la Figura 3.
- 4. Se recomiendo utilizar un módulo BT HC-05 o HC-06 como el de la Figura 4.
- 5. El circuito debe armarse en una plaqueta experimental o similar, no está permitido utilizar el Arduino como base para el trabajo práctico.
- 6. El cristal externo es opcional a criterio del alumno, se puede utilizar el oscilador RC interno.
- 7. Se debe agregar un conector 2x3 para programación del microcontrolador.
- 8. El programador externo puede ser comprado por el alumno o armado a partir de un Arduino UNO/Nano (se debe investigar el conexionado).
- 9. El esquemático será definido por el alumno, pero deberá respetar los siguientes pines
  - a. El motor estará conectado en PB1.
  - b. El BT utilizará el puerto serie del micro en los pines PDO y PD1.
  - c. El laser se conectará a PD2.
  - d. El sensor de ultrasonido se conectará el trigger a PB2 y el echo a PB0.

#### Funcionamiento

- 1. El sistema arrancará siempre en estado REPOSO con el motor en la coordenada 0.
- 2. Al recibir el carácter 'S' por la interfaz bluetooth el sistema pasará a modo BUSCANDO.
- 3. Durante la etapa de búsqueda el sistema deberá barrer 180° con un servomotor con pasos a definir por el programador.
- 4. En cada paso el sistema deberá emitir un pulso con el sistema de ultrasonido y medir la distancia al objeto que tiene enfrente.
- 5. El sistema deberá recordar la posición del objeto más cercano encontrado en el barrido.
- 6. Una vez que el sistema completa el barrido pasará a estado APUNTANDO.
- 7. El sistema deberá moverse a la posición donde encontró el objeto más cercano.
- 8. El sistema deberá informar por BT en formato ascii la coordenada donde está el objeto más cercano.
- 9. Una vez alcanzada la posición el sistema deberá prender el láser.
- 10. El sistema apuntará al objetivo durante un tiempo a definir por el programador.
- 11. Transcurrido el tiempo el sistema pasará nuevamente el estado de REPOSO y se moverá a la coordenada 0.
- 12. Al llegar a la coordenada 0, el sistema enviará por BT el carácter 'F' señalizando que puede arrancar una nueva búsqueda.

- 13. El alumno puede agregar todos los comandos que crea convenientes o le resulten útiles o divertidos para el manejo de forma remota, mientras respete los comandos mínimos pedidos. Por ejemplo, se pueden enviar comandos para mover el motor de forma manual.
- 14. Utilizar los conocimientos y las buenas prácticas aprendidas a lo largo de la cursada.

# Condiciones de desarrollo y entrega

- El trabajo práctico se realizará preferentemente en grupos de 2 personas.
- Deberá ser aprobado antes de la finalización del cuatrimestre el jueves 7 de diciembre de 2023.
- La entrega será a través del classroom de la materia.
- La entrega debe constar del código realizado, un video del funcionamiento y un informe siguiendo los lineamientos dados para los trabajos prácticos anteriores.
- Se deberá mostrar el programa andando a los docentes.

## Componentes recomendados



Figura 1. Sensor ultrasonido



Figura 2. Servo-motor



Figura 3. Laser



Figura 4. Módulo BT HC-06

# Lecturas requeridas

"The AVR microcontroller and embedded systems. Embedded system using Assembly and C". Autores: MUHAMMAD ALI MAZIDI, SARMAD NAIMI, SEPEHR NAIMI Capítulo 11 -13-14-16

## Materiales

- 1 microcontrolador ATmega328p.
- 1 Servo-motor.
- 1 Laser KY-008.
- 1 Sensor de ultrasonido HC-SR004.
- 1 Programador USBasp V3.0 o similar.
- 1 Módulo BT HC-05 o HC-06.
- 1 placa experimental.
- 1 cristal y sus dos capacitores (opcional, se puede usar el RC interno).
- 1 resistor y capacitor para el circuito de reset.
- 1 capacitor de 100nF para la referencia.
- Tira de pines de 2x3.
- Componentes necesarios para los distintos sensores y actuadores.