# TOLLER CYCLOPS-PROJECT OSHUDEM 2018


Rubén Espino San José



#### CYCLOPS-PROJECT

- Siguelíneas de competición <u>Open source hardware</u>
- Basado en tecnologías libres: Kicad, FreeCAD y Arduino





# CYCLOPS: COMPOSICIÓN DEL KIT

- Partes del kit del taller:
  - Kit básico de velocista
  - Extra de bluetooth para comunicación inalámbrica
- Otras partes del kit que no se van a montar en el taller:
  - Extra de sensores de distancia para carreras
  - Extra de cámara para seguimiento de línea experimental a distancia




## CYCLOPS: KIT BÁSICO

- Kit básico de velocista:
  - Chasis autosoportado: el chasis es la propia PCB
  - Morro intercambiable con 6 sensores CNY70 multiplexados para seguimiento de línea
  - Batería Lipo 2S
  - Arduino nano
  - Pulsadores de selección de menú
  - Leds indicadores
  - Expansor I2C para poder soportar todos los periféricos incorporados
  - Driver de motores TB6612FNG
  - Micromotores 10:1 HP con encoders magnéticos en cuadratura
  - Ruedas de 32mm de diámetro



## CYCLOPS: ELUETOOTH


- Extra de Bluetooth HC-05:
  - Configurable mediante comandos AT
  - Conectado por UART
  - Posibilidad de realizar telemetría en tiempo real






#### antes de empezar a soldar...

- Sobre el montaje:
  - Seguir el <u>tutorial de montaje</u> al pie de la letra para evitar errores.
  - No hacer suposiciones. Ante la duda, ¡preguntad!
  - No fiarse de los colores de las fotos, ya que pueden verse alterados y confundirse los colores de las resistencias.
  - La versión de la PCB principal es la "Main\_board\_V2".





#### CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES


- Los integrados DIP es mejor montarlos sobre los zócalos después de haber soldado estos últimos a las PCBs. Así se evita quemarlos o equivocarse irremediablemente con la orientación del integrado
- Para no conectar la Arduino y el driver del revés puedes intercambiar los conectores macho y hembra de uno de los lados, de tal manera que te obligue a conectarlo en la posición correcta
- ¡¡Pide supervisión para insertar las tuercas en los soportes de motores y para soldar los CNY70!!
- Para colocar los componentes, guiarse por el BOM y/o el esquemático de la PCB correspondiente



## CURIOSIDADES: LA ALIMENTACIÓN


- El conversor DC-DC no es imprescindible para el funcionamiento del robot
- La Arduino Nano lleva un regulador lineal de 5V por debajo, el cual se puede habilitar puenteando el jumper JP1
- La ventaja del DC-DC es que aporta más corriente y resultará útil si se pretende montar más elementos como los sensores de distancia o la cámara






### CURIOSIDADES: INECESITO MÁS PINES!


- El multiplexor: actúa como un conmutador
- El expansor I2C: amplía la capacidad de pines de la Arduino






#### CURIOSIDADES: LECTURA DE BATERÍA

- Conviene monitorizar la batería lipo para evitar que baje demasiado la tensión
- Batería (VDD) = 8,4V máximo
- Entrada analógica de Arduino = +5V máximo
  - Divisor resistivo para bajar de 8,4V a 5V
  - El diodo D3 sirve para evitar que el pin BAT sobrepase 5V en caso de que el divisor esté dañado



### CURIOSIDADES: ICOLISIÓN EN EL PUERTO SERIEII

- ¿¿¿Qué ocurre cuando dos dispositivos intentan transmitir por el mismo canal???
  - Básicamente, que al menos uno de ellos lo está haciendo mal o no puede
- El diodo D4 sirve para cortar la transmisión del bluetooth hacia la Arduino cuando ésta está conectada por cable al ordenador, ya sea para cargar el programa o enviar y recibir datos



## Caterias de Litio-polímero

- De obligada lectura el <u>tutorial de baterías lipo</u> para conocerlas y manejarlas sin sufrir percances
  - No cortocircuitarlas, ni golpearlas, ni perforarlas, ni dejarlas al sol,...
  - No dejar que cada una de sus celdas baje de 3V
  - Cargar de forma balanceada para que las celdas siempre estén a la misma tensión entre ellas
  - En largos periodos de reposo, mantener las baterías lipo a la tensión de almacenamiento (3,8V por celda)



#### CYCLOPS: FIRMUARE

- Comprobar el funcionamiento del robot siguiendo el <u>tutorial de</u> primeras pruebas
  - Instalar la librería SoftWire indicada en el tutorial
  - Ejecutar el programa de test
- Firmware básico:
  - Calibración inicial de sensores
  - PID de seguimiento de línea
  - Ajuste de parámetros de PID y velocidad en tiempo real por bluetooth

#### PRUEBAS DE BLUETOOTH

- Configuración del bluetooth HC-05 mediante comandos AT (<u>tutorial</u> HC-05)
- Comunicación entre el robot y el usuario vía bluetooth
  - Con el ordenador, mediante Monitor Serial de Arduino
    - Cargar programa "PID\_seguimiento\_linea.ino"
  - Con el móvil, mediante la App PIDfromBT, desarrollada por OPRobots
    - Cargar programa "PID\_seguimiento\_linea\_PIDfromBT.ino"
    - Instalar App PIDfromBT en el móvil
- Variación del comportamiento del robot en función de los parámetros del PID

#### RCFCRCNCIGS

- Proyectos relacionados en GitHub
  - Rubén Espino: Resaj
  - Cyclops-Project
  - Basic-circuit-maker



- Facebook
  - @pumaprideteam
- Twitter
  - Javier Baliñas: @supernudo
  - Rubén Espino: @RugidoDePuma
  - Alejandra Guardo: @AlejandraSaku
  - Javier Isabel: @JavierIH

# GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN ©

