Simulering og eksperimentel modelbestemmelse

Henrik Vie Christensen

vie@es.aau.dk

Automation & Control
Aalborg University
Denmark

Kursusoversigt

Plan for de enkelte minimoduler:

- Introduktion, metode og procedure for eksperimentel modelbestemmelse, Grafisk modeltilpasning, System identifikation
- 2. Modellering, modelbeskrivelse og simulering
- 3. Senstools til parameterestimering
- 4. Parameter nøjagtighed og følsomhed, Frekvensdomænet
- 5. Design af inputsignaler

Eksperimentel modelbestemmelse, Senstools


Metodens fordele:

- En simpel grundlæggende metode, illustreret grafisk.
- Modeller i kontinuert tid med fysisk betydende parametre.
- Enhver model struktur kan anvendes, lineær, ulineær, fordelte parametre, tidsforsinkelse, etc.
- Stokastiskeaspekter er reduceret til et minimum.
- Robust over for afvigelser fra teoretiske antagelser.
- En følsomheds metode brugbar til valg af model struktur, eksperiment design, og nøjagtighedsverifikation.
- Alt i alt, kompatibel med fysisk indsigt.


Applikationer

Senstools og følsomhedsmetoden for eksperimentel modellering er blevet anvendt i mange forsknings og studenter projekter. Eksempler er:


- Skibs- og maritime systemer
- Vindmøller
- Højtalere
- Induktions- og DC-motore
- Varmevekslere
- Menneskeligt væv for hypertermi-terapi mod kræft
- Nyre og cerebellar blodgennemstrømning




Bestemmelse af modelstruktur: Modelstrukturen er bestemt af basal fysisk indsigt og empiriske overvejelser. En "simuleringsmodel" konstrueres.




Eksperiment design: Specielt vigtigt er et "godt" inputsignal.



Eksperiment: Systemet exciteres med inputsignalet og overensstemmende værdier af input- og outputsignaler samples og gemmes.



Parameter estimation: Simulationsmodellens parametre justeres til minimum afvigelse mellem det samplede system output og modellen.




Model validering: Korrektheden af modelstrukturen og nøjagtigheden af parameter estimaterne kontrolleres.

Eksempel 1: Grafisk model tilpasning

Bestem forstærkning K og tidskonstant τ ved at tilpasse en første-ordens model til den målte step-respons:

Measured step response and fitted mode



$$G_m(s) = \frac{K}{1+s\tau}$$

Input: (step)


$$U(s) = \frac{a}{s}$$

Step respons:
$$Y(s) = \frac{aK}{s(1+s\tau)}$$

Eksempel 1: Grafisk model tilpasning

Bestem forstærkning K og tidskonstant τ ved at tilpasse en første-ordens model til den målte step-respons:

Measured step response and fitted mode.



I tidsdomænet:

$$y(t) = aK(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$t \to \infty :$$

$$y(\infty) = aK$$


$$\Rightarrow K = \frac{y(\infty)}{a}$$

$$t = \tau :$$

 $y(\tau) = aK(1 - e^{-1})$
 $= 0.63aK$

Eksempel 1: Grafisk model tilpasning

Bestem forstærkning K og tidskonstant τ ved at tilpasse en første-ordens model til den målte step-respons:



Eksempel 2: Grafisk model tilpasning

Tilsvarende for et førsteordens-system med forsinkelse T:

Measured step response and model with decay of the state of the state

Systemidentifikationsmetoder

Metoderne er karakteriseret af modeltyperne:

- Linear diskrete-time model: Klassisk systemidentifikation
- Neuraltnetværk: Meget ulineære systemer med en kompliceret struktur
- Generel simulationsmodel: Enhver matematisk model, som kan simuleres fx. med Matlab. Den kræver en fysisk realistisk model struktur, typisk udviklet ved teoretisk modellering.

Metoden: Direkte estimering af fysiske parametre


Computer tilpasning ved minimering

Performance funktion:

$$P(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} \varepsilon^{2}(k, \theta)$$
 1.5

Optimale parametre:


$$\theta_N = \operatorname*{argmin}_{\theta} P(u_N, y_N, \theta)$$



hvor T er samplingstiden og $\varepsilon(k,\theta)=y(kT)-y_m(kT,\theta)$.

Performance funktion som fkt. af θ


En parameter:



Model:

$$\frac{Y_m(s)}{U(s)} = \frac{1}{1+s\tau}$$

To parametre:



Model:
$$\frac{Y_m(s)}{U(s)} = \frac{K}{1+s\tau}$$

Minimum af en funktion

Betingelser for minimum i $\theta = \theta_0$ af en fkt. af flere variable

$$P(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} (y(kT) - y_m(kT, \theta))^2$$

er, at gradient vektoren er nul: $G(\theta_0) = \frac{\partial P(\theta)}{\partial \theta}\Big|_{\theta=\theta_0} = 0$

og at Hessian matricen: $H(\theta_0) = \frac{\partial^2 P(\theta)}{\partial \theta \partial \theta^{\top}}\Big|_{\theta = \theta_0}$

er positiv definit, dvs. $v^{\top}Hv > 0$ for alle $v \neq 0$.

Problem: $G(\theta_0) = 0$ har generelt ingen eksplicit løsning!

Numeriske metoder til at finde minimum

Steepest descent



Newtons metode



Gauss-Newton metoden



Direkte estimering af fysiske parametre

- **●** Bestem model output (simulation): $y_m(k) = F(u_n, \theta)$
- Bestem model gradienten ψ ved numerisk differentiation:

$$\psi_j(k,\theta) = \frac{y_m(k,\theta_j + \Delta\theta_j) - y_m(k,\theta_j)}{\Delta\theta_j}$$

9 Bestem gradienten G og Hessian matricen H fra ψ :

$$G(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \varepsilon(k, \theta) \psi(k, \theta), \ \widetilde{H}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \psi(k, \theta) \psi^{\top}(k, \theta)$$

Bestem de parameter værdier der minimerer performance funktionen P vha. Gauss-Newton metoden

$$\theta_{i+1} = \theta_i - \widetilde{H}^{-1}(\theta_i)G(\theta_i)$$

Næste Forelæsning

Næste gang ser vi på:

- Modeller og modellering: koncepter
- Model beskrivelse
- Diskritiseringsmetoder
- Simulering af lineære og ulineære dynamiske systemer i Matlab