

#### IPC A-610E PL

# Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych

Opracowane przez zespół redakcyjny IPC-A-610 włączając w to Grupę Roboczą (7-31b), Azjatycką Grupę Roboczą (7-31bCN) oraz Nordycką Grupę Roboczą (7-31bND) Komisji Zgodności Produktu (7-30 i 7-30CN) IPC.

Tłumaczone przez:

RENEX EEC
Authorized IPC Training Center
Marcin Sudomir
Polska
www.renex.com.pl
www.ipctraining.pl
szkolenia@renex.com.pl

#### Zastępuje

IPC-A-610D - Luty 2005 IPC-A-610C - Styczeń 2000 IPC-A-610B - Grudzień 1994 IPC-A-610A - Marzec 1990 IPC-A-610 - Sierpień 1983 Użytkownicy tego standardu zachęcani są do uczestnictwa w opracowywaniu przyszłych weryfikacji

#### Kontakt:

IPC 3000 Lakeside Drive, Suite 309S Bannockburn, Illinois 60015-1249 Tel 847 615.7100 Fax 847 615.7105

# Spis Treści

1 Przedmowa	1-1	2 Stosowane Dokumenty	2-1
1.1 Zakres	1-1	2.1 Dokumenty IPC	2-1
1.2 Cel	1-2	2.2 Dokumenty Przemysłowe Dotyczące Połączenia	2-1
1.3 Klasyfikacja	1-2	2.3 Dokumenty Stowarzyszenia EOS/ESD	2-2
1.4 Definicja Wymagań	1-3	2.4 Dokumenty Związku Przemysłu Elektronicznego	2-2
1.4.1 Kryteria Dopuszczenia	1-3	2.5 Dokumenty Międzynarodowej Komisji	
1.4.1.1 Stan Docelowy	1-3	Elektrotechnicznej	2.2
1.4.1.2 Stan Dopuszczalny	1-3	Elektrotechnicznej	2-2
1.4.1.3 Stan Wady	1-3	2.6 ASTM (American Society for Testing and	
1.4.1.3.1 Zalecenie		Material - Amerykańskie Stowarzyszenie	
1.4.1.4 Stan Wskaźnika Procesu	1-4	Badań i Materiałów)	2-2
1.4.1.4.1 Metodologie Wskaźnika Procesu	1-4	Badan i materialow)	2-2
1.4.1.5 Stany Łączone	1-4	2.7 Publikacje Techniczne	2-2
1.4.1.6 Stany Nieokreślone	1-4		
1.4.1.7 Konstrukcje Specjalizowane	1-4	3 Obsługiwanie Zespołów Elektronicznych	3-1
1.5 Terminy & Definicje	1-4	3.1 Zapobieganie EOS/ESD	3-2
1.5.1 Orientacja Płytki	1-4	3.1.1 Przepięcie Elektryczne (EOS)	3-3
1.5.1.1 *Strona Główna	1-4	3.1.2 Wyładowanie Elektrostatyczne (ESD)	
1.5.1.2 *Strona Druga	1-4	3.1.3 Etykiety Ostrzegawcze	
1.5.1.3 Strona Źródłowa Lutowia	1-5	3.1.4 Materialy Ochronne	
1.5.1.4 Strona Docelowa Lutowia		,	
1.5.2 *Zimny Lut	1-5	3.2 EPA/Bezpieczna Stacja Robocza EOS/ESD	3-7
1.5.3 Odstęp Elektryczny	1-5	. ,	
1.5.4 Wysokie Napięcie	1-5	3.3 Rozważania Dotyczące Obsługiwania	3-9
1.5.5 Lutowanie Międzywarstwowe	1-5	3.3.1 Wytyczne	3_0
1.5.6 *Wydzielenie	1-5	3.3.2 Uszkodzenie Fizyczne	
1.5.7 Menisk (Komponent)	1-5	3.3.3 Zanieczyszczenie	
1.5.8 *Pole Niefunkcjonalne	1-5	3.3.4 Zespoły Elektroniczne	
1.5.9 Kołek w Paście	1-5	3.3.5 Po Lutowaniu	
1.5.10 Średnica Przewodu	1-5	3.3.6 Rękawice i Gumowe Palce	
1.5.11 Owinięcie Przewodu	1-5	3.3.0 Trękawice i Guillowe i alce	5-12
1.5.12 Zachodzenie Przewodu	1-5	4 Montaż Mechaniczny	4-1
1.6 Przykłady i Ilustracje	1-5	4.1 Montaż Sprzętu	4-2
		4.1.1 Odstęp Elektryczny	4-2
1.7 Metodologia Inspekcji	1-5	4.1.2 Kolidowanie	
		4.1.3 Radiatory	
1.8 Weryfikacja Wymiarów	1-6	4.1.3.1 Izolatory i Związki Termiczne	
		4.1.3.2 Kontakt	
1.9 Narzędzia Powiększające	1-6	4.1.4 Gwintowane Łączniki	
		4.1.4.1 Moment Obrotowy	
1.10 Oświetlenie	1-6	4.1.4.2 Przewody	

4.2 Mor	ntaż Podstawki Śrubowej	4-11	6.1.1.2	Zakończenia - Wieżyczka	
			6.1.1.3	Zakończenia - Rozwidlone	
4.3 Koł	ki Złącza	4-12	6.1.2	Kryza Walcowana	
4.3.1	Kołki Złącza Krawędziowego	4-12	6.1.3	Kryza Szerokokloszowa	
4.3.2	Kołki Pasowane na Wcisk		6.1.4	Kontrolowane Rozszczepienie	
4.3.2.1	Lutowanie	4-16	6.1.5	Lutowie	6-8
4.4 Zab	ezpieczanie Wiązki Przewodów	4-19	6.2 Izol	acja	
4.4.1	Wymagania Ogólne		6.2.1	Uszkodzenie	6-10
4.4.2	Sznurowanie		6.2.1.1	Przed Lutowaniem	6-10
4.4.2.1	Sznurowanie - Uszkodzenie		6.2.1.2	Po Lutowaniu	6-12
1.1.2.1	CZNAIOWANIO COZNOGZONIO	1 20	6.2.2	Odstęp	6-13
4 5 Trac	sowanie	4-24	6.2.3	Elastyczna Osłona Izolacyjna	6-15
			6.2.3.1	• •	
4.5.1	Krzyżowanie Przewodu		6.2.3.2	Uszkodzenie	6-17
4.5.2	Promień Wygięcia				
4.5.3	Kabel Koncentryczny		6.3 Prz	ewodnik	6-18
4.5.4	Nieużywany koniec przewodu		6.3.1	Deformacja	6-18
4.5.5	Opaski na Splotach i Tulejach	4-28	6.3.2	Uszkodzenie Żyły	
			6.3.3	Oddzielenie Żyły (Ptasia Klatka) -	0 10
5 Lutov	vanie	5-1	0.0.0	Przed Lutowaniem	6-20
			6.3.4	Oddzielenie Żyły (Ptasia Klatka) -	0 20
	nagania Dotyczące Dopuszczenia		0.0.1	Po Lutowaniu	6-21
Poła	ączeń Lutowanych	5-3	6.3.5	Pobielanie	
5.2 And	omalie Lutowania	5-4	6.4 D-4	le Serwisowe	6.04
5.2.1	Odsłonięty Metal Bazowy	5-4	6.4 Pęt	ie Serwisowe	6-24
5.2.2	Otwory/Pęcherze		05.71		
5.2.3	Rozpływ Pasty Lutowniczej			cończenia - Zagięcia Odprężające	0.01
5.2.4	Brak Zwilżenia		-	prowadzenie	
5.2.5	Zimny Lut /Kalafonia w Połączeniu		6.5.1	Wiązka	
5.2.6	Wtórny Brak Zwilżenia		6.5.2	Zagięcie Wyprowadzenia/ Przewodu	6-26
5.2.7	Nadmiar Lutowia				
5.2.7.1	Nadmiar Lutowia - Kulki Lutowia /			ończenia - Pozycjonowanie Wyprowadzenia	
	Kulki Pasty Lutowniczej	5-10	Prz	ewodu - Wymagania Ogólne	6-28
5.2.7.2	Nadmiar Lutowia - Zmostkowanie				
5.2.7.3	Nadmiar Lutowia - Nitki/Rozbryzgi		6.7 Zak	cończenia - Lutowanie - Wymagania Ogólne	6-30
	Lutowia	5-13			
5.2.8	Przerwane Lutowie	5-14	6.8 Zak	ończenia - Wieżyczki i Proste Sworznie	6-31
5.2.9	Popękane Lutowie		6.8.1	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/	
5.2.10	Szpic Lutowia		0.0.1	Przewodu	6-31
5.2.11	Bezołowiowe - Podniesione Wypełnienie		6.8.2	Lutowie	
5.2.12	Bezołowiowe - Naderwanie/Kurczenie		0.0.2	Ediowio	0 00
	Otworu	5-18	60 7ak	ończenia - Rozwidlone	6.3/
5.2.13	Znaki po Testerze oraz Inne Podobne Stany				0-3-
	Powierzchni w Połączeniach Lutowanych		6.9.1	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/	
				Przewodu - Zamocowanie Boczne	6-34
6 Połączenia Do Zakończenia 6-1		6.9.2	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/		
o i oiqu		5-1		Przewodu - Zamocowanie od Dołu i Góry .	6-37
61 700	isk Krawodziowy	6.2	6.9.3	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/	
	isk Krawędziowy			Przewodu - Przewody Mocowane	
6.1.1	Zakończenia			(Klejone)	
6.1.1.1	Podstawa Zakończenia - Odstęp Pola	6-2	6.9.4	Lutowie	6-39

6.10 Zal	kończenia - Szczelinowe	6-42	7.1.10	Obudowy Przewodzące	7-24
6.10.1	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/		7.2. Zaba	-nice-onic Kempenentu	7.05
	Przewodu			zpieczenie Komponentu	
6.10.2	Lutowie	6-43	7.2.1	Zaciski Montażowe	
			7.2.2	Łączenie Klejem	7-27
6.11 Zal	kończenia - Dziurkowane/z Otworem	6-44	7.2.2.1	Łączenie Klejem - Elementy	
6.11.1	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/			Niepodniesione	
	Przewodu	6-44	7.2.2.2	Łączenie Klejem - Elementy Podniesione	
6.11.2	Lutowie	6-46	7.2.3	Przewód Dociskający	7-32
6.12 Zal	kończenia - Haczyk	6-47	7.3 Otwo	ory Metalizowane	7-33
6.12.1	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/		7.3.1	Wyprowadzenia Osiowe - Poziome	7-33
0.12.1	Przewodu	6 47	7.3.2	Wyprowadzenia Osiowe - Pionowe	
6 12 2			7.3.3	Wystawanie Przewodu/Wyprowadzenia	
6.12.2	Lutowie	6-49	7.3.4	Zagięcia Przewodu/Wyprowadzenia	
C 42 <b>7</b> -1	kažanania. Kubalki Lutaumiana	C F0	7.3.5	Lutowie	
	kończenia - Kubełki Lutownicze	6-50	7.3.5.1	Pionowe Wypełnienie (A)	
6.13.1	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/		7.3.5.2	Strona Główna - Wyprowadzenie	
	Przewodu			Względem Tulejki (B)	7-45
6.13.2	Lutowie	6-52	7.3.5.3	Strona Główna - Pokrycie Obszaru	
				Pola (C)	. 7-47
6.14 Zal	kończenia - AWG 30 i Przewody o Mniejszej		7.3.5.4	Strona Druga - Wyprowadzenie Względem	
Śre	ednicy	6-54		Tulejki (D)	7-48
6.14.1	Pozycjonowanie Wyprowadzenia/		7.3.5.5	Strona Druga - Pokrycie Obszaru Pola (E)	
	Przewodu	6-54	7.3.5.6	Stany Lutowia - Lutowie w Zagięciu	0
			1.0.0.0	Wyprowadzenia	7-50
6.15 <i>7</i> al	kończenia - Połączenia Seryjne	6-55	7.3.5.7	Stany Lutowia - Stykanie się z Korpusem	7 00
0.10 <u>L</u> ui	Ronozoma i olądzema deryjne	0 00	7.0.0.7	Komponentu Przewlekanego	7-51
6 16 70	kończenia - Zacisk krawędziowy - Położenie	6 56	7.3.5.8	Stany Lutowia - Menisk w Lutowiu	
0.10 Zai	KONCZENIA - Zacisk krawędziowy - Położenie	0-30	7.3.5.9	Obcinanie Wyprowadzenia Po Lutowaniu	
7 T	- I - vi- M - v4-iv- D O4	7.4	7.3.5.10		
/ Techn	nologia Montażu Przez Otwór	/-1	7.3.5.10	Międzyfazowe Połączenie Bez	1-0-
			7.0.0.11	Wyprowadzenia - Punkty Przelotowe	7-55
	ntaż Komponentu	7-2	73512	Płytka w Płytce	
7.1.1	Orientacja	7-2	7.0.0.12	Trytka w Frytoe	1-50
7.1.1.1	Pozioma	7-3	7.4 Otwo	ory Niemetalizowane	7_50
7.1.1.2	Pionowa	7-5			
7.1.2	Formowanie Wyprowadzenia	7-6	7.4.1	Wyprowadzenia Osiowe - Poziome	
7.1.2.1	Zagięcia	7-6	7.4.2	Wyprowadzenia Osiowe - Pionowe	
7.1.2.2	Zagięcia Odprężające	7-8	7.4.3	Wystawanie przewodu/wyprowadzenia	
7.1.2.3	Uszkodzenie	7-10	7.4.4	Zagięcia Przewodu/Wyprowadzenia	
7.1.3	Wyprowadzenia Krzyżujące się z		7.4.5	Lutowie	
	Przewodnikami	7-11	7.4.6	Obcinanie Wyprowadzenia Po Lutowaniu	7-66
7.1.4	Zatykanie Otworu	7-12			
7.1.5	DIP/SIP Kołki i Gniazda	7-13	7.5 Prze	wody Połączeniowe	7-67
7.1.6	Wyprowadzenia Radialne - Pionowe	7-15	7.5.1	Wybór Przewodu	7-67
7.1.6.1	Przekładki		7.5.2	Przebieg Przewodu	
7.1.7	Wyprowadzenia Radialne - Poziome		7.5.3	Klejenie Przewodu	
7.1.8	Złącza		7.5.4	Otwory Platerowane	
7.1.8.1	Złącza pod Kątem Prostym		7.5.4.1	Otwory platerowane - Wyprowadzenie	
7.1.8.2	Pionowe Złącza Kołkowe w Obudowie i	•		w Otworze	7-72
	Pionowe Konektory w Oprawce	7-22	7.5.5	Podłączenie Zawijane	
7.1.9	Wysoka Moc		7.5.6	Lutowanie na Zakładkę	
	,		0.0		

8 Zespoł	y Montowane Powierzchniowo	8-1	8.3.3.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia (F)	
			8.3.3.7	Grubość Lutowia (G)	
	szenie Kleju		8.3.3.8	Zakładka Końcowa (J)	8-41
8.1.1	Nanoszenie Kleju - Klejenie Komponentu	8-3	00414		0.46
8.1.2	Nanoszenie Kleju - Wytrzymałość		_	puszczone Wyprowadzenia	
	Mechaniczna	8-4	8.3.4.1	Przesunięcie Boczne (A)	
			8.3.4.2	Przesunięcie Wzdłużne (B)	
8.2 Zako	ńczenia SMT	8-7	8.3.4.3	Minimalna Szerokość Złącza (C)	
8.2.1	Uszkodzenie	8-7	8.3.4.4	Minimalna Długość Boczna Złącza (D)	
8.2.2	Rozpłaszczanie	8-7	8.3.4.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia (E)	
			8.3.4.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia (F)	
8.3 Połąc	zenia SMT	8-8	8.3.4.7	Grubość Lutowia (G)	8-46
8.3.1	Komponenty Chip - Zakończenia Tylko		0 2 E Dla	akia Mhymrayyadwania yy Kastaksia	
	Dolne	8-8		skie Wyprowadzenia w Kształcie	0 47
8.3.1.1	Przesunięcie Boczne (A)	8-9		zydła Mewy	
8.3.1.2	Przesunięcie Wzdłużne (B)	8-10	8.3.5.1	Przesunięcie Boczne (A)	
8.3.1.3	Szerokość Złącza (C)	8-11	8.3.5.2	Przesunięcie Palca (B)	
8.3.1.4	Długość Boczna Złącza (D)	8-12	8.3.5.3	Minimalna Szerokość Złącza (C)	
8.3.1.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia (E)	8-13	8.3.5.4	Minimalna Długość Boczna Złącza (D)	8-54
8.3.1.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia (F)	8-13	8.3.5.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia	
8.3.1.7	Grubość Lutowia (G)	8-14		Pięty (E)	8-56
8.3.1.8	Zakładka Końcowa (J)	8-14	8.3.5.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia Pięty (F)	8-57
8.3.2 Komponenty Chip - Komponenty o Prostokątnych		/ch	8.3.5.7	Grubość Lutowia (G)	
	Kwadratowych Zakończeniach - 1, 3 lub 5		8.3.5.8	Współpłaszczyznowość	8-59
	onne Zakończenia	8-15			
8.3.2.1	Przesunięcie Boczne (A)	8-16	8.3.6 Ok	rągłe lub Spłaszczone (Uformowane)	
8.3.2.2	Przesunięcie Wzdłużne (B)		Wy	prowadzenia w Kształcie Skrzydła Mewy	8-60
8.3.2.3	Szerokość Złącza (C)		8.3.6.1	Przesunięcie Boczne (A)	8-61
8.3.2.4	Długość Boczna Złącza (D)		8.3.6.2	Przesunięcie Palca (B)	
8.3.2.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia (E)		8.3.6.3	Minimalna Szerokość Złącza (C)	
8.3.2.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia (F)		8.3.6.4	Minimalna Długość Boczna Złącza (D)	
8.3.2.7	Grubość Lutowia (G)		8.3.6.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia	
8.3.2.8	Zakładka Końcowa (J)			Pięty (E)	8-64
8.3.2.9	Zmiany Zakończenia		8.3.6.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia	
8.3.2.9.1	Montaż na Boku (Billboarding)			Pięty (F)	8-65
8.3.2.9.2	Montaż Do Góry Nogami		8.3.6.7	Grubość Lutowia (G)	
8.3.2.9.3	Układanie w Stosy		8.3.6.8	Minimalna Boczna Wysokość Złącza (Q)	8-66
8.3.2.9.4	Efekt Nagrobkowy		8.3.6.9	Współpłaszczyznowość	
8.3.2.10	3 Zakończenia				
	1 3 Zakończenia - Szerokość Lutowia		8.3.7 Wy	prowadzenia J	8-68
8.3.2.10.2	2 3 Zakończenia - Minimalna Wysokość		8.3.7.1	Przesunięcie Boczne (A)	
	Wypełnienia	8-32	8.3.7.2	Wyprowadzenia J, Przesunięcie Palca (B)	
	,		8.3.7.3	Szerokość Złącza (C)	
8.3.3 Zak	ończenia Cylindryczne (MELF)	8-33	8.3.7.4	Długość Boczna Złącza (D)	
8.3.3.1	Przesunięcie Boczne (A)		8.3.7.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia (E)	
8.3.3.2	Przesunięcie Wzdłużne (B)		8.3.7.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia	0 10
8.3.3.3	Szerokość Złącza (C)		0.0.7.0	Pięty (F)	8-7/
8.3.3.4	Długość Boczna Złącza (D)		8.3.7.7	Grubość Lutowia (G)	
8.3.3.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia (E)		8.3.7.8	Współpłaszczyznowość	
0.0.0.0	manoymana vvyoonooo vvypomiioma (L)	🔾 🔾	0.0.7.0	**************************************	0 7 (

8.3.8 Po	łączenia I/Stykowe	8-77	8.5 Złąc	za Montowane Powierzchniowo	8-99
8.3.8.1	Maksymalne Przesunięcie Boczne (A)				0.400
8.3.8.2	Maksymalne Przesunięcie Palca (B)			wody Połączeniowe	
8.3.8.3	Minimalna Szerokość Złącza (C)		8.6.1	Przewody Połączeniowe - SMT	8-101
8.3.8.4	Minimalna Długość Boczna Złącza (D)		8.6.1.1	Komponenty Chip i o Cylindrycznych	
8.3.8.5	Maksymalna Wysokość Wypełnienia (E)			Zakończeniach	
8.3.8.6	Minimalna Wysokość Wypełnienia (F)		8.6.1.2	Skrzydło Mewy	
8.3.8.7	Grubość Lutowia (G)	8-80	8.6.1.3	Wyprowadzenie J	
			8.6.1.4	Wypuszczone Wyprowadzenia	
8.3.9 Wy	rprowadzenia Płaskie	8-81	8.6.1.5	Wolne Pole	8-104
	ysokie Elementy Profilowane Posiadające		9 Uszko	dzenie Komponentu	9-1
W	/yprowadzenia Tylko Dolne	8-82			
			9.1 Utra	ta Metalizacji	9-2
	yprowadzenia Taśmowe Uformowane w				
K	ształcie Skierowanej Do Wewnątrz Litery L	8-83	9.2 Rezy	ystor Chip	9-3
8.3.12 O	bszar Montażu Powierzchniowego Matrycy	8-85	9.3 Urza	dzenia z Wyprowadzeniami/Bez	
8.3.12.1	Współpłaszczyznowość	8-86		rowadzeń	9-4
8.3.12.2	Odstęp Kulki Lutowia	8-86	,,,		
8.3.12.3	Połączenia Lutowane	8-87	9.4 Cera	amiczne Kondensatory Chip	9-8
8.3.12.4	Luki	8-89			
8.3.12.5	Masa Wypełniająca/Mocowanie	8-89	9.5. 7łac	za	9-10
8.3.12.6	Obudowa na Obudowie	8-90	J.J Ziqo		5-10
8.3.13 K	omponenty z Zakończeniami Dolnymi (BTC) .	8-92	9.6 Prze	kaźniki	9-13
8.3.14 K	omponenty Z Gładkimi Termicznymi		9.7 Uszl	kodzenie Rdzenia Transformatora	9-13
	akończeniami Dolnymi	8-94			
_	<b>,</b>		9.8 Łącz	zniki, Uchwyty, Ściągacze, Zatrzaski	9-14
8.3.15 S	płaszczone Połączenia Słupkowe	8-96			
8.3.15.1	Maksymalne Przesunięcie Zakończenia -		9.9 Kołk	i Złącza Krawędziowego	9-15
	Kwadratowe Pole Lutownicze	8-96			
8.3.15.2	Maksymalne Przesunięcie Zakończenia -		9.10 Ko	ki Pasowane na Wcisk	9-16
	Okrągłe Pole Lutownicze	8-97			
8.3.15.3	Maksymalna Wysokość Wypełnienia	8-97	9.11 Kol	ki Złącza - Płytki Montażowe	9-17
8.4 Wys	pecjalizowane Zakończenia SMT	8-98	9.12 Rad	diator	9-12

10 Płytk	i Drukowane	10-1	10.6 Zar	nieczyszczenia	10-37
			10.6.1	Pozostałości Topnika	10-38
10.1 <b>Z</b> łą	cza Krawędziowe	10-2	10.6.2	Materia Stała	
			10.6.3	Chlorki, Węglany i Białe Pozostałości	10-40
10.2 Sta	ny Laminatu	10-4	10.6.4	Pozostałości Topnika - Proces No-clean -	
10.2.1	Rozwarstwienie Punktowe i Siatka			Wygląd	
10.2.1	Drobnych Pęknięć	10-5	10.6.5	Wygląd Powierzchni	
10.2.2	Tworzenie się Pęcherzy/Rozwarstwienie				
10.2.3	Splot Włókien/Odsłonięcie Włókien		10.7 Wa	rstwy	10-44
10.2.4	Aureola i Rozwarstwienie Krawędzi		10.7.1	Zmarszczki/Pęknięcia	10-45
10.2.5	Przypalenia		10.7.2	Luki, Pęcherze, Zadrapania	
10.2.6	Wygięcie i Skręcenie		10.7.3	Poważne Uszkodzenie	
10.2.7	Depanelizacja		10.7.4	Przebarwienie	
10 3 Prz	ewodniki/Pola	10-16	10.8 Wa	rstwa Pokrywająca	10-49
			10.8.1	Wymagania Ogólne	
10.3.1	Redukcja Powierzchni Przekroju	10 16	10.8.1	Pokrycie	
10.3.2	Poprzecznego  Podniesione Pady/Pola		10.8.3	Grubość	
10.3.2	Mechaniczne Uszkodzenie		10.0.5	Grubosc	10-02
10.3.3	wechaniczne oszkodzenie	10-19	10.9 Hei	rmetyzacja	10-53
10.4 Ela:	styczne i Sztywno-Elastyczne Połączenia	l			
	kowane		11 Okab	olowanie Dyskretne	11-1
10.4.1	Uszkodzenie	10-20	11 1 Pol	aczenia Owijane bez Lutowania	11_2
10.4.2	Rozwarstwienie	10-22			
10.4.3	Przebarwienie	10-23	11.1.1	Liczba Zwojów	
10.4.4	Wnikanie Lutowia	10-24	11.1.2	Odstęp Zwoju	
10.4.5	Zamocowanie	10-25	11.1.3	Końce, Opasanie Izolacji	
			11.1.4	Zachodzenie Podniesionych Zwojów	
10.5 Zna	kowanie	10-26	11.1.5	Położenie Połączenia	
10.5.1	Wytrawiane (Wliczając Ręczne		11.1.6	Ułożenie Przewodu	
	Znakowanie)	10-28	11.1.7	Luźny Przewód	
10.5.2	Wykonywane Metodą Sitodruku		11.1.8	Platerowanie Przewodu	
10.5.3	Stemplowane		11.1.9	Uszkodzona Izolacja	
10.5.4	Wykonywane Laserem		11.1.10	Uszkodzone Przewodniki & Zakończenia	11-14
10.5.5	Etykiety		44.0 Ma	nto Vomenous Nonesiania	
10.5.5.1	Kody Paskowe			ntaż Komponentu - Naprężenie/ kształcenie Przewodu Łącznika	44.45
	Czytelność		Odi	kształcenie Przewodu Łącznika	11-15
	Przyleganie i Uszkodzenie		12 W/vo	okie Napięcie	10.1
	Położenie		12 Wys	ντις ιταριέρις	12-1
10.5.6	Używanie Znaczników Identyfikacji		Dodatek	A Odstęp Przewodnika Elektrycznego	Δ_1
	przy Pomocy Częstotliwości		Dodatek	Castyp i izowodnika Elektrycznego	
	Radiowych (RFID)	10-36	Indeks .		. Indeks-1
	The state of the s				

#### **Przedmowa**

W tym rozdziale zostały przedstawione następujące tematy:

- 1.1 Zakres
- 1.2 Cel
- 1.3 Klasyfikacja
- 1.4 Definicja Wymagań
- 1.4.1 Kryteria Dopuszczenia
- 1.4.1.1 Stan Docelowy
- 1.4.1.2 Stan Dopuszczalny
- 1.4.1.3 Stan Wady
- 1.4.1.3.1 Zalecenie
- 1.4.1.4 Stan Wskaźnika Procesu
- 1.4.1.4.1 Metodologie Wskaźnika Procesu
- 1.4.1.5 Stany Łączone
- 1.4.1.6 Stany Nieokreślone
- 1.4.1.7 Konstrukcje Specjalizowane

#### 1.5 Terminy & Definicje

- 1.5.1 Orientacja Płytki
- 1.5.1.1 \*Strona Główna
- 1.5.1.2 \*Strona Druga
- 1.5.1.3 Strona Źródłowa Lutowia
- 1.5.1.4 Strona Docelowa Lutowia
- 1.5.2 \*Zimny Lut
- 1.5.3 Odstęp Elektryczny
- 1.5.4 Wysokie Napięcie
- 1.5.5 Lutowanie Międzywarstwowe
- 1.5.6 \*Wydzielenie
- 1.5.7 Menisk (Komponent)
- 1.5.8 \*Pole Niefunkcjonalne
- 1.5.9 Kołek w Paście
- 1.5.10 Średnica Przewodu
- 1.5.11 Owiniecie Przewodu
- 1.5.12 Zachodzenie Przewodu
- 1.6 Przykłady i Ilustracje
- 1.7 Metodologia Inspekcji
- 1.8 Weryfikacja Wymiarów
- 1.9 Narzędzia Powiększające
- 1.10 Oświetlenie

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

W przypadku, gdy pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną niniejszego dokumentu, wystąpi rozbieżność, obowiązuje wersja angielska.

#### 1.1 Zakres

Niniejszy standard jest zbiorem wymagań dotyczących wizualnej jakościowej dopuszczalności zespołów elektronicznych.

Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące dopuszczalności wytwarzania zespołów elektrycznych i elektronicznych. Historycznie rzecz ujmując, standardy dotyczące zespołów elektronicznych zawierały bardziej wyczerpujące zasady i techniki dotyczące nauczania. W celu dokładniejszego zrozumienia zaleceń i wymagań zawartych w niniejszym dokumencie, można stosować go wraz z IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 i IPC J-STD-001.

Celem tego dokumentu nie jest zdefiniowanie procesów montażu jak również nie jest nim autoryzacja naprawy/ modyfikacji lub zmian produktu klienta. Na przykład informacje zawarte w tym dokumencie dotyczące klei łączących komponenty nie są równoznaczne z wymogiem ich stosowania, jak również wyprowadzenie owinięte zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara dookoła zakończenia nie oznacza, że wszystkie wyprowadzenia/ przewody powinny być owinięte zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Użytkownicy niniejszego standardu powinni znać stosowne wymagania tego dokumentu oraz powinni wiedzieć jak je zastosować.

Powinien być utrzymywany obiektywny dowód wykazania się tą wiedzą. Tam, gdzie obiektywny dowód jest niedostępny, organizacja powinna rozważyć okresowy przegląd umiejętności personelu w zakresie ustalania właściwych wizualnych kryteriów dopuszczenia.

IPC-A-610 określa kryteria wykraczające poza zakres IPC J-STD-001 definiujący wymagania dotyczące obsługiwania, wymagania mechaniczne oraz wymagania dotyczące wykonania. Tabela 1-1 jest podsumowaniem odpowiednich dokumentów.