

IPC-1601A PL

Wytyczne dla obsługiwania i przechowywania płyt drukowanych

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

W przypadku, gdy pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną niniejszego dokumentu, wystąpi rozbieżność, obowiązuje wersja angielska. Opracowany przez Podkomitet ds. Obsługiwania i Przechowywania Pytek (D-35) w obrębie Komitetu IPC ds. Sztywnych Płytek Drukowanych (D-30)

Przetłumaczone przez:

RENEX EEC

Al. Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 WŁOCŁAWEK POLAND

www.ipctraining.pl e-mail: office@ipctraining.pl

Zastępuje:

IPC-1601 - Sierpień 2010

Zachęca się użytkowników bieżącej publikacji do udziału w przyszłych rewizjach.

Kontakt:

IPC

Spis Treści

1 V	VPROWADZENIE 1	3.3.4	Test
1.1	Historia 1	3.3.5	Inspekcja
1.2	Zakres 1	3.3.6	Zalecane Poziomy Wilgoci Przed Pakowaniem 0
1.3	Zastosowanie 1	3.4	Wygrzewanie dla Usunięcia Wilgoci
1.4	Terminy i Definicje 1	3.4.1	Problemy Powodowane przez Wygrzewanie
1.4.1	Karta Wskaźnika Wilgotności (Humidity	3.4.2	Środowisko Wygrzewania
	Indicator Card – HIC) 1	3.4.3	Rozważania na temat Wygrzewania
1.4.2	Worek z Barierą dla Wilgoci (Moisture Barrier Bag – MBB) 1	3.4.4	Ustanowienie Profili Wygrzewania
1.4.3	Subkompozyt1	4 I	PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I
1.4.4	Wskaźnik Przepuszczalności Pary Wodnej	1	WYSYŁKA
	(Water Vapor Transmission Rate – WVTR) 1	4.1	Ocena Pakowania
1.4.5	Wolne od siarki 1	4.1.1	Absorpcja Wilgoci
1.4.6	Suche Opakowanie	4.1.2	Cechy Fizyczne
1.5	Zmiany Poziomu Rewizji 2	4.1.3	Efekty na Lutowalności Wykończenia Końcowego
2 5	STOSOWANE DOKUMENTY 2	4.1.4	Środowisko Przechowywania i Pakowania 1
2.1	IPC	4.1.5	Problemy ESD
2.2	Dokumenty Przemysłowe Dotyczące	4.2	Materiały Opakowaniowe
	Połączenia	4.2.1	Wskaźnik Przepuszczalności Pary Wodnej
2.3	Stowarzyszenie Zajmujące się Wyładowaniami		(WVTR) 1
	Elektrostatycznymi (ESD)	4.2.2	Standardowe Typy Materiałów
2.4	Europa		Opakowaniowych
2.5	SAE International	4.2.3	Materiał Osuszający
2.6	International Organization for Standardization 3	4.2.4	Karta wskaźnika wilgotności (HIC)
2.7	ASTM	4.2.5	Kupony Dowodowe Laminatu
		4.3	Metody Pakowania
	PRODUKCJA I PAKOWANIE PŁYTY DRUKOWANEJ (OBSŁUGIWANIE)3	4.3.1	Wewnętrzne (Suche Opakowanie) 13
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.3.2	Opakowanie Zewnętrzne
3.1	Materiały Płyty Drukowanej	4.4	Znakowanie 14
3.1.1	Materiały Wiążące, Prepregi i Folie Pokryte Żywicą	4.4.1	Zgodność z RoHS / Montażem Bezołowiowym 14
2 1 2		4.4.2	ESD
3.1.2	Laminaty Miedziowane	4.4.3	Wilgoć 14
3.2	Produkcja Warstw Wewnętrznych	4.4.4	Inne Znakowania 14
3.2.1	Oprzyrządowanie Fotooptyczne		
3.2.2	Wyposażenie Procesowe		ODBIERANIE, PRZECHOWYWANIE I MONTAŻ PŁYT DRUKOWANYCH1:
3.2.3	Sprawa Wilgoci dla Trawionych Rdzeni i		
2.2	Subkompozytów	5.1	Przed Otwarciem 15
3.3	Wytwarzanie Paneli Laminowanych / Płyt Drukowanych	5.2	Lokalizacja Przechowywania (Magazyn) 13
3 3 1	Walidacja i Kontrola Wytwarzania	5.3	Po Otwarciu Worka z Barierą Dla Wilgoci 13
3.3.1	•	5.4	Środowisko Produkcji (Temperatura,
3.3.2	Obsługiwanie i Transport Produktu	5.5	wilgotność i atmosfera)
3.3.3	Środowisko	5.5	Kontenery do Przechowywania (na produkcji) 16

5.6 Ope	eracje Lutowania16	
(Ma	ksymalna Dopuszczalna Zawartość Wilgoci AMC – Maximum Acceptable Moisture ntent)	
5.8 Oce	enianie Zawartości Wilgoci	
DODATE	Dotyczących Pakowania / Czynności Manipulacyjnych do Dostawcy Płyt Drukowanych 18	
	z Barierą dla Wilgoci (MBB) 22	
	Rysunki	
Rysunek 3-	c 3-1 Przykłady zacisków używanych do ponownego zamykania otwartych worków	
Rysunek 4-		
Rysunek 4-	2 Symbol Ochronny ANSI/ESD S8.1 14	
Rysunek 4-	unek 4-3 Symbol Ostrożnie – Wrażliwe na Wilgoć.	
Rysunek A	-1 Zastosowanie Zgrzewanego Worka Polietylenowego w Połączeniu z MBB 19	
	Tabele	
Tabela 3-1	Zalecenia dla Profili Wygrzewania Płyt Drukowanych	
Tabela B-1	Ilości Woreczków Środka Osuszającego Oparte na Rozmiarze MBB 22	

Czerwiec 2016 IPC-1601A-PL

Wytyczne dla Obsługiwania I Przechowywania Płyt Drukowanych

1 WPROWADZENIE

- **1.1 Historia** Historycznie, przemysł płyt drukowanych polegał na wojskowych wytycznych i specyfikacjach do definiowania metod pakowania w celu zachowania jakości i niezawodności płyt drukowanych podczas wysyłki i przechowywania. Jednak wiele z tych dokumentów jest przestarzałych, niekompletnych, nie uwzględnia bezołowiowych procesów montażowych lub nie obejmuje najnowszych laminatów lub wykończeń końcowych.
- 1.2 Zakres Niniejszy dokument zawiera propozycje dla właściwego obsługiwania, metod i materiałów do pakowania, warunków środowiskowych oraz przechowywania płyt drukowanych. Wytyczne te mają na celu ochronę płyt drukowanych przed zanieczyszczeniem, fizycznym uszkodzeniem, degradacją lutowalności, wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) (kiedy jest to konieczne) oraz ochronę przed wychwytem wilgoci. Pochłonięta wilgoć w laminatach płyt drukowanych rozszerza się w temperaturach lutowania, a w niektórych przypadkach wytworzone ciśnienie pary może powodować wewnętrzne rozwarstwienie lub nadmierne naprężenie na ścianach otworu metalizowanego lub innych struktur. Jest to szczególnie trudne wyzwanie w wyższych temperaturach używanych w lutowaniu bezołowiowym.

Ten dokument opisuje wszystkie fazy, od wytwarzania gołych płyt drukowanych, poprzez ich wysyłkę, dostawę, składowanie, montaż, aż do lutowania. Jako wytyczne, niniejsze informacje są do użycia razem i są drugorzędne w stosunku do wymagań ustanowionych w takich dokumentach jak seria IPC-4550 dla wykończeń końcowych.

- **1.3 Zastosowanie** Adresatami tej normy są zaangażowani we wszystkie fazy projektu płyty drukowanej, wytwarzania, montażu, wysyłki, przechowywania oraz możliwe akcje gwarancyjne. Informacje tu zawarte zostały dostarczone dla wszystkich tych funkcji.
- **1.4 Terminy i Definicje** Definicje wszystkich terminów tutaj użytych są jak to określono w IPC-T-50 i jak zdefiniowano w paragrafach od 1.4.1 do 1.4.6.
- **1.4.1 Karta Wskaźnika Wilgotności (Humidity Indicator Card HIC)** Wskaźnik wilgotności względnej w formie karty z nadrukowanymi chemikaliami wrażliwymi na wilgoć, zazwyczaj w postaci kół ułożonych kolejno, każdej zmieniającej kolor w wyższej wilgotności względnej. Kolor będzie się zmieniał (w zależności od użytych chemikaliów, od niebieskiego do różowego lub od brązowego do lazurowego), kiedy wilgotność przekroczy wartość nadrukowaną na kole. Kiedy wilgotność maleje, kolor zmieni się z powrotem (do niebieskiego lub brązowego).
- **1.4.2 Worek z Barierą dla Wilgoci (Moisture Barrier Bag MBB)** Worek zaprojektowany do ograniczenia przepuszczalności pary wodnej i używany do pakowania urządzeń wrażliwych na wilgoć. MBB jest zrobiony z materiału o niskim wskaźniku przepuszczalności pary wodnej WVTR (patrz 4.2.1). MBB zawiera warstwę metalizowaną (aluminium), dzięki czemu worek posiada wygląd błyszczący i nieprzezroczysty.
- **1.4.3 Subkompozyt** W laminowaniu sekwencyjnym, struktura złożona z więcej niż dwóch warstw, które zostały zlaminowane razem i która zostanie następnie zlaminowana z innymi warstwami w gotową płytę drukowaną.
- **1.4.4 Wskaźnik Przepuszczalności Pary Wodnej (Water Vapor Transmission Rate WVTR)** Stopień przepuszczalności materiału błony plastikowej lub materiału plastikowej błony metalizowanej dla wilgoci, ważny wskaźnik dla worków z barierą dla wilgoci (MBB).
- 1.4.5 Wolne od siarki Materiały, które są wolne od żrących związków siarki, takich jak H₂S lub SO₂
- **1.4.6 Suche Opakowanie** Opakowanie, które składa się z materiału osuszającego i karty wskaźnika wilgotności (HIC) szczelnie zamkniętych razem z płytami drukowanymi wewnątrz worka z barierą dla wilgoci (MBB) (Zobacz 4.3.1).