



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.12.2016 № 205-1-29-13-4

На № б/н от 02.11.2016 г.

Инженеру ООО «ИТБ»

В.В. Ницакову

E-mail: nitsakov@insafety.ru

О разъяснении требований
нормативных документов
по пожарной безопасности

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с частью 4 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания. Лестничная клетка, ведущая из подвала непосредственно наружу, но также имеющая выход в вестибюль или коридор первого этажа или сообщающаяся с помещением, размещенным на первом этаже, является общей для подвального и первого этажа. Следовательно, указанное проектное решение противоречит части 4 статьи 89 Технического регламента.

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко

А.В. Карпов
(495) 524-81-35