

**МЧС РОССИИ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАКПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

2010 № 13-4-03-63350
На № 082-03-963/0 от 27.10.2010

Начальнику управления
городского заказа
Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы
А.С. Белопушкиной
Триумфальная пл., д.1, стр.1, г. Москва,
125047
projreal@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемая Анна Сергеевна!

По существу Вашего обращения сообщая, что по **мнению** специалистов института пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 регламентирует количество эвакуационных выходов в помещениях объектов класса функциональной пожарной опасности **Ф1.1**, в том числе детских садов. При этом, при проектировании эвакуационных выходов, помещением допускается считать групповую ячейку, следовательно, применять данный пункт к каждому помещению не следует.

В настоящее время разработан проект соответствующих изменений в **текст** СП 1.13130.2009. Ознакомиться с указанными документами можно на официальном сайте ВНИИПО.

Начальник

Н.П. Копылов

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)**

Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, Москва, 125047

Телефон: (495) 250-55-20

E-mail: asi@mka.mos.ru

[http:// www.ml](http://www.ml)

ОКПО 05238114, ОГРН 1027739900836, ИНН/КПП 7710145589/771001001

24.10.10 № 082-03-963/0

ФГУ ВНИИПО МЧС России

на №

от

О применении п.4.3

СанПиН 2.4.1.2660-10

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) является государственным заказчиком на разработку Проектов повторного применения дошкольных образовательных учреждений на 90 мест (5 групп) и на 220 мест (12 групп) с компактной планировкой для затесненных условий застройки.

При рассмотрении этих проектов в Управлении по пожарной безопасности Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) возник вопрос применения нормативов в проектировании рассредоточенных эвакуационных выходах из помещений групповых ячеек, так как в п. 6.21 СНиП 31-06-2009 (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*) требуются два рассредоточенных выхода из каждой групповой ячейки, а в п.5.2.12 СП 1.13130.2009 не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

Определение групповой ячейки как «изолированного помещения, принадлежащего каждой детской группе» содержится в п. 4.3. нового СанПиН 2.4.1.2660-10, в СП 1.13130.2009 определения групповой ячейки как единого помещения нет.

Просим Вас разъяснить применения данных норм в части проектирования двух рассредоточенных выходов из групповых ячеек.

**Начальник Управления
городского заказа**



А.С. Белопушкина

Исполнитель:

Романова Е.Ю. 250-08-97

Горбунов Е.Н. 619-48-51