



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

21.06.2013 № 2836Ф-13-4-03

На № 06/05/13-3 от 06.05.2013.

Генеральному директору НП
«Альянс пожарной безопасности»
В.В. Лебедеву

Лесной пр., д.65, корп. 1, оф. 213
г. Санкт-Петербург, 194100
факс 8(812) 643-00-98

В ответ на Ваше обращение, касающееся необходимости устройства дренчерной завесы над проемом между пожарными отсеками, сообщаю, что СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» нормативным документом по пожарной безопасности не является, и за разъяснениями положений данного документа следует обращаться в Министерство регионального развития РФ.

В соответствии с пп. 5.2.4, 5.2.5 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»:

- сообщение между пожарным отсеком для хранения автомобилей и смежным пожарным отсеком другого класса функциональной пожарной опасности следует предусматривать через проемы с выполнением тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

- сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей следует предусматривать через проемы с заполнением противопожарными воротами (дверями) 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI60.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

А.В. Карпов
(495) 524-81-35