



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

18.06.2013 № 123-1-24-13-4 В.В. Ницакову

на № _____ от _____.

О разъяснении требований
пожарной безопасности

e-mail: nitsakov@insafety.ru

По мнению специалистов института дренчерными завесами следует оборудо-
вать тамбур-шлюзы в случае необходимости увеличения их огнестойкости. Данное
положение будет отражено в новой редакции СП 5.13130.

Использование новых редакций СП 4.13130, а также СП 2.13130.2012 и СП
7.13130 возможно после их опубликования на официальном сайте МЧС России.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов