



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.11.2013 № 249-1-24-13-4 В.В. Ницакову

На № б/н от 8.10.2013 ул. Салтыковская, д.15, к.1, кв.12,
г. Москва

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемый Вадим Владимирович!

На Ваш запрос направляю мнение специалистов института по указанным в письме вопросам.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника института
по научной работе

А.В. Матюшин

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросам,
изложенным в письме гр. Ницакова В.В. (вх. №Н-279 от 9.10.2013)**

1. Требование пункта 8.14 свода правил СП 4.13130.2013 подразумевает оборудование зданий, сооружений, имеющих длину более 100 метров сквозными проходами, выполненными через лестничную клетку и расположенными на расстоянии не более 100 метров один от другого. Указанное требование будет выполняться, если выход непосредственно наружу из лестничной клетки обеспечен к противоположным сторонам здания.

По мнению специалистов института, в одноэтажных зданиях длиной более 100 метров, при отсутствии в них лестничных клеток, так же следует предусматривать сквозные проходы.

Одновременно сообщаем, что указанная норма введена не вновь, а применяется на протяжении длительного периода времени, включая СНиП II-Л.1-62 «Жилые здания. Нормы проектирования».

2. В соответствии с пунктом 8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

При этом расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения согласно пункту 8.8 СП 4.13130.2013 должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Таким образом, относительно Вашего объекта защиты (высотой менее 13 метров), ширина проезда для пожарной техники должна составлять 3,5 метра, а расстояние от его внутреннего края до стены здания 5-8 метров. По мнению специалистов института, допускается включать в ширину проезда расстояние от его внутреннего края до стены здания, в случае, если конструкция дорожной одежды этого участка территории рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей, а также, если обеспечен свободный доступ пожарных подразделений к рассматриваемому объекту. При этом, подразумевается, что данный участок территории не будет использоваться под стояночные места для автомобилей, под места складирования и т.д.

3. Текст «требуемой» в п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 относится к ширине лестничного марша.

4. Площадка лестничной клетки является частью коридора в том случае, если проход из одной части коридора в другую, минуя объем лестничной клетки, невозможен. Таким образом, выходы, предусмотренные из двух частей коридора, расположенного по обе разные стороны лестничной клетки, в указанную лестничную клетку не будут являться эвакуационными.

5. В п. 6.11.3 СП 4.13130.2013 допущена опечатка, следует читать «п. 6.11.3 Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений на предприятиях (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) ...». Указанная опечатка будет скорректирована в последующих редакциях документа.

6. В соответствии с положениями ст. 5,7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выход через распашные ворота, не предназначенные для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта можно считать эвакуационным. При этом, указанные ворота должны открываться без ключа со стороны эвакуирующихся, а усилие для открывания их створок не должно превышать максимально допустимого усилия открытия двери эвакуационного выхода.


7. По мнению разработчиков СП 4.13130.2013 и СП 154.13130.2013, участием водителя является его управление автомобилем до места хранения или до механизированного парковочного устройства.

Заместитель начальника
научно-исследовательского центра –
начальник отдела

Начальник сектора

Начальник сектора

Ведущий научный сотрудник



М.М. Шлепнев

Е.В. Козырев

А.С. Барановский

С.А. Зуев