



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

ПИСЬМО
от 21 ноября 2024 г. N ИВ-117-5702-13-4

О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Специалисты института рассмотрели обращение, поступившее в форме электронного документа, и сообщают следующее.

В соответствии с требованиями [п. 3.5](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020) пожаробезопасная зона: помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости) системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и указанного [свода](#) правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения, от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

Вместе с этим, размещение пожаробезопасных зон в помещениях с наличием пожарной нагрузки или специальной технологии не позволяет обеспечить защиту людей, относящихся к категории маломобильных групп населения, от опасных факторов пожара.

На основании изложенного, по мнению специалистов института, размещение шкафов управления лифтами в пожаробезопасной зоне не допускается, в том числе при оборудовании данных шкафов автономными устройствами пожаротушения.

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ