



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

21 07 2014 № 3281-12-102

На № 002 от 09.07.2014

ООО «Энерго-Строй»

г-ну Haldun Onsoz

Тел.: (812) 740-63-70

Факс: (812) 740-63-71

О расстановке
спринклерных оросителей

По мнению специалистов института, при увеличении расстояния до 1 м включ. от центра термочувствительного замка спринклерного оросителя (ТУ 365, К = 80, стандартного реагирования) до плоскости перекрытия (покрытия) следует применять тепловые экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,4 м; при увеличении расстояния от 1 до 1,3 м включ. – экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,5 м. Экраны устанавливаются над оросителем при его монтажном расположении «вверх» или «вниз» на расстоянии не более 0,05 м и обеспечивают аккумуляцию тепла с целью снижения времени срабатывания оросителя.

С уважением,
Заместитель начальника института –
начальник НИЦ Робототехники

С.Г. Цариченко