



МЧС РОССИИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Начальнику отдела охраны труда,
пожарной безопасности и охраны
окружающей среды Управления
эксплуатации РСЦ Московского
банка ПАО Сбербанк

О.В. Потапову

E-mail: mb@sberbank.ru

19.02.2018 № 832н-1-23-12-3

На № МБ-35-исх. 52 от 30.01.2018.

О размещении пожарных извещателей

На Ваш запрос сообщаем, что при отсутствии физической возможности реализации требований п. 13.3.6 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» к размещению пожарных извещателей на расстоянии не менее 0,5 м до близлежащих предметов, систем вентиляции и светильников, расстояния между пожарными извещателями и внешними предметами, могут быть сокращены. Отсутствие физической возможности реализации данных требований подразумевает, что помещение, подлежащее защите средствами обнаружения пожара, имеет ограниченные физические размеры, либо плотное расположение в нем конструктивных элементов, средств вентиляции, инженерных конструкций, источников искусственного освещения и иных коммуникаций.

Проектной организацией должна быть проанализирована допустимость отступления в условиях объекта защиты от требований п. 13.3.6 СП5.13130.2009, а в проектной документации должно быть отражены причины такого отступления, а также сделан вывод о том, что принятое решение по монтажу извещателей не оказывает существенного влияния на их способность обнаружения возгорания.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш